


美浜発電所1号機 A-非常用ディーゼル発電機の過給機の損傷について


発電所配置図



非常用ディーゼル発電機室 断面図



非常用ディーゼル機関 過給機詳細図



非常用ディーゼル機関 過給機点検状況

<フランジ開口部>



<ファイバースコープにて内部観察>



<過給機付近にて発見された金属片>

