


# 漏えいが確認されたBタンクエリアの配置図及び現地保安検査官による現場確認の写真

漏えい発生箇所

点検用足場

水がタンク上部天板部から足場を経由して堰外へ漏えい




(保安検査官撮影)

漏えいがあったB南エリアタンク(B-A5)



側溝

(保安検査官撮影)



(東京電力提供資料に追記)



(保安検査官撮影)

漏えい発見後に足場の直下に設けられた受け皿用の養生シート

漏えい発見後に設置された土のう



(保安検査官撮影)

堰のすぐ脇にある側溝