

# 美浜発電所3号炉 特別点検 (原子炉容器)

平成28年3月10日  
関西電力株式会社

# 目 次

1. 原子炉容器に対する特別点検要求事項	....	2
2. 点検方法		
2-1 炉心領域	....	4
2-2 一次冷却材ノズルコーナー部	....	7
2-3 炉内計装筒	....	9
2-4 点検方法のまとめ	....	11
3. 点検結果	....	12
4. 特別点検で得られた知見	....	13
5. まとめ	....	14

# 1. 原子炉容器に対する特別点検要求事項

(「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」より)


対象構造物	対象部位	着目する劣化事象	点検方法／点検項目
原子炉容器	母材及び溶接部 (炉心領域の100%)	中性子照射脆化	超音波探傷試験(以下「UT」という。)による欠陥の有無の確認
	一次冷却材ノズルコーナー部 (クラッドの状態を確認)	疲労	浸透探傷試験(以下「PT」という。)又は渦流探傷試験(以下「ECT」という。)による欠陥の有無の確認
	炉内計装筒(BMI) (全数)	応力腐食割れ(SCC)	目視試験(MVT-1)による炉内側からの溶接部の欠陥の有無の確認 ECTによるBMI内面の溶接熱影響部の欠陥の有無の確認

## 2. 点検方法


## 2-1 炉心領域

### 2-1-1 点検の概要

- 原子炉容器では、中性子照射脆化により延性一脆性遷移温度が上昇する。事故時の炉心冷却に、冷水が注入されると、加圧熱衝撃(以下、「PTS」という。)事象が発生し、中性子照射脆化が進んだ炉心領域に有意な欠陥が存在した場合には、それを起点として脆性破壊が発生する可能性がある。
- 建設時に母材と溶接部に対して有意な欠陥がないことを確認しており、運転開始後は供用期間中検査として溶接部に対するUTを実施している。
- この供用期間中検査ではPTSの観点から、特に考慮すべき欠陥は確認されていないものの、PLM評価では、仮想的に原子炉容器内表面に深さ10mmのき裂を想定し、事故時に冷水が注入されても原子炉容器が健全であることを確認している。
- 今回の特別点検では、これまでの供用期間中検査では対象としていない母材部分まで試験範囲を広げ、PTS評価の観点から考慮すべき欠陥の有無を炉心領域全域にわたって確認している。
- なお、美浜3号機と高浜1, 2号機で点検方法に違いはない。



PTS事象発生時の原子炉容器内の  
冷却材の流れ



PTS評価において想定する欠陥


## 2-1 炉心領域

### 2-1-2 点検方法

- 炉心領域100%(溶接部・母材)を試験対象とする。
- 着目する経年劣化モードである中性子照射脆化は PTSの観点から内表面近傍の欠陥が特に重要となることから、内表面近傍の欠陥に対して有効な斜角70°のUTを実施した。
- 通常の供用期間中検査で実施している斜角45°、60°及び垂直によるUTについても併せて実施した。

### 2-1-3 点検方法の妥当性

- JEAC4207-2008「軽水型原子力用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験規程」を準用。
- 国プロ「超音波探傷試験による欠陥検出性及びサイジング精度に関する確認試験」(UTS)により深さ5mm程度の欠陥であれば十分検出可能であることが確認されている。
- 5mmの検出精度は、既往のPTS評価の想定(深さ10mmの表面欠陥)に対して十分な欠陥検出性能である。




屈折角	検出可能な 最小欠陥寸法 (mm) *1	特徴的傾向
60° (横波)	3.8~11.4 [2.5]	(1) 欠陥深さ11mmを超える欠陥の検出率は100%であった。 (2) 欠陥深さ3.8mmから11.4mmの間に検出率0%と100%が混在することから、検出限界はこの間に存在すると考える。
70~50° (縦波)	<3.8 [2.5] <b>70° (クラッド表面欠陥)</b>	全ての欠陥がDAC100%以上のエコー高さで検出されており、検出レベルをDAC20%にした場合の検出限界はこの寸法以下にあると考えられる。
70° (縦波)	<3.8 [2.5] <sup>1</sup>	同上
まとめ	(1) 屈折角 70~50° (縦波) 及び70° (縦波) では、欠陥上端がクラッド境界近傍の欠陥(母材側深さ0.1mm)でも十分検出できた。クラッド直下のUCC模擬の内部欠陥では、欠陥高さ2.4mm (2a : 4.8mm) の欠陥が検出できることを確認した。 <b>70° (クラッド表面近傍内部欠陥)</b> (2) 屈折角60° (横波) では、欠陥深さ11mm(母材側深さ7mm)を超える深い欠陥は検出できた。また、UCC模擬の内部欠陥では、欠陥高さ3.8mm (2a : 7.6mm) の欠陥が検出できることを確認した。	
備考	* 1 : 鋏括弧内数値は検出可能な最小欠陥深さの欠陥と同じアスペクト比における評価不要欠陥深さ(クラッド厚さ含む) また、<は最小欠陥の検出率が100%であり、検出限界がそれ以下であることを示す。	

## 原子炉容器超音波探傷試験装置

建屋外にある遠隔操作用コンテナ



コンテナ内



操作画面例(3Dモデル表示)

位置標定制御盤

マシン制御盤

周辺設備



A-UT本体

位置標定装置



ロボット航行状況

水中台車

7軸マニピュレータ

水中台車

スラスタ

マニピュレータ

探触子板  
先端工具  
(UT探触子板)

A-UT本体詳細

UTマシンの仕様  
外形寸法、質量1.8mx1mx0.9m  
300kg(水中0kg)

移動方式


自泳

車輪による壁面の自走

## 2-2 一次冷却材ノズルコーナー部

### 2-2-1 点検の概要

- 原子炉容器の低合金鋼の内表面は厚さ5mm程度のステンレスクラッドが非強度部材として施工されており、一次冷却材から保護されている。また、設計上、疲労損傷が発生しないよう、表面は応力集中部が出来ないよう適切なR加工を施すなどの配慮がなされている。
- 建設時にはステンレスクラッド全面に対してPTを実施して、表面欠陥がないことを確認している。供用期間中はコーナー部の母材に対してUTを実施しているが、強度部材ではないステンレスクラッドに対しては表面試験を行なっていない。
- 一次冷却材ノズルコーナー部は、原子炉容器の低合金鋼部において比較的疲労累積係数の高い形状変化部位となっていることから、クラッド表面に対して表面試験を実施することで、疲労損傷だけでなく、従来の知見を上回る劣化事象がないことを確認している。
- なお、美浜3号機と高浜1, 2号機で点検方法に違いはない。



## 2-2 一次冷却材ノズルコーナー部

### 2-2-2 点検方法

- 入口管台・出口管台の全数(入口管台3箇所、出口管台3箇所)を試験対象として選定する。
- 表面試験としては、PTも考えられるが、放射線環境が厳しいことから水中環境での自動探傷が可能なECTを適用する。
- クラッド部については、透磁率変化によるノイズが発生することが知られているため、通常型プローブに加えて磁気飽和型(MAG型)プローブも用いることで評価精度を確保する。

### 2-2-3 点検方法の妥当性

- JEAG4217-2010「原子力発電所用機器における渦電流探傷試験指針」を準用。
- 特別点検に際し、疲労き裂を付与した試験片を製作し、クラッド表面に開口する1mm程度の疲労き裂を十分検出できることを確認していることから、今回適用した点検方法は、クラッドの状態を確認する上で十分な欠陥検出性を有している。

[枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。]

疲労き裂付与試験片の破壊試験結果

通常型プローブによる波形例

MAG型プローブによる波形例

## 2-3 炉内計装筒


### 2-3-1 点検の概要

- 原子炉容器の炉内計装筒(BMI)は、600系Ni基合金により製造されており、応力腐食割れに対する感受性があることが知られていることから、溶接時に残留応力が発生する炉内計装筒内面、溶接部とともに、ウォータージェットピーニング(WJP)を施工している。

表 WJPの実績

	実施時期
BMI内面	2004年度(第21回定期検査)
溶接部	2007年度(第22回定期検査)

- 供用期間中は、原子炉容器外面からのベアメタル検査(BMV)により漏洩の有無を確認しているが、原子炉容器内面側からのBMIに対する定期的な試験計画はない。
- 今回の特別点検では、応力腐食割れの発生が懸念されるBMIの内面の熱影響部、および溶接部を試験範囲とすることで、WJPによる応力腐食割れに対する予防保全対策の有効性を確認している。
- なお、美浜3号機と高浜1, 2号機で点検方法に違いはない。



WJP施工の模式図


## 2-3 炉内計装筒

### 2-3-2 点検方法





- 試験対象はBMI全数(50本)
- BMIの内面についてはECT、溶接部についてはMVT-1を行った。
- 試験範囲は溶接部や残留応力発生範囲を十分包含するよう設定している。

### 2-3-3 点検方法の妥当性

- BMIの内面に対するECTは、JEAG4217-2010を準用。
- (一財)発電設備技術検査協会の確性試験において、BMI内面ECTで0.5mm程度の応力腐食割れ(以下「SCC」という。)欠陥の検出が可能であることが確認されており、今回の特別点検でも同等の検出性を有する。
- 溶接部のMVT-1については、維持規格に従い0.025mmワイヤーが識別可能な手法により試験を行っている。
- 以上のことから両試験は応力腐食割れに対して十分な欠陥検出性を有している。



## 2-4 点検方法のまとめ

部位	通常の点検	特別点検	点検対象範囲
母材及び溶接部 (炉心領域の 100%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>溶接線+母材10mm幅</li> <li>超音波探傷試験(UT)</li> <li>頻度 1回/検査間隔※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>炉心領域100%</u></li> <li>超音波探傷試験(UT)</li> </ul>	  
一次冷却材 ノズルコーナー部	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノズルコーナー(母材)</li> <li>超音波探傷試験(UT)</li> <li>頻度 1回/検査間隔※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノズルコーナー(クラッド)</li> <li>渦流探傷試験(ECT)</li> </ul>	
BMI	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>BMI貫通部の外面側</u></li> <li>原子炉容器外面からの直接 目視(ほう酸の付着等がないこ とを確認)(BMV)</li> <li>頻度 1回/検査間隔※の半分</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>BMI内面</u>: 渦流探傷試験(ECT)</li> <li><u>溶接部</u> ビデオカメラによる目視 (MVT-1)</li> </ul>	

※検査間隔は10年間、第4回目以降の検査間隔は7年間

### 3. 点検結果

12

対象構造物	対象部位	点検年月日※	点検結果
原子炉容器	母材及び溶接部 (炉心領域の100%)	H27.6.16 ~ H27.6.30	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 表面近傍の深さ5mmの欠陥が検出可能な斜角70° UTを適用した結果、有意な欠陥は認められなかった。</li></ul>
	一次冷却材 ノズルコーナー部のクラッド (入口管台3箇所) (出口管台3箇所)	H27.7.4 ~ H27.7.13	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 1mm程度の欠陥が十分検出可能なECTにより確認した結果、有意な欠陥は認められなかった。</li></ul>
	BMI (全数50本)	溶接部 H27.7.23 ~ H27.7.30 BMI内面	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ BMI内面については0.5mm程度のSCC欠陥の検出が可能であることが確認されているECTを、溶接部については、0.025mmワイヤーが識別可能なMVT-1を用いて確認した結果、有意な欠陥は認められなかった。</li></ul>

※点検年月日は現地データ取得期間を示す。

## 4. 特別点検で得られた知見

13

### 表面近傍の欠陥

#### [従来の知見]

- ・建設時にPTを実施し欠陥が無いことを確認。
- ・疲労等の観点から供用期間中のステンレスクラッド(非強度部材)の経年劣化の可能性は小さいと考えられる。
- ・溶接部に対する供用期間中検査においてクラッド部に有意な欠陥は認められていない。

#### [特別点検で得られた知見]

比較的疲労累積係数の高いノズルコーナー部に対してECT、炉心領域100%に対して斜角70° UTを実施。

**ステンレスクラッドで有意な経年劣化は発生しておらず、低合金鋼はクラッドにより適切に保護されていることが確認できた。**

### 低合金鋼材中の欠陥

#### [従来の知見]


- ・板材の製法の特徴から、母材中に板厚方向の欠陥は想定されない。
- ・クラッド溶接時に発生しうるアンダークラッドクラッキング(UCC)についても、母材の化学成分を踏まえたクラッド溶接入熱の管理により発生を防止している。
- ・溶接部に対する供用期間中検査においてUCCは認められていない。

#### [特別点検で得られた知見]

炉心領域100%に対して斜角70° UTを実施。

**炉心領域全域において、PTS評価に影響を及ぼすような有意な欠陥は認められなかった**

クラッド溶接  
(ステンレス)



原子炉容器  
内面側



○原子炉容器ではクラッド表面に開口欠陥が存在している可能性は低い


○斜角70° UTの検出性能を踏まえると、内表面近傍の欠陥は最大でも5mmの内部欠陥

### 600系Ni基合金 応力腐食割れ

#### [従来の知見]

WJPの施工により、表面の応力状態を圧縮することで、応力腐食割れの発生を防止している。

ピーニング効果の持続性についても問題ないと考えられる。



[特別点検で得られた知見]  
BMI内面ECT、溶接部MVT-1によりWJP後10年以上の運転期間を経過しても有意な欠陥が認められなかった。

**WJPは600系Ni基合金の応力腐食割れに対する予防保全対策として有効に機能していることを確認できた。**

劣化状況評価への  
インプットとして考慮

○ 原子炉容器の特別点検においては、通常の定期点検の範囲を拡大し、以下の範囲に対して点検を行った結果、いずれの点検においても有意な欠陥は認められなかった。

- ・ 母材及び溶接部(炉心領域の100%)
- ・ 一次冷却材ノズルコーナー部のクラッド(入口管台3箇所、出口管台3箇所)
- ・ BMI内面の溶接熱影響部及び溶接部(BMI全数50本)

○これら点検の結果から以下が確認できた。

- ・ 炉心領域全域において、PTS評価に影響を及ぼすような有意な欠陥は認められなかった。
- ・ 一次冷却材ノズルコーナー部において、ステンレスクラッドで有意な経年劣化は発生しておらず、低合金鋼はクラッドにより適切に保護されていることが確認できた。
- ・ BMIにおいて、600系Ni基合金の応力腐食割れに対する予防保全対策として実施したWJPが有効に機能していることを確認できた。

# 予防保全活動

美浜3号炉の原子炉容器に対する予防保全活動を示す。

部位	予防保全活動	実施時期
上蓋管台	SCC対策の予防保全として 上蓋一式取替	第15回定検 (1996年度)
出入口管台セーフエンド の異材継手	SCC対策の予防保全として WJP施工	第22回定検 (2007年度)
BMI	SCC対策の予防保全としてWJP施工	BMI内面
		BMI外面溶接部

