


RCW配管の損傷状況について

2023年3月7日

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

RCW配管の損傷状況について（気中）

- 機器ドレンサンプピットへ向かっているRCW配管の顕著な保温材被覆の損傷、配管の変位
- PCV内のRCW系統の負荷へ向かっている（RCW/Hxから）母管の保温材損傷、配管変形の確認



出典：第34回事故分析検討会資料1-2（P.2）

RCW配管の損傷状況（下から撮影されたもの）



出典：東京電力が原子力情報コーナーにおいて公開している動画より抜粋