管理区域内外の現場写真

添付1

管理区域内でトリチウム汚染（31.8Bq/cm^2）が確認された線源貯蔵箱の蓋

（大阪市立大学提供写真）

管理区域外でトリチウム汚染（0.3Bq/cm^2）が確認された作業室外ドアノブ

（大阪市立大学提供写真）