平成30年度　第2四半期　指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名：東京電力ホールディングス（株）福島第二原子力発電所　　作成責任者　統括原子力運転検査官　上原　壮夫

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘（要旨）	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成30年9月13日	上原 河村 菅沼	保全部	「放射線管理の実施状況（抜き打ち検査）」の現場検査において、現場掲示の「作業予定表・防護指示書」の記載内容を確認した際、「安全対策仕様書」にて要求されている工事に使用する危険物に対して種類は記載されているが、持ち込み数量が記載されていない状況を確認したこと及び事業者工事監理員が「作業予定表・防護指示書」の記載内容を適切に確認していないことが確認された。 本不具合事案は、調査の結果、保全部内の環境施設グループが発注した工事の一部及び土木グループの一部の工事で遵守できていなかったこと並びに原子炉安全への影響が少ないことから、事業者に対して改善を求めることとした。	平成30年10月2日	①安全対策仕様書で要求のある「作業予定表・防護指示書」に記載すべき事項について次のとおり、周知・教育を行う。 ・協力企業へは、協力企業との連絡会または協議会などにて事例紹介・周知を行う。 ・所員へは、「発信文書管理システム」にて各グループに周知・教育を依頼し、各グループにおいて周知・教育後にグループメンバー全員に周知・教育した旨の報告を受ける。 ②「作業予定表・防護指示書」に危険物持込み数量、種別について明確に記載できる様式に変更する。