平成28年度 第4四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:日本原電(株)敦賀発電所

作成責任者 統括原子力保安検査官 長谷川 廣信

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者回答日	事業者の処置状況
1	平成29年3月1日	篠川		平成28年度第4回保安検査において、2号機原子炉施設の巡視を行ったところ、T/B屋外部 低圧電源車用 ケーブル接続部養生の内側に数リットル程度の雨水溜まりを発見した。ケーブルの接触不良となる恐れがあるため、養生の改善を指導した。	T-b	当該部は低圧電源車用ケーブル1本ずつの接続部(コネクタ)に対して個別にビニール袋内に乾燥材を入れて養生しており、更にビニール袋を保護する目的でシートにてケーブル全体を覆うようにしていること、今回の水溜りは保護用のシート内であり、ケーブル接続部(コネクタ)の養生に影響のないこと及びシートの内側に溜まっていた雨水を排水した上でケーブル全体を覆っているシートの巻き方を変更し、雨水が溜まらないように改善したことを事業者からの説明及び取付け状態の写真等により確認した。(3月2日実施)

平成28年度 第4四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子炉廃止措置研究開発センター(ふげん

作成責任者 統括原子力保安検査官 長谷川 廣信

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成28年度 第4四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設

作成責任者 統括原子力保安検査官 長谷川 廣信

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		