

1. 件名「運転期間延長認可申請（東海第二発電所）に関する事業者ヒアリング（51）」
2. 日時：平成30年11月5日 13時30分～14時05分
3. 場所：原子力規制庁 13階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部

審査グループ実用炉審査部門

塚部管理官補佐、中野高経年化対策専門職、糸川安全審査専門職

長官官房技術基盤グループ

システム安全研究部門

河野上席技術研究調査官

日本原子力発電株式会社

発電管理室 調査役 他4名

5. 要旨

(1) 資料提出について

○日本原子力発電から、東海第二発電所の運転期間延長認可申請及び高経年化技術評価等に係る保安規定変更認可申請に関する補足説明資料の提出があり、原子力規制庁として、今後、資料を確認し必要に応じてコメントを行う旨を伝えた。

6. 資料

- (1) 「東海第二発電所 運転期間延長認可申請（共通事項） 補足説明資料」
- (2) 「東海第二発電所 特別点検（原子炉圧力容器） 補足説明資料」
- (3) 「東海第二発電所 特別点検（原子炉格納容器） 補足説明資料」
- (4) 「東海第二発電所 特別点検（コンクリート構造物） 補足説明資料」
- (5) 「東海第二発電所 劣化状況評価（低サイクル疲労） 補足説明資料」
- (6) 「東海第二発電所 劣化状況評価（中性子照射脆化） 補足説明資料」
- (7) 「東海第二発電所 劣化状況評価（照射誘起型応力腐食割れ） 補足説明資料」
- (8) 「東海第二発電所 劣化状況評価（2相ステンレス鋼の熱時効） 補足説明資料」
- (9) 「東海第二発電所 劣化状況評価（電気・計装設備の絶縁低下） 補足説明資料」
- (10) 「東海第二発電所 劣化状況評価（コンクリート構造物：コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下（含む鉄骨の強度低下）） 補足説明資料」
- (11) 「東海第二発電所 劣化状況評価（耐震安全性評価） 補足説明資料」
- (12) 「東海第二発電所 劣化状況評価（耐津波安全性評価） 補足説明資料」
- (13) 「東海第二発電所 劣化状況評価（6事象以外の劣化事象） 補足説明資料」