

原子力施設等におけるトピックス
(令和5年6月12日～6月18日)

令和5年6月21日
原子力規制庁

○令和5年6月12日～6月18日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。

- 原子炉等規制法第62条の3又は放射性同位元素等規制法第31条の2に基づく報告事案(発生に係る報告に限る)

発表日	事業者名	事業所名	件名	備考
			該当なし	

○主要な原子力事業者(*)の原子力事業所内で令和5年6月12日～6月18日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。

- 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案
- 原子炉等規制法第62条の3に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの

*……原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃(株)

発表日	事業者名	事業所名	件名	備考
6月14日	東北電力株式会社	女川原子力発電所	女川原子力発電所敷地内における火災の発生について	

<参考> 海外の原子力施設におけるトピックス

該当なし

<その他>

該当なし

(別紙)東北電力株式会社の公表資料

お知らせ

2023年6月14日
東北電力株式会社

女川原子力発電所敷地内における火災の発生について

本日(6月14日)、9時35分頃、女川原子力発電所防潮堤海側付近(屋外)でプラスチック製の管を固定する架台の溶接作業を実施していたところ、当該管から発煙を確認したことから、直ちに現場作業員が初期消火を行いました。

その後、10時28分に石巻広域消防本部へ通報を行い、11時21分に女川消防署が現場に到着。11時30分に、発煙確認と同時刻の9時35分の鎮火が確認されました。

この火災による負傷者は発生しておらず、発電所の設備ならびに環境への放射能の影響はありません。


なお、本事象は安全協定に基づく通報連絡事象です。

地域の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにご心配、ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。


以上

(別紙)


位置図・現場写真・イメージ図



位置図



イメージ図



海側→



火災発生

溶接箇所

【推定要因】
 管を固定する架台の溶接作業 (①) において、溶接の熱が伝わり (②)、管が溶けて発煙 (③) したものと推定。

現場写真