東京電力福島第一原子力発電所における 事故の分析に係る検討会(第38回) 資料 3 – 1

1号機RCW系統の汚染経路とRCW熱交換器(C)の サンプリングについて

※RCW:原子炉補機冷却系

2023年6月22日



東京電力ホールディングス株式会社



■1号機 RCW系統の汚染経路の更新他 (汚染経路の更新、D/W内のRCW系の弁の追加他)

■1号機 RCW熱交換器(C)のサンプリングと分析項目

1. 事故前(通常時)のRCW系統状態[更新]

東京電力福島第一原子力発電所における事故 の分析に係る検討会(第36回) 資料 2 – 1

- RCW系は PCV内のD/W、R/B、Rw/B及びT/B内に設置されている原子炉補機へ冷却水を供給し、各補機が その機能を維持できるようにするものである。
- RCW系はサージタンク、ポンプ、熱交換器等と必要な配管及び計装類で構成されており、RCW熱交換器で 海水と熱交換された冷却水は多くの分岐を経て各補機へ到達し、各補機を冷却して温められた冷却水は再び RCW 熱交換器へ戻って熱交換されて冷やされ、再び各補機へ供給される<u>系統構成</u>となっている。



2. RCW系統の汚染経路(事故時PCV圧力が高い時)[更新]

東京電力福島第一原子力発電所における事故 の分析に係る検討会(第36回) 資料2-1

慮した圧力よりも高いため、PCVからRCW配管内へ放射性物質は移行。 RCWサージタンク中央からD/W機器ドレンサンプまでの水頭圧:約0.26MPa (TP.30934(RCWサージタンク中央)-TP.4744(D/W地階床面)=26190mm) ■ RCW系統には多くの分岐があるが、サージタンク側への分岐については、ほぼ大気圧とみなすことができるため、サージタン クへの分岐方向に放射性物質はより移行しやすい状況にあったと推定。他の分岐については、各補機へ到達するまでの配管距 離や経路、放射性物質が移行しやすいサージタンクとの位置関係の影響によると考えられる。 60~310 ■ PCVから逆止弁を経由した系統への放射性物質の移行について、逆止弁の閉止性 RCW サージタンク が十分でないことも考えられ、移行の可能性は考えれられる。 $17 \sim 90$ ---- TP.30934 $2.2 \sim 10$ 0.6~0.7 原子力規制庁の線量測定結果(mSv/h) 3.5~149 4F(TP.29564) 近傍で確認された空間線量(mSv/h) 線量データ:2011年4月~2014年2月 線量データ:2023年3.4月 がヮート MGセットB 1~2.2 (6B) オイルクーラ SAM <u>ホー</u>ンフ° FPC-Hx FPCポンプ サンフ゜ルラック RCW熱交換器入口ヘッダ配管 3F(TP.24464) PCV内 MO-31-30 (20B) (20B) (24B) (20B) 2(20R) (6B) (12B) (12B) (10B) (6B) 1.1 12B) (2B) (6B) (10B) 4~12 (6B) MO-90 2F(TP.17264) -502 \rightarrow (6B) 薬注 MGセットA CUW-H x CUWポンプ RCW-H x RCWポンプ SHC-H x タンク オイルクーラ CUW補助ポンプ >1000 41 30~700 (6B) (6B) \sim 350 22~45 (8B) (6B) $13 \sim 33$ 1700 Rw/B負荷 (2B) D/W内負荷 120 (HVH,PLR-P) PCV酸素 \leftarrow (6B (6B) └**(→)** 1F(TP.8764) 分析計ラック 51 冷水 DHC 冷却水 (上部の配管・弁付 SHCポンプ ポンプ 冷凍機 ポンプ 近は100以上) T/B^ T/B負荷 (6B) (4B) MO-31-27 (2B) D/W地階床面 PASS#\7° N Rw/B∧ D/W機器 RCW配管(TP.4744) 調整ラック ドレンサンフ 推定破損箇所 R/B機器 移行ルート(推定) D/W機器ドレンサンプ~サージタンク ドレンタンク B1F(TP.-2666) 補足 ():配管口径(代表箇所を記載) CRDポンプ R/B VGL復水器 3 1B=25.4mm

■ PCV 圧力が高い状態時に、損傷箇所と想定されるD/W機器ドレンサンプでのPCV圧力は、RCWサージタンクの高低差等を考

3. D/W内経路の詳細図(事故時)



D/W内経路の詳細図(事故時)を下図に示す。



B1F(TP.-2666)

4. RCW系統の汚染経路(RCW熱交換器への移行)



- PCV圧力が高い状況にあった時にサージタンク側へ移行した放射性物質は、圧力が低下するとPCV圧力とバランスする高さまで下方へ移行。
- サージタンクに滞留していた放射性物質がRCW配管を経由してRCW熱交換器側へ移行。RCW 熱交換器は構造物表面積が 大きいため放射性物質が多く沈着することが考えられる。
- 放射性物質を含んだ系統内包水の一部は、PCV側へ移行するとともに、系統構成上U字構造となる部分に滞留される。また 、内包水が上部にある配管気相部を水封して、ガスが滞留したと推定。
- PCV圧力低下時のPCVから逆止弁を経由した系統への放射性物質の移行について、系統内の水位状況によるが、PCV圧力がRCW系統の水頭圧を上回るような場合、また、逆止弁の閉止性が十分でない場合、移行の可能性は考えれられる。



5. RCW系統への放射性物質の移行に関する検討



- 1号機の事故進展や運転操作の記録等をふまえて、RCW系統内への放射性物質の移行について、 移行シナリオの検討に必要な情報を整理。
- たとえば、期間Cでは、PCV圧力が熱交換器ヘッダ配管までの水頭圧を上回る期間は、PCV圧力がサージタンクまでの水頭圧を上回る期間と比較して多いため、移行の程度に差が生じた可能性も考えられる。(ただし、系統内の水位状況等による)





■1号機 RCW系統の汚染経路の更新他 (汚染経路の更新、D/W内のRCW系の弁の追加他)

■1号機 RCW熱交換器(C)のサンプリングと分析項目

6. RCW熱交換器(C)のサンプリング



内包水のサンプリングは、RCW熱交換器(C)の熱交換器内の3カ所(上・中・下) を予定。熱交換器内の状況や内包水の線量状況によっては変更の可能性あり。



RCW熱交換器からのサンプリングイメージ図

サンプリング用ポンプユニット外観

サンプリング箇所 (熱交換器は上・中・下の3カ所)

サンプリング作業は、採水チューブを熱交換器内の細 管隙間を通すため、内部の状況やチューブの曲がり等 の影響により、下部側に到達しない可能性もある。

7. 分析項目



- RCW熱交換器(C)本体のサンプリングで得る内包水試料は、構内ラボ持ち込み線量基準1mSv/hを満足するため、約1~3mLの採取量を予定。
- 分析項目(予定)を下表に示す。前回(入口配管内包水)で実施した項目に加え、追加実施と記載した項目 を実施する。また、試料量に応じて候補1~3に記載した項目を実施予定。
- 試料の線量により、採取量・分析項目について制約があり、変更する場合もある。

処理作業のための分析項目		事故調査のための分析項目		事故調査のための分析項目	
Cs-134	前回実施 (入口配管内包 水)	Co-60	前回実施 ^{※2} (入口配管内包 水)	SiO ₂ ^{%1}	- 候補1
Cs-137		Ru-106		K	
Sr-90		Sb-125		Fe ^{%1}	
H-3		Eu-154		Al ^{×1}	
全β		Am-241 (γ)		Cu	候補2
全a		Ι-129 (γ)		Zn	
pН		Ag-108m		Ni	候補3
導電率		Ba-133		Cr	
Cl		Ag-110m	追加実施	Со	
Ca ^{%1}		Ce-144		Li	
Mg		Eu-152		Ti	
Na		Eu-155		Ba	
SS		K-40		V	
тос				Mn	
油分		※1 コンクリートを対象			

による分析も予定。



TEPCO

参考. サンプリング作業

1. 内包水サンプリング・水抜きの為, RCW-Hx入口ヘッダ配管へ採水装置の挿入

TEPCO

11

2. 採水装置→給排水ポンプユニットによるサンプリングの実施

