

平成30年9月11日

中国電力株式会社

島根原子力発電所長 山本 直樹 殿

島根原子力規制事務所

統括原子力運転検査官 足立 恭二

島根原子力発電所1号機 原子炉補機海水系Ⅰ－原子炉補機冷却系熱交換器出口側配管の漏えいに係る点検の不備について(指導)

1号機 原子炉補機海水系Ⅰ－原子炉補機冷却系熱交換器出口側配管については、保全計画に基づく頻度(3カ月に1度)で、工事仕様書(協力会社への依頼)に従って、目視による日常点検(亀裂、腐食、浸食、漏えい跡のないこと等の外観点検)が行われ、その記録には、「異常なし」とされているが、平成30年6月25日、漏えいが確認されました。

本件は、保安活動(点検)が適切に実施されていないおそれがあり、不適合等に係る不適切な事例であることから、下記のとおり対応を求めます。

記

1. 点検計画、点検要領等を再検討するとともに、的確な設備の保全を実施するよう改善すること。
2. 上記1.の結果について、実施後速やかに島根原子力規制事務所統括原子力運転検査官に報告すること。