

川内原子力発電所 1, 2号炉 特別点検 (コンクリート構造物)

2022年11月24日

九州電力株式会社

目 次

1. 要求事項	2
2. 点検方法	4
2-1 点検の概要	
2-2 点検項目の詳細	
2-3 点検方法の選定	
3. 点検箇所	10
3-1 選定プロセス	
3-2 選定結果	
4. 点検結果	20
5. まとめ	26

1. 要求事項

1. 要求事項

対象の機器・構造物、対象の部位、着目する劣化事象及び点検方法並びに点検項目として要求されている内容を以下に示す。

(原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」(2020.3改正)より引用)

対象の機器・構造物	対象の部位	着目する劣化事象	点検方法/点検項目
安全機能を有するコンクリート構造物並びに 安全機能を有する系統及び機器を支持する コンクリート構造物	コンクリート	強度低下及び 遮蔽能力低下	採取したコアサンプル等 による強度、遮蔽能力、 中性化、塩分浸透及びアルカリ骨材反応の確認
常設重大事故等対処設備に属するコンクリート構造物及び常設重大事故等対処設備に属する機器を支持するコンクリート構造物			

2. 点検方法

2-1 点検の概要

- ・コンクリート構造物は、強度低下及び遮蔽能力低下の観点で、これまでに高経年化技術評価において、様々な劣化要因に対する技術評価を行い、その健全性を確認している。
- ・30年目の高経年化技術評価においては、劣化要因ごとに最も厳しい使用条件等にあるコンクリート構造物を代表構造物として選定し、その中で最も条件が厳しい箇所を評価点として技術評価を行い、健全性を確認した上で、他のコンクリート構造物にも、使用条件等が代表構造物に内包されていることを踏まえて評価結果を展開している。また、この技術評価においては、評価の入力値となる中性化や塩分浸透、強度を確認するためのコアサンプルによる点検を実施している。
- ・今回の特別点検では、これまで高経年化技術評価においてコアサンプルによる確認がなされていない範囲（遮蔽能力、アルカリ骨材反応）についても、点検を実施している。

2-2 点検項目の詳細

・ (運用ガイド※より)

この確認においては、この組合せごとに、対象の部位の中で点検項目に照らして使用材料及び使用環境条件が最も厳しくなる場所から採取したコアサンプルによる確認をもって、当該組合せに係る確認を行ったものとすることができる。

また、強度・機能に影響を及ぼすこととなる場合は、当該対象の部位に準じた使用材料及び使用環境条件を有する場所から採取したコアサンプルによる確認をもってその確認を代替させることができる。



点検項目に照らして適切な点検方法及び点検箇所(コアサンプル採取箇所)を選定する。

加圧水型軽水炉の点検箇所※

対象のコンクリート構造物	対象の部位	点検項目				
		強度	遮蔽能力	中性化深さ	塩分浸透	アルカリ骨材反応
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	○	○	○	○	○
	内部コンクリート	○	○	○	—	○
	基礎マット	○	—	○	—	○
原子炉補助建屋	外壁	○	○	○	○	○
	内壁及び床	○	○	○	—	○
	使用済み燃料プール	○	—	○	—	○
	基礎マット	○	—	○	—	○
タービン建屋	外壁	○	—	○	○	○
	内壁及び床	○	—	○	—	○
	基礎マット	○	—	○	—	○
取水槽	海中帯	○	—	○	○	○
	干満帯	○	—	○	○	○
	気中帯	○	—	○	○	○
安全機能を有する系統及び機器又は常設重大事故等対処設備に属する機器を支持する構造物	原子炉格納施設内	—	○	—	○	○
	原子炉補助建屋内	—	○	—	○	—
	タービン建屋内 (タービン架台を含む。)	—	○	—	○	—
上記以外の構造物(安全機能を有する構造物又は常設重大事故等対処設備に属する構造物・安全機能を有する系統及び機器又は常設重大事故等対処設備に属する機器を支持する構造物に限る。)	—	○	○	○	○	○

※ 原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」
(2020.3改正)

2-3 点検方法の選定

2-3-1 点検方法選定の考え方

- 以下の考え方に基づき点検項目ごとに点検方法を選定する。
 - 点検項目に適したJIS及び各種学会規格がある。
 - JIS及び各種学会規格を一部変更する場合、変更箇所の妥当性を適切に評価する。
 - 点検項目に適した規格が存在しない場合、最新の知見を踏まえた最適な方法を検討する。

2-3-2 選定した点検方法

点検項目	点検方法	適用	備考
強度	JIS※1 A 1108 : 2018 コンクリートの圧縮強度試験方法	①	
遮蔽能力	JASS 5N※2 T-601 : 2013 コンクリートの乾燥単位容積質量試験方法に準じた方法	②	適用範囲を変更（コアサンプルに適用、試験体の大きさ）
中性化深さ	JIS※1 A 1152 : 2018 コンクリートの中性化深さの測定方法	①	
塩分浸透	JIS※1 A 1154 : 2020 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法	①	
アルカリ骨材反応	コアサンプルの実体顕微鏡観察	③	原子力規制庁報告書※3を参照

※1 日本産業規格

※2 日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事」

※3 原子力規制庁「安全研究成果報告 運転期間延長認可制度及び高経年化対策制度に係る技術的知見の整備に関する研究」(RREP-2018-1004)

2－3－3 遮蔽能力の点検方法の妥当性

- ・遮蔽能力の点検方法の規格としては、フレッシュコンクリートより採取したテストピースを対象とした試験「JASS 5N T-601 コンクリートの乾燥単位容積質量試験方法」があるが、既存のコンクリート構造物から採取したコアサンプルに適用可能という記載はない。



- ・米澤ら（2015）、黒岩ら（2021）の研究によると、既存コンクリート構造物から採取するコアサンプルについても「JASS 5N T-601」に基づく試験方法で乾燥単位容積質量の測定が行えると報告されている。



- ・規格の適用範囲を変更することとし、「JASS 5N T-601 コンクリートの乾燥単位容積質量試験方法」を選定した。

2-3-4 アルカリ骨材反応の点検方法の妥当性

- ・アルカリ骨材反応の状況を確認するために適したJ I S 及び学会規格が存在しないことから、最新知見のひとつである原子力規制庁「安全研究成果報告運転期間延長認可制度及び高経年化対策制度に係る技術的知見の整備に関する研究」(RREP-2018-1004) を参照した。




- ・川内原子力発電所1, 2号炉は、運転開始後約40年間において、アルカリ骨材反応に起因すると判断されるひび割れ等は認められていない。
- ・使用骨材においてモルタルバー法による反応性試験※の結果、有害ではないことを確認している。

※ASTM C227(1981)に基づき1986年、JASS5N T-201(1985)に基づき1987年に実施



- ・コンクリートの健全性に影響を与えるようなアルカリ骨材反応がこれまで発生していないものの、特別点検では広範囲において点検が必要なことを踏まえ、「実体顕微鏡観察」を点検方法として選定した。



コンクリート構造物のASR診断フロー（例）

(安全研究成果報告 運転期間延長認可制度及び高経年化対策制度に係る技術的知見の整備に関する研究(RREP-2018-1004)より)

3. 点検箇所

3-1 選定プロセス

3-1-1 基本的な考え方

～この確認においては、この組合せごとに、対象の部位の中で点検項目に照らして使用材料及び使用環境条件が最も厳しくなる場所から採取したコアサンプルによる確認をもって、当該組合せに係る確認を行ったものとすることができます。

(原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」(2020.3改正) 抜粋)



点検項目ごとに、点検項目に対する劣化メカニズムや影響要素等を踏まえ、コアサンプルが採取可能な部位で使用材料及び使用環境条件が最も厳しくなる場所を選定する。

3-1-2 遮蔽能力の点検箇所の選定プロセス

①影響要因の把握

- 遮蔽能力はコンクリートの単位容積質量の影響を受ける。
- コンクリートの単位容積質量は、使用材料やコンクリート中の水分を逸散させるような熱等の使用環境の影響を受ける。


②使用材料と使用環境条件の影響確認と影響が最も大きい範囲の選定

- 使用材料：使用材料に大きな違いはないが、単位容積質量のわずかな違いに着目する。
- 使用環境：点検方法としてコンクリートの乾燥単位容積質量を確認する方法を選定したことから、熱等のコンクリート中の水分を逸散させるような使用環境の影響がなくなる。

⇒ 建設時の単位容積質量の測定結果が最も小さい範囲を選定する。

③点検箇所の選定

- より水和が進展している箇所（＝コンクリート強度が大きくなっている箇所）は、コンクリート中の自由水がより多く結合水に変化し、乾燥単位容積質量が相対的に大きいことが想定されるため、②で選定した範囲について、リバウンドハンマーによる非破壊試験を数箇所行い、反発度が最も小さい箇所（＝コンクリート強度が小さいと想定される箇所）を点検箇所に選定する。



建設時のコンクリート単位容積質量の事例
(川内1号炉 原子炉格納施設等 外部遮蔽壁)

3-1-3 中性化深さの点検箇所の選定プロセス

①影響要因の把握

- ・中性化は空気環境（二酸化炭素、温度及び湿度）、使用材料及びコンクリート強度の影響を受ける。



温湿度計

②使用材料と使用環境条件の影響確認と影響が最も大きい範囲の選定


- ・使用材料：使用材料に大きな違いはない。
 - ・使用環境：空気環境（二酸化炭素、温度及び湿度）は対象の部位の範囲で大きく異なる。
- ⇒ 約400箇所について空気環境を実測し、環境条件による影響度の値が最も大きい範囲を選定する。



二酸化炭素計測器

③点検箇所の選定

- ・コンクリートの強度が低い箇所は、相対的に単位容積質量が小さく中性化が進行しやすいと想定されるため、②で選定した範囲について、リバウンドハンマーによる非破壊試験を数箇所行い、反発度が最も小さい箇所（＝コンクリート強度が小さいと想定される箇所）を点検箇所に選定する。

環境条件による影響度の確認結果の事例
(川内1号炉 原子炉補助建屋 内壁及び床)

3-1-4 塩分浸透の点検箇所の選定プロセス

①影響要因の把握

- ・ 塩分浸透は構造物へ飛来してくる海からの塩分の量や、使用材料の影響を受ける。



飛来塩分捕集器（ドライガーゼ法）

②使用材料と使用環境条件の影響確認

- ・ 使用材料：使用材料に大きな違いはない。
- ・ 使用環境：構造物へ飛来、付着する塩分の量は構造物が置かれた環境条件に大きく影響を受ける。

③点検箇所の選定

- ・ 大型構造物である原子炉格納施設等の外部遮蔽壁は、飛来塩分を捕集する器具を高さ方向に数箇所設置し、捕集した塩分量が最も多い箇所を点検箇所に選定する。
- ・ その他の部位については、設置環境を踏まえ、表面塩分量測定器を用いて、X線により構造物のコンクリート表面の塩分量を数箇所測定し、測定した塩分量が最も多い箇所を点検箇所に選定する。



表面塩分量測定器（蛍光X線分析計）

3-1-5 アルカリ骨材反応の点検箇所の選定プロセス

①影響要因の把握


- ・アルカリ骨材反応は、反応性骨材、水分及びアルカリ分により反応が生じる事象であり、これに加えて、放射線についても反応の影響が懸念される。

②使用材料と使用環境条件の影響確認

- ・使用材料：使用する骨材は過去に実施した反応性試験により有害ではないことを確認済み。アルカリ分の主な供給元であるセメントに大きな違いはない。
- ・使用環境：水分や塩分等の外部から供給されるアルカリ分及び放射線照射量による環境は大きく異なる。

③点検箇所の選定

- ・放射線の観点で、放射線照射量が最も多い1次遮蔽壁（炉心領域部）を点検箇所に選定する。
- ・外部からのアルカリ供給元として塩分が考えられるため、塩分浸透の点検箇所と同じ位置を点検箇所に選定する。
- ・その他の部位については、実測した空気環境の結果に基づき、水分の供給の観点で、湿度が最も高い位置を点検箇所に選定する。



3-1-6 強度の点検箇所の選定プロセス

・使用材料及び使用環境条件が最も厳しくなる場所を検討

⇒ 強度低下につながる劣化要因は、熱、放射線照射、中性化、塩分浸透等多岐に渡り、合わせて、それぞれの劣化要因に影響を与える使用材料や使用環境条件が複雑に関係するため、強度における点検箇所選定を以下のとおり実施する。

- ①：劣化状況評価における強度に対する劣化要因の影響の有無を対象の部位ごとに検討する。
(例：原子炉格納施設等の内部コンクリート（1次遮蔽壁）は熱の影響を受ける)
- ②：対象のコンクリート構造物の範囲において、強度低下の劣化要因の影響を受け、代表箇所となる可能性がある箇所（劣化状況評価における評価点やその他の特別点検箇所）は、その劣化要因に対する使用材料及び使用環境条件が最も厳しくなる場所であることから、強度の点検箇所に選定する。

対象の部位ごとの主要な劣化要因による強度の点検箇所選定結果の例（原子炉格納施設等、原子炉補助建屋）

対象のコンクリート構造物	対象の部位	劣化要因							選定した点検箇所
		熱	放射線照射	中性化	塩分浸透	アルカリ骨材反応	機械振動	凍結融解	
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	○	○	○	○	○	-	△	塩分浸透の点検箇所 (塩分浸透とアルカリ骨材反応の点検箇所は同じ)
	内部コンクリート	○	○	○	-	○	-	△	熱及び放射線照射の評価箇所（1次遮蔽壁炉心領域部）
	基礎マット	-	-	○	-	○	-	△	アルカリ骨材反応の点検箇所
原子炉補助建屋	外壁	○	○	○	○	○	-	△	塩分浸透の点検箇所 (塩分浸透とアルカリ骨材反応の点検箇所は同じ)
	内壁及び床	○	○	○	-	○	○	△	機械振動の評価箇所（強度・機能に影響を及ぼさない一般部で代替（同一材料、基礎ボルト周辺に準じた環境））
	使用済み燃料プール	-	-	○	-	○	-	△	中性化深さの点検箇所
	基礎マット	-	-	○	-	○	-	△	アルカリ骨材反応の点検箇所

凡例 ○：影響あり、△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でない事象、-：影響なし ■：考慮した劣化要因

3-2 選定結果

(1) 強度の点検箇所

対象のコンクリート構造物	対象の部位	1号炉	2号炉
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	屋外部	屋外部
	内部コンクリート	1次遮蔽壁	1次遮蔽壁
	基礎マット	地下4階弁保護箱室	地下4階弁保護箱室
原子炉補助建屋	外壁	屋外部	屋外部
	内壁及び床	A 非常用ディーゼル発電設備基礎	B 非常用ディーゼル発電設備基礎
	使用済み燃料プール	燃料取扱建屋地下1階使用済み燃料ピット	燃料取扱建屋地下1階使用済み燃料ピット
	基礎マット	地下3階通路上部	地下3階通路上部
タービン建屋	内壁及び床	地上1階タービン架台	地上1階タービン架台
	基礎マット	地下2階タービン架台	地下2階タービン架台
取水槽	海中帯	海水ポンプ室壁、取水ピット床	海水ポンプ室壁、取水ピット床
	干満帯	海水ポンプ室床	海水ポンプ室床
	気中帯	海水ポンプ室壁	海水ポンプ室壁
非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎		埋設部基礎天端	埋設部基礎天端
燃料取替用水タンク基礎		配管トレンチ内	配管トレンチ内



原子炉補助建屋 内壁及び床（2号炉）

(2) 遮蔽能力の点検箇所

対象のコンクリート構造物	対象の部位	1号炉	2号炉
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	屋上部	屋上部
	内部コンクリート	1次遮蔽壁	1次遮蔽壁
原子炉補助建屋	外壁	地下1階洗浄排水蒸発装置室	地下2階通路部
	内壁及び床	地上1階中間階	地下2階通路部



原子炉格納施設等 内部コンクリート（1号炉）

3. 点検箇所

18

(3) 中性化深さの点検箇所

対象のコンクリート構造物	対象の部位	1号炉	2号炉
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	屋内部（アニュラス）	屋内部（アニュラス）
	内部コンクリート	Aループ室外部壁	Aループ室外部壁
	基礎マット	地下4階弁保護箱室	地下3階通路部
原子炉補助建屋	外壁	燃料取扱建屋地下1階屋内部	中間建屋地下2階通路部
	内壁及び床	地下1階ホウ酸タンクポンプ室	地下1階ホウ酸タンクポンプ室
	使用済み燃料プール	燃料取扱建屋地下1階使用済み燃料ピット	燃料取扱建屋地下1階使用済み燃料ピット
	基礎マット	地下3階通路上部	地下3階通路上部
タービン建屋	内壁及び床	地上1階タービン架台	地上1階タービン架台
	基礎マット	地下2階タービン架台	地下2階タービン架台
取水槽	海中帯	海水ポンプ室壁、取水ピット床	海水ポンプ室壁、取水ピット床
	干満帯	海水ポンプ室床	海水ポンプ室床
	気中帯	海水ポンプ室壁	海水ポンプ室壁
非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎		埋設部基礎天端	埋設部基礎天端
燃料取替用水タンク基礎		配管トレーンチ内	配管トレーンチ内



原子炉補助建屋 外壁（2号炉）




(4) 塩分浸透の点検箇所

対象のコンクリート構造物	対象の部位	1号炉	2号炉
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	屋外部	屋外部
原子炉補助建屋	外壁	屋外部	屋外部
取水槽	海中帯	海水ポンプ室壁、取水ピット床	海水ポンプ室壁、取水ピット床
	干満帯	海水ポンプ室床	海水ポンプ室床
	気中帯	海水ポンプ室壁	海水ポンプ室壁
非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎		埋設部基礎天端	埋設部基礎天端
燃料取替用水タンク基礎		屋外部基礎天端	屋外部基礎天端

上：取水槽（1, 2号炉）
下：海水ポンプ室 干満帯（2号炉）

(5) アルカリ骨材反応の点検箇所

対象のコンクリート構造物	対象の部位	1号炉	2号炉
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	屋外部	屋外部
	内部コンクリート	1次遮蔽壁	1次遮蔽壁
	基礎マット	地下4階弁保護箱室	地下4階弁保護箱室
原子炉補助建屋	外壁	屋外部	屋外部
	内壁及び床	地上1階通路部	中間建屋地下3階海水供給管 エリア
	使用済み燃料プール	燃料取扱建屋地下1階使用済み 燃料ピット	燃料取扱建屋地下2階使用済み 燃料ピット
	基礎マット	地下3階通路上部	地下3階通路上部
タービン建屋	内壁及び床	地上1階タービン架台	地上1階タービン架台
	基礎マット	地下2階タービン架台	地下2階タービン架台
取水槽	海中帯	海水ポンプ室壁	海水ポンプ室壁
	干満帯	海水ポンプ室床	海水ポンプ室床
	気中帯	海水ポンプ室壁	海水ポンプ室壁
非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎	埋設部基礎天端	埋設部基礎天端	埋設部基礎天端
燃料取替用水タンク基礎	屋外部基礎天端	屋外部基礎天端	屋外部基礎天端



原子炉格納施設等 外部遮蔽壁（1号炉）

4. 点検結果

4-1 強度の点検結果

点検年月日 1号炉：2021.10.21～2022.9.20
 (コアサンプル採取及び試験実施期間 2020.9.4～2022.2.13)
 2号炉：2022.2.21～2022.9.20
 (コアサンプル採取及び試験実施期間 2020.11.28～2022.7.14)

対象のコンクリート構造物	対象の部位	平均圧縮強度 (N/mm ²)	
		1号炉	2号炉
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	44.7	47.0
	内部コンクリート	43.0	46.8
	基礎マット	36.3	51.0
原子炉補助建屋	外壁	50.4	49.3
	内壁及び床	43.4	29.9
	使用済み燃料プール	34.0	43.0
	基礎マット	51.0	40.8
タービン建屋	内壁及び床	39.7	36.7
	基礎マット	44.7	43.0
取水槽	海中帶	38.5	38.7
	干満帶	29.9	32.0
	気中帶	45.4	43.7
上記以外の構造物	非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎	43.5	41.8
	燃料取替用水タンク基礎	44.0	31.0



強度の点検状況

4-2 遮蔽能力の点検結果

対象のコンクリート構造物	対象の部位	平均単位容積質量 (g/cm ³)		平均乾燥単位容積質量 (g/cm ³)	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	2.303	2.321	2.210	2.223
	内部コンクリート	2.363	2.358	2.261	2.238
原子炉補助建屋	外壁	2.353	2.313	2.262	2.207
	内壁及び床	2.313	2.340	2.213	2.233




遮蔽能力の点検状況
(コアサンプルの乾燥状況)



遮蔽能力の点検状況
(乾燥単位容積質量の測定状況)

4-3 中性化深さの点検結果

対象のコンクリート構造物	対象の部位	平均中性化深さ (mm)	
		1号炉	2号炉
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	8.8	19.2
	内部コンクリート	1.7	1.3
	基礎マット	26.0	33.4
原子炉補助建屋	外壁	42.2	43.3
	内壁及び床	31.9	5.3
	使用済み燃料プール	36.5	14.8
	基礎マット	36.5	30.6
タービン建屋	内壁及び床	27.5	20.4
	基礎マット	10.5	4.0
取水槽	海中帶	2.7	0.5
	干満帶	2.0	0.0
	気中帶	11.5	11.8
上記以外の構造物	非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎	1.9	4.0
	燃料取替用水タンク基礎	28.7	3.4



中性化深さの点検状況


4-4 塩分浸透の点検結果

(1号炉)

対象のコンクリート構造物	対象の部位	平均塩化物イオン濃度 (%)					
		表面からの深さ (mm)	0~20	20~40	40~60	60~80	80~100
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁		0.04	0.02	0.01	0.00	0.00
原子炉補助建屋	外壁		0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
取水槽	海中帶		0.32	0.28	0.22	0.16	0.12
	干満帶		0.57	0.43	0.30	0.25	0.20
	気中帶		0.07	0.08	0.06	0.05	0.05
上記以外の構造物	非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	燃料取替用水タンク基礎		0.02	0.01	0.01	0.01	0.01

(2号炉)

対象のコンクリート構造物	対象の部位	平均塩化物イオン濃度 (%)					
		表面からの深さ (mm)	0~20	20~40	40~60	60~80	80~100
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁		0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
原子炉補助建屋	外壁		0.03	0.01	0.01	0.01	0.01
取水槽	海中帶		0.35	0.31	0.19	0.13	0.09
	干満帶		0.43	0.31	0.25	0.19	0.14
	気中帶		0.08	0.09	0.07	0.06	0.06
上記以外の構造物	非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	燃料取替用水タンク基礎		0.04	0.01	0.01	0.01	0.01



塩分浸透の点検状況
(塩化物イオン量の抽出状況)

4-5 アルカリ骨材反応の点検結果

対象のコンクリート構造物	対象の部位	実体顕微鏡観察結果	
		1号炉	2号炉
原子炉格納施設等	外部遮蔽壁	反応性なし	反応性なし
	内部コンクリート	反応性なし	反応性なし
	基礎マット	反応性なし	反応性なし
原子炉補助建屋	外壁	反応性なし	反応性なし
	内壁及び床	反応性なし	反応性なし
	使用済み燃料プール	反応性なし	反応性なし
	基礎マット	反応性なし	反応性なし
タービン建屋	内壁及び床	反応性なし	反応性なし
	基礎マット	反応性なし	反応性なし
取水槽	海中帶	反応性なし	反応性なし
	干満帶	反応性なし	反応性なし
	気中帶	反応性なし	反応性なし
上記以外の構造物	非常用ディーゼル発電用燃料油貯油槽基礎	反応性なし	反応性なし
	燃料取替用水タンク基礎	反応性なし	反応性なし



アルカリ骨材反応の点検状況
(実体顕微鏡観察の状況)



実体顕微鏡観察による観察写真の例
(川内1号炉 原子炉格納施設等 外部遮蔽壁)

5. まとめ

- コンクリート構造物の特別点検においては、これまでの高経年化技術評価では確認していなかった範囲を含め、使用材料及び使用環境条件が最も厳しい箇所から採取したコアサンプルにより、強度、遮蔽能力、中性化深さ、塩分浸透、アルカリ骨材反応の5つの点検項目について、点検を実施した。
- この点検により、実施時点（運転開始より約40年経過時点）において、コンクリートの健全性に影響を与える劣化は認められなかった。
- 特別点検の実施において得られた様々なデータについては、今後の保全活動に有效地に活用していきたい。
- 今回の特別点検結果をもとに、30年目高経年化技術評価以降の新知見も反映して、40年目高経年化技術評価を実施し、運転期間延長認可申請における劣化状況評価として結果を取りまとめている。