## 平成28年度 第2四半期 指摘事項一覧(事業者の処置結果追記分)

原子力事業所又は原子力施設名:北陸電力(株)志賀原子力発電所

作成責任者 統括原子力保安検査官 新崎 英一

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者回答日	事業者の処置状況
1	平成28年9月9日	新崎	安全・品質保証室	第2回保安検査項目の「不適合管理の実施状況」における下記気付き事項について、改善策を検討し、報告すること。 ①不適合管理会議で審議した事象の原因、管理区分を決定した理由、4M5E*を実施しない理由の記載方法及び不適合管理区分変更方法の改善 ②是正処置管理票において、検討した原因の記載方法と4M5E分析結果との整合性の改善 ③ニューシアへの登録内容の充実 ④ヒヤリ・ハットのデータベースと不適合のデータベースの連携 ⑤人的過誤に係る分析者及び上級管理者を対象とした教育の充実 ※発生した事象について、4M「Man」(人)、「Machine」(設備・機器)、「Media」(作業環境)、「Management」(組織)の視点から要因を抽出し、これらの要因に対して、5E「Education」(教育)、「Engineering」(設備技術)、「Enforcement」(施行管理)、「Example」(事例)、「Environment」(環境)の視点から対策を検討する分析手法。	平成29年3月24日	①不適合管理会議で審議した事象の原因,管理区分を決定した理由,4M5Eを実施しない理由について,不適合報告書に記載することとし,運用している。また,不適合管理区分変更方法について,不適合管理会議において,区分見直しの運用を実施しており,現在,「不適合管理・是正処置・予防処置実施細則」への反映作業を進めている。具体的には,点検の結果,新たな原因が発見され,不適合管理区分を見直す必要が生じた場合は,不適合管理会議で再審議することを明記する。H29.4月改訂予定。②是正処置管理票の記載について,4M5E分析結果を全て記載し,検討結果と整合するように,安全・品質保証室の確認時に指導することにした。 ③ニューシアへの登録内容について,有効な情報となるよう充実を図っている。 ④ヒヤリハットのデータベース(技術伝承データベース)には,技術伝承が必要と判断した不適合も登録しており,キーワード検索によって,関連したヒヤリハットと不適合を纏めては,技術伝承が必要と判断した不適合も登録しており,キーワード検索で可能となっていることから,情報の有効活用が可能となっている。 ⑤人的過誤に係る分析者等を対象とした教育として,根本原因分析の外部研修を受講している。また,現在,4M5E等の分析に関する社内教育の内容を検討しており,H29年度上期中に検討完了予定。

## 平成28年度 第2四半期 指摘事項一覧(事業者の処置結果追記分)

原子力事業所又は原子力施設名:北陸電力(株)志賀原子力発電所

作成責任者 統括原子力保安検査官 新崎 英一

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
2	平成28年9月30日	新崎		9/28に発生した2号機原子炉建屋内への雨水流入事象において、異常事象発生以降の事象の状況、対応体制、対応場所等に関する情報連絡がタイムリーに行われていなかったので、改善策を検討し、報告すること。	平成28年10月6日	・事象発生については、中央制御室で速やかに保安検査官へお伝えし、併せて、水の流入現場へ案内し、状況を確認いただいた。 ・また、その後現場確認を行い、正確な情報収集に努めた後、安全上問題がないかも含め、事象の対応状況の把握をしていたため、情報連絡に遅れが生じた。 ・今後は、現場状況をより速やかに把握するよう努めるとともに、必要な情報について、連絡頻度や連絡内容の充実を図っていく。 ・また、対応体制、対応場所等についての情報連絡が、速やかに行えなかったので、今後は、速やかに連絡を行う。
						・事故・故障等対応体制の発令に関して「事故・故障等対応 要領」上、明確でない部分があったことから、要領を改訂し、 明確化を図った。  1. 発電所長が事故・故障等対応体制を発令する場合の具 体例を明記した。  2. 発電所長が事象の進展に応じて、事故・故障等対応体 制の発令又は、解除の要否を判断することを明記した。