

2-37

- 1. 敷地の断層等の概要
- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要
 - 1.5.1 断層等の活動性評価の考え方
- 1.5.2 断層等と重要な安全機能を有する施設の関係
- 1.5.3 断層等の総合評価

2. 断層

- 2.1 cf断層系の調査・評価
- 2.1.1 cf断層系の分布・性状
- 2.1.2 cf断層系の詳細性状の類似性
- 2.1.3 cf断層系の活動性評価

2.2 dF断層系の調査・評価

2.2.1 dF断層系の分布・性状2.2.2 dF断層系の活動性評価2.3 断層の評価まとめ

3.シーム

- 4. 後期更新世に生じた変状
- 5. まとめ

2.2 dF断層系の調査・評価

第862回審査会合 資料1-1 P.2-38 一部修正

2 - 38

dF断層系の調査・評価の流れ



注2) 海域のdF断層系の断層については、個別の断層名を区別せず に扱うが、本資料では、識別する必要がある場合に限り、dFm1~dF-m4断層として記載する。



2-39

- 1. 敷地の断層等の概要
- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要
 - 1.5.1 断層等の活動性評価の考え方
- 1.5.2 断層等と重要な安全機能を有する施設の関係
- 1.5.3 断層等の総合評価

2. 断層

- 2.1 cf断層系の調査・評価
- 2.1.1 cf断層系の分布・性状
- 2.1.2 cf断層系の詳細性状の類似性
- 2.1.3 cf断層系の活動性評価

2.2 dF断層系の調査・評価

2.2.1 dF断層系の分布・性状

2.2.2 dF断層系の活動性評価 2.3 断層の評価まとめ

3.シーム

- 4. 後期更新世に生じた変状
- 5. まとめ

2 - 40第862回審査会合 2.2.1 dF断層系の分布・性状(1/31) 資料1-1 P.2-40 一部修正 POWER dF断層系の分布及び調査位置 凡 例 耐震重要施設*1 常設重大事故等対処施設*2 断 層(確認部) (cf断層系, sF断層系及びdF断層系) 断 層 (大畑層による伏在部) (sF-2断層系及びdF断層系) ••••• 断層端部があると考えられる区間 (cf断層系及びdF断層系) 断 層 (海底地形による推定部) (sF-1断層) シームS-11層準(FT5-3*3)が 第四系基底面,掘削面等に 現れる位置 シームS-10が第四系基底面. 掘削面等に現れる位置 注1) 断層の分布はT.P.-14mにおける位置。 注2) 本図のシームS-11層準(FT5-3*3)の位置は、 平成30年5月末時点の掘削面の地質データに基づいて示した。 注3) dF断層系を確認したボーリング等の調査位置はP.2-45参照。 注4) dF断層系については、陸域では見掛けの最大鉛直変位量が10m以 上のものを「主要な断層」,見掛けの最大鉛直変位量が10m未満のも のを「その他の断層」として区分、海域では「海域のdF断層系」として 区分。 dF断層系は、陸域の主要な断層(dF-a~c)及び その他の断層(df-1~5)の計8条並びに海域の dF断層系から成り.原子炉建屋設置位置より北側 の陸域及び北西側の海域に分布する。 これら断層は、陸域では主にENE-WSW走向で、敷 地西側の海域(以下「西側海域」という。)では主に 0 ■ で示す箇所は, 商業機密あるいは防護上の観点 200m NE-SW走向で分布する。 から公開不可としているもので、白抜きとしてあります。 dF断層系の諸元*4 dF断層系は、重要な安全機能を有する施設の基 変位 最大 見掛けの最大 礎地盤に分布しないことから、第四条に関する検 断層名 確認位置 走向 傾斜 破砕幅*5 センス 根 拠 変位量 討を行う。 ボーリング 南側落下 鉛直 ボーリングによる断面図 dF-a E-W 41° S 15cm 110m 主要な *1:設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設(間接支持構造物) 80° S 鉛直 ボーリングによる断面図 dF-b ボーリング ほぼE-W 南側落下 15m 6cm を含む)。 断層 ボーリングによる断面図 ボーリング N2° ∼88° E 36° ~79° SE 南側落下 鉛直 45m dF-c 19cm *2:設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防 止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 df-1 ボーリング N60° ~70° E 45° S 鉛直 3.6m ボーリングによる断面図 密着 南側落下 陸 (特定重大事故等対処施設を除く)。 域 補足調査坑,ボーリング N59° E~87° W 64° ~83° N 南側落下 鉛直 5.1m ボーリングによる断面図 df-2 25cm *3:シームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名。 その他 補足調査坑、トレンチ、ボーリング ボーリングによる断面図 df-3 N58° E~78° W 58° ~83° N 24cm 南側落下 鉛直 2.4m *4:各ボーリング等における断層性状一覧表については補足説明資料P.3-2 の断層 ~P.3-5参照。 鉛直 補足調査坑の地層分布 df-4 補足調査坑 N75° ∼86° F 78° ~90° N 4cm 南側落下 1.1m *5: シルト岩中では、断層面は密着し破砕部は認められない又は破砕部は df-5 ボーリング ほぼE-W 80° ~85° S 密着 南側落下 鉛直 6m ボーリングによる断面図 薄い傾向有り。酸性凝灰岩が接する部分では、破砕部は厚い傾向有り。 海域のdF断層系 ボーリング、トレンチ 南側落下 鉛直 25m ボーリングによる断面図 (補足説明資料P.3-45~P.3-51参照) N4° W∼41° E 55° ~76° SE. 72° W 70cm



2-41



dF-a断層は、見掛けの鉛直変位量が約110mと最大で、地質構造を大きく規制し、dF断層系のうち最も北側に分布する。dF-b及びdF-c断層は、深部でdF-a断層に収れんすると判断される。
 その他の断層は見掛けの最大鉛直変位量が約1m~約6mで、主要な断層に収れんすると判断される。

• dF断層系(dF-a~c, df-1~5)は、すべて南側落下の変位センスを示し、分布及び変位センスの共通性から同じ断層系として分類される。

• 大間層中の鍵層(PT-1~3及びAT-17)の分布は、原子炉建屋直下とデイサイト分布域で大きく異なり、dF断層系を境にデイサイト分布域では上方に変位した分布を示す。さらに、深部の鍵層の酸性凝灰岩のAT-25には変位が認められないことから、dF断層系はデイサイトの下方には延びないと判断される(補足説明資料P.3-7~P.3-14参照)。



第862回審査会合 資料1-1 P.2-43 一部修正

POWER

2-43

<u>分布・性状[陸域](3/7):主要な断層(dF-a断層)の性状・変位センス</u>



位置図(水平断面図) 100m P-3孔 T.P. S Ν df-3 Qt-al (m) 0 -S-9 df-5 S-7 dF+c S-6 S-4 0h-tcg dF-a S-3 大畑層 -50 断層観察箇所 df-2 大間層軽石凝灰岩 -100 大間層 シルト岩 -150-位置図(鉛直断面図)



深度61.05m 断層面の傾斜約70°

CT画像(鉛直断面):深度61.00m~61.20m(左:複合面構造とせん断センス,右:元画像) 注) N, S方位は地質解釈による。

 Y : dF-a断層の主せん断面

 P : 細粒化した軽石の伸長・配列方向

 R₁: Yに対してPとは反対方向に斜交し, Pを切断する面

【P-3孔】



• P-3孔のコアのCT画像及び地質断面によると、dF-a断層の変位センスは南側落下(正断層センス※)と判定される。

• 本孔の断層面は密着し,破砕物質や粘土質物質は認められない(破砕物質や粘土が確認されるものについては,補足説明資料P.3-16~P.3-26を参照)。

※: dF断層系の傾斜方向と変位センスとの関係については、補足説明資料P.3-27参照。



• 補足調査坑のブロック試料の研磨片及び薄片によると、df-3断層の変位センスは南側落下(逆断層センス※)と判定される。

• 断層面は密着又はフィルム状の粘土質物質を挟在する。

※: dF断層系の傾斜方向と変位 センスとの関係については、 補足説明資料P.3-27参照。

2-44



第862回審査会合 資料1-1 P.2-45 一部修正



<u>分布・性状[陸域](5/7):陸域の分布(1/3)分布平面図</u>





陸域の調査範囲において, ボーリング等で確認した断層の位置, 方向等に基づき地質構造を検討したうえで, 2つの南北方向の地質鉛直断面(X1-X1', X2-X2')を作成して, dF断層系の深度方向の分布を検討する。

- ・西側のX1-X1'断面では、dF-c断層及びdf-5断層はdF-a断層に、df-3断層はdf-2断層に収れんする分布を示す。
- 東側のX2-X2' 断面では、dF-b断層はdF-a断層に、df-1~3断層はdF-c断層に収れんする分布を示す。
- dF-a断層は、X1-X1'断面で見掛けの鉛直変位量が最大(約110m: P.2-42参照)を示し、地質構造を大きく規制し、dF断層系のうち最も北側に分布する。

2.2.1 dF断層系の分布・性状(8/31)





2 - 47

<u>分布・性状[陸域](7/7):陸域の分布(3/3)まとめ</u>

断層名※	見掛けの最大 鉛直変位量	分布平面図での 分布の連続性	陸域の各断層の水平方向の分布 (P.2-45, 2-46及び補足説明資料P.3-2~P.3-5参照)
dF−a	110m	収れんしない	 ・陸域東部~西部の11孔(Ⅵ-前, R-110, RR-221, X1-X1'断面4孔, X2-X2'断面4孔)で, 最も北側に分布を確認。 ・他の断層に収れんせず, 連続性が良い。 ・見掛けの鉛直変位量が最大で地質構造を大きく規制する(P.2-42, 2-46参照)。
dF-b	15m	dF-aに収れん	 ・陸域東部~中部の4孔(R-110, R-304, RR-107, RR-221)で, dF-a断層の南側に分布を確認。 ・西側は, P-3孔に分布しないことから, dF-a断層に収れんすると判断される。 ・東側は, X2-X2'断面図の深部でdF-a断層に収れんすることから, 西側と同様にdF-a断層に収れんすると推定される。
dF-c	45m	収れんしない	 ・陸域東部及び西部の2孔(P-2, Ⅵ-ⅲ)等でdF-a断層の南側に,陸域中部の3孔(BF-2, RR-304, RR-305)でdF-b断層の南側に分布を確認。 ・他の断層に収れんせず連続性が良い。
df–1	3.6m	dF-cに収れん	 ●陸域中部の2孔(BF-2, RR-304)で, dF-c断層の北側に分布を確認。 ●西側のP-2孔及び東側のBF-3孔に分布しないことから, dF-c断層に収れんすると判断される。
df-5	6m	dF-cに収れん	 ・陸域西部のRR-218孔で, dF-c断層の南側に分布を確認。 ・西側は,海域のS-618孔及びS-702孔に分布しないことから,おおむね陸域でdF-c断層に収れんすると判断される。 ・東側は,RR-305孔等に分布しないことから,dF-c断層に収れんすると判断される。
df-2	5.1m	収れんしない	 ・陸域西部の2孔(P-1, IT-64)でdf-5断層の南側に,陸域東部~中部の3孔(BF-2, BF-3, BF-6)及び補足調査坑(3箇所)でdF-c断層の南側に分布を確認。 ・他の断層に収れんせず,連続性が良い(東端はBF-4孔に分布しないことを確認)。
df-3	2.4m	収れんしない	 ●陸域東部~西部の3孔(RR-305, BF-6, IT-64)及び補足調査坑・トレンチ(4箇所)で, df-2断層の南側に分布を確認。 ●他の断層に収れんせず, 連続性が良い(東端はBF-4孔に分布しないことを確認)。
df-4	1.1m	限定的に分布	 ●陸域東部の補足調査坑(TM-5, TM-9)で分布を確認。 ●西側のBF-5孔及び東側のBF-6孔に分布しないことから,陸域東部の補足調査坑付近に分布が限定される。

原子炉建屋設置位置より北側の陸域において、dF断層系(dF-a~c, df-1~5)は主にENE-WSW走向で分布し、深部で収れんする分布を示す。dF断層系(dF-a~c, df-1~5) はすべて南側落下の変位センスを示し、分布及び変位センスの共通性から同じ断層系として分類される。dF断層系の各断層について、陸域の調査範囲の分布平面図等から、 陸域での水平方向の分布を検討した。

• dF-b断層はdF-a断層に収れんし、df-1及びdf-5断層はdF-c断層に収れんする。df-4断層は陸域東部に分布が限定される。

•dF-a, dF-c, df-2及びdf-3の4断層は、他の断層に収れんせず連続性良く分布する。このうちdF-a断層は、地質構造を大きく規制し、dF断層系のうち最も北側に分布する。



(余白)

2.2.1 dF断層系の分布・性状(9/31)

0

コメントNo.S2-141

第862回審査会合 資料1-1 P.2-49 一部修正



<u>海域のdF断層系の検討(1/22):検討方針(1/2)</u>





<u>海域のdF断層系の検討(2/22):検討方針(2/2)</u>

西側海域に分布する断層のうち,陸域のdF断層系の延長上にある断層については,その走向・傾斜や変 位センスの全体的傾向が陸域のdF断層系と同じであることから,dF断層系に分類され,海域のdF断層系と して一括して取り扱う。海域のdF断層系として扱う考え方について,下記の1)~3)の手順で検討する。

<u>1) 陸域のdF断層系の分布・性状の特徴(P.2-51~P.2-56参照)</u>

陸域のdF断層系のうち,見掛けの鉛直変位量が大きく連続性の良いdF-a, c断層を代表として,分布・性状の特徴(①変位センス,②傾斜方向,③深部への連続性)を整理する。

2)海域のdF断層系の分布・性状の特徴(P.2-58~P.2-68参照)

海域のdF断層系の分布・性状の特徴(①変位センス, ②傾斜方向, ③深部への連続性)を整理し, 上記1)の陸域のdF断層系の分布・性状の特徴(①~③)と比較することにより, 同様の特徴を有することを確認する。

3) 海域のdF断層系とsF断層系の区別(P.2-69, 2-70, 補足説明資料P.4-2, 4-17参照)

敷地の北側の陸域にはdF断層系が、その西側海域にはsF断層系と海域のdF断層系が分布する。海域のdF断層系はsF断層系とは変位センスが異なること等から、別の断層系として区別されることを説明する。

2.2.1	dF断層系の分布・	・性状(11/31)
-------	-----------	------------



<u>海域のdF断層系の検討(3/22):1)陸域のdF断層系の分布・性状の特徴(1/6)</u> 検討方針

陸域のdF断層系のうち,見掛けの鉛直変位量が大きく連続性の良いdF-a, c断層を代表として,下表に示す検討箇所において,分布・性状の特徴(①変位センス,②傾斜方向,③深部への連続性)を整理する。

ᄷᆉᇽᄺᄆ	検討箇所			
快討項日	鉛直断面・ボーリング	ボーリングコアCT画像		
①変位センス	X1-X1'断面, X2-X2'断面 (P.2-52参照)	X1-X1 [′] 断面上のP-3孔, RR-218孔 ^(P.2-53, 2-54参照)		
②傾斜方向	X1-X1'断面, X2-X2'断面 (P.2-52参照)	—		
③深部への連続性	X-X [′] 断面 (P.2-55, 補足説明資料P.3-7 ~P.3-14参照)	—		



第862回審査会合 資料1-1 P.2-46 一部修正

POWER

2-52

<u>海域のdF断層系の検討(4/22):1)陸域のdF断層系の分布・性状の特徴(2/6)</u>

<u>①変位センス・②傾斜方向[X1-X1', X2-X2'断面]</u>



陸域のdF断層系のうち,見掛けの鉛直変位量が大きく(P.2-40参照),連続性の良いdF-a,c断層について,2つの南北方向の地質鉛 直断面(X1-X1',X2-X2')に基づいて,変位センス及び傾斜方向を整理する。

- ボーリングコアで確認したdF-a, c断層には、地層分布に基づき地層の欠損が認められるため正断層センスである。
- 群列ボーリングで確認した断層の連続性により南傾斜を示すことから, dF-a, c断層は南側落下の正断層である。
- なお, dF断層系は, 地下深部で収れんし, すべて南側落下の変位センスを示すことから, dF-b断層及びdf-1~5断層を含め, 分布 及び変位センスの共通性から同じ断層系として分類される(P.2-47参照)。



• したがって, CT画像による変位センスは南側落下の正断層を示し, 地質断面(X1-X1', X2-X2') で示される南側落下の正断層センス(P.2-52参照)に整合的である。

CT画像(鉛直断面):深度61.0m~61.2m付近 (上:解釈線なし、下:解釈線有り) CT画像(水平断面):深度61.05m付近 (上:解釈線なし,下:解釈線有り)



• CT画像(水平断面)によると、複合面構造は不明瞭で横ずれ成分は認められない。

●したがって、CT画像による変位センスは南側落下の正断層を示し、地質断面(X1-X1', X2-X2')で示される南側落下の正断層センス(P.2-52参照)に整合的である。

2 - 54

2.2.1 dF断層系の分布・性状(15/31)



<u>海域のdF断層系の検討(7/22):1)陸域のdF断層系の分布・性状の特徴(5/6)</u>



dF断層系を横断する方向の地質鉛直断面図(南北方向X-X')により、大間層中の地層分布に基づいてdF断層系の深部への連続性を整理する。 • X-X'断面では、dF断層系は深部で収れんし、断層の下方延長部のT.P.-300m付近に分布する大間層中の酸性凝灰岩のAT-25に変位は認められな いことから、dF断層系はT.P.-300m付近より深部には連続しないと判断される(補足説明資料P.3-7~P.3-14参照)。 2-55

POWER





<u>海域のdF断層系の検討(8/22):1)陸域のdF断層系の分布・性状の特徴(6/6)</u> まとめ

陸域のdF断層系の分布・性状の特徴は、代表としたdF-a, c断層の検討箇所の地質断面及び ボーリングデータから、下表のとおり、①変位センスは正断層・南側落下、②傾斜方向は南傾斜、 及び③T.P.-300m付近より深部には連続しない、と判断されることを確認した。

なお,陸域のdF断層系は,dF-b断層及びdf-1~5断層も含めて,分布及び変位センスの共通性から同じ断層系として分類される(P.2-47参照)。

	検討	箇所	陸域のdF断層系 (dF-a,c断層)の特徴	
() 快討項日	鉛直断面・ボーリング	ボーリングコアCT画像		
①変位センス	X1-X1 [′] 断面, X2-X2′断面 (P.2-52参照)	X1-X1 [*] 断面上のP-3孔, RR-218孔 (P.2-53, 2-54参照)	●正断層 ●南側落下	
②傾斜方向	X1-X1'断面, X2-X2'断面 (P.2-52参照)	_	●南傾斜(約42°~約80°)※	
③深部への連続性	X-X [′] 断面 (P.2-55, 補足説明資料P.3-7 ~P.3-14参照)	—	 •T.P300m付近より深部には 連続しない 	



(余白)

2.2.1 dF断層系の分布・性状(17/31)



<u>海域のdF断層系の検討(9/22):2)海域のdF断層系の分布・性状の特徴(1/11)</u> 検討方針

海域のdF断層系の分布・性状[※]の特徴(①変位センス,②傾斜方向,③深部への連続性)を整理し, 1)の陸域のdF断層系の分布・性状の特徴(①~③)(P.2-56参照)と比較することにより,海域のdF断 層系は陸域のdF断層系と同様の特徴を有することを確認する。

승리표미	検討箇所			
快討項日	鉛直断面・ボーリング	ボーリングコアCT画像		
①変位センス	3孔のボーリング地質断面 (P.2-60参照)	左記断面上のS-601孔, S-602孔 (P.2-63~P.2-66参照)		
	反射法深度断面(解釈図) (P.2-62参照)	—		
②傾斜方向	3孔のボーリング地質断面 (P.2-60参照)			
	反射法深度断面(解釈図) (P.2-62参照)			
③深部への連続性	反射法深度断面(解釈図) (P.2-67参照)	—		

※: 海域のdF断層系の断層(dF-m1~dF-m4断層)は、同様の分布・性状の特徴を有する(P.1-33、補足説明資料P.3-2~P.3-5参照)。



特徴を有する(P.1-33. 補足説明資料P.3-2~P.3-5参照)。







注2) 深度断面図上で解釈される地質境界と地質柱状図の地質境界とのズレは、投影等の影響によるものである。

注3) CDP470~600付近の大間層上面の形状は、ボーリングの投影距離、反射面形状等を考慮して一部修正した。

注4) 海域のdF断層系の断層については、個別の断層名を区別せずに扱うが、図面上、識別する必要がある場合に限り、dF-m1断層として記載する。 注5) sF-1断層及びsF-2-1断層は海域のdF断層系の断層(dF-m1断層)とは、分布及び変位センスが異なり、別の断層系として分類される(P.2-69, 2-70参照)ことから、本検討の対象外である(sF断層系については、「軟地周辺の地質・地質構造」において審議中)。



^{5。}↓ したがって, コア観察及びCT画像による変位センスは南側落下の正断層センスが卓越すると判定され, 3孔のボーリング地質断面で示される南側落下の正断層センス(P.2-60参照)に整合的である。



で正断層センスの複合面構造(P, R1)が明瞭に認められ、CT画像(水平断面)で横ずれ成分は認められないことから、正断層センスが卓越すると判定される。







注1) 保険断面図上で解釈される地質境界と地質症状図の地質境界とのズレは、投影等の影響によるものである。

注3) CDP470~600付近の大間層上面の形状は、ボーリングの投影距離、反射面形状等を考慮して一部修正した。

注4) 海域のdF断層系の断層については、個別の断層名を区別せずに扱うが、図面上、識別する必要がある場合に限り、dF-m1断層として記載する。 注5) sF-1断層及びsF-2-1断層は海域のdF断層系の断層(dF-m1断層)とは、分布及び変位センスが異なり、別の断層系として分類される(P.2-69, 70参照)ことから、本検討の対象外である(sF断層系については、「敷地周辺の地質・地質構造」において審議中)。





海域のdF断層系(dF-m1~dF-m4断層)は、同様の分布・性状の特徴を有する(P.1-33、補足説 明資料P.3-2~P.3-5参照)ことから、同じ断層系に分類される。これらのうち、海域のdF断層系の断 層(dF-m1, dF-m2断層)の検討箇所の地質断面及びボーリングデータから、下表のとおり、①変位 センスは正断層・南側落下及び②傾斜方向は南傾斜と判断され、また③おおむね深度約300mより 深部には連続しないと考えられることから、海域のdF断層系は、陸域のdF断層系と同様の特徴を 有することを確認した。

쓰러표미	検討箇	海域のdF断層系		陸域のdF断層系		
(鉛直断面・ボーリング	ボーリングコアCT画像	(dF-m1, dF-m2断層)の特徴		(dF-a, c断層)の特徴 (P.2-56参照)	
①変位センス	3孔のボーリング地質断面 (P.2-60参照)	左記断面上のS-601孔, S-602孔 (P.2-63~P.2-66参照)	●正断層 ●南側落下		●正断層 ●南側落下	
	反射法深度断面(解釈図) (P.2-62参照)	—				
②傾斜方向	3孔のボーリング地質断面 (P.2-60参照)		南傾斜 (約55°~約74 [°]) [※]		南傾斜 (約42°~約80°)	
	反射法深度断面(解釈図) (P.2-62参照)					
③深部への連 続性	反射法深度断面(解釈図) (P.2-67参照)	_	•おおむね深度約300mより深部には連続しない		 T.P300m付近より深部には連続しない 	

※: 海域のdF断層系(dF-m1, dF-m2断層)の傾斜角のうち,約55°は反射法深度断面(解釈図)での読取りに基づくもの(P.2-62参照)であり,約74°は3孔のボー リングによる3点の確認標高から求めたもの(P.2-60参照)である。なお,断層の概要一覧表(P.1-33参照)の傾斜は,ボーリング等による確認データである。

2 - 68

コメントNo.S2-141







2 - 70

<u>海域のdF断層系の検討(21/22):3)海域のdF断層系とsF断層系の区別(2/2)</u> 検討結果

<u>検討結果</u>

按封西口	街道の上町岡内	sF断層系(共役断層)			
快討項日	単長 Or 西 配 光	sF-2断層系	(参考)sF−1断層		
①変位センス (条線)	(ボーリングコアでは断層面が密着あるいはコア性状の不良等により, 条線データの取得が困難なことから, ②の複合面構造に基づいて変位 センスを評価)	掘削面地質観察から, 条線はおおむね水平~10°Sの伏角でほぼ水平で あり, 横ずれセンスを示す。(補足説明資料P.4-2, 4-3参照)。	条線はほぼ水平で, 横ずれセンスを示す。		
②変位センス (複合面構造)	以下の複合面構造の観察から、南側落下の正断層センスが卓越する と判定される(P.2-63~P.2-66参照)。 ・ 鉛直方向のCT画像で、南側落下の明瞭な正断層センスを示す。 ・ 水平方向のCT画像では、横ずれ成分はほとんど認められない。僅 かに左横ずれ成分を伴う箇所があるがPとR ₁ の交角が小さく、近傍 ボーリングではほとんど認められないことから局所的な横ずれ成分 と判断され、正断層センスが卓越すると判定される。	以下の複合面構造の観察から、左横ずれセンスと判定される(補足説明資 料P.4-4~P.4-15参照)。 • 水平方向の掘削面、CT画像及び薄片で、明瞭な左横ずれセンスを示す。 • 鉛直方向のCT画像及び薄片では、断層面が湾曲し明瞭な複合面構造は 認められず、鉛直成分の変位センスは認められない。	複合面構造から, 右 横ずれセンスと判定 される。		
③地質構造解釈 (sF-1断層と の関係)	以下の分布・変位センスの特徴等から、sF-2断層系(sF-1断層の共 役断層と推定)との関係はないと判断される。 • 平面的にsF-1断層との交角は高角で沖合に向かって離れること (P.2-69参照)から、地質構造的な関連は考えにくい。 • 正断層センスが卓越し、sF断層系(共役断層)の横ずれセンスとは異 なる。	以下の分布・変位センスに基づく地質構造的特徴と応力場との関係から, sF-1断層の共役断層と推定される(補足説明資料P.4-17~P.4-19参照)。 • 平面的にsF-1断層との交角は約30°(sF-2-1断層)であり,高角傾斜で 近接して分布する。 • sF-1断層は右横ずれ,sF-2断層系は左横ずれの変位センスを示し, NNE-SSWの水平最大主応力軸の応力場による共役断層と推定される。	I		
④見掛けの変位 が生じる理由	水平断面(P.2-69参照)で左横ずれに見えるのは、断層系の走向が主 にNE-SWであり、南西へ緩く傾斜する地層が南側落下の正断層センス で変位することにより、見掛け上、左横ずれを呈するためである。	鉛直断面(補足説明資料P.4-19参照)で東側落下の正断層に見えるのは、 断層系の走向が主にNNE-SSWであり、南へ緩く傾斜する地層が左横ずれ センスで変位することにより、見掛け上、東側落下を呈するためである。	見掛け上, 西側落下 の正断層に見えるが, これは右横ずれセン スの変位によるもの である。		

海域のdF断層系はsF-2断層系に近接することから、sF断層系の変位センス等の特徴を整理して海域のdF断層系と比較した(表参照)。その結果は以下のとおりである。

 海域のdF断層系は、南側落下の明瞭な正断層センスを示し、横ずれ成分はほとんど認められず、局所的に僅かに左横ずれ成分を伴う程度であることから、正断層センスが 卓越すると判定される。

• sF-2断層系は,条線はほぼ水平で明瞭な左横ずれセンスを示し,鉛直成分の変位センスは認められないことから,左横ずれセンスと判定される。

•海域のdF断層系は、分布・変位センスに基づく地質構造的特徴等からsF-2断層系(sF-1断層の共役断層と推定)との関係はないと判断される。

したがって、海域のdF断層系は正断層センスが卓越するのに対してsF-2断層系は左横ずれセンスであり変位センスが異なること、海域のdF断層系は分布・変位センスに基づ く地質構造的特徴等からsF-2断層系(sF-1断層の共役断層と推定)との関係はないと判断されることから、海域のdF断層系とsF-2断層系は別の断層系として区別される。



<u>海域のdF断層系の検討(22/22):まとめ</u>

1) 陸域のdF断層系の分布・性状の特徴

陸域のdF断層系のうち,鉛直変位量が大きく連続性の良いdF-a, c断層は,変位センスが正断層・南側落下, 傾斜方向が南傾斜(約42°~約80°)である。dF断層系は,南北方向のX-X'断面で下方延長部のT.P.-300m 付近の地層に変位はなく,深部に連続しないと判断される。なお,陸域のdF断層系は,dF-b断層及びdf-1~5 断層を含めて同じdF断層系として分類される。

2) 海域のdF断層系の分布・性状の特徴

海域のdF断層系は,変位センスが正断層・南側落下,傾斜方向が南傾斜(約55°~約74°)であり,反射法 深度断面(解釈図)でおおむね深度約300mより深部に連続しないと考えられる。これらのことから,海域のdF断 層系は陸域のdF断層系と同様の特徴を有することを確認した。

3) 海域のdF断層系とsF断層系の区別

海域のdF断層系は、sF断層系のうちsF-1断層とは分布・変位センスの違いから異なる断層と判断されるが、 sF-2断層系に近接することからsF-2断層系の変位センス等の特徴を整理して比較した。海域のdF断層系は正 断層センスが卓越するのに対してsF-2断層系は左横ずれセンスであり変位センスが異なること、海域のdF断層 系は分布・変位センスに基づく地質構造的特徴等からsF-2断層系(sF-1断層の共役断層と推定)との関係はな いと判断されることから、海域のdF断層系とsF-2断層系は別の断層系として区別される。

上記1)~3)の検討により、海域のdF断層系は、正断層・南側落下の変位センス、南傾斜、深度約300mより深部 に続かない、という特徴が陸域のdF断層系と共通であること、近傍に分布するsF-2断層系とは変位センスが異な ること等から、陸域のdF断層系と同じ断層系に分類される。







<u>まとめ</u>

【分布】

- dF断層系は、陸域ではdF-a~c及びdf-1~5断層が主にENE~WSW走向で、西側海域で は海域のdF断層系が主にNE-SW走向で分布する。
- 陸域の深部では、主要な断層であるdF-b及びdF-c断層はdF-a断層に収れんし、その他の断層は主要な断層に収れんする。

【変位センスと見掛けの鉛直変位量】

• すべて南側落下の変位センスを示し、見掛けの鉛直変位量は1.1m~110mである。

【性状】

• 明瞭な断層面が認められ、断層面沿いに粘土を伴う破砕部が見られることが多い。



陸域の深部で収れんするdF-a~c断層及びdf-1~5断層並びに海域のdF断層系は,いずれも走向 及び変位センス(南側落下)の全体的傾向が共通であることから,同じ断層系の断層に分類される



(余白)



2-74

- 1. 敷地の断層等の概要
- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要
 - 1.5.1 断層等の活動性評価の考え方
- 1.5.2 断層等と重要な安全機能を有する施設の関係
- 1.5.3 断層等の総合評価

2. 断層

- 2.1 cf断層系の調査・評価
- 2.1.1 cf断層系の分布・性状
- 2.1.2 cf断層系の詳細性状の類似性
- 2.1.3 cf断層系の活動性評価

2.2 dF断層系の調査・評価

2.2.1 dF断層系の分布・性状

2.2.2 dF断層系の活動性評価

2.3 断層の評価まとめ

3.シーム

- 4. 後期更新世に生じた変状
- 5. まとめ





2 - 75

<u>活動性評価の方針</u>

〔代表断層の選定〕

- •dF断層系は南側落下の変位センスを示す(2.2.1章参照)ことから,鉛直変位が卓越するdF断層系の活動性評価にあたっては,鉛直変位量に基づいて断層規模を比較し,代表断層を選定する。
- •dF断層系のうち,見掛けの鉛直変位量が最大(約110m)のdF-a断層を活動性評価の代表断層と する(P.2-76参照)。

〔上載地層法による活動性評価〕

- 敷地北側の2つの断面(x1-x1', x2-x2')上のボーリングにより、dF-a断層とそれを覆う大畑層との関係から、上載地層法によりdF断層系の活動性を評価する(dF-a断層と大畑層基底面との関係の評価はP.2-78~P.2-82、dF-a断層の想定延長部付近の大畑層の性状の評価はP.2-83~P.2-86、大畑層中の褐色礫の分布・性状はP.2-88~P.2-90参照)。
- •なお、補足調査坑及びトレンチにおいて上載地層法で評価したdf-2、3断層についても、dF-a断層と同様の活動性であることを示す(df-2断層はP.2-92~P.2-96、df-3断層はP.2-97、2-98参照)。

2 - 76第862回審査会合 2.2.2 dF断層系の活動性評価(2/24) 資料1-1 P.2-57 一部修正 POWER 代表断層の選定 凡 例 耐震重要施設*1 常設重大事故等対処施設*2 断 層(確認部) (cf断層系, sF断層系及びdF断層系) 断 層 (大畑層による伏在部) (sF-2断層系及びdF断層系) 断層端部があると考えられる区間 (cf断層系及びdF断層系) 断 層(海底地形による推定部) (sF-1断層) シームS-11層準(FT5-3*3)が 第四系基底面,掘削面等に 現れる位置 シームS-10が第四系基底面, 掘削面等に現れる位置 注1) 断層の分布はT.P.-14mにおける位置。 注2) 本図のシームS-11層準(FT5-3*3)の位置は、 平成30年5月末時点の掘削面の地質データに基づいて示した。 注3) dF断層系を確認したボーリング等の調査位置はP.2-45参照。 注4) dF断層系については、陸域では見掛けの最大鉛直変位量が10m以 上のものを「主要な断層」,見掛けの最大鉛直変位量が10m未満のも のを「その他の断層」として区分、海域では「海域のdF断層系」として 区分。 dF断層系のうち、見掛けの鉛直変位量 が最大(約110m)のdF-a断層を活動性 評価の代表断層とする。 0 □□ で示す箇所は,商業機密あるいは防護上の観点 200m から公開不可としているもので、白抜きとしてあります。 dF断層系の諸元*4 活動性評価の代表断層 変位 最大 見掛けの最大 断層名 確認位置 走向 傾斜 センス 根 拠 破砕幅 変位量 ボーリングによる断面図 ボーリング 41° S 鉛直 dF-a E-W 15cm 南側落下 110m *1:設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設(間接支持構造物 主要な を含む)。 ボーリング 80° S 鉛直 ボーリングによる断面図 dF-b ほぼE-W 南側落下 15m 6cm 断層 *2:設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防 ボーリングによる断面図 dF-c ボーリング N2° ∼88° E 36° ~79° SE 南側落下 鉛直 45m 19cm 止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 df-1 ボーリング N60° ~70° E 45° S 密着 南側落下 鉛直 3.6m ボーリングによる断面図 (特定重大事故等対処施設を除く)。 陸 *3:シームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名。 域 補足調査坑. ボーリング N59° E~87° W 64° ~83° N 南側落下 鉛直 5.1m ボーリングによる断面図 df-2 25cm *4:各ボーリング等における断層性状一覧表については補足説明資料P.3-2 その他 鉛直 ボーリングによる断面図 df-3 補足調査坑, トレンチ, ボーリング N58° E~78° W 58° ~83° N 24cm 南側落下 2.4m ~P.3-5参照。 の断層 補足調査坑 鉛直 1.1m 補足調査坑の地層分布 df-4 N75° ~86° E 78° ~90° N 4cm 南側落下 df-5 ボーリング ほぼE-W 80° ~85° S 密着 南側落下 鉛直 6m ボーリングによる断面図 ボーリングによる断面図 海域のdF断層系 ボーリング、トレンチ 55° ~76° SE. 72° W 南側落下 鉛直 25m N4° W∼41° E 70cm



100m

. . . .

ボーリング位置図(T.P.-14m水平断面図)

敷地北側の2つの断面(x1-x1', x2-x2')上のボーリングにおいて, dF-a断層を不整合に覆う大 畑層の基底面の形状と、dF-a断層の想定延長部付近の大畑層の性状を調査した。

2.2.2 dF断層系の活動性評価(4/24)

第862回審査会合 資料1-1 P.2-58 再掲

<u>上載地層法による活動性評価(2/21):dF-a断層と大畑層の関係(2/14):</u>



• 敷地北側の2つの断面(x1-x1', x2-x2')上のボーリングにより,主要な断層(dF-a~c)とそれらを不整合に覆う大畑層の基底面の交点付近の形状を調査した。

- 代表断層のdF-a断層は、南側落下の変位センス(見掛けの最大鉛直変位量約110m)を示すが、大畑層の基底面には南側落下の形状は認められないこと(dF-b, c断層も同様)、dF-a断層の延長部の大畑層内には断層を示唆する性状は認められないこと(P.2-79~P.2-86及び補足説明資料P.3-54~P.3-69参照)から、大畑層堆積以降の活動はないと判断され、上載地層法により後期更新世以降の活動はないと判断される。
- ・ なお, その他の断層(df-1~5)についても, 補足調査坑及びトレンチで直接確認した結果, df-2, 3断層が大畑層の基底面に変位・変形を与えていないこと(P.2-92~ P.2-98参照)から大畑層堆積以降の活動はないと判断され, dF-a断層と同様に, 上載地層法により後期更新世以降の活動はないと判断される。

POWER





- x1-x1'断面上のP-3孔では、深度40.61mに大畑層の基底面が認められる。
- 大畑層は下位の大間層を不整合に覆って分布する。
- x1-x1'断面上のボーリング結果から、大畑層の基底面に断層を示唆する南側落下の形状は認められない。



注1) 凡例はP.2-78参照。

- x1-x1'断面上のP-4孔では、深度52.00mに大畑層の基底面が認められる。
- 大畑層は下位の大間層を不整合に覆って分布する。
- x1-x1'断面上のボーリング結果から、大畑層の基底面に断層を示唆する南側落下の形状は認められない。

注2) x1-x1'断面上の他のボーリング孔の大畑層基底面の性状については、補足説明資料P.3-54~P.3-62参照。



- x2-x2'断面上のRR-307孔では、深度35.80mに大畑層の基底面が認められる。
- 大畑層は下位の大間層を不整合に覆って分布する。
- x2-x2'断面上のボーリング結果から、大畑層の基底面に断層を示唆する南側落下の形状は認められない。



- x2-x2'断面上のR-904孔では、深度39.18mに大畑層の基底面が認められる。
- 大畑層は下位の大間層を不整合に覆って分布する。
- x2-x2'断面上のボーリング結果から、大畑層の基底面に断層を示唆する南側落下の形状は認められない。





dF-a断層想定延長部の拡大コア写真

2-84

^{※:} 大畑層内で断層の想定延長が広がる場合もカバーできる範囲として設定。





※: 大畑層内で断層の想定延長が広がる場合もカバーできる範囲として設定。



(余白)

2.2.2 dF断層系の活動性評価(13/24)





2 - 88

<u>上載地層法による活動性評価(11/21):dF-a断層と大畑層の関係(11/14):</u> 大畑層中の褐色礫の分布・性状(1/3) 検討方針

<u>dF-a断層の想定延長部付近の大畑層の性状</u>

- ① 大畑層は固結度が低く部分的に砂状を呈するが、断層を示唆するせん断面、粘土状 破砕部等は認められない(P.2-83~P.2-86参照)。
- ② dF-a断層想定延長部を含む区間において、大畑層には破砕部や礫の一定方向の 配列等の断層を示唆する性状は認められない(P.2-83~P.2-86参照)。
- ③ dF-a断層想定延長部の一部には軟質な褐色礫が分布する。この褐色礫の一部砂状 を呈する部分は、上下面がほぼ水平であり削孔時のコアの回転で軟質な部分が崩 れたものと考えられ、断層に関係するものではないと判断される(P.2-83参照)。







S2-140

上載地層法による活動性評価(12/21):dF-a断層と大畑層の関係(12/14):



2 - 89



【dF-a断層の想定延長部の大畑層】



- 平面的に断層からかなり離れた敷地北側のIT-21孔及びIT-22孔の大畑層,並びに,x1-x1'断面のdF-a断層の想定延長部 以外のP-3孔,P-4孔,P-5孔及びRR-217孔の大畑層には,褐色礫が認められ,褐色礫及びその周辺には断層を示唆する せん断面,粘土状破砕部等は認められない。
- dF-a断層の想定延長部のP-4孔深度40m付近の大畑層にも褐色礫が認められ,褐色礫及びその周辺には断層を示唆する せん断面,粘土状破砕部等は認められない(P.2-83参照)。
- 上記のうち, IT-21孔及びIT-22孔の褐色礫にクラックが認められるが, P-4孔深度40m付近の褐色礫と同様に軟質であり, 断層に関係のない箇所であることから, 軟質なためにクラックが生じているものである。
- これらの褐色礫は、陸上の噴出物(火山砕屑岩等)が酸化変質を受けて褐色化し、礫として大畑層中に取り込まれて堆積したものと考えられ、断層に関係するものではないと判断される。



2 - 91

<u>上載地層法による活動性評価(14/21):dF-a断層と大畑層の関係(14/14): まとめ</u>

代表断層であるdF-a断層は、2つの断面上のボーリングで調査した結果、上載地層である大畑層の基底面に断層を示唆する南側落下の形状や大畑層内に断層を示唆する 性状が認められないことから、後期更新世以降の活動はないと判断される。



補足調査坑及び補足調査坑TB-16坑において, df-2断層と大畑層の関係を直接確認した。また, Tf-1トレンチにおいて, df-3断層と大畑層と の関係を直接確認した。

注) 敷地内の大畑層の石英等の鉱物の特徴や模式地との関係については, 第700回審査会合資料2-2-2, P.2~P.8参照。



- 大畑層には、礫の配列が認められる。この配列は、大畑層基底面の形状と調和的であり、df-2断層の延長上では礫の配列に乱れは認められない(性状の詳細は P.2-94参照)。
- df-2断層は南側落下の変位センスであるが、大畑層内に南側落下の変位センスを示唆する構造は認められない。



[•] df-2断層の断層面は直線的であるのに対し、大畑層の基底面は凹凸があり、断層は大畑層基底面には連続しない。

- df-2断層延長上の大畑層中の礫に断層を示唆する配列は認められない。
- したがって, df-2断層は大畑層に変位・変形を与えていないことから, 大畑層堆積以降の活動はなく, 後期更新世以降の活動はないと判断される。





- 補足調査坑TB-16坑*においても, df-2断層と大畑層の関係を確認している。切羽において, df-2断層が大畑層基底面に覆われる。
- df-2断層の断層面は直線的であるのに対し、大畑層の基底面は凹凸があり、天端付近の詳細スケッチ位置付近においては、大畑層の一部が 易国間層の割れ目を充填して堆積している。
- 以上のことから、df-2断層は大畑層に不整合に覆われており、大畑層堆積以降の活動はなく、後期更新世以降の活動はないと判断される。

*:本坑は閉塞されており、当該坑壁は観察することができない。

2.2.2 dF断層系の活動性評価(22/24)

上載地層法による活動性評価(20/21):df-3断層と大畑層の関係(Tf-1トレンチ)(1/2) 西側法面



第862回審査会合

資料1-1 P.2-71 再掲





<u>まとめ</u>

<u>重要な安全機能を有する施設とdF断層系との位置関係(P.1-37~P.1-39, P.2-40参照)</u>

• dF断層系は,重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しないことから,第四条に関する検討を行う。

- dF断層系のうち,見掛けの鉛直変位量が最大(約110m)のdF-a断層を代表断層として,上載地層法によりdF断層系の活動性を評価する。
- 代表断層であるdF-a断層は、2つの断面上のボーリングで調査した結果、上載地層である鮮新世の大畑層の基底面に断層を示唆する南側落下の形状や大畑層内に断層を示唆する性状が認められないことから、後期更新世以降の活動はないと判断される。
- なお、補足調査坑及びトレンチで直接確認した結果、df-2、3断層は、上載地層である大畑層に変位・変形 を与えていないことから後期更新世以降の活動はないと判断され、dF-a断層の評価と同様である。



dF断層系は、震源として考慮する活断層に該当しないと判断される



2-100

- 1. 敷地の断層等の概要
- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要
 - 1.5.1 断層等の活動性評価の考え方
- 1.5.2 断層等と重要な安全機能を有する施設の関係
- 1.5.3 断層等の総合評価

2. 断層

- 2.1 cf断層系の調査・評価
- 2.1.1 cf断層系の分布・性状
- 2.1.2 cf断層系の詳細性状の類似性
- 2.1.3 cf断層系の活動性評価
- 2.2 dF断層系の調査・評価
- 2.2.1 dF断層系の分布・性状
- 2.2.2 dF断層系の活動性評価

2.3 断層の評価まとめ

- 3.シーム
- 4. 後期更新世に生じた変状
- 5. まとめ

2.3	断層の評価まとめ	
-----	----------	--

第862回審査会合 資料1-1 P.2-75 一部修正



重要な安全機能を有する施設と断層との位置関係

- cf断層系は,重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布することから,第三条に関する検討を行う。
- dF断層系は,重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しないことから,第四条に関する検討を行う。

注) sF断層系については,重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しないことから,第四条に関する検討を行う(「敷地周辺の地質・地質構造」において審議中)。

cf断層系の活動性評価(2.1.3章)【第三条に関する検討】

cf断層系は右横ずれの変位センスを示すことから,見掛けの水平変位量が最大で,断層幅も最大のcf-3断層を代表として,上載地層法により活動性を評価した。

代表断層であるcf-3断層は、Tf-4トレンチで上載地層であるM₁面段丘堆積物に変位・変形を与えておらず後期更 新世以降の活動はないと判断されることから、cf断層系は将来活動する可能性のある断層等に該当しないと判断 される。

<u>dF断層系の活動性評価(2.2.2章)【第四条に関する検討】</u>

dF断層系は南側落下の変位センスを示すことから、見掛けの鉛直変位量が最大のdF-a断層を代表として、上載地層法により活動性を評価した。

- ●代表断層であるdF-a断層は、2つの断面上のボーリングで調査した結果、上載地層である鮮新世の大畑層の基 底面に断層を示唆する南側落下の形状や大畑層内に断層を示唆する性状が認められないことから、後期更新 世以降の活動はないと判断される。
- ●なお、補足調査坑及びトレンチで直接確認した結果、df-2、3断層は、上載地層である大畑層に変位・変形を与えていないことから後期更新世以降の活動はないと判断され、dF-a断層と同様の評価である。

これらのことから、dF断層系は震源として考慮する活断層に該当しないと判断される。

参考文献



- 1. 活断層研究会編(1991):[新編]日本の活断層分布図と資料,東京大学出版会,437p.
- 2. 小池一之・町田洋 編(2001):日本の海成段丘アトラス,東京大学出版会,122p.
- 3. 新戸部芳(1969):大間崎付近の海岸段丘,東北地理, Vol.21, No.1, pp.23-29
- 4. 宮内崇裕(1988):東北日本北部における後期更新世海成面の対比と編年,地理学評論, 61 (Ser. A)-5, pp.404-422
- 5. 町田洋・新井房夫(2011):新編火山灰アトラス[日本列島とその周辺](新編第2刷),東京大学出版会,336p.
- 6. Machida, Hiroshi (1999): Quaternary Widespread Tephra Catalog in and around Japan: Recent Progress, The Quaternary Research, Vol.38, No.3, pp.194-201
- 7. Bromley, R.G.(1990): Trace Fossils: Biology and taphonomy. Spec. Topics Paleontol. Ser. Unwin. Hyman, London, 310p.
- 8. 垣見俊弘・加藤碵一(1994):地質構造の解析—理論と実際—, 愛智出版, 274p.
- 9. 地学団体研究会(1996):新版地学事典, 平凡社, 1443p.
- 10.日本地質学会地質基準委員会(2003):地質学調査の基本,共立出版,220p.
- 11.金川久一 (2011):現代地球科学入門シリーズ10,地球のテクトニクスII 構造地質学,共立出版, p.109