



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.11 RCP シール部からの漏えい量による炉心露出への影響)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.11</p> <p>R C P シール部からの漏えい量による炉心露出への影響</p> <p>一般的に1次冷却材の漏えい量が大きくなると、1次冷却材の保有水量が早期に減少するため炉心露出の観点で厳しくなる。</p> <p>小破断LOCAでは約4インチ～6インチ相当で、燃料被覆管温度が最も高くなる現象が見られる。これはループシール[※]により炉心が露出し、燃料被覆管温度が増加する現象が生じるためである。また、これよりも破断サイズが増加すると蓄圧注入等の注水が早まるこにより、燃料被覆管温度は低下する。</p> <p>これに対しR C P シールLOCAでの破断流量約109m³/hは、破断サイズがR C P 4台分合計で約1.1インチ相当の漏えいであり、この領域ではループシールによる炉心露出が発生することはないため、R C P シール部からの漏えい量が大きい方が早期に炉心露出する想定となり保守的な設定となる。</p> <p>※ループシール：漏えいにより1次冷却材が流出する過程で蒸気発生器出口側配管に水が残り、シールが形成されることにより、炉心で発生した蒸気が破断口から抜けず、炉心水位が低下する現象。 (下図参照)</p>  <p>○炉心露出開始 (蒸気発生器出口側配管の水位低下) 炉心からの蒸気が1次冷却系の炉心より上に蓄積することにより炉心が露出開始する。</p> <p>○ループシールによる炉心露出 炉心発生蒸気は蒸気発生器伝熱管下降側及び蒸気発生器出口側配管に残存する水により破断口から抜けず、炉心水位が低下する。</p> <p>○ループシール解除による炉心水位回復 蒸気発生器伝熱管出口配管及び低温側配管の残水が破断口から流出し、低温側配管の破断口から蒸気が流出するようになるとループシール解除し炉心水位が回復する。</p> <p>図 ループシールについて</p>	<p>添付資料 7.1.2.11</p> <p>RCP シール部からの漏えい量による炉心露出への影響</p> <p>一般的に1次冷却材の漏えい量が大きくなると、1次冷却材の保有水量が早期に減少するため炉心露出の観点で厳しくなる。</p> <p>小破断LOCAでは約4～6インチ相当で、燃料被覆管温度が最も高くなる現象が見られる。これはループシール[※]により炉心が露出し、燃料被覆管温度が増加する現象が生じるためである。また、これよりも破断サイズが増加すると蓄圧注入等の注水が早まることにより燃料被覆管温度は低下する。</p> <p>これに対しR C P シールLOCAでの破断流量約109m³/hは、破断サイズがR C P 3台分合計で約1.1インチ相当の漏えいであり、この領域ではループシールによる炉心露出が発生することはないため、R C P シールからの漏えい量が大きい方が早期に炉心露出する想定となり、保守的な設定となる。</p> <p>※ループシール：漏えいにより1次冷却材が流出する過程で蒸気発生器出口側配管に水が残り、シールが形成されることにより、炉心で発生した蒸気が破断口から抜けず、炉心水位が低下する現象。 (下図参照)</p>  <p>○炉心露出開始 (蒸気発生器出口側配管の水位低下) 炉心からの蒸気が1次冷却系の炉心より上に蓄積することにより炉心が露出開始する。</p> <p>○ループシールによる炉心露出 炉心発生蒸気は蒸気発生器伝熱管下降側及び蒸気発生器出口側配管に残存する水により破断口から抜けず、炉心水位が低下する。</p> <p>○ループシール解除による炉心水位回復 蒸気発生器伝熱管出口配管及び低温側配管の残水が破断口から流出し、低温側配管の破断口から蒸気が流出するようになるとループシール解除し炉心水位が回復する。</p> <p>図 ループシールについて</p>	設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.12 全交流動力電源喪失における蓄圧タンク初期条件の設定の影響について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.12 全交流動力電源喪失における蓄圧タンク初期条件の設定の影響について</p> <p>1. 有効性評価における初期条件設定 重大事故等対策の有効性評価において、蓄圧タンク圧力及び保有水量の初期条件として、蓄圧注入に期待する全ての事故シーケンスにおいて以下の設定としている。 • 初期圧力（最低保持圧力）: 4.04MPa[gage] • 初期保有水量（最低保有水量）: 26.9m³ (1基当たり)</p> <p>2. 条件設定 蓄圧タンクによる炉心注水については、LOCA事象等の蓄圧タンク保有水全量の1次冷却系注水を期待する事象及び全交流動力電源喪失事象等1次冷却系自然循環冷却を阻害する窒素ガスの混入を防止するため、圧力条件で蓄圧注入を停止する事象に分類でき、それぞれ以下の考え方をもとに設定している。</p> <p>(1) 大破断LOCA事象等の蓄圧タンク保有水全量の1次冷却系注水を期待する事象 a. 初期圧力 蓄圧注入のタイミングが遅くなることに伴い、1次冷却系保有水の回復が遅れ、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなる「最低保持圧力」としている。 b. 初期保有水量 炉心への注水量が少なくなり、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなるよう「最低保有水量」としている。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失事象等1次冷却系自然循環冷却を阻害する窒素ガスの混入を防止するため、圧力条件で蓄圧注入を停止する事象 a. 初期圧力 蓄圧注入のタイミングが遅くなることに伴い、1次冷却系保有水の回復が遅れ、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなる「最低保持圧力」としている。 b. 初期保有水量 最低保有水量とした場合、初期の気相部体積が大きくなることに伴い、蓄圧注入開始から、出口弁閉止圧力にて注入停止するまでに1次冷却系へ注水される水量は初期保有水量が多い場合よりもわずかに多くなり厳しい条件とならないが、蓄圧タンクの最高及び最低初期保有水量を考慮した場合の注水量に与える影響は別紙1に示すとおりであり、炉心露出又は燃料被覆管温度1,200°Cに対して十分な余裕があることから、標準的に「最低初期保有水量」としている。</p>	<p>添付資料 7.1.2.12 全交流動力電源喪失における蓄圧タンク初期条件の設定の影響について</p> <p>1. 有効性評価における初期条件設定 重大事故等対策の有効性評価において、蓄圧タンク圧力及び保有水量の初期条件として、蓄圧注入に期待する全ての事故シーケンスにおいて以下の設定としている。 • 初期圧力（最低保持圧力）: 4.04MPa [gage] • 初期保有水量（最低保有水量）: 29.0m³ (1基当たり)</p> <p>2. 条件設定 蓄圧タンクによる炉心注水については、LOCA事象等の蓄圧タンク保有水全量の1次冷却系注水を期待する事象及び全交流動力電源喪失事象等1次冷却系自然循環冷却を阻害する窒素ガスの混入を防止するため、圧力条件で蓄圧注入を停止する事象に分類でき、それぞれ以下の考え方をもとに設定している。</p> <p>a. 大破断LOCA事象等の蓄圧タンク保有水全量の1次冷却系注水を期待する事象 (a) 初期圧力 蓄圧注入のタイミングが遅くなることに伴い、1次冷却系保有水の回復が遅れ、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなる「最低保持圧力」としている。 (b) 初期保有水量 炉心への注水量が少なくなり、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなるよう「最低保有水量」としている。</p> <p>b. 全交流動力電源喪失事象等1次冷却系自然循環冷却を阻害する窒素ガスの混入を防止するため、圧力条件で蓄圧注入を停止する事象 (a) 初期圧力 蓄圧注入のタイミングが遅くなることに伴い、1次冷却系保有水の回復が遅れ、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなる「最低保持圧力」としている。 (b) 初期保有水量 最低保有水量とした場合、初期の気相部体積が大きくなることに伴い、蓄圧注入開始から、出口弁閉止圧力にて注入停止するまでに1次冷却系へ注水される水量は初期保有水量が多い場合よりもわずかに多くなり厳しい条件とならないが、蓄圧タンクの最高及び最低初期保有水量を考慮した場合の注水量に与える影響は、別紙1に示すとおりであり、炉心露出又は燃料被覆管温度1,200°Cに対して十分な余裕があることから、標準的に「最低初期保有水量」としている。</p>	設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.12 全交流動力電源喪失における蓄圧タンク初期条件の設定の影響について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉 (別紙1)	泊発電所3号炉 (別紙1)	相違理由
<p>全交流動力電源喪失時における蓄圧タンク初期保有水量の差異による影響検討</p> <p>1. はじめに 蓄圧タンクの初期条件設定として標準的に採用している「最低保有水量」とした場合と、「最高保有水量」とした場合を比較すると、「最低保有水量」とした方が注水量はわずかに多くなり、「最低保有水量」の設定が必ずしも保守的とはならないことから、その影響について「全交流動力電源喪失」を対象に考察した。</p> <p>2. 影響確認 (1) RCPシールLOCAが発生する場合 RCPシールLOCAが発生する場合に、蓄圧タンク初期保有水量の設定の差異が、注水量に与える影響としては4基合計で約4m³の差異が考えられる。しかし、図1及び図2に示す1次冷却系保有水量及び蓄圧注入流量積算値の解析結果から確認できるとおり、蓄圧注入開始時点（事象発生後約40分：約158t）から蓄圧タンク出口弁閉止（事象発生後70分：約174t）までの蓄圧タンクからの注水が行われている期間における1次冷却系保有水量は、その後の安定状態に至る時点の1次冷却系保有水量（約96t）に対して十分余裕がある。 (2) RCPシールLOCAが発生しない場合 RCPシールLOCAが発生しない場合に、蓄圧タンク初期保有水量の設定の差異が、注水量に与える影響としては4基合計で約6m³の差異が考えられる。しかし、図3及び図4に示す1次冷却系保有水量及び蓄圧注入流量積算値の解析結果から確認できるとおり、蓄圧注入開始時点（事象発生後約63分：約233t）から蓄圧タンク出口弁閉止（事象発生後約24時間：約197t）までの蓄圧タンクからの注水が行われている期間における1次冷却系保有水量は、RCPシールLOCAが発生する場合の安定状態到達時点の1次冷却系保有水量（約96t）に対して十分余裕がある。</p> <p>3. 確認結果 RCPシールLOCAが発生する場合については、安定状態維持時点の1次冷却系保有水量よりも蓄圧タンクの注水開始時点から出口弁閉止までの期間中の1次冷却系保有水量が十分に多いことから、蓄圧タンクの初期保有水量の設定による注水量への影響を考慮しても炉心露出に至ることはない。 RCPシールLOCAが発生しない場合については、RCPシールLOCAが発生する場合の安定状態維持時点の1次冷却系保有水量よりも蓄圧タンクの注水開始時点から出口弁閉止までの期間中の1次冷却系保有水量が十分に多いことから、蓄圧タンクの初期保有水量の設定による注水量への影響を考慮しても炉心露出に至ることはない。</p>	<p>全交流動力電源喪失時における蓄圧タンク初期保有水量の差異による影響検討</p> <p>1. はじめに 蓄圧タンクの初期条件設定として標準的に採用している「最低保有水量」とした場合、「最高保有水量」とした場合と比較すると、「最低保有水量」とした方が注水量がわずかに多くなり、「最低保有水量」の設定が必ずしも保守的とはならないことから、その影響について「全交流動力電源喪失」を対象に考察した。</p> <p>2. 影響確認 a. RCPシールLOCAが発生する場合 RCPシールLOCAが発生する場合に、蓄圧タンク初期保有水量の設定の差異が、注水量に与える影響としては、3基合計で約5[m³]の注水量の差異が考えられる。しかし、図1及び図2に示すとおり、1次冷却系保有水量及び蓄圧注入流量積算値の解析結果から確認できるとおり、蓄圧注入開始時点（事象発生後約39分：約121[t]）から蓄圧タンク出口弁閉止（事象発生後70分：約120[t]）までの蓄圧タンクからの注水が行われている期間における1次冷却系保有水量は、その後の安定状態に至る時点の1次冷却系保有水量（約78[t]）に対して十分余裕がある。 b. RCPシールLOCAが発生しない場合 RCPシールLOCAが発生しない場合に、蓄圧タンク初期保有水量の設定の差異が、注水量に与える影響としては、3基合計で約8[m³]の注水量の差異が考えられる。しかし、図3及び図4に示すとおり、1次冷却系保有水量及び蓄圧注入流量積算値の解析結果から確認できるように、蓄圧注入開始時点（事象発生後約60分：約191[t]）から、蓄圧タンク出口弁閉止（事象発生後約26時間：約208[t]）までの蓄圧タンクからの注水が行われている期間における1次冷却系保有水量は、RCPシールLOCAが発生する場合の安定状態到達時点の1次冷却系保有水量（約78[t]）に対して十分余裕がある。</p> <p>3. 確認結果 RCPシールLOCAが発生する場合については、安定状態維持時点の1次冷却系保有水量よりも蓄圧タンクの注水開始時点から出口弁閉止までの期間中の1次冷却系保有水量が十分に多いことから、蓄圧タンクの初期保有水量の設定による注水量への影響を考慮しても炉心露出に至ることはない。 RCPシールLOCAが発生しない場合については、RCPシールLOCAが発生する場合の安定状態維持時点の1次冷却系保有水量よりも蓄圧タンクの注水開始時点から出口弁閉止までの期間中の1次冷却系保有水量が十分に多いことから、蓄圧タンクの初期保有水量の設定による注水量への影響を考慮しても炉心露出に至ることはない。</p>	設計の相違 設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.12 全交流動力電源喪失における蓄圧タンク初期条件の設定の影響について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Figure 1: Primary cooling system water level (t) vs Time (h) for RCP seal LOCA. The graph shows a sharp drop from approximately 174 to 96 at t=0. Subsequent events are labeled: 1.7MPa gage pressure reached (~54 min), tank valve closure (~70 min), secondary cooling system forced cooling resume (~80 min), low-pressure pump start (~2.2 h), and pressure injection start (~40 min).</p>	<p>Figure 1: Primary cooling system water level (t) vs Time (h) for RCP seal LOCA. The graph shows a sharp drop from approximately 121 to 78 at t=0. Subsequent events are labeled: 1.7MPa gage pressure reached (~55 min), tank valve closure (~70 min), secondary cooling system forced cooling resume (~80 min), low-pressure pump start (~2.2 h), and pressure injection start (~39 min). A note explains that two-phase flow in the RCP header caused leakage from the RCP seal, which was offset by injection from the auxiliary water storage tank, leading to a slight decrease in primary water level.</p>	

図1 1次冷却系保有水量の推移 (R C P シールL O C Aが発生する場合)




図2 蓄圧注入流量積算値の推移 (R C P シールL O C Aが発生する場合)





図2 蓄圧注入流量積算値の推移 (R C P シールL O C Aが発生する場合)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.12 全交流動力電源喪失における蓄圧タンク初期条件の設定の影響について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.12 全交流動力電源喪失における蓄圧タンク初期条件の設定の影響について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(別紙2)</p> <p>蓄圧タンク内の圧力変化に伴う注水量の差異について</p> <p>蓄圧タンク内の圧力変化は、窒素ガスの膨張に伴い、以下の式で求められる。</p> $P_1 \times V_1^\gamma = P \times V_T^\gamma$ <p>ただし、</p> <p>P₁ : 初期圧力 (Mpa[abs]) V₁ : 初期気相部体積 (m³) 11.3m³ (最低保有水量 (1基あたり)) 10.1m³ (最高保有水量 (1基あたり)) P : 蓄圧タンク出口弁閉止時の圧力 (Mpa[abs]) V_T : 蓄圧タンク出口弁閉止時の気相体積 (m³) γ : ポリトロープ指数 1.0 : 等温変化時 1.4 : 断熱変化時 蓄圧タンク容量 (1基あたり) : 38.2m³ 最低保有水量 (1基あたり) : 26.9 m³ 最高保有水量 (1基あたり) : 28.1 m³ 初期圧力 : 4.04 (Mpa[gage]) 蓄圧タンク出口弁閉止時の圧力 : 1.7Mpa[gage] (全交流動力電源喪失) : 0.6Mpa[gage] (ECCS注水機能喪失)、格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA) とする。</p> <p>上記評価式より、全交流動力電源喪失等、1次冷却系自然循環冷却を阻害するガスの混入を防止するため、圧力変化で蓄圧注入を停止する事象に対して、以下の通り注水量に対する影響がある。</p> <p>①全交流動力電源喪失 (RCPシールLOCAが発生する場合) 比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約1m³となり、4基合計で約4m³となる。</p> <p>②全交流動力電源喪失 (RCPシールLOCAが発生しない場合) 事象進展が遅いことから、等温変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約1.6m³となり、4基合計で約6m³となる。</p>	<p>(別紙2)</p> <p>蓄圧タンク内の圧力変化に伴う注水量の差異について</p> <p>蓄圧タンク内の圧力変化は、窒素ガスの膨張に伴い、以下の式で求められる。</p> $P_1 \times V_1^\gamma = P \times V_T^\gamma$ <p>ただし、</p> <p>P₁ : 初期圧力 (MPa[abs]) V₁ : 初期気相部体積 (m³) 12.0m³ (最低保有水量 (1基あたり)) 10.0m³ (最高保有水量 (1基あたり)) P : 蓄圧タンク出口弁閉止時の圧力 (MPa[abs]) V_T : 蓄圧タンク出口弁閉止時の気相体積 (m³) γ : ポリトロープ指数 1.0 : 等温変化時 1.4 : 断熱変化時 蓄圧タンク容積 (1基あたり) : 41.0m³ 最低保有水量 (1基あたり) : 29.0m³ 最高保有水量 (1基あたり) : 31.0m³ 初期圧力 : 4.04MPa[gage] 蓄圧タンク出口弁閉止時の圧力 : 1.7MPa[gage] (全交流動力電源喪失) : 0.6MPa[gage] (ECCS注水機能喪失)、格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA) とする。</p> <p>上記評価式より、全交流動力電源喪失事象等、1次冷却系自然循環冷却を阻害するガスの混入を防止するため、圧力変化で蓄圧注入を停止する事象に対して、以下の通りの注水量に対する影響がある。</p> <p>①全交流動力電源喪失 (RCPシールLOCAあり) 比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約1.6[m³]となり、3基合計で約5[m³]となる。</p> <p>②全交流動力電源喪失 (RCPシールLOCAなし) 事象進展が遅いことから、等温変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約2.6[m³]となり、3基合計で約8[m³]となる。</p>	設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.12 全交流動力電源喪失における蓄圧タンク初期条件の設定の影響について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>③ ECCS 注水機能喪失 比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約 1.1m³ となり、3 基合計で約 3m³ となる。</p> <p>④ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） 比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約 1.1m³ となり、4 基合計で約 4m³ となる。</p>	<p>③ECCS 注水機能喪失 比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約 3.4[m³] となり、2 基合計で約 7[m³] となる。</p> <p>④格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） 比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約 3.4[m³] となり、3 基合計で約 10[m³] となる。</p>	設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.13 全交流動力電源喪失時の蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.14</p> <p>全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）時の蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について</p> <p>1. はじめに</p> <p>全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）の事故シナリオでは、2次冷却系強制冷却による自然循環冷却に期待しており、自然循環の妨げとなる窒素が1次冷却系に混入することを防止するため、下記フローに示す手順としている。</p> <p>そのうち蓄圧タンク出口弁閉止の操作については、以下の余裕を有して約 1.7MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を閉止する運用としており、確実に閉止できることから炉心損傷防止が可能である。なお、LOCA 時に高圧注入系による注水が失敗する場合等、自然循環冷却に期待できず炉心保有水を維持する必要がある場合は蓄圧タンクの保有水をできる限り利用する観点から、0.6MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を閉止する運用としている。</p> <pre> graph TD A[主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却] --> B[蓄圧注入系動作] B --> C["1次冷却材圧力約1.7MPa[gage](温度208°C)到達"] C --> D["主蒸気逃がし弁開度調整による1次冷却材圧力 約1.7MPa[gage](温度208°C)状態保持"] D --> E[蓄圧タンク出口弁閉止] E --> F[主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却] F --> G["1次冷却材圧力0.7MPa[gage](温度170°C)到達"] G --> H["主蒸気逃がし弁開度調整による 1次冷却材圧力0.7MPa[gage](温度170°C)状態保持"] H --> I[恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水] style C fill:#d3d3d3 style D fill:#d3d3d3 style G fill:#d3d3d3 style H fill:#d3d3d3 </pre> <p>余裕</p> <p>主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却</p> <p>蓄圧注入系動作</p> <p>1次冷却材圧力約1.7MPa[gage] (温度208°C) 到達</p> <p>主蒸気逃がし弁開度調整による1次冷却材圧力 約1.7MPa[gage] (温度208°C) 状態保持</p> <p>蓄圧タンク出口弁閉止</p> <p>主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却</p> <p>1次冷却材圧力0.7MPa[gage] (温度170°C) 到達</p> <p>主蒸気逃がし弁開度調整による 1次冷却材圧力0.7MPa[gage] (温度170°C) 状態保持</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水</p>	<p>添付資料 7.1.2.13</p> <p>全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）時の蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について</p> <p>1. はじめに</p> <p>全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）の事故シナリオでは、2次冷却系強制冷却による自然循環冷却に期待しており、自然循環の妨げとなる窒素が1次冷却系に混入することを防止するため、下記フローに示す手順としている。</p> <p>そのうち蓄圧タンク出口弁閉止の操作については、以下の余裕を有して約 1.7MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を閉止する運用としており、確実に閉止できることから炉心損傷防止が可能である。なお、LOCA 時に高圧注入系による注水が失敗する場合等、自然循環冷却に期待できず炉心保有水を維持する必要がある場合は蓄圧タンクの保有水をできる限り利用する観点から、0.6MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を閉止する運用としている。</p> <pre> graph TD A[主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却] --> B[蓄圧注入系動作] B --> C["1次冷却材圧力約1.7MPa[gage](温度208°C)到達"] C --> D["主蒸気逃がし弁開度調整による1次冷却材圧力 約1.7MPa[gage](温度208°C)状態保持"] D --> E[蓄圧タンク出口弁閉止] E --> F[主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却] F --> G["1次冷却材圧力0.7MPa[gage](温度170°C)到達"] G --> H["主蒸気逃がし弁開度調整による 1次冷却材圧力0.7MPa[gage](温度170°C)状態保持"] H --> I[代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水] style C fill:#d3d3d3 style D fill:#d3d3d3 style G fill:#d3d3d3 style H fill:#d3d3d3 </pre> <p>余裕</p> <p>主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却</p> <p>蓄圧注入系動作</p> <p>1次冷却材圧力約1.7MPa[gage] (温度208°C) 到達</p> <p>主蒸気逃がし弁開度調整による1次冷却材圧力 約1.7MPa[gage] (温度208°C) 状態保持</p> <p>蓄圧タンク出口弁閉止</p> <p>主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却</p> <p>1次冷却材圧力0.7MPa[gage] (温度170°C) 到達</p> <p>主蒸気逃がし弁開度調整による 1次冷却材圧力0.7MPa[gage] (温度170°C) 状態保持</p> <p>代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水</p>	<p>※大飯に合わせて全般修正</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.13 全交流動力電源喪失時の蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について 以下のとおり、蓄圧タンク出口弁を閉止する基準を、余裕をもって設定し、確実に閉止できる運用としている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窒素が流入する際の圧力を、保守的な評価（等温変化を仮定）により高めの約 1.2MPa[gage]と求め、さらに不確実さを考慮し 0.5MPa を余裕として付加した約 1.7MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を閉止(隔離)する運用としている。 ・なお、1次冷却材圧力及び温度が低下し、約 1.1MPa[gage]の蓄圧タンク内の窒素が1次冷却系に一定量混入したとしても、自然循環を阻害しないことを既往の試験結果に基づき評価している（参考1参照） 仮に約 1.7MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を開止せず、主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を継続したとしても、以下のとおり運転員が対処することは可能である。 <ul style="list-style-type: none"> ・蓄圧タンク出口弁は電動弁であり、中央制御室から速やかに閉止することが可能 ・図1のとおり、1次冷却材圧力が 1.7MPa[gage]から、蓄圧タンク内の窒素が1次冷却系内に注入される圧力 1.2MPa[gage]に到達するまでの時間を 1.7MPa[gage]到達時点の圧力低下を維持するものとして概算した。その結果、操作時間余裕として 約 10 分 は確保できる。 <p>図1 1次冷却材圧力の推移（蓄圧タンク出口弁閉止操作開始の時間余裕確認）</p>	<p>2. 蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について 以下のとおり、蓄圧タンク出口弁を閉止する基準を、余裕をもって設定し、確実に閉止できる運用としている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窒素が流入する際の圧力を、保守的な評価（等温変化を仮定）により高めの約 1.2MPa[gage]と求め、さらに不確実さを考慮し 0.5MPa を余裕として付加した約 1.7MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を閉止(隔離)する運用としている。 ・なお、1次冷却材圧力及び温度が低下し、約 1.1MPa[gage]の蓄圧タンク内の窒素が1次冷却系に一定量混入したとしても、自然循環を阻害しないことを既往の試験結果に基づき評価している（参考1参照） 仮に約 1.7MPa[gage]で蓄圧タンク出口弁を開止せず、主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を継続したとしても、以下のとおり運転員が対処することは可能である。 <ul style="list-style-type: none"> ・蓄圧タンク出口弁は電動弁であり、中央制御室から速やかに閉止することが可能 ・図1のとおり、1次冷却材圧力が 1.7MPa[gage]から、蓄圧タンク内の窒素が1次冷却系内に注入される圧力 1.2MPa[gage]に到達するまでの時間を 1.7MPa[gage]到達時点の圧力低下を維持するものとして概算した。その結果、操作時間余裕として 約 13 分 は確保できる。 <p>図1 1次冷却材圧力の推移（R C P シール LOCA が発生する場合）</p>	解析結果の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.13 全交流動力電源喪失時の蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【参考1】過去実験の知見を踏まえた実機での自然循環の成立性について</p> <p>1. 過去の実験 1次冷却系へ窒素ガスが注入された場合の自然循環への影響について、過去に実験が行われており、蒸気発生器伝熱管内体積 0.063m³ に対し窒素ガスを約 100NL 注入した場合でも自然循環が成立していることを確認している*。 ※過去の実験での自然循環成立確認条件：蒸気発生器内体積 0.063m³ に対し窒素ガスを約 100NL 注入</p> <p>2. 大飯3、4号炉での自然影響評価 大飯3、4号炉で、1次冷却材圧力が 1.2Mpa[gage] まで低下した場合でも自然循環に影響のないことを、上記実験結果を踏まえ、以下のとおり確認している（参考図1参照）。</p> <p>(1) 実験結果を踏まえた大飯3、4号炉の窒素ガス注入量 ・蒸気発生器伝熱管体積 ①実験 : 0.063m³ ②大飯3、4号炉 : 約 23.1m³/基 × 4 基 = 約 92m³ ・実験で注入された窒素ガスの約 1,460 倍 (=②÷①) が、大飯3、4号炉における窒素ガス注入量相当 ③100NL × 1,460 = 146m³ @ 大気圧 (約 0.1Mpa[abs])</p> <p>(2) 蓄圧タンクから窒素ガスが放出される場合の窒素ガス体積 ・大飯3、4号炉の窒素ガスが放出される圧力 約 1.2Mpa[gage] (=約 1.3Mpa[abs]) ・上記圧力下における窒素ガス体積 ④ 146m³ (③) × (0.1Mpa[abs] ÷ 1.3Mpa[abs]) = 約 11.2m³ @ 1.3Mpa[abs]</p> <p>(3) 自然循環が成立する1次冷却材圧力 ・大飯3、4号炉の蓄圧タンク体積 : 約 38m³/基 ・④の窒素ガスが蓄圧タンクより放出される際の1次冷却材圧力 ⑤ 1.3Mpa[abs] × (38m³ × 4 基) = P × (38m³ × 4 基 + 11.2m³) ⑥ P = 1.2Mpa[abs] = 1.1Mpa[gage]</p> <p>※ : 非凝縮性ガス存在下での蒸気発生器伝熱管内自然循環熱特性 内海ら（三菱重工）、日本混相流学会年会講演会講演論文集（2004年8月）</p>	<p>【参考1】過去実験の知見を踏まえた実機での自然循環の成立性について</p> <p>1. 過去の実験 1次冷却系へ窒素ガスが注入された場合の自然循環への影響について、過去に実験が行われており、蒸気発生器伝熱管内体積 0.063m³ に対し窒素ガスを約 100NL 注入した場合でも自然循環が成立していることを確認している*。 ※過去の実験での自然循環成立確認条件：蒸気発生器内体積 0.063m³ に対し窒素ガスを約 100NL 注入</p> <p>2. 泊3号炉での自然循環に対する影響評価 泊3号炉で、1次冷却材圧力が 1.2MPa[gage] まで低下した場合でも自然循環に影響のないことを、上記実験結果を踏まえ、以下のとおり確認している（参考図1参照）。</p> <p>(1) 実験結果を踏まえた泊3号炉の窒素ガス注入量 ・蒸気発生器伝熱管体積 ①実験 : 0.063m³ ②泊3号炉 : 約 24m³/基 × 3 基 = 約 72m³ ・実験で注入された窒素ガスの約 1,143 倍 (=②÷①) が、泊3号炉における窒素ガス注入量相当 ③100NL × 1,143 = 114.3m³ @ 大気圧 (約 0.1MPa[abs])</p> <p>(2) 蓄圧タンクから窒素ガスが放出される場合の窒素ガス体積 ・泊3号炉の窒素ガスが放出される圧力 約 1.2MPa[gage] (=約 1.3MPa[abs]) ・上記圧力下における窒素ガス体積 ④ 114.3m³ (③) × (0.1MPa[abs] ÷ 1.3MPa[abs]) = 約 8.8m³ @ 1.3MPa[abs]</p> <p>(3) 自然循環が成立する1次冷却材圧力 ・泊3号炉の蓄圧タンク体積 : 約 41m³/基 ・④の窒素ガスが蓄圧タンクより放出される際の1次冷却材圧力 ⑤ 1.3MPa[abs] × (41m³ × 3 基) = P × (41m³ × 3 基 + 8.8m³) ⑥ P = 1.2MPa[abs] = 1.1MPa[gage]</p> <p>※ : 非凝縮性ガス存在下での蒸気発生器伝熱管内自然循環熱特性 内海ら（三菱重工）、日本混相流学会年会講演会講演論文集（2004年8月）</p>	設計の相違


泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.13 全交流動力電源喪失時の蓄圧タンク出口弁閉止時の余裕について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>過去の実験 ①蒸気発生器内体積 : 0.063m³ ②蒸気発生器伝熱管 : 92m³ 1,460倍 (=92/0.063) 室素ガス流入量: 100NL@0.1MPa[abs] → ③室素ガス流入量 : 100NL × 1,460=146m³ • 室素ガス放出時圧力 : 1.2MPa[gage] (1.3MPa[abs]) ④室素ガス体積 : 146m³ × 0.1MPa / 1.3MPa = 11.2m³ N₂有 P MPa[abs] 38m³ N₂有 P MPa[abs] 38m³ N₂有 P MPa[abs] 38m³ N₂有 P MPa[abs] 38m³ N₂有 1.3 MPa[abs] 38m³ N₂有 1.3 MPa[abs] 38m³ N₂有 1.3 MPa[abs] 38m³ N₂有 1.3 MPa[abs] 38m³ RCS ~ RCS ~ P MPa[abs] × (38m³ × 4 + 11.2m³) = 1.3MPa[abs] × (38m³ × 4) P MPa[abs] = 1.2MPa[abs] = 1.1MPa[gage] < 1.2MPa[gage]</p>	<p>過去の実験 ①蒸気発生器伝熱管内体積 : 0.063m³ ②蒸気発生器伝熱管 : 72m³ 1.143倍 (=72/0.063) 室素ガス注入量 : 100NL@0.1MPa[abs] → ③室素ガス注入量 : 100NL × 1,143=114.3m³ • 室素ガス放出時圧力 : 1.2MPa[gage] (1.3MPa[abs]) ④室素ガス体積 : 114.3m³ × 0.1MPa / 1.3MPa = 8.8m³ N₂有 P MPa[abs] 41m³ N₂有 P MPa[abs] 41m³ N₂有 P MPa[abs] 41m³ N₂有 P MPa[abs] 41m³ RCS ~ RCS ~ ⑤P MPa[abs] × (41m³ × 3 + 8.8m³) = 1.3MPa[abs] × (41m³ × 3) ⇒ P = 1.2MPa[abs] = 1.1MPa[gage] < 1.2MPa[gage]</p>	

参考図1 蓄圧注入からの窒素注入による自然循環への影響



参考図2 実験体系（窒素ガスの自然循環への影響確認）







参考図2 実験体系（窒素ガスの自然循環への影響確認）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.14 重大事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について）





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.15</p> <p>重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>「全交流動力電源喪失」における重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p>  <p>図 1 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の重大事故等対策の概略系統図（短期対策）</p>  <p>図 2 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の重大事故等対策の概略系統図（長期対策）（原子炉安定以降の対策）</p>	<p>添付資料 7.1.2.14</p> <p>重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>「全交流動力電源喪失」における重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p>  <p>図 1 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の重大事故等対策の概略系統図（2次冷却系強制冷却及び代替炉心注水）</p>  <p>図 2 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」の重大事故等対策の概略系統図（格納容器内自然対流冷却及び高圧代替再循環）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.14 重大事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>また、重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p>  <p>図3 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図 (短期対策)</p>	<p>また、重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p>  <p>図3 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図 (2次冷却系強制冷却)</p>	
<p>また、重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図 (長期対策) (原子炉安定以降の対策)</p>  <p>図4 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図 (長期対策) (原子炉安定以降の対策)</p>	 <p>図4 「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図 (2次冷却系強制冷却及び代替炉心注水)</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.15 安定状態について①）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.17</p> <p>安定停止状態について①</p> <p>全交流動力電源喪失（全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA）時の安定停止状態については以下のとおり。</p> <p>原子炉安定停止状態：1次冷却材圧力0.7MPa[gage]及び温度170°Cの保持並びに1次冷却系保有水量維持</p> <p>原子炉安定停止状態の確立について</p> <p>事象発生の30分後から主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を開始し、1次冷却材圧力0.7MPa[gage]及び温度170°Cに到達すれば主蒸気逃がし弁開度を調整し、1次冷却材圧力及び温度を保持する。</p> <p>第2.2.7図から第2.2.9図の解析結果より、事象発生の約2.2時間後に1次冷却材圧力0.7MPa[gage]及び温度170°Cに到達し、恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水を開始することで、1次冷却系保有水量を維持できる。また、第2.2.9図の解析結果より、事象発生の約4時間後に1次冷却系保有水量が安定することから、事象発生の約4時間後を原子炉の安定停止状態とした。</p> <p>原子炉格納容器安定状態の確立について</p> <p>第2.2.26図及び第2.2.27図の解析結果より、事象発生の約81時間後に格納容器界面気温が100°Cに到達し、格納容器内自然対流冷却が開始され、原子炉格納容器圧力及び温度が低下傾向となることから、事象発生の約81時間後を原子炉格納容器の安定状態とした。</p> <p>高圧代替再循環運転並びに格納容器内自然対流冷却による長期安定状態の維持について</p> <p>第2.2.26図及び第2.2.27図の解析結果より、事象発生の約59時間後に恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水から高圧代替再循環運転へ切り替えるとともに、格納容器内自然対流冷却を継続することで、原子炉の安定停止状態及び原子炉格納容器の安定状態を長期にわたり維持可能である。</p>	<p>添付資料 2.3.1.4</p> <p>安定状態について</p> <p>全交流動力電源喪失（長期TB）時の安定状態については、以下のとおり。</p> <p>原子炉安定停止状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持すると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。</p> <p>格納容器安定状態：炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた格納容器除熱機能（原子炉格納容器フィルタベント系等、残留熱除去系又は代替循環冷却系）により、格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p> <p>【安定状態の確立について】</p> <p>原子炉安定停止状態の確立について</p> <p>原子炉隔離時冷却系による原子炉注水により炉心が冠水し、炉心の冷却が維持される。そして事象発生24時間以降は、常設代替交流電源設備による交流電源の供給を開始した後、原子炉が減圧し、その後、逃がし安全弁を開維持することで、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による注水継続により、引き続き炉心冠水が維持され、原子炉安定停止状態が確立される。</p> <p>格納容器安定状態の確立について</p> <p>炉心冷却を継続し、事象発生から25時間後に原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サブレッショングブル水冷却モード）による格納容器除熱を開始することで、格納容器圧力及び温度は安定又は低下傾向になり、格納容器温度は150°Cを下回るとともに、ドライウェル温度は、低圧注水継続のための逃がし安全弁の機能維持が確認されている126°Cを下回り、格納容器安定状態が確立される。なお、残留熱除去系による格納容器除熱後は、1系統の残留熱除去系により原子炉注水と格納容器除熱を交互に実施する。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>【安定状態の維持について】</p> <p>上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。 また、残留熱除去系機能を維持し、除熱を行うことによって、安定状態維持が可能となる。</p> <p>（添付資料 2.1.1 別紙1）</p>	<p>添付資料 7.1.2.15</p> <p>安定状態について①</p> <p>全交流動力電源喪失（全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA）時の安定状態については、以下のとおり。</p> <p>原子炉安定停止状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、伊心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。</p> <p>原子炉格納容器安定状態：伊心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた原子炉格納容器除熱機能により、原子炉格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、原子炉格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p> <p>【安定状態の確立について】</p> <p>原子炉安定停止状態の確立について</p> <p>事象発生後50分から主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を開始し、1次冷却材圧力0.7MPa[gage]、温度170°Cに到達すれば主蒸気逃がし弁開度を調整し、1次冷却材圧力、温度を保持する。</p> <p>第7.1.2.7図から第7.1.2.9図の解析結果より、事象発生約2.2時間後に代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水を開始することで、1次冷却系保有水量（加圧器水位）を維持することができる。また、第7.1.2.9図の解析結果より約4時間後から1次冷却系保有水（加圧器水位）が安定し、代替格納容器スプレイポンプによる注水継続により、引き続き伊心冠水が維持され、原子炉安定停止状態が確立される。その後、燃料取扱用ボット水位指示16.5%を超過及び格納容器再循環ナシポンプ水位（広域）指示71%以上であることを確認し、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水から手動により高圧代替再循環運転へ切り替え、伊心冷却を行う。</p> <p>原子炉格納容器安定状態の確立について</p> <p>第7.1.2.25図及び第7.1.2.26図の解析結果より、事象発生の約81時間後に原子炉格納容器界面気温が110°Cに到達し、格納容器再循環ユニット開放機構動作により格納容器内自然対流冷却が開始され、原子炉格納容器内温度及び圧力が低下傾向となるため、原子炉格納容器安定状態が確立される。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>【安定状態の維持について】</p> <p>上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。 また、原子炉格納容器除熱機能を維持し、除熱を行うことによって、安定状態維持が可能となる。</p>	<p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.16 安定状態について②)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.18</p> <p>安定停止状態について②</p> <p>全交流動力電源喪失（全交流動力電源喪失（24時間）+原子炉補機冷却機能喪失）時の安定停止状態については以下のとおり。</p> <p>原子炉安定停止状態：1次冷却材圧力0.7MPa[gage]及び温度170°Cの保持並びに1次冷却系保有水量維持</p> <p>原子炉安定停止状態の確立について 事象発生の30分後から主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を行い、1次冷却材圧力が低下することにより、1次冷却材の漏えい量も減少していく。 第2.2.28図の解析結果より、事象発生の約26時間後に1次冷却材圧力が0.83MPa[gage]に到達することでRCP封水戻りライン逃がし弁が閉止し、1次冷却材の漏えいが停止することにより第2.2.30図とのおり1次冷却系保有水量は維持される。 第2.2.28図及び第2.2.29図の解析結果より、事象発生の約26時間後に1次冷却材圧力0.7MPa及び温度170°Cに到達し、高温の停止状態となる。その後も、主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を継続できることから、事象発生の約26時間後を原子炉の安定停止状態とした。</p>	<p>添付資料 2.3.1.4</p> <p>安定状態について</p> <p>全交流動力電源喪失（長期TB）時の安定状態については、以下のとおり。 原子炉安定停止状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯済等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。 格納容器安定状態：炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた格納容器除熱機能（原子炉格納容器フィルタベント系等、残留熱除去系又は代替循環冷却系）により、格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯済等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p> <p>【安定状態の確立について】 原子炉安定停止状態の確立について 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水により炉心が冠水し、炉心の冷却が維持される。そして事象発生24時間以降は、常設代替交流電源設備による交流電源の供給を開始した後、原子炉減圧し、その後、逃がし安全弁を開維持することで、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による注水継続により、引き続き炉心冠水が維持され、原子炉安定停止状態が確立される。</p> <p>格納容器安定状態の確立について 炉心冷却を継続し、事象発生から25時間後に原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サブレッショングブル水冷却モード）による格納容器除熱を開始することで、格納容器圧力及び温度は安定又は低下傾向になり、格納容器温度は150°Cを下回るとともに、ドライウェル温度は、低圧注水継続のための逃がし安全弁の機能維持が確認されている126°Cを下回り、格納容器安定状態が確立される。なお、残留熱除去系による格納容器除熱後は、1系統の残留熱除去系により原子炉注水と格納容器除熱を交互に実施する。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>【安定状態の維持について】 上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。 また、残留熱除去系機能を維持し、除熱を行うことによって、安定状態維持が可能となる。</p> <p>(添付資料 2.1.1 別紙1)</p>	<p>添付資料 7.1.2.16</p> <p>安定状態について②</p> <p>全交流動力電源喪失（全交流動力電源喪失（24時間）+原子炉補機冷却機能喪失）時の安定状態については、以下のとおり。</p> <p>原子炉安定停止状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯済等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。</p> <p>原子炉格納容器安定状態：炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた原子炉格納容器除熱機能により、原子炉格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、原子炉格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯済等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p> <p>【安定状態の確立について】 原子炉安定停止状態の確立について 事象発生約30分後から主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を行い、1次冷却材圧力が低下することにより、1次冷却材漏えい量も減少していく。 第7.1.2.28図の解析結果より、事象発生の約28時間後に1次冷却材圧力0.83MPa[gage]にてRCP封水戻りライン逃がし弁からの漏えいが停止することにより第7.1.2.30図とのおり1次冷却系保有水量（加压器水位）は維持される。 第7.1.2.28図及び第7.1.2.29図の解析結果より、事象発生の約1時間後に1次冷却材圧力0.7MPa[gage]及び温度170°Cに到達し、高温の停止状態となる。その後も、主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却でき、引き続き炉心冠水が維持され、原子炉安定停止状態が確立される。</p> <p>原子炉格納容器安定状態の確立について RCPシール部からの漏えいが停止するまでに原子炉格納容器内に漏えいした1次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかであり、第7.1.2.26図及び第7.1.2.27図に示す「全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合）」の原子炉格納容器圧力及び温度の最大値である約0.17MPa[gage]及び約110°Cに比べ厳しくない。 また、原子炉格納容器容積温度が110°Cに到達した場合、格納容器再循環ユニットダクト開放機構動作により格納容器内自然対流冷却が開始されるため、原子炉格納容器圧力及び温度が低下傾向となるため、原子炉格納容器安定状態が確立される。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>【安定状態の維持について】 上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。 また、必要により格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱を行うことによって、安定状態維持が可能となる。</p>	<p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（全交流動力電源喪失））

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.19</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (全交流動力電源喪失)</p> <p>重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故（以下「SBO+RCPシールLOCA」という）及び「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故（以下「SBO+RCPシールLOCA無し」という）」の解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表1から表3に示す。</p>		<p>添付資料 7.1.2.17</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (全交流動力電源喪失)</p> <p>重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故（以下「SBO+RCPシールLOCA」という）及び「外部電源喪失時に非常用交流所内電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故（以下「SBO+RCPシールLOCA無し」という）」における解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表1から表3に示す。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（全交流動力電源喪失））

大飯発電所 3 / 4 号炉			女川原子力発電所 2 号炉			泊発電所 3 号炉			相違理由	
項目	値	解説	項目	値	解説	項目	値	解説	相違理由	
表 1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作手引書項目となるデータに与える影響（1 / 2）										
項目	値	解説	項目	値	解説	項目	値	解説		
90/C	初期値 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	人が行なうもの 専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	解析コード 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	人が行なうもの 専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	
2. 構造・運転手引書	本部構造手引書 運転手引書 運転手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	本部構造手引書 運転手引書 運転手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	
3. ライセンス	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	
4. 運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	
5. 設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	
表 1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作手引書項目となるデータに与える影響（2 / 2）									相違理由	
項目	値	解説	項目	値	解説	項目	値	解説	相違理由	
90/C	初期値 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	人が行なうもの 専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	解析コード 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	人が行なうもの 専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	専門性をもつた人間による運転員等操作手引書	
2. 構造・運転手引書	本部構造手引書 運転手引書 運転手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	本部構造手引書 運転手引書 運転手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	
3. ライセンス	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	出力制限 出力制限	出力制限 出力制限	
4. 運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	
5. 設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	既往実績に基づく 運転員等操作手引書	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	泊発電所 3 号炉	機器等 機器等	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	設備・運転手引書 既往実績に基づく 運転員等操作手引書	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（全交流動力電源喪失））

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

表1 解析コードにおける重要な不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／2）

分類	重要度	解析モデル	不確かさ	運転員操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響（2／2）
蒸気発生器	1次側・2次側の熱伝導率	壁面熱伝導モデル	・熱伝導 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材温度 ・1次冷却材流量 ・1次冷却材圧力 $\pm 0.2\text{ MPa}$	蒸気発生器における1次側・2次側の熱伝導率を考慮する場合伝熱伝達率による評価と、2次側の熱伝導率を考慮しない評価とにより評価結果に差がある。また、1次側の熱伝導率を考慮する場合、1次側の熱伝導率が低いほど、1次側の熱伝導率が大きいほど、評価結果は大きくなる。	△レル DLSL の ISTP 測定値を考慮する場合と考慮しない場合とによる評価と、1次側の熱伝導率を考慮する場合と考慮しない場合とによる評価と、1次側の熱伝導率を考慮する場合と考慮しない場合とによる評価と、1次側の熱伝導率を考慮する場合と考慮しない場合とによる評価。
原子炉容器	原子炉容器 (冷却水・給油)	壁面熱伝導モデル	入力値に含まれる	解析条件を基準条件とした場合の過渡状態操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響。	△異なるパラメータに与える影響。

表1-1 解析コードにおける重要な不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（全交流動力電源喪失（実閑止B））（2／2）

分類	解析モデル	不確かさ	運転員操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
原子炉容器	壁面熱伝導モデル	・初期・最高・冷却水温 ・初期・最高・冷却水流量 ・初期・最高・冷却水圧 ・初期・最高・冷却水流量 ・初期・最高・冷却水圧	初期・最高・冷却水温などの熱伝導率を考慮した場合と考慮しない場合とによる評価。 原子炉容器内の熱伝導率モデル及びヒートシングル熱伝導等モデルは、CVRD, DPLS の ISTP 測定値を考慮する場合と考慮しない場合とによる評価と、最大・平均・冷却水温・冷却水流量・冷却水圧について最大で±20%、冷却水流量は±5%、冷却水圧は±2%とすることで最大で±40%、冷却水流量は±10%とすることで最大で±80%、冷却水圧は±10%とすることで最大で±160%とされる。	△異なるパラメータに与える影響。
原子炉容器	内部熱伝導 内部熱伝導モデル	・ビーコン ・0~91.6°F ・0~20°C	解析条件を基準条件とした場合の過渡状態操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響。	△異なるパラメータに与える影響。

表1 解析コードにおける重要な不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／2）

分類	解析モデル	不確かさ	運転員操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響	
1次側	熱伝導モデル	・初期・最高・冷却水温 ・初期・最高・冷却水流量 ・初期・最高・冷却水圧 ・初期・最高・冷却水流量 ・初期・最高・冷却水圧	初期・最高・冷却水温などの熱伝導率を考慮した場合と考慮しない場合とによる評価。 原子炉容器内の熱伝導率モデル及びヒートシングル熱伝導等モデルは、CVRD, DPLS の ISTP 測定値を考慮する場合と考慮しない場合とによる評価と、最大・平均・冷却水温・冷却水流量・冷却水圧について最大で±20%、冷却水流量は±5%、冷却水圧は±2%とすることで最大で±40%、冷却水流量は±10%とすることで最大で±80%、冷却水圧は±10%とすることで最大で±160%とされる。	△異なるパラメータに与える影響。	
1次側	熱伝導モデル	・初期・最高・冷却水温 ・初期・最高・冷却水流量 ・初期・最高・冷却水圧 ・初期・最高・冷却水流量 ・初期・最高・冷却水圧	初期・最高・冷却水温などの熱伝導率を考慮した場合と考慮しない場合とによる評価。 原子炉容器内の熱伝導率モデル及びヒートシングル熱伝導等モデルは、CVRD, DPLS の ISTP 測定値を考慮する場合と考慮しない場合とによる評価と、最大・平均・冷却水温・冷却水流量・冷却水圧について最大で±20%、冷却水流量は±5%、冷却水圧は±2%とすることで最大で±40%、冷却水流量は±10%とすることで最大で±80%、冷却水圧は±10%とすることで最大で±160%とされる。	△異なるパラメータに与える影響。	
1次側	ECS 热回路人 (液体熱回路)	・ECS 热回路人 (液体熱回路)	初期・最高・冷却水温 初期・最高・冷却水流量 初期・最高・冷却水圧	初期・最高・冷却水温などの熱伝導率を考慮した場合と考慮しない場合とによる評価。	△異なるパラメータに与える影響。
1次側	熱伝導モデル	・初期・最高・冷却水温 ・初期・最高・冷却水流量 ・初期・最高・冷却水圧 ・初期・最高・冷却水流量 ・初期・最高・冷却水圧	初期・最高・冷却水温などの熱伝導率を考慮した場合と考慮しない場合とによる評価。	△異なるパラメータに与える影響。	
2次側	冷却塔水 (冷却塔)	・冷却塔水 (冷却塔)	初期・最高・冷却水温 初期・最高・冷却水流量 初期・最高・冷却水圧	初期・最高・冷却水温などの熱伝導率を考慮した場合と考慮しない場合とによる評価。	△異なるパラメータに与える影響。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（全交流動力電源喪失））

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順</p>	<p style="text-align: center;">異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順</p>	<p style="text-align: center;">異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順</p>	

図 1-2 解析コードにおける重要象の不確かさが運転台操作動作の違いが原因となりえる影響（全交流動力喪失時）

異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順		異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	
異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順
異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順
異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順
異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順	異常状態 が発生した場合に 運転台で操作する 操作手順

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（全交流動力電源喪失））

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表																																								
7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（全交流動力電源喪失）																																								
大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																																					
1. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件	2. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件	3. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件	4. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件																																					
<p>表2 解析条件を基準条件とした場合の運転員操作条件とし算出された各メータに与える影響（1／2）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>現行条件</th> <th>対象条件</th> <th>影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転員操作</td> <td>運転員操作</td> <td>運転員操作</td> <td>運転員操作セグメントに与える影響</td> </tr> <tr> <td>炉内構成</td> <td>炉内構成</td> <td>炉内構成</td> <td>運転員操作セグメントに与える影響</td> </tr> <tr> <td>機器条件</td> <td>機器条件</td> <td>機器条件</td> <td>運転員操作セグメントに与える影響</td> </tr> <tr> <td>運行条件</td> <td>運行条件</td> <td>運行条件</td> <td>運転員操作セグメントに与える影響</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2 解析条件を基準条件とした場合の運転員操作条件とし算出された各メータに与える影響（2／2）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>現行条件</th> <th>対象条件</th> <th>影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転員操作</td> <td>運転員操作</td> <td>運転員操作</td> <td>運転員操作セグメントに与える影響</td> </tr> <tr> <td>炉内構成</td> <td>炉内構成</td> <td>炉内構成</td> <td>運転員操作セグメントに与える影響</td> </tr> <tr> <td>機器条件</td> <td>機器条件</td> <td>機器条件</td> <td>運転員操作セグメントに与える影響</td> </tr> <tr> <td>運行条件</td> <td>運行条件</td> <td>運行条件</td> <td>運転員操作セグメントに与える影響</td> </tr> </tbody> </table>	項目	現行条件	対象条件	影響	運転員操作	運転員操作	運転員操作	運転員操作セグメントに与える影響	炉内構成	炉内構成	炉内構成	運転員操作セグメントに与える影響	機器条件	機器条件	機器条件	運転員操作セグメントに与える影響	運行条件	運行条件	運行条件	運転員操作セグメントに与える影響	項目	現行条件	対象条件	影響	運転員操作	運転員操作	運転員操作	運転員操作セグメントに与える影響	炉内構成	炉内構成	炉内構成	運転員操作セグメントに与える影響	機器条件	機器条件	機器条件	運転員操作セグメントに与える影響	運行条件	運行条件	運行条件	運転員操作セグメントに与える影響
項目	現行条件	対象条件	影響																																					
運転員操作	運転員操作	運転員操作	運転員操作セグメントに与える影響																																					
炉内構成	炉内構成	炉内構成	運転員操作セグメントに与える影響																																					
機器条件	機器条件	機器条件	運転員操作セグメントに与える影響																																					
運行条件	運行条件	運行条件	運転員操作セグメントに与える影響																																					
項目	現行条件	対象条件	影響																																					
運転員操作	運転員操作	運転員操作	運転員操作セグメントに与える影響																																					
炉内構成	炉内構成	炉内構成	運転員操作セグメントに与える影響																																					
機器条件	機器条件	機器条件	運転員操作セグメントに与える影響																																					
運行条件	運行条件	運行条件	運転員操作セグメントに与える影響																																					
<p>1. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p> <p>2. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p> <p>3. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p> <p>4. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p>	<p>1. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p> <p>2. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p> <p>3. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p> <p>4. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p>	<p>1. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p> <p>2. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p> <p>3. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p> <p>4. 対象炉番号 炉内構成 機器条件 運行条件</p>	<p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p>																																					

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失(添付資料7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について(全交流動力電源喪失))

赤字: 設備、運用又は体制の相違(設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違(記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違(実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

項目	原水冷却系機器部の運転		新規開発技術に対する影響
	運転条件	運転方法	
水素発生装置	W301B(0.1MPa)	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響 無
水素充填装置	W301B(0.1MPa)	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響 無
水素漏洩監視装置	W301B(0.1MPa)	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響 無
電解槽	W301B(0.1MPa)	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響 無
電解槽	W301B(0.1MPa)	W301A(0.1MPa)	新規開發技術による影響 無

※1. 運転条件は、W301A(0.1MPa)とW301B(0.1MPa)を比較する。また、W301A(0.1MPa)は、W301B(0.1MPa)と同様の運転である。
※2. 原水冷却系機器部の運転条件を示す。各運転条件の運転方法を示す。

表2 新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響(2/2)

項目	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響(2/2)	
	運転条件	運転方法
水素発生装置	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響
水素充填装置	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響
水素漏洩監視装置	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響
電解槽	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響
電解槽	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響

表2 新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響(2/2)

項目	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響(2/2)	
	運転条件	運転方法
水素発生装置	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響
水素充填装置	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響
水素漏洩監視装置	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響
電解槽	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響
電解槽	W301A(0.1MPa)	新規開発技術による影響した場合の運転条件別運転条件別運転項目とするべき影響

※1. 運転条件は、W301A(0.1MPa)とW301B(0.1MPa)を比較する。また、W301A(0.1MPa)は、W301B(0.1MPa)と同様の運転である。
※2. 原水冷却系機器部の運転条件を示す。各運転条件の運転方法を示す。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（全交流動力電源喪失））

大飯発電所 3 / 4 号炉

女川原子力発電所 2 号炉

泊発電所 3 号炉

相違理由

表 3 操作条件が要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（1／2）

項目	操作条件	操作条件による他の操作に与える影響		操作条件による他の操作に与える影響	操作条件による他の操作に与える影響	操作時間余裕
		操作条件による影響	操作時間余裕			
1. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作条件による影響	操作条件による影響	操作時間余裕
2. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作条件による影響	操作条件による影響	操作時間余裕
3. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作条件による影響	操作条件による影響	操作時間余裕
4. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作条件による影響	操作条件による影響	操作時間余裕
5. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作条件による影響	操作条件による影響	操作時間余裕
6. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作条件による影響	操作条件による影響	操作時間余裕

表 3-2 操作条件による影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（全交流動力電源喪失）（1／5）

項目	操作条件による影響			操作時間余裕
	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	
1. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
2. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
3. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
4. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
5. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
6. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕

表 3-3 連続長時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（1／3）

項目	操作条件による影響			操作時間余裕
	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	
1. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
2. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
3. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
4. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
5. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
6. 水冷系運転 水素供給 装置停止 制御装置 停止	操作条件による影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕

参考文献

1) SH0+RCP+4LOC0、SH0+RCP+4LOC0A、SH0+RCP+5LOC0、SH0+RCP+5LOC0A

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（全交流動力電源喪失））

相違理由	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	大飯発電所3／4号炉
赤字	—	—	—
青字	—	—	—
緑字	—	—	—

表3 検査項目等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（2／2）

相違理由	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	大飯発電所3／4号炉
赤字	—	—	—
青字	—	—	—
緑字	—	—	—

表3 検査項目等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（2／5）

相違理由	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	大飯発電所3／4号炉
赤字	—	—	—
青字	—	—	—
緑字	—	—	—

表3 検査項目等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（2／5）

表3 検査項目等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（2／5）

相違理由	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	大飯発電所3／4号炉
赤字	—	—	—
青字	—	—	—
緑字	—	—	—

⇒ 1: SBO+RCP→LOCAS, RCP→LOCAS, LOCAS→SBO, LOCAS→RCP

⇒ 2: SBO+RCP→LOCAS, RCP→LOCAS, LOCAS→SBO

⇒ 3: SBO+RCP→LOCAS, RCP→LOCAS, LOCAS→SBO, LOCAS→RCP

⇒ 4: SBO+RCP→LOCAS, RCP→LOCAS, SBO→LOCAS, LOCAS→SBO

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (全交流動力電源喪失))

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																			
<p>表31 潜伏有効作時間に対する影響、評価項目となるパラメータへ対応する影響(全交流動力電源喪失(基準T1)) (3/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>潜伏有効作時間</th> <th>潜伏有効作時間</th> <th>潜伏有効作時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> </tr> <tr> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> </tr> </tbody> </table>	項目	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	<p>表32 潜伏有効作時間に対する影響、評価項目となるパラメータへ対応する影響(3/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>潜伏有効作時間</th> <th>潜伏有効作時間</th> <th>潜伏有効作時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> </tr> <tr> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> </tr> </tbody> </table>	項目	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	<p>表33 潜伏有効作時間に対する影響、評価項目となるパラメータへ対応する影響(3/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>潜伏有効作時間</th> <th>潜伏有効作時間</th> <th>潜伏有効作時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> </tr> <tr> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> <td>潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間</td> </tr> </tbody> </table>	項目	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間																					
項目	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間																																			
潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間																																			
潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間																																			
項目	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間																																			
潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間																																			
潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間																																			
項目	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間	潜伏有効作時間																																			
潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間																																			
潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間	潜伏有効作時間 潜伏有効作時間 潜伏有効作時間																																			

※1 : SDC-BOP→SDCA (SDC-BOP→SDCA) で失速条件
 ※2 : SDC-BOP→SDCA (SDC-BOP→SDCA) で失速条件
 ※3 : SDC-BOP→SDCA (SDC-BOP→SDCA) で失速条件
 ※4 : SDC-BOP→SDCA (SDC-BOP→SDCA) で失速条件

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（全交流動力電源喪失））

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																								
<p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p> <p>表33 通常運営時の初期二点式評価、評価項目となるデータに与える影響の範囲別比較（全交流動力電源喪失）（泊発電所3号炉）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価項目</th> <th>評価項目別に与える影響</th> <th>評価項目別に与える影響</th> <th>評価項目別に与える影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 基本的評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>② 安定性評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>③ リアクター評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>④ ハイドロ評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑤ ベンチマーク評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑥ フィードバック評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑦ 安全性評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑧ 計算結果</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑨ その他の評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	評価項目	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響	① 基本的評価	○	○	○	② 安定性評価	○	○	○	③ リアクター評価	○	○	○	④ ハイドロ評価	○	○	○	⑤ ベンチマーク評価	○	○	○	⑥ フィードバック評価	○	○	○	⑦ 安全性評価	○	○	○	⑧ 計算結果	○	○	○	⑨ その他の評価	○	○	○	<p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p> <p>表33 通常運営時の初期二点式評価、評価項目となるデータに与える影響の範囲別比較（全交流動力電源喪失）（泊発電所3号炉）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価項目</th> <th>評価項目別に与える影響</th> <th>評価項目別に与える影響</th> <th>評価項目別に与える影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 基本的評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>② 安定性評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>③ リアクター評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>④ ハイドロ評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑤ ベンチマーク評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑥ フィードバック評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑦ 安全性評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑧ 計算結果</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑨ その他の評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	評価項目	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響	① 基本的評価	○	○	○	② 安定性評価	○	○	○	③ リアクター評価	○	○	○	④ ハイドロ評価	○	○	○	⑤ ベンチマーク評価	○	○	○	⑥ フィードバック評価	○	○	○	⑦ 安全性評価	○	○	○	⑧ 計算結果	○	○	○	⑨ その他の評価	○	○	○	<p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p> <p>表33 通常運営時の初期二点式評価、評価項目となるデータに与える影響の範囲別比較（全交流動力電源喪失）（泊発電所3号炉）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価項目</th> <th>評価項目別に与える影響</th> <th>評価項目別に与える影響</th> <th>評価項目別に与える影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 基本的評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>② 安定性評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>③ リアクター評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>④ ハイドロ評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑤ ベンチマーク評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑥ フィードバック評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑦ 安全性評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑧ 計算結果</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑨ その他の評価</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	評価項目	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響	① 基本的評価	○	○	○	② 安定性評価	○	○	○	③ リアクター評価	○	○	○	④ ハイドロ評価	○	○	○	⑤ ベンチマーク評価	○	○	○	⑥ フィードバック評価	○	○	○	⑦ 安全性評価	○	○	○	⑧ 計算結果	○	○	○	⑨ その他の評価	○	○	○	
評価項目	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響																																																																																																																								
① 基本的評価	○	○	○																																																																																																																								
② 安定性評価	○	○	○																																																																																																																								
③ リアクター評価	○	○	○																																																																																																																								
④ ハイドロ評価	○	○	○																																																																																																																								
⑤ ベンチマーク評価	○	○	○																																																																																																																								
⑥ フィードバック評価	○	○	○																																																																																																																								
⑦ 安全性評価	○	○	○																																																																																																																								
⑧ 計算結果	○	○	○																																																																																																																								
⑨ その他の評価	○	○	○																																																																																																																								
評価項目	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響																																																																																																																								
① 基本的評価	○	○	○																																																																																																																								
② 安定性評価	○	○	○																																																																																																																								
③ リアクター評価	○	○	○																																																																																																																								
④ ハイドロ評価	○	○	○																																																																																																																								
⑤ ベンチマーク評価	○	○	○																																																																																																																								
⑥ フィードバック評価	○	○	○																																																																																																																								
⑦ 安全性評価	○	○	○																																																																																																																								
⑧ 計算結果	○	○	○																																																																																																																								
⑨ その他の評価	○	○	○																																																																																																																								
評価項目	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響	評価項目別に与える影響																																																																																																																								
① 基本的評価	○	○	○																																																																																																																								
② 安定性評価	○	○	○																																																																																																																								
③ リアクター評価	○	○	○																																																																																																																								
④ ハイドロ評価	○	○	○																																																																																																																								
⑤ ベンチマーク評価	○	○	○																																																																																																																								
⑥ フィードバック評価	○	○	○																																																																																																																								
⑦ 安全性評価	○	○	○																																																																																																																								
⑧ 計算結果	○	○	○																																																																																																																								
⑨ その他の評価	○	○	○																																																																																																																								

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.17 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (全交流動力電源喪失))

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
	<p style="text-align: center;">表 23 離島負荷抑制操作に与える影響、評価項目となるパラメータごとに与える影響及び操作手順合併 (全交流動力電源喪失) (5 / 5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">項目</td> <td style="width: 10%;">離島負荷抑制操作による影響</td> <td style="width: 10%;">操作手順</td> <td style="width: 10%;">操作手順による影響</td> </tr> <tr> <td>離島負荷抑制操作による影響</td> <td>離島負荷抑制操作による影響</td> <td>操作手順による影響</td> <td>操作手順による影響</td> </tr> <tr> <td>操作手順</td> <td>操作手順による影響</td> <td>操作手順による影響</td> <td>操作手順による影響</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">(出典) 女川原子力発電所2号炉</p>	項目	離島負荷抑制操作による影響	操作手順	操作手順による影響	離島負荷抑制操作による影響	離島負荷抑制操作による影響	操作手順による影響	操作手順による影響	操作手順	操作手順による影響	操作手順による影響	操作手順による影響		
項目	離島負荷抑制操作による影響	操作手順	操作手順による影響												
離島負荷抑制操作による影響	離島負荷抑制操作による影響	操作手順による影響	操作手順による影響												
操作手順	操作手順による影響	操作手順による影響	操作手順による影響												

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.18 全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）の感度解析について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.20</p> <p>全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）の感度解析について</p> <p>1. はじめに 全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）の2次冷却系強制冷却開始時刻の影響を確認するため 2次冷却系強制冷却開始時刻を事象発生の 60 分後とした感度解析を実施した。</p> <p>2. 影響確認 主要な解析条件及び事象進展の比較表を表 1 に示す。また、主要なパラメータの解析結果を図 1～図 4 から、以下のことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図 1、図 2 の結果から、2次冷却系強制冷却開始時刻を遅らせることにより圧力挙動に遅れが生じるもの、いずれのケースにおいても安定に至る挙動に大きな差異はない。 ・図 3 の結果から、2次冷却系強制冷却開始時刻を遅らせることにより、蓄圧注入、恒設代替低圧注水ポンプによる注水開始時期に遅れが生じるもの、安定に至る挙動に大きな差異はない。 ・図 4 の結果から、基本ケース（申請書解析）と同様に、燃料被覆管温度は初期より低下し、24 時間時点での燃料被覆管温度の差異はない。 <p>3. 結論 2. を踏まえた解析、手順への影響確認結果を図 5 に示すが、主蒸気逃がし弁の操作時間に余裕があり、操作時間余裕として事象発生の 60 分程度は確保できることができた。</p>	<p>添付資料 7.1.2.18</p> <p>全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）の感度解析について</p> <p>1. はじめに 全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）の2次冷却系強制冷却開始時刻の影響を確認するため、感度解析を実施した。 感度ケース：2次冷却系強制冷却開始時間【事象発生+30 分】⇒【事象発生+60 分】</p> <p>2. 影響確認 主要な解析条件及び事象進展の比較表を表 1 に示す。また、主要なパラメータの解析結果を図 1～図 4 から、以下のことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図 1、図 2 の結果から、2次冷却系強制冷却開始時刻を遅らせることにより、圧力挙動に遅れが生じるもの、いずれのケースにおいても安定に至る挙動に大きな差異はない。 ・図 3 の結果から、2次冷却系強制冷却開始時刻を遅らせることにより、蓄圧注入、代替格納容器スプレイポンプによる注水開始時期に遅れが生じるもの、安定に至る挙動に大きな差異はない。 ・図 4 の結果から、基本ケース（申請書解析）と同様に、燃料被覆管温度は初期より低下し、24 時間時点での燃料被覆管温度の差異はない。 <p>3. 結論 2. を踏まえた解析、手順への影響確認結果を図 5 に示すが、主蒸気逃がし弁の操作時間に余裕があり、操作時間余裕として事象発生から 60 分程度は確保できることができた。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.18 全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）の感度解析について）

項目	基本ケース（申請書解析）	M-RELAP5／COCO	感度解析ケース	
解析コード	M-RELAP5／COCO		感度解析ケース	←
炉心熱出力（初期）	100% (3,411MWt) ×1.02			←
1 次冷却材圧力（初期）	15.41+0.21MPalgele			←
1 次冷却材平均温度（初期）	307.1+2.2°C			←
RCP シール部からの漏えい率（初期）	約 109m ³ /h (1 台当たり)			←
炉心崩壊熱	F P : 日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGEN 2 (サイクル末期を仮定)			←
蓄圧タンク保持圧力	4.04MPalgele (最低保持圧力)			←
蓄圧タンク保有水量	26.9m ³ (1 基当たり) (最低保有水量)			←
恒設代替低圧注水ポンプの 原子炉への注水流量	30m ³ /h			←
2 次冷却系強制冷却開始 (主蒸気逃がし弁開)	事象発生の 30 分後	事象発生の 60 分後	事象発生の約 69 分後	
蓄圧タンク注入	事象発生の約 40 分後			
1 次冷却材温度圧力の保持	1 次冷却材温度約 208°C (約 1.7MPa) 到達時 【事象発生の約 54 分後】	1 次冷却材温度約 208°C (約 1.7MPa) 到達+10 分 【事象発生の約 94 分後】	【事象発生の約 84 分後】	
蓄圧タンク出口弁閉止	代替交流電源確立+10 分 【事象発生の 70 分後】			
2 次冷却系強制冷却再開	蓄圧タンク出口弁閉止+10 分 【事象発生の 80 分後】			
恒設代替低圧注水ポンプ作動	1 次冷却材圧力 0.7MPalgele 到達時 【事象発生の約 2.2 時間後】	1 次冷却材圧力 0.7MPalgele 到達時 【事象発生の約 54 分後】	【事象発生の約 2.6 時間後】	

※基本ケース（申請書解析）は、1 次冷却材温度約 208°C 到達【事象発生の約 54 分後】時点では代替交流電源が確立されていないことから、代替交流電源確立【事象発生の 60 分後】+10 分【事象発生の 70 分後】に蓄圧タンク出口弁閉止としている。しかし、感度解析においては 1 次冷却材温度約 208°C 到達【事象発生の約 54 分後】時点で代替交流電源が確立されていることから、1 次冷却材温度約 208°C 到達+10 分【約 94 分後】に「蓄圧タンク出口弁閉止」としている。

表1 申請書解析と感度解析の主要解析条件・結果の相違

項目	基本ケース（申請書解析）	（2 次冷却系強制冷却開始 50 分後）	感度ケース	
解析コード	W-RELAPS/COCO			←
炉心熱出力（初期）	100% (2,652MWt) ×1.02			←
1 次冷却材圧力（初期）	15.41+0.21MPa [case]			←
1 次冷却材平均温度 (初期)	306.6+2.2°C			←
RCP からの漏えい率 (初期)	約 109m ³ /h (1 台当たり)			←
炉心崩壊熱	F P : 日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGEN 2 (サイクル末期を仮定)			←
蓄圧タンク保持圧力	4.04MPalgele (最低保持圧力)			←
蓄圧タンク保有水量	29.0m ³ (1 基当たり) (最低保有水量)			←
代替格納容器スプレイポンプ の原子炉への注水流量	30m ³ /h			←
2 次冷却系強制冷却開始 (主蒸気逃がし弁開)	事象発生の 30 分後	事象発生の約 57 分後	事象発生の約 60 分後	
蓄圧タンク注入	事象発生の約 39 分後	事象発生の約 57 分後	事象発生の約 60 分後	
1 次冷却材温度圧力の保持	1 次冷却材温度約 208°C (約 1.7MPa) 到達時 【事象発生の約 55 分後】	1 次冷却材温度約 208°C (約 1.7MPa) 到達+10 分 【事象発生の約 92 分後】	【事象発生の約 82 分後】	
蓄圧タンク出口弁閉止*	代替交流電源確立+10 分 【事象発生の約 70 分後】			
2 次冷却系強制冷却再開 (主蒸気逃がし弁閉)	蓄圧タンク出口弁閉止+10 分 【事象発生の約 80 分後】			
代替格納容器スプレイポンプ 作動	1 次冷却材圧力 0.7MPa [case] 到達時 【事象発生の約 2.4 時間後】			

※基本ケース（申請書解析）は、1 次冷却材温度約 208°C 到達【約 55 分後】時点では、代替交流電源が確立されていないことから、【60 分後】代替交流電源が確立されれていることから、「蓄圧タンク出口弁閉止」としている。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.18 全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合）の感度解析について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




図1 1次冷却材圧力の推移（RCPシールLOCAが発生する場合）
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)




図1 1次冷却材圧力の推移（RCPシールLOCAが発生する場合）
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)




図2 2次冷却系圧力の推移（RCPシールLOCAが発生する場合）
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)




図2 2次冷却系圧力の推移（RCPシールLOCAが発生する場合）
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.18 全交流動力電源喪失 (RCPシールLOCAが発生する場合) の感度解析について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)




図3 1次冷却系保有水量の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)




図3 燃料被覆管温度の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)




図4 燃料被覆管温度の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)






図4 1次冷却系保有水量の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)
(主蒸気逃がし弁操作開始の時間余裕確認)

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.18 全交流動力電源喪失 (RCP シール LOCA が発生する場合) の感度解析について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>感度解析ケース : 2 次冷却系強制冷却開始時間 【事象発生 + 30 分】 ⇒ 【事象発生 + 60 分】</p>  <pre> graph TD A[感度解析ケース 2次冷却系強制冷却開始時間による主要な感度 は、蓄圧注入、代替低圧注水ポンプによる炉心注水開始時期の遅れであるが、安定に至る挙動 に大きな差異はない。] --> B[解析への影響 【感度解析ケース】 2次冷却系強制冷却開始時刻が「事象発生 + 30 分」でも炉心損傷が防止でき、主蒸気逃がし弁の 操作時間に余裕があることを確認できた。] B --> C[手順への影響 【感度解析ケース】 解析条件の変更に伴い操作時間が変更となり、「蓄圧タンク出口弁閉止」の条件が「代替交流電源確立 + 10 分」から「1次冷却材温度 208°C 到達 + 10 分」に変更となるが、現行の事故シナリオはすでに両者を満足するごとで蓄圧タンク閉止を実施する手順としている。] C --> D[結論 【感度解析ケース】 2次冷却系強制冷却開始時刻が「事象発生 + 60 分」でも炉心損傷が防止でき、主蒸気逃がし弁の 操作時間に余裕があることを確認できた。] </pre> <p>図 5 感度解析ケースの解析、手順への影響確認結果</p>	<p>感度解析ケース : 2 次冷却系強制冷却開始時間 【事象発生 + 30 分】 ⇒ 【事象発生 + 60 分】</p>  <pre> graph TD A[感度ケース 2次冷却系強制冷却開始時刻による主要な感度は、 蓄圧注入、代替格納容器スプレイボンプによる炉心 注水開始時期の遅れであるが、安定に至る挙動に大 きな差異はない。] --> B[解析への影響 【感度ケース】 2次冷却系強制冷却開始時刻が「事象発生 + 30 分」でも炉心損傷が防止でき、主蒸気逃がし弁の 操作時間に余裕があることを確認できた。] B --> C[手順への影響 【感度ケース】 解析条件の変更に伴い操作時間が変更となり、「蓄圧タンク出口弁閉止」の条件が「代替交流電源確立 + 10 分」から「1次冷却材温度約 208°C 到達 + 10 分」に変更となるが、現行の事故シナリオはすでに両者を満足するごとで「蓄圧タンク出口弁閉止」を実施する手順としている。] C --> D[結論 【感度ケース】 ・2次冷却系強制冷却開始時間が【事象発生 + 60 分】でも炉心損傷が防止でき、主蒸気逃がし弁の操作時間に余裕のある ことが確認できた。] </pre> <p>図 5 感度ケースの解析、手順への影響確認結果</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.19 全交流動力電源喪失時の代替炉心注水操作の時間余裕について)



赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.21 全交流動力電源喪失時の代替炉心注水操作の時間余裕について</p> <p>1. はじめに 全交流動力電源喪失が発生するとともにRCPシールLOCAが発生した場合において、1次冷却系保有水量を確保し炉心露出を防止する観点から1次冷却材圧力が0.7MPa[gage]到達後に代替炉心注水を実施することとしており、その操作の時間余裕について確認した。</p> <p>2. 影響確認 恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水操作は、炉心露出までに実施すれば問題ないことから、図1の全交流動力電源喪失(RCPシールLOCAが発生する場合)時の1次冷却系保有水量の応答から確認できるとおり、2次冷却系強制冷却の再開による1次冷却系の減圧により1次冷却系からの漏えい率は減少するが、保守的に1次冷却系からの漏えい率を2次冷却系強制冷却再開時点のまま維持するものとして概算した。 その結果、全交流動力電源喪失時炉心露出に至る可能性がある1次冷却系保有水量である約80[t]となるまでには、1.1時間程度の時間余裕があることから、操作時間余裕として、1.1時間程度は確保できることを確認した。</p> <p>図1 1次冷却系保有水量の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)</p>	<p>添付資料 7.1.2.19 全交流動力電源喪失時の代替炉心注水操作の時間余裕について</p> <p>1. はじめに 全交流動力電源喪失が発生するとともにRCPシールLOCAが発生した場合において、1次冷却系保有水量を確保し炉心露出を防止する観点から1次冷却材圧力が0.7MPa[gage]到達後に代替炉心注水を実施することとしており、その操作の時間余裕について確認した。</p> <p>2. 影響確認 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水操作は、炉心露出までに実施すれば問題ないことから、図1の全交流動力電源喪失(RCPシールLOCAが発生する場合)時の1次冷却系保有水量の応答から確認できるとおり、2次冷却系強制冷却操作の再開による1次冷却系の減圧により1次冷却系からの漏えい率は減少するが、保守的に1次冷却系からの漏えい率を2次冷却系強制冷却再開操作時点での維持するものとして概算した。 その結果、全交流動力電源喪失時に炉心露出に至る可能性がある1次冷却系保有水量である約65[t]となるまでには、約1.6時間程度の時間余裕があることから、操作時間余裕として、約1.6時間程度は確保できることを確認した。</p> <p>図1 1次冷却系保有水量の推移 (RCPシールLOCAが発生する場合)</p>	<p>設計の相違 解析結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.20 水源、燃料、電源負荷評価結果について（全交流動力電源喪失））

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.22</p> <p>燃料、水源、電源負荷評価結果について（全交流動力電源喪失）</p> <p>1. 水源に関する評価（炉心注水）</p> <p>重要事故シーケンス【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA】</p> <p>○水源 燃料取替用水ピット : 1,860 m³ (有効水量)</p> <p>○水使用パターン 恒設代替低圧注水ポンプ : 30m³/h 事故後 2.2 時間以降運転</p> <p>○時間評価（燃料取替用水ピットが枯渇するまでの時間評価） $1,860 \text{ m}^3 \div 30\text{m}^3/\text{h} = \text{約 } 62.0 \text{ 時間}$ (事故後約 64.2 時間)</p> <p>○水源評価結果 事故後約 64.2 時間までに大容量ポンプ、格納容器再循環ユニットによる自然対流冷却+再循環運転に移行することで対応可能。</p>  <p>系統概略図</p>	<p>添付資料 7.1.2.20</p> <p>燃料、水源、電源負荷評価結果について（全交流動力電源喪失）</p> <p>1. 水源に関する評価（炉心注水）</p> <p>重要事故シーケンス 【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA】</p> <p>○水源 燃料取替用水ピット : 1,700m³ (有効水量)</p> <p>○水使用パターン 代替格納容器スプレイポンプ : 30m³/h 事故後 2.2 時間以降運転</p> <p>○時間評価（燃料取替用水ピットが枯渇するまでの時間評価） 燃料取替用水ピット容量 (1,700m³) ÷ 30m³/h + 2.2hr ≈ 58.8 時間</p> <p>○水源評価結果 事故後 58 時間までに可搬型大型送水ポンプ車、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却+高圧代替再循環運転に移行することで対応可能である。 58 時間までに可搬型大型送水ポンプ車で格納容器自然対流冷却+高圧再循環運転への移行が可能なことは成立性評価（所要時間）にて確認した。</p>  <p>図 1 概略系統図</p>	<p>設計の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>記載方針の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.20 水源、燃料、電源負荷評価結果について (全交流動力電源喪失))

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 水源に関する評価 (蒸気発生器注水)</p> <p>重要事故シーケンス【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA】</p> <p>○ 水源 ・復水ピット : 1035m³ (有効水量)</p> <p>○ 水使用パターン： 復水ピット枯渇時間の評価に用いる蒸気発生器 (SG) への必要注水量を以下に示す。 【必要注水量内訳】 注水温度 40°C</p> <p>① 出力運転状態から高温停止状態までの顯熱除去 : 約-21.8m³ (原子炉トリップ遅れ、燃料及び1次冷却材蓄積熱量他)</p> <p>② 高温停止状態から冷却維持温度 (170°C) までの顯熱除去 : 約 205.4m³ (1次冷却材及び蒸気発生器保有水等の顯熱)</p> <p>③ 蒸気発生器水位回復 : 約 67.2 m³</p> <p>上記①～③の合計 : 約 250.8m³</p> <p>④ 崩壊熱除去 : 約 784.2m³</p>	<p>2. 水源に関する評価 (蒸気発生器注水)</p> <p>重要事故シーケンス 【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA】及び 【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCAが発生しない場合】</p> <p>○水源 補助給水ピット : 570m³ (有効水量)</p> <p>○水使用パターン 補助給水ピット枯渇時間の評価に用いる蒸気発生器への必要注水量を以下に示す。 【必要注水量内訳】 注水温度 40°C</p> <p>① 出力運転状態から高温停止状態までの顯熱除去 : -11.6m³ (原子炉トリップ遅れ、燃料及び1次冷却材蓄積熱量他)</p> <p>② 高温停止状態から冷却維持温度 (170°C) までの顯熱除去 : 156.5m³ (1次冷却材及び蒸気発生器保有水等の顯熱)</p> <p>③ 蒸気発生器水位回復 : 104.4m³</p> <p>上記①～③の合計 : 249.3m³</p> <p>④ 崩壊熱除去 : 320.7m³</p>	<p>記載方針の相違</p> <p>設計の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.20 水源、燃料、電源負荷評価結果について (全交流動力電源喪失))

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉			泊発電所3号炉	相違理由																																																								
<p>復水ピットの水位低警報値までの水量 1,035m³ (有効水量) から、1次冷却材系統を出力運転状態から170°C一定維持まで冷却するために必要な注水量 (約 251m³) を引いた量 (約 784m³) の水がなくなる時間を崩壊熱除去に応じた注水量カーブから求め、約 18.7 時間後になる。</p> <p>約 18.7 時間までに、送水車による復水ピットへの補給を行うことにより対応可能である。</p> <p>復水ピットへの補給は、海から取水する。</p> <p>○ 水源評価結果</p> <p>事象発生約 18.7 時間後までに、送水車による復水ピットへの補給を行うことにより対応可能である。</p> <p>約 18.7 時間までに、送水車で補給が可能なことは成立性評価 (所要時間) にて確認。</p>	<p>補助給水ピットの有効水量 570m³ から、1次冷却材系統を出力運転状態から 170°Cまで減温するため必要な給水量等 (249.3m³) を引いた量 (320.7m³) の水がなくなる時間を崩壊熱除去に応じた注水量カーブから求め、7.4 時間後となる。</p> <p>7.4 時間までに、可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給を行うことにより対応可能である。</p> <p>補助給水ピットへの補給は、海から取水する。</p> <p>○ 水源評価結果</p> <p>事故後、7.4 時間までに、可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給を行うことにより、対応可能である。</p> <p>7.4 時間までに、可搬型大型送水ポンプ車により補給が可能なことは成立性評価 (所要時間) にて確認した。</p>		設計の相違																																																									
<p>3. 燃料消費に関する評価</p> <p>重要事故シーケンス 【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA】</p> <p>プラント状況：3、4号炉運転中。</p> <p>事象：全交流動力電源喪失は全ユニット発災を想定する。</p>	<p>3. 燃料消費に関する評価</p> <p>重要事故シーケンス</p> <p>【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA】及び 【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA が発生しない場合】</p>																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>燃料種別</th> <th colspan="3">重油</th> </tr> <tr> <th>号炉</th> <th>3号炉</th> <th>4号炉</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">時系列</td> <td>事象発生直後～7日間 (=168h)</td> <td>空冷DG(3号炉用2台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約397kL/h(定格負荷)×2台×24h×7日間=約133,392kL</td> <td>空冷DG(4号炉用2台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約397kL/h(定格負荷)×2台×24h×7日間=約133,392kL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事象発生直後～7日間 (=168h)</td> <td>緊急時対策所用発電機(3,4号炉用1台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1kL/h×1台×24h×7日間=約3,041kL</td> <td>緊急時対策所用発電機(3,4号炉用予備1台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1kL/h×1台×24h×7日間=約3,041kL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事象発生後 13.6h 後～ 事象発生後 7 日間 (= 154.5h)</td> <td>大容量ポンプ(3,4号炉用1台)起動 燃費約310kL/h(定格負荷)×(154.4h)=約47,864kL</td> <td>大容量ポンプ(3,4号炉用予備1台)起動 燃費約310kL/h(定格負荷)×(154.4h)=約47,864kL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7日間 3号炉で消費する重油量の合計 約184,297kL</td> <td>7日間 4号炉で消費する重油量の合計 約184,297kL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td>3号炉に備蓄している重油量の使用可能量は548kL(重油タンク(160kL、2基)、燃料油貯蔵タンク(114kL、2基)の合計)であることから、7日間は十分に対応可能</td> <td>4号炉に備蓄している重油量の使用可能量は548kL(重油タンク(160kL、2基)、燃料油貯蔵タンク(114kL、2基)の合計)であることから、7日間は十分に対応可能</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	燃料種別	重油			号炉	3号炉	4号炉		時系列	事象発生直後～7日間 (=168h)	空冷DG(3号炉用2台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約397kL/h(定格負荷)×2台×24h×7日間=約133,392kL	空冷DG(4号炉用2台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約397kL/h(定格負荷)×2台×24h×7日間=約133,392kL		事象発生直後～7日間 (=168h)	緊急時対策所用発電機(3,4号炉用1台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1kL/h×1台×24h×7日間=約3,041kL	緊急時対策所用発電機(3,4号炉用予備1台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1kL/h×1台×24h×7日間=約3,041kL		事象発生後 13.6h 後～ 事象発生後 7 日間 (= 154.5h)	大容量ポンプ(3,4号炉用1台)起動 燃費約310kL/h(定格負荷)×(154.4h)=約47,864kL	大容量ポンプ(3,4号炉用予備1台)起動 燃費約310kL/h(定格負荷)×(154.4h)=約47,864kL		合計	7日間 3号炉で消費する重油量の合計 約184,297kL	7日間 4号炉で消費する重油量の合計 約184,297kL		結果	3号炉に備蓄している重油量の使用可能量は548kL(重油タンク(160kL、2基)、燃料油貯蔵タンク(114kL、2基)の合計)であることから、7日間は十分に対応可能	4号炉に備蓄している重油量の使用可能量は548kL(重油タンク(160kL、2基)、燃料油貯蔵タンク(114kL、2基)の合計)であることから、7日間は十分に対応可能		<table border="1"> <thead> <tr> <th>燃料種別</th> <th colspan="3">軽油</th> </tr> <tr> <th>時系列</th> <th>事象発生直後～ 事象発生後 7 日間 (=168h)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">時系列</td> <td>代替非常用発電機起動 2台起動 (代替非常用発電機 100%出力時の燃料消費量) 燃費約411L/h×2台×24h×7日間=約138,096L=約138.1kL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用発電機(指揮所用及び待機所用各1台の計2台)起動 (緊急時対策所用発電機 100%出力時の燃料消費量) 燃費約(57.1L/h×1台+57.1L/h×1台)×24h×7日間=約19,185.6L=約19.2kL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><補助給水ピット及び使用済燃料ピットへの注水> 可搬型大型送水ポンプ車 1台起動 (可搬型大型送水ポンプ車 100%負荷時の燃料消費量) 燃費約74L/h×1台×24h×7日間=約12,432L=約12.5kL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><格納容器内自然対流冷却> 可搬型大型送水ポンプ車 1台起動 (可搬型大型送水ポンプ車 100%負荷時の燃料消費量) 燃費約74L/h×1台×24h×7日間=約12,432L=約12.5kL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7日間で消費する軽油量の合計 約182.3kL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td>ディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量(540kL)及び燃料タンク(SA)(約50kL)の合計約590kLにて、7日間は十分に対応可能</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	燃料種別	軽油			時系列	事象発生直後～ 事象発生後 7 日間 (=168h)			時系列	代替非常用発電機起動 2台起動 (代替非常用発電機 100%出力時の燃料消費量) 燃費約411L/h×2台×24h×7日間=約138,096L=約138.1kL			緊急時対策所用発電機(指揮所用及び待機所用各1台の計2台)起動 (緊急時対策所用発電機 100%出力時の燃料消費量) 燃費約(57.1L/h×1台+57.1L/h×1台)×24h×7日間=約19,185.6L=約19.2kL			<補助給水ピット及び使用済燃料ピットへの注水> 可搬型大型送水ポンプ車 1台起動 (可搬型大型送水ポンプ車 100%負荷時の燃料消費量) 燃費約74L/h×1台×24h×7日間=約12,432L=約12.5kL			<格納容器内自然対流冷却> 可搬型大型送水ポンプ車 1台起動 (可搬型大型送水ポンプ車 100%負荷時の燃料消費量) 燃費約74L/h×1台×24h×7日間=約12,432L=約12.5kL			合計	7日間で消費する軽油量の合計 約182.3kL			結果	ディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量(540kL)及び燃料タンク(SA)(約50kL)の合計約590kLにて、7日間は十分に対応可能			
燃料種別	重油																																																											
号炉	3号炉	4号炉																																																										
時系列	事象発生直後～7日間 (=168h)	空冷DG(3号炉用2台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約397kL/h(定格負荷)×2台×24h×7日間=約133,392kL	空冷DG(4号炉用2台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約397kL/h(定格負荷)×2台×24h×7日間=約133,392kL																																																									
	事象発生直後～7日間 (=168h)	緊急時対策所用発電機(3,4号炉用1台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1kL/h×1台×24h×7日間=約3,041kL	緊急時対策所用発電機(3,4号炉用予備1台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1kL/h×1台×24h×7日間=約3,041kL																																																									
	事象発生後 13.6h 後～ 事象発生後 7 日間 (= 154.5h)	大容量ポンプ(3,4号炉用1台)起動 燃費約310kL/h(定格負荷)×(154.4h)=約47,864kL	大容量ポンプ(3,4号炉用予備1台)起動 燃費約310kL/h(定格負荷)×(154.4h)=約47,864kL																																																									
合計	7日間 3号炉で消費する重油量の合計 約184,297kL	7日間 4号炉で消費する重油量の合計 約184,297kL																																																										
結果	3号炉に備蓄している重油量の使用可能量は548kL(重油タンク(160kL、2基)、燃料油貯蔵タンク(114kL、2基)の合計)であることから、7日間は十分に対応可能	4号炉に備蓄している重油量の使用可能量は548kL(重油タンク(160kL、2基)、燃料油貯蔵タンク(114kL、2基)の合計)であることから、7日間は十分に対応可能																																																										
燃料種別	軽油																																																											
時系列	事象発生直後～ 事象発生後 7 日間 (=168h)																																																											
時系列	代替非常用発電機起動 2台起動 (代替非常用発電機 100%出力時の燃料消費量) 燃費約411L/h×2台×24h×7日間=約138,096L=約138.1kL																																																											
	緊急時対策所用発電機(指揮所用及び待機所用各1台の計2台)起動 (緊急時対策所用発電機 100%出力時の燃料消費量) 燃費約(57.1L/h×1台+57.1L/h×1台)×24h×7日間=約19,185.6L=約19.2kL																																																											
	<補助給水ピット及び使用済燃料ピットへの注水> 可搬型大型送水ポンプ車 1台起動 (可搬型大型送水ポンプ車 100%負荷時の燃料消費量) 燃費約74L/h×1台×24h×7日間=約12,432L=約12.5kL																																																											
<格納容器内自然対流冷却> 可搬型大型送水ポンプ車 1台起動 (可搬型大型送水ポンプ車 100%負荷時の燃料消費量) 燃費約74L/h×1台×24h×7日間=約12,432L=約12.5kL																																																												
合計	7日間で消費する軽油量の合計 約182.3kL																																																											
結果	ディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量(540kL)及び燃料タンク(SA)(約50kL)の合計約590kLにて、7日間は十分に対応可能																																																											

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.20 水源、燃料、電源負荷評価結果について (全交流動力電源喪失))

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉			泊発電所 3 号炉	相違理由		
燃料種別			軽油			
号炉			3 号炉			
4 号炉			4 号炉			
時 系 列	事象発生後 6.3h 後～ 事象発生後 7 日間 (= 161.7h)		3 号送水車起動 燃費約 540/l/h × 161.7h = 約 8,732l	4 号送水車起動 燃費約 540/l/h × 161.7h = 約 8,732l		
	事象発生後 6.3h 後～ 事象発生後 7 日間 (= 161.7h)		3 号水中ポンプ起動 燃費約 8.5l/h × 161.7h = 約 1,375l	4 号水中ポンプ起動 燃費約 8.5l/h × 161.7h = 約 1,375l		
合計			7 日間 3,4 号炉で消費する軽油量の合計 約 20,214l			
結果			発電所に備蓄している軽油量の合計は 21,000l であることから、7 日間は十分に対応可能			
<p>重要事故シーケンス【全交流動力電源喪失 + 原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA が発生しない場合】</p> <p>プラント状況：3、4 号炉運転中。</p> <p>事象：全交流動力電源喪失は全ユニット発災を想定する。</p>						
燃料種別			重油			
号炉			3 号炉			
4 号炉			4 号炉			
時 系 列	空冷 DG (3 号炉用 2 台) 起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 3970/l/h (定格負荷) × 2 台 × 24h × 7 日間 = 約 133,392l		空冷 DG (4 号炉用 2 台) 起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 3970/l/h (定格負荷) × 2 台 × 24h × 7 日間 = 約 133,392l			
	緊急時対策所用発電機 (3,4 号炉用 1 台) 起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 18.10/l/h × 1 台 × 24h × 7 日間 = 約 3,041l		緊急時対策所用発電機 (3,4 号炉用 予備 1 台) 起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 18.10/l/h × 1 台 × 24h × 7 日間 = 約 3,041l			
時 系 列	大容量ポンプ (3,4 号炉用 1 台) 起動 燃費約 3100/l/h (定格負荷) × (154.4h) = 約 47,864l		大容量ポンプ (3,4 号炉用 予備 1 台) 起動 燃費約 3100/l/h (定格負荷) × (154.4h) = 約 47,864l			
	合計 3 号炉で消費する重油量の合計 約 184,297l		7 日間 4 号炉で消費する重油量の合計 約 184,297l			
結果			3 号炉に備蓄している重油量の使用可能量は 548kl (重油タンク (160kl、2基)、燃料油貯蔵タンク (114kl、2基) の合計) であることから、7 日間は十分に対応可能			
燃料種別			軽油			
号炉			3 号炉			
4 号炉			4 号炉			
時 系 列	3 号送水車起動 燃費約 540/l/h × 161.7h = 約 8,732l		4 号送水車起動 燃費約 540/l/h × 161.7h = 約 8,732l			
	3 号水中ポンプ起動 燃費約 8.5l/h × 161.7h = 約 1,375l		4 号水中ポンプ起動 燃費約 8.5l/h × 161.7h = 約 1,375l			
合計			7 日間 3,4 号炉で消費する軽油量の合計 約 20,214l			
結果			発電所に備蓄している軽油量の合計は 21,000l であることから、7 日間は十分に対応可能			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.20 水源、燃料、電源負荷評価結果について（全交流動力電源喪失））

大飯発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																												
<p>4. 電源に関する評価</p> <p>負荷リスト 大飯3（4）号機号炉空冷式非常用発電装置(1825kVA×2台(給電容量:2920kW))</p> <p><全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA (RCP シール LOCA なしの場合も包絡される) ></p> <p>主要負荷リスト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要機器名称</th> <th>容量(kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧注入ポンプ</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>充電器(A, B) 原子炉格納容器内状態監視盤 (静的触媒式水素再結合装置温度監視装置) 原子炉格納容器水素燃焼装置温度監視装置 可搬型格納容器水素ガス濃度計 アニユラス水素濃度計 原子炉格納容器水位 原子炉下部キャビティ水位 A, B, C, D計器用電源 可搬型照明(S.A) 衛星電話(固定)</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>恒設代替低圧注水ポンプ</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>アニユラス空気浄化ファン</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>中央制御室空調ファン</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>中央制御室循環ファン</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>中央制御室非常用循環ファン</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>合計(kW)</td> <td>1759</td> </tr> </tbody> </table>	主要機器名称	容量(kW)	高圧注入ポンプ	1400	充電器(A, B) 原子炉格納容器内状態監視盤 (静的触媒式水素再結合装置温度監視装置) 原子炉格納容器水素燃焼装置温度監視装置 可搬型格納容器水素ガス濃度計 アニユラス水素濃度計 原子炉格納容器水位 原子炉下部キャビティ水位 A, B, C, D計器用電源 可搬型照明(S.A) 衛星電話(固定)	77	恒設代替低圧注水ポンプ	145	アニユラス空気浄化ファン	19	中央制御室空調ファン	19	中央制御室循環ファン	11	中央制御室非常用循環ファン	11	合計(kW)	1759	<p>4. 電源に関する評価</p> <p>代替非常用発電機の負荷</p> <p>【全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA】</p> <p>【(全交流動力電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA が発生しない場合)の場合も包絡される】</p> <p>表 主要負荷リスト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負荷名</th> <th>負荷容量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧注入ポンプ</td> <td>1,000kW</td> </tr> <tr> <td>充電器(A, B)</td> <td>113kW</td> </tr> <tr> <td>計測用電源(安全系) (A, B, C, D)</td> <td>113kW (△充電器に含む) 113kW (△充電器に含む) 113kW (△充電器に含む) 113kW (△充電器に含む)</td> </tr> <tr> <td>内賃母線送電スブレイポンプ</td> <td>200kW</td> </tr> <tr> <td>アニユラス空気浄化ファン</td> <td>39kW</td> </tr> <tr> <td>中央制御室循環ファン</td> <td>31kW</td> </tr> <tr> <td>中央制御室循環ファン</td> <td>13kW</td> </tr> <tr> <td>中央制御室非常用循環ファン</td> <td>9kW</td> </tr> <tr> <td>中央制御室循環ポンプ</td> <td>22kW</td> </tr> <tr> <td>中央制御室非常用循環ポンプ</td> <td>15kW</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル発電機燃料油供給ポンプ</td> <td>1kW</td> </tr> <tr> <td>合計(総負荷)</td> <td>1,691kW (最大値) 1,706kW</td> </tr> </tbody> </table> <p>*「最初にケンコムの最大負荷としては考慮していないが、代替非常用発電機の出力決定においては最大負荷に言める。」</p> <p>図 負荷積算イメージ</p>	負荷名	負荷容量	高圧注入ポンプ	1,000kW	充電器(A, B)	113kW	計測用電源(安全系) (A, B, C, D)	113kW (△充電器に含む) 113kW (△充電器に含む) 113kW (△充電器に含む) 113kW (△充電器に含む)	内賃母線送電スブレイポンプ	200kW	アニユラス空気浄化ファン	39kW	中央制御室循環ファン	31kW	中央制御室循環ファン	13kW	中央制御室非常用循環ファン	9kW	中央制御室循環ポンプ	22kW	中央制御室非常用循環ポンプ	15kW	ディーゼル発電機燃料油供給ポンプ	1kW	合計(総負荷)	1,691kW (最大値) 1,706kW	<p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要負荷リスト 及び負荷積算イメージは 57 条の補足説明資料より引用(女川と同様)
主要機器名称	容量(kW)																																													
高圧注入ポンプ	1400																																													
充電器(A, B) 原子炉格納容器内状態監視盤 (静的触媒式水素再結合装置温度監視装置) 原子炉格納容器水素燃焼装置温度監視装置 可搬型格納容器水素ガス濃度計 アニユラス水素濃度計 原子炉格納容器水位 原子炉下部キャビティ水位 A, B, C, D計器用電源 可搬型照明(S.A) 衛星電話(固定)	77																																													
恒設代替低圧注水ポンプ	145																																													
アニユラス空気浄化ファン	19																																													
中央制御室空調ファン	19																																													
中央制御室循環ファン	11																																													
中央制御室非常用循環ファン	11																																													
合計(kW)	1759																																													
負荷名	負荷容量																																													
高圧注入ポンプ	1,000kW																																													
充電器(A, B)	113kW																																													
計測用電源(安全系) (A, B, C, D)	113kW (△充電器に含む) 113kW (△充電器に含む) 113kW (△充電器に含む) 113kW (△充電器に含む)																																													
内賃母線送電スブレイポンプ	200kW																																													
アニユラス空気浄化ファン	39kW																																													
中央制御室循環ファン	31kW																																													
中央制御室循環ファン	13kW																																													
中央制御室非常用循環ファン	9kW																																													
中央制御室循環ポンプ	22kW																																													
中央制御室非常用循環ポンプ	15kW																																													
ディーゼル発電機燃料油供給ポンプ	1kW																																													
合計(総負荷)	1,691kW (最大値) 1,706kW																																													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.21 全交流動力電源喪失と LOCA 事象が重畳する場合の対応操作について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.3</p> <p>全交流動力電源喪失と LOCA 事象が重畳する場合の対応操作について</p> <p>全交流動力電源喪失が発生した時点から恒設代替低圧注水ポンプ及びB充てんポンプ自己冷却運転の準備を開始し、恒設代替低圧注水ポンプの準備が完了し炉心に注水が可能となれば、その段階で実施する。また、事象の進展に伴い炉心損傷が確認されれば格納容器破損防止を優先し、恒設代替低圧注水ポンプの注水先を「炉心注水」から「格納容器スプレイ」に変更する。なお、炉心の損傷防止及び緩和のためB充てんポンプ自己冷却運転の準備が整い次第、代替炉心注水を開始する。</p> <p>全交流動力電源喪失時と LOCA 事象が重畳した場合の判断及び対応操作について以下のフローに示す。</p> <pre> graph TD A[全交流動力電源喪失が発生] --> B{1次系冷却系からの漏えいはあるか} B -- No --> C[通常の全交流動力電源喪失時の対応を行う] B -- Yes --> D[恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水を開始する] D --> E[炉心損傷の確認 炉心出口温度 350°C以上 及び 格納容器内高レンジエリアモニタ $1 \times 10^{-5} \text{ mSv/h}$以上] E --> F[恒設代替低圧注水ポンプの注水先を「炉心注水」から「格納容器スプレイ」に変更し、MCCIによる格納容器損傷防止を図る] F --> G[B充てんポンプ自己冷却運転の準備が整い次第、代替炉心注水を開始し、炉心の損傷防止及び緩和を図る] </pre> <p>全交流動力電源喪失と LOCA 事象が重畳する場合の対応操作について</p> <p>全交流動力電源喪失が発生した時点から代替格納容器スプレイポンプ及びB一充てんポンプ（自己冷却）の準備を開始する。大LOCAでないと判断した場合は、代替格納容器スプレイポンプの準備が完了し炉心に注水が可能となれば、その段階で実施する。また、大LOCAと判断した場合や事象の進展に伴い炉心損傷が確認されれば格納容器破損防止を優先し、代替格納容器スプレイポンプの注水先を「炉心注水」から「格納容器スプレイ」に変更する。なお、炉心の損傷防止及び緩和のためB一充てんポンプ（自己冷却）の準備が整い次第、代替炉心注水を開始する。</p> <p>全交流動力電源喪失と LOCA 事象が重畳した場合の判断及び対応操作について以下のフローに示す。</p> <pre> graph TD A[全交流動力電源喪失が発生] --> B{1次冷却材圧力が蓄圧タンク動作圧力まで急激に低下し、かつ1次冷却材圧力が回復しない} B -- No --> C[代替格納容器スプレイポンプ準備 (代替非常用発電機からの受電を含む)] B -- Yes --> D[代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水] D --> E[炉心損傷の確認 炉心出口温度 350°C 及び 格納容器内高レンジエリアモニタ $1 \times 10^{-5} \text{ mSv/h}$] E --> F[代替格納容器スプレイポンプの注水先を「炉心注水」から「格納容器スプレイ」に変更し、MCCIによる格納容器破損防止を図る] F --> G[B一充てんポンプ (自己冷却) による代替炉心注水により、炉心の損傷防止及び緩和を図る] </pre>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料7.1.2.22 捕機冷却水の復旧について）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料2.2.8 補機冷却水の復旧について</p> <p>全交流動力電源喪失が発生するとともに、原子炉補機冷却水の機能喪失及びRCPシールLOCAが発生した場合、事象発生24時間以降の長期の原子炉格納容器内圧力及び雰囲気温度は緩やかに上昇する。事象発生約81時間後（約3.4日後）に原子炉格納容器雰囲気温度は100°Cに到達し、これ以降に格納容器内自然対流冷却が開始される。</p> <p>このとき、格納容器再循環ユニットの冷却は大容量ポンプを用いた海水供給により実施され、大容量ポンプの燃料（重油）の備蓄量より、事象発生7日間以上は原子炉格納容器の冷却が継続できる。</p> <p>一方、格納容器内自然対流冷却開始までの間に、原子炉補機冷却水の機能復旧が可能であれば、余熱除去系統による炉心冷却が可能であることから、その成立性について以下に示す。</p> <p>1. 補機冷却水喪失の復旧</p> <p>補機冷却水喪失の要因として、海水ポンプの機能喪失※又は原子炉補機冷却水系統の機能喪失が考えられる。</p> <p>海水ポンプの機能喪失としては、ポンプ不具合又はモータ不具合が考えられる。ポンプ不具合の場合は、大容量ポンプを設置し、当該ポンプにより、海水を供給し、また、モータ不具合の場合は、海水ポンプの予備モータに交換したのち海水ポンプを復旧し、海水を供給することが可能である。なお、大容量ポンプの設置作業時間は約7時間、海水ポンプ予備モータの設置作業時間は約25時間を要することから、大容量ポンプの設置を優先的に実施し、その後、海水ポンプモータに不具合がある場合は、予備モータへの取替えを実施する。</p> <p>原子炉補機冷却水系統の機能喪失としては、配管・機器からの漏えい又は原子炉補機冷却水ポンプの運転不能が考えられる。これらの不具合に対しては、手順書に従い、配管・機器からの漏えいの場合は、当該配管・機器の隔離を行い、原子炉補機冷却水ポンプ運転不能の場合は、運転可能ポンプへの切替えを行う。</p> <p>※自然現象に起因した機能喪失を想定し、海水ポンプは全台喪失を想定する。</p> <p>2. 炉心冷却及び炉心注入</p> <p>補機冷却水喪失が復旧すれば、格納容器内の温度上昇抑制のための炉心冷却手段として、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器を使用する。</p> <p>また、RCPシールLOCAに対する炉心注入手段としては、恒設代替低圧注水ポンプ、高圧注入ポンプ、電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、可搬式代替低圧注水ポンプ、余熱除去ポンプ及びA格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS連絡ライン使用）が考えられる。</p>	<p>添付資料7.1.2.22 補機冷却水の復旧について</p> <p>全交流動力電源喪失が発生するとともに、原子炉補機冷却水の機能喪失及びRCPシールLOCAが発生した場合、事象発生24時間以降の長期の原子炉格納容器内圧力及び雰囲気温度は緩やかに上昇する。事象発生約81時間後（約3.4日後）に原子炉格納容器雰囲気温度は110°Cに到達し、これ以降に格納容器内自然対流冷却が開始される。</p> <p>このとき、格納容器再循環ユニットの冷却は可搬型大型送水ポンプ車を用いた海水供給により実施され、可搬型大型送水ポンプ車の燃料（軽油）はディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量により供給可能であり、事象発生7日間以上は原子炉格納容器の冷却が継続できる。</p> <p>一方、格納容器内自然対流冷却開始までの間に、原子炉補機冷却水の機能復旧が可能であれば、余熱除去系統による炉心冷却が可能であることから、その成立性について以下に示す。</p> <p>1. 補機冷却水喪失の復旧</p> <p>補機冷却水喪失の要因として、原子炉補機冷却海水ポンプの機能喪失※又は原子炉補機冷却水系統の機能喪失が考えられる。</p> <p>原子炉補機冷却海水ポンプの機能喪失としては、ポンプ不具合又は電動機不具合が考えられる。ポンプ不具合の場合は、可搬型大容量海水送水ポンプ車を設置し、当該ポンプ車により、海水を供給し、また、電動機不具合の場合は、原子炉補機冷却海水ポンプの予備電動機に交換したのち原子炉補機冷却海水ポンプを復旧し、海水を供給することが可能である。なお、可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置作業時間は約15時間、海水ポンプ予備電動機の設置作業時間は約26時間を要することから、可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置を優先的に実施し、その後、原子炉補機冷却海水ポンプ電動機に不具合がある場合は、予備電動機への取替えを実施する。</p> <p>原子炉補機冷却水系統の機能喪失としては、配管・機器からの漏えい又は原子炉補機冷却水ポンプの運転不能が考えられる。これらの不具合に対しては、手順書に従い、配管・機器からの漏えいの場合は、当該配管・機器の隔離を行い、原子炉補機冷却水ポンプ運転不能の場合は、運転可能ポンプへの切替えを行う。</p> <p>※自然現象に起因した機能喪失を想定し、原子炉補機冷却海水ポンプは全台喪失を想定する。</p> <p>2. 炉心冷却及び炉心注入</p> <p>補機冷却水喪失が復旧すれば、格納容器内の温度上昇抑制のための炉心冷却手段として、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器を使用する。</p> <p>また、RCPシールLOCAに対する炉心注入手段としては、代替格納容器スプレイポンプ、充てんポンプ、高圧注入ポンプ、電動機駆動消火ポンプ、ディーゼル駆動消火ポンプ、余熱除去ポンプ及びB格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS連絡ライン使用）が考えられる。</p>	<p>※新規作成資料</p> <p>設計の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>設計の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.22 捕機冷却水の復旧について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>このうち、SBOシールLOCAにおける炉心冷却及び炉心注入手段として、「余熱除去ポンプ及び恒設代替低圧注水ポンプ」、「余熱除去ポンプ2台」、「余熱除去ポンプ及びディーゼル消火ポンプ」、「余熱除去ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプ」は、空冷式非常用発電装置の容量内であり、使用可能である。「余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプ」、「余熱除去ポンプ及びA格納容器スプレイポンプ（RHRSS-CSS連絡ライン使用）」は、空冷式非常用発電装置の容量超過のため、使用できない。</p>  <p>格納容器内自然対流冷却開始までの炉心の注入・冷却手段</p>	<p>このうち、SBOシールLOCAにおける炉心冷却及び炉心注入手段として、「余熱除去ポンプ及び代替格納容器スプレイポンプ」、「余熱除去ポンプ2台」、「余熱除去ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプ」は、代替非常用発電機の容量内であり、使用可能である。「余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプ」、「余熱除去ポンプ及びB格納容器スプレイポンプ（RHRSS-CSS連絡ライン使用）」、「余熱除去ポンプ及び充てんポンプ」は、他の必要負荷等を考慮した場合、代替非常用発電機の容量を超過する恐れがあることから、使用できない。</p>  <p>格納容器自然対流冷却開始までの炉心の注入・冷却手段</p>	<p>設計の相違</p> <p>記載方針の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.22 捕機冷却水の復旧について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3. 捕機冷却水喪失の復旧作業成立性 (1) 大容量ポンプによる復旧 a. 概要 大飯3／4号炉においては、海水ポンプが機能喪失した場合に、大容量ポンプを用いて海水系統に海水を通水できる設計としている。 大容量ポンプは大飯3／4号炉において3台（予備1台含む。）配備している。大容量ポンプで海水系統を通じて再循環ユニット等に直接海水を通水することが可能である。 大容量ポンプの使用に際しては、大容量ポンプの設置、既設管へのホース接続作業等が必要であり、緊急安全対策要員による作業を想定している。 なお、大容量ポンプは、可搬設備であり、高台の保管エリアに配置している。	3. 捕機冷却水喪失の復旧作業成立性 (1) 可搬型大容量海水送水ポンプ車による復旧 a. 概要 泊3号炉においては、原子炉捕機冷却海水ポンプが機能喪失した場合に、可搬型大容量海水送水ポンプ車を用いて海水系統に海水を通水できる設計としている。 可搬型大容量海水送水ポンプ車は泊3号炉において2台（予備1台含む。）配備している。可搬型大容量海水送水ポンプ車で海水系統を通じて原子炉捕機冷却水冷却器等に直接海水を通水することが可能である。 可搬型大容量海水送水ポンプ車の使用に際しては、可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置、既設管へのホース接続作業等が必要であり、運転員、災害対策要員、機械工作班員による作業を想定している。 なお、可搬型大容量海水送水ポンプ車は、可搬設備であり、高台の保管エリアに配置している。	設計の相違 設計の相違 体制の相違
b. 機器仕様 種類：大容量ポンプ 容量：約1800m ³ /h/台 吐出圧力：1.2MPa 台数：3（大飯3／4号機共用。予備1台含む。）	b. 機器仕様 種類：可搬型大容量海水送水ポンプ車 容量：約1,320m ³ /h 約1,440m ³ /h 吐出圧力：1.4MPa 台数：2（予備1台含む。）	設計の相違 設計の相違
c. 保管場所（予定）及び設置場所 図1に保管場所及び設置場所を示す。	c. 保管場所（予定）及び設置場所 図1に保管場所及び設置場所を示す。	
 (大容量ポンプ)	 可搬型大容量海水送水ポンプ車	
図1 保管場所及び設置場所 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。	図1 保管場所及び設置場所	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.22 捕機冷却水の復旧について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>d. 系統図</p> <p>放水路ピット及び取水路に大容量ポンプを設置し、海水ストレーナ又は、海水戻り管にホースを接続し、海水を供給する。</p>	<p>d. 系統図</p> <p>可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置、海水取水箇所への水中ポンプ設置等を行うとともに、可搬型大容量海水送水ポンプ車からの可搬型ホースを原子炉補機冷却海水系統へ接続するために配管の取り外し及びホース接続口の設置等を行い、海水を供給する。</p>	設計の相違
<p>e. 大容量ポンプ設置手順及び所要時間等</p> <p>表1に大容量ポンプ設置作業毎の作業時間を示す。作業は、緊急安全対策要員により、開始から約7時間で完了する。海水ポンプが運転不能の場合には、本手順により海水供給し、補機冷却機能を復旧する。</p> <p>（作業手順）</p> <ul style="list-style-type: none"> ①大容量ポンプの設置 ②可搬型ホース等の運搬、設置 ③海水ストレーナ蓋取替及び可搬型ホース接続 	<p>e. 可搬型大容量海水送水ポンプ車設置手順及び所要時間等</p> <p>表1に可搬型大容量海水送水ポンプ車設置作業毎の作業時間を示す。作業は、運転員、災害対策要員、機械工作班員により、開始から約15時間で完了する。原子炉補機冷却海水ポンプが運転不能の場合には、本手順により海水供給し、補機冷却機能を復旧する。</p> <p>（作業手順）</p> <ul style="list-style-type: none"> ①系統構成、ホース敷設等 ②可搬型大容量海水送水ポンプ車の設置、海水取水箇所への水中ポンプ設置 ③配管取り外し、ホース接続口の設置、可搬型ホース接続 	設計の相違

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.22 捕機冷却水の復旧について)

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉												
手順の項目	要員 (数)	経過時間 (時間)										備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
マニュアル編成 内容変更箇所: A1, D1 捕機冷却水ポンプ車による海水送水設備の初期化												
大容量ポンプを用いたA、D号機冷却水循環装置運転開始に伴う捕機冷却水ポンプ車による海水送水設備の初期化	30											
※ 現地作業時間には防護服着用時間も含む。												
表 1 大容量ポンプ設置作業時間												

図 3 大容量ポンプ等配置図 (1 / 2)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

泊発電所 3号炉		相違理由
手順の項目	要員 (数)	
運転員 (中央制御室) A	1 系統構成	
運転員 (現場) B, C	2 移動、系統構成、原子炉捕機冷却水ポンプ車起動 海水通水系構成、海水通水系構成	
保守作業要員 A～C	3 保資場所への移動 移動、可搬型ホース整設 原子炉捕機冷却水系への可搬型ホース接続 海水管・送水	
保守作業要員 D～E	3 保資場所への移動 可搬型大容量海水送水ポンプ車の移動、設置 可搬型ホース敷設、接続 可搬型大容量海水送水ポンプ車の起動 送水準備・送水	
復旧班員 A～C	3 ディーゼル発電機冷却配管取り外し、ホース接続口の設置	

表 1 可搬型大容量海水送水ポンプ車設置等作業時間




図 3 可搬型大容量海水送水ポンプ車等配置図

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.22 捕機冷却水の復旧について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
		

図3 大容量ポンプ等配置図（2／2）

(2) 海水ポンプ予備モータによる復旧

a. 概要

大飯3／4号炉においては、海水ポンプモータの不具合により海水系統が機能喪失した場合には、海水ポンプモータを予備品に取替えることで海水系統設備を復旧することが可能である。

海水ポンプモータの予備品への取替に際しては、モータの取外し及び設置、センタリング、ケーブル結線等が必要であり、作業は支援組織の協力の下、必要な体制、重機及び資機材が準備出来た上で実施する。

b. 機器仕様

種類：3相誘導電動機

出力：**980kW**

個数：2（大飯3／4号炉各1台）

(2) 原子炉捕機冷却海水ポンプ予備電動機による復旧

a. 概要

泊3号炉においては、原子炉捕機冷却海水ポンプ電動機の不具合により海水系統が機能喪失した場合には、原子炉捕機冷却海水ポンプ電動機を予備品に取替えることで原子炉捕機冷却海水系統設備を復旧することが可能である。

原子炉捕機冷却海水ポンプ電動機の予備品への取替に際しては、電動機の取外し及び設置、センタリング、ケーブル結線等が必要であり、作業は支援組織の協力の下、必要な体制、重機及び資機材が準備出来た上で実施する。

b. 機器仕様

種類：3相誘導電動機

出力：**310kW**

個数：2

設計の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.22 捕機冷却水の復旧について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>c. 保管場所及び設置場所 図4に保管場所及び設置場所を示す。</p> 	<p>c. 保管場所及び設置場所 図4に保管場所及び復旧作業場所を示す。</p> 	

図4 保管場所及び設置場所

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



(海水ポンプモータ予備品)
添2.2.8-8



(原子炉補機冷却海水ポンプ電動機予備品)

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.22 捕機冷却水の復旧について）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>d. 系統図</p> <p>図 5 概略系統図</p>	<p>d. 系統図</p> <p>図 5 概略系統図</p>	
<p>e. 海水ポンプモータ予備品取替手順及び所要時間等</p> <p>表2に海水ポンプモータ予備品取替作業毎の作業時間を示す。作業は支援組織の協力の下、必要な体制、重機及び資機材が準備出来た上で、開始から約25時間で完了する。また、本作業は時間外、休日（夜間）においても構内に確保している要員でも作業可能である。</p> <p>（作業手順）</p> <ul style="list-style-type: none"> ①海水ポンプ防護ネット他取外し ②海水ポンプモータ予備品運搬 ③使用する海水ポンプに設置されているモータの取り外し ④海水ポンプモータ予備品の設置 ⑤ケーブルの結線及び油入れ、センタリング、ポンプ本体への結合 	<p>e. 原子炉捕機冷却海水ポンプ電動機予備品取替手順及び所要時間等</p> <p>表2に原子炉捕機冷却海水ポンプ電動機予備品取替作業毎の作業時間を示す。作業は支援組織の協力の下、必要な体制、循環水ポンプ建屋の防潮壁及び搬入シャッター開放、重機及び資機材が準備出来た上で、開始から約26時間で完了する。</p> <p>（作業手順）</p> <ul style="list-style-type: none"> ①原子炉捕機冷却海水ポンプ竜巻飛来物防護ネット他取外し ②原子炉捕機冷却海水ポンプ予備電動機運搬 ③使用する原子炉捕機冷却海水ポンプに設置されている電動機の取外し ④原子炉捕機冷却海水ポンプ予備電動機取付け ⑤原子炉捕機冷却海水ポンプと電動機のセンタリング・カップリング結合 ⑥原子炉捕機冷却海水ポンプ竜巻飛来物防護ネット他取付け 	<p>設計の相違 体制の相違</p> <p>記載方針の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.22 捕機冷却水の復旧について）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉		相違理由
設備	要員	経過時間(時間)		
表2 海水ポンプモータ予備品取替作業時間				
		0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26		
海水ポンプモータ予備品取替作業時間	要員	設備	経過時間(時間)	
9 海水ポンプモータ予備品取替作業時間等	要員	設備	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	
		▽事象発生 召集等作業準備 ▽活動開始	▽事象発生 召集等作業準備 ▽活動開始	
		防護ネット外し	防護ネット外し	
		海水ポンプモータ取り外し(解錠、曲抜き他含む)	海水ポンプモータ取り外し(解錠、曲抜き他含む)	
		海水ポンプモータ予備品設置	海水ポンプモータ予備品設置	
		海水ポンプモータ結合、給油センターリング、結合	海水ポンプモータ結合、給油センターリング、結合	
		海水ポンプモータ予備品運搬(解錠、曲抜き他含む)	海水ポンプモータ予備品運搬(解錠、曲抜き他含む)	
表2 原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機取替作業時間				
		0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30		
原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機取替作業時間	要員	設備	経過時間(時間)	
10 原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機取替作業時間等	要員	設備	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	
		▽事象発生 召集等作業準備 ▽活動開始	▽事象発生 召集等作業準備 ▽活動開始	
		奄巻飛来物防護ネット外し	奄巻飛来物防護ネット外し	
		海水ポンプ電動機取り外し (カップリング開放・解錠・油抜き他含む)	海水ポンプ電動機取り外し (カップリング開放・解錠・油抜き他含む)	
		海水ポンプ予備電動機設置 (給油、結線、電動機単体試験他含む)	海水ポンプ予備電動機設置 (給油、結線、電動機単体試験他含む)	
		海水ポンプ予備電動機設置 (センタリング、カップリング結合)	海水ポンプ予備電動機設置 (センタリング、カップリング結合)	
		奄巻飛来物 防護ネット取付け	奄巻飛来物 防護ネット取付け	
		海水ポンプ予備電動機運搬(解錠、油抜き他含む)	海水ポンプ予備電動機運搬(解錠、油抜き他含む)	
4. 捕機冷却水復旧と格納容器内自然対流冷却開始までの時間				
<p>以上のとおり、大容量ポンプの設置により、事象発生約24時間後に海水供給が可能となり、原子炉補機冷却水が復旧できる。これにより、大容量ポンプによる格納容器内自然対流冷却（約3.4日後に原子炉格納容器雰囲気温度が100°Cに到達し開始）によらず、余熱除去系統による炉心冷却を行うとともに、恒設代替低圧注水ポンプ等による炉心注水が可能である。</p>				
4. 捕機冷却水復旧と格納容器内自然対流冷却開始までの時間				
<p>以上のとおり、可搬型大容量送水ポンプ車の設置により、作業開始約15時間後に海水供給が可能となり、原子炉補機冷却水が復旧できる。これにより、可搬型大型送水ポンプ車による格納容器内自然対流冷却（約3.4日後に原子炉格納容器雰囲気温度が110°Cに到達し開始）によらず、余熱除去系統による炉心冷却を行うとともに、代替格納容器スプレイポンプ等による炉心注水が可能である。</p>				
設計の相違				
設計の相違				

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.23 全交流動力電源喪失における RCP シール部からの漏えい量及び主蒸気逃がし弁の流量の解析コードへの入力について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.24</p> <p>全交流動力電源喪失における R C P シール部からの漏えい量及び主蒸気逃がし弁の流量の解析コードへの入力について</p> <p>1. R C P シール部からの漏えい量を模擬した漏えい口径の設定について R C P シール部からの漏えい量は初期定常状態において約 $109\text{m}^3/\text{h}$ (480gpm) となるように漏えい口径の面積を設定している。具体的には以下のとおり設定する。</p> <p><設定方法></p> <ul style="list-style-type: none"> ①漏えい口の破断口径を設定。 ②初期定常状態における漏えい量を確認。 ③解析コードでは臨界流モデルにより質量流量として算出されるため、流体密度を乗じることで体積流量に換算し約 $109\text{m}^3/\text{h}$ (480gpm) と一致していることを確認。 ※③で一致していなければ再度①～③を実施し、解析条件と一致するように設定する。 <p>【参考】高浜3、4号炉（3ループ解析）との比較について 大飯3、4号炉と高浜3、4号炉では初期定常状態における流体温度が異なり、大飯3、4号炉の方が流体温度は高いため流体密度は小さくなっている。したがって、大飯3、4号炉と高浜3、4号炉のR C P シール部からの体積流量を同じ $109\text{m}^3/\text{h}$ とする場合には、流体密度が小さい大飯3、4号炉の方が質量流量は小さくなるため、解析コードで設定する漏えい口径については高浜3、4号炉に比べ大飯3、4号炉の方が小さく設定されることとなる。</p> <p>2. 主蒸気逃がし弁流量の解析コードへの入力について 主蒸気逃がし弁の流量は定格蒸気流量（ループ当たり）の 10%以上が流れるように設計しているが、安全解析においては保守的に弁全開時において定格蒸気流量の 10%が流れるように弁口径を設定し、解析コードに予め入力している。 有効性評価解析では、設計圧力で設計流量が放出されるように入力で設定し、2次冷却系からは蒸気単相のみが臨界流として放出されるため、不確かさの影響はない。</p>	<p>添付資料 7.1.2.23</p> <p>全交流動力電源喪失における R C P シール部からの漏えい量及び主蒸気逃がし弁の流量の解析コードへの入力について</p> <p>1. R C P シール部からの漏えい量を模擬した漏えい口径の設定について R C P シール部からの漏えい量は初期定常状態において約 $109\text{m}^3/\text{h}$ (480gpm) となるように漏えい口径の面積を設定している。具体的には以下のとおり設定する。</p> <p><設定方法></p> <ul style="list-style-type: none"> ①漏えい口の破断口径を設定。 ②初期定常状態における漏えい量を確認。 ③解析コードでは臨界流モデルにより質量流量として算出されるため、流体密度を乗じることで体積流量に換算し約 $109\text{m}^3/\text{h}$ (480gpm) と一致していることを確認。 ※③で一致していなければ再度①～③を実施し、解析条件と一致するように設定する。 <p>2. 主蒸気逃がし弁流量の解析コードへの入力について 主蒸気逃がし弁の流量は定格蒸気流量（ループ当たり）の 10%以上が流れるように設計しているが、安全解析においては保守的に弁全開時において定格蒸気流量の 10%が流れるように弁口径を設定し、解析コードに予め入力している。 有効性評価解析では、設計圧力で設計流量が放出されるように入力で設定し、2次冷却系からは蒸気単相のみが臨界流として放出されるため、不確かさの影響はない。</p>	<p>※新規作成資料</p> <p>記載内容の相違 ・泊3号炉は3ループプラントのため、3ループプラントである高浜3、4号炉との比較は不要</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.24 全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所 2号	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.3.1.2</p> <p>全交流動力電源喪失後 24 時間の原子炉隔離時冷却系の運転継続の妥当性について</p> <p>有効性評価の全交流動力電源喪失（長期 TB）において、全交流動力電源喪失（以下「SBO」という。）後 24 時間の間に、原子炉隔離時冷却系（以下「RCIC」という。）を用いた原子炉注水に期待している。</p> <p>SBO 後 24 時間の RCIC の運転継続のために必要な設備は、計測制御設備のほか、電動弁、真空ポンプ及び復水ポンプの電動機であり、直流電源設備より給電され、その容量は「添付資料 2.3.1.1」にて確認している。図 1 に RCIC の系統構成の概略を示す。事故時には直流電源設備の容量以外にもサブレッショングレンチ（以下「S/C」という。）の圧力及び水温の上昇や中央制御室、RCIC ポンプ設置場所である RCIC タービンポンプ室（以下「RCIC 室」という。）の温度上昇が RCIC の運転継続に影響することも考えられるため、その影響についても確認した（表 1 参照）。</p> <p>表 1 に記載したそれぞれの要因*は、SBO 後 24 時間の RCIC の運転継続の制約とならないことから、本有効性評価においてこの機能に期待することは妥当と考える。</p> <p>*制約要因と整理した項目の抽出方法について</p> <p>「原子力発電所における全交流動力電源喪失事象について（平成 5 年 6 月 11 日、原子力安全委員会原子力施設事故・故障分析評価検討会全交流動力電源喪失事象検討ワーキンググループ。）」において、以下の 7 項目が RCIC 等の運転継続の制約となりうる旨、記載されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①主蒸気供給圧力 ②蓄電池容量 ③水源容量 ④RCIC 室温度 ⑤中央制御室温度 ⑥サブレッショングレンチ水温 ⑦ドライウェル雰囲気温度 <p>このうち①～③及び⑦については、解析結果や他の添付資料により運転継続の制約とならないことを確認していることから、④～⑥である「RCIC 室温度」、「中央制御室温度」及び「サブレッショングレンチ水温」を制約要因として抽出した。</p> <p>また、福島第一原子力発電所事故において 3 号機で運転継続していた RCIC が、S/C 圧力上昇に伴いトリップしたとされていることから、「S/C 圧力」についても、制約要因として追加した。</p> <p>（東京電力株式会社、福島原子力事故における未確認・未解明事項の調査・検討結果～第 2 回進捗報告～（2014 年 8 月 6 日）</p>	<p>添付資料 7.1.2.24</p> <p>全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について</p> <p>有効性の全交流動力電源喪失において、交流動力電源喪失（以下「SBO」という。）後、タービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器に対する給水、および代替格納容器スプレイポンプによる 1 次冷却系統への注水に期待している。</p> <p>SBO 後タービン動補助給水ポンプの運転継続のために必要な設備は、計測制御設備のほか、電動弁であり、直流電源設備より給電される。直流電源への給電が代替非常用発電機で担えるかは「添付資料 7.1.2.20」にて確認している。</p> <p>事故時には直流電源設備の容量以外にも、タービン動補助給水ポンプ室の温度上昇や代替格納容器スプレイポンプ設置エリアの温度上昇がポンプの運転継続等に影響することも考えられるため、それらへの影響についても確認した（表 1 参照）。</p> <p>表 1 に記載したそれぞれの要因*は、SBO 後のポンプ等の運転継続の制約とならないことから、本有効性評価においてこれらの機能に期待することは妥当と考える。</p> <p>*制約要因と整理した項目の抽出方法について</p> <p>「原子力発電所における全交流電源喪失事象について（平成 5 年 6 月 11 日、原子力施設事故・故障分析評価検討会 全交流電源喪失事象検討ワーキンググループ。）」において、以下の 5 項目がタービン動補助給水ポンプ等の運転継続の制約となりうる旨、記載されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 蓄電池容量 ② 2 次系水源 ③ タービン動補助給水ポンプ室温度 ④ 中央制御室温度 ⑤ インバータ室温度、リレー室温度 <p>このうち①及び②については、解析結果や他の添付資料により運転継続の制約とならないことを確認していることから、③～⑤である「タービン動補助給水ポンプ室温度」、「中央制御室温度」、「インバータ室温度、リレー室温度」を制約要因として抽出した。</p> <p>また、平成 5 年当時は考慮されていなかった SBO 時の代替格納容器スプレイポンプによる 1 次冷却系統への注水を考慮し「代替格納容器スプレイポンプエリア温度」を制約要因として抽出した。</p>	<p>※最新審査プラントと同様の資料を作成したが、評価対象が大きく異なることから直接の比較は行わない</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.24 全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について)


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号			泊発電所3号炉	相違理由
表1 R C I C 運転継続の影響評価(1/2)				
R C I C 運転継続 制約要因	概要	評価	SBO 対応継続 制約要因	概要
S/C水温上昇	S/Cのプール水の水温が上昇し、R C I Cポンプのキャビテーションやポンプ軸受けの潤滑油冷却機能を阻害する場合、R C I Cポンプの運転に影響を与える可能性が考えられる。	R C I Cポンプの第一水源は復水貯蔵タンク（以下「C S T」という。）である。第二水源であるS/Cに自動で水源が切り替わることはなく、SBO時にS/Cのプール水をR C I Cポンプの水源として使用しない。したがって、S/Cのプール水の水温上昇がR C I C運転継続に与える影響はない。なお、C S Tは淡水貯水槽の水を大容量送水泵（タイプI）等により補給するため、水源が枯渇することはない。	タービン動補助給水ポンプ	機器の発熱及びタービン動補助給水ポンプ室外からの入熱を考慮した場合、換気空調系の復旧までに室温が設備の許容温度を上回るおそれがある。
S/C圧力上昇	R C I Cタービン保護のため、S/C圧力294kPa[gage]にてR C I Cタービン排気圧力高トリップインターロックが動作し、R C I Cの運転が停止する可能性が考えられる	SBO時にR C I Cによる原子炉注水を継続した場合のS/C圧力推移を評価した結果、事象発生後24時間におけるS/C圧力は、250kPa[gage]未満 ^{※1} であり、R C I Cタービン排気圧力高トリップインターロック設定圧力を下回る。したがって、S/C圧力上昇がR C I C運転継続に与える影響はない。なお、R C I Cの運転継続のため、SBO時にはタービン排気圧力高トリップインターロックを除外する運転手順としている	中央制御室	機器の発熱及び中央制御室外からの入熱を考慮した場合、換気空調系の復旧までに室温が設備の許容温度を上回るおそれがある。
中央制御室の温度上昇	中央制御室のR C I Cの制御盤の設計で想定している環境の最高温度は40°Cである。SBOでは換気空調系が停止するため、中央制御室の温度が40°Cを超える可能性が考えられる	中央制御室内の制御盤等からの発熱と中央制御室軸体の放熱の熱バランスから、換気空調系停止後の中央制御室の最高温度は約39°C（補足資料参照）と評価され、制御盤の設計上想定している環境温度の上限値である40°C ^{※2} を下回る。したがって、中央制御室の温度上昇がR C I C運転継続に与える影響はない	A,B-安全補器開閉器室 インバータ室 温度、 リレー室温度	機器の発熱及び安全補器開閉器室外からの入熱を考慮した場合、換気空調系の復旧までに室温が設備の許容温度を上回るおそれがある。
R C I C 室の温度上昇	R C I Cのポンプ、電気制御系統、弁、タービン等の設計で想定している環境の最高温度は、66°Cを想定している。SBOでは換気空調系が停止しているため、R C I Cポンプ室の温度が66°Cを超える可能性が考えられる	R C I C室の室内の発熱とR C I C室軸体の放熱の熱バランスから、換気空調系停止後のR C I Cポンプ室の最高温度は約59°C（補足資料参照）と評価され、R C I Cの設計上想定している環境温度の上限値である66°Cを下回る。したがって、R C I C室の温度上昇がR C I C運転継続に与える影響はない。なお、R C I Cタービン軸受けからの蒸気漏えいを防止しているパロメトリックコンデンサはSBO時であっても直流電源により機能維持されるため、蒸気漏えいについても問題とならない	A,B-安全系計装盤室	機器の発熱及び安全系計装盤室外からの入熱を考慮した場合、換気空調系の復旧までに室温が設備の許容温度を上回るおそれがある。
表1 R C I C 運転継続の影響評価(2/2)				
R C I C 運転継続 制約要因	概要	評価	代替格納容器スプレイポンプエリア	機器の発熱及び代替格納容器スプレイポンプエリア外からの入熱を考慮した場合、ポンプの指名期間にポンプの周囲温度がポンプの許容温度を上回るおそれがある。
				事項発生からポンプの使命期間である60時間後までにポンプ設置エリアの温度は約40°Cまで上昇するが、設備の許容温度は40°Cであり、SBO対応継続に影響はない。

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.24 全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について)



赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所 2号	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>図 1 RCIC 系統概略図</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.24 全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.3.1.2 補足資料</p> <p>全交流動力電源喪失時における RCIC 室・中央制御室の温度上昇について</p> <p>1. 評価の流れ</p> <p>SBO 時には換気空調系による除熱が行われないため、評価対象室の温度変化は、機器や配管等の室内の熱源から受ける熱量（室内熱負荷）と隣の部屋への放熱（躯体放熱）のバランスによって決定される（図 1 参照）。</p> <p>換気空調系停止後、評価対象室の温度は上昇し始め、室温が評価対象室躯体の温度以上になれば評価対象室から躯体への放熱が始まり、室温の上昇は抑制される。</p>  <p>図 1 室温評価における温度分布と熱の移動の概要図</p>	<p>添付資料 7.2.2.24 補足資料</p> <p>全交流電源喪失時における タービン動補助給水ポンプ室・代替格納容器スプレイポンプ設置エリア 及び中央制御室の温度上昇について</p> <p>1 評価の流れ</p> <p>SBO 時には換気空調系による除熱が行われないため、評価対象室の温度変化は、機器や配管等の室内の熱源から受ける熱量（室内熱負荷）と隣の部屋への放熱（躯体放熱）のバランスによって決定される（図 1 参照）。</p> <p>換気空調系停止後、評価対象室の温度は上昇し始め、室温が評価対象室躯体の温度以上にならなければ評価対象室から躯体への放熱が始まり、室温の上昇は抑制される。</p>  <p>図 1 室内の熱収支の概念</p> <p>Tr : 室内温度 Tw_i : 室内側構造体表面温度 q_f : 機器発熱量 q_i : 構造体(壁・天井・床)における熱授受</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.24 全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由																													
<p>2. 評価条件</p> <p>評価条件を以下にまとめる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価対象とする部屋の条件:表1参照 ・評価対象の部屋に隣接する部屋の温度 <table> <tr> <td>一般エリア</td> <td>26.0/40.0°C</td> </tr> <tr> <td>RHRポンプ(A) 室</td> <td>65.0°C</td> </tr> <tr> <td>トーラス室</td> <td>145.0°C</td> </tr> <tr> <td>CUW再生熱交換器室</td> <td>50.0°C</td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td>28.5°C</td> </tr> <tr> <td>屋上</td> <td>37.0°C</td> </tr> <tr> <td>地中</td> <td>14.0°C</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・壁一空気の熱伝達率^{*1}:0 ~3. 52W/m²K ※1 各壁面についての自然対流熱伝達率を「日本機械学会伝熱工学資料第5版」に基づき設定 ・コンクリートの熱伝導率:1.63W/mK <p>【出典:日本建築学会原子炉建屋構造設計指針・同解説】</p> <p>表1 評価対象とする部屋の条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>条件</th><th>R C I C 室</th><th>中央制御室</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発熱負荷^{*2} [W]</td><td>10744 1~8h : 9535 8~24h : 7295</td><td>0~1h : 21855</td></tr> <tr> <td>容積 [m³]</td><td>551</td><td>3563</td></tr> <tr> <td>室内空気の比熱^{*3} [J/kgK]</td><td>約 1007</td><td>約 1007</td></tr> <tr> <td>初期温度 [°C]</td><td>40</td><td>26</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 2 中央制御室の熱負荷は不要な負荷の切離しによる変化を考慮する。</p> <p>※ 3 「日本機械学会伝熱工学資料第5版」に基づき設定</p>	一般エリア	26.0/40.0°C	RHRポンプ(A) 室	65.0°C	トーラス室	145.0°C	CUW再生熱交換器室	50.0°C	屋外	28.5°C	屋上	37.0°C	地中	14.0°C	条件	R C I C 室	中央制御室	発熱負荷 ^{*2} [W]	10744 1~8h : 9535 8~24h : 7295	0~1h : 21855	容積 [m ³]	551	3563	室内空気の比熱 ^{*3} [J/kgK]	約 1007	約 1007	初期温度 [°C]	40	26	<p>2 評価条件</p> <p>評価条件を以下にまとめる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象エリアの評価条件 : 表1 参照 ・対象エリアの評価期間 : 表1 参照 ・対象エリアの隣接温度条件 : 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5 項参照 	
一般エリア	26.0/40.0°C																														
RHRポンプ(A) 室	65.0°C																														
トーラス室	145.0°C																														
CUW再生熱交換器室	50.0°C																														
屋外	28.5°C																														
屋上	37.0°C																														
地中	14.0°C																														
条件	R C I C 室	中央制御室																													
発熱負荷 ^{*2} [W]	10744 1~8h : 9535 8~24h : 7295	0~1h : 21855																													
容積 [m ³]	551	3563																													
室内空気の比熱 ^{*3} [J/kgK]	約 1007	約 1007																													
初期温度 [°C]	40	26																													

表1 対象エリアの評価条件

評価条件	タービン動 補助給水 ポンプ室	代替格納容器 スプレイポン プ設置エリア	中央制御室	A、B-安全補 器開閉器室	A、B-安全系 計装盤室
発熱量 [kW]	約 12	約 11	約 29	約 17	約 17
体積 [m ³]	約 340	約 950	約 2900	A: 約 2,350 B: 約 2,350	A: 約 850 B: 約 600
初期温度 [°C]	40	30	24	35	24
評価期間 [hr]	24 ^{*1}	60 ^{*2}	24 ^{*1}	24 ^{*1}	24 ^{*1}
許容温度[°C]	80	40	50	50	50

※ 1 : 事故時に空調設備による冷却に期待できるため、空調機能復旧までを評価期間とする。

※ 2 : 事故時に空調設備による冷却に期待できないエリアであるため、当該ポンプの使命期間のうち最も長いものを評価期間とする。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.24 全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由																																																
	<p>2.1 タービン動補助給水ポンプ室 隣接温度条件 タービン動補助給水ポンプ室の隣接温度条件を表2に示す。</p> <p>表2 タービン動補助給水ポンプ室 隣接温度条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">エリア名称</th> <th colspan="2">室温</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>通常時 [℃]</th> <th>事故時 [℃]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タービン動補助給水ポンプ室給気ファン室</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>空調停止時における24時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>CCWポンプ室</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> <tr> <td>制御用空気圧縮機室</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> <tr> <td>通路</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> <tr> <td>タービン建屋</td> <td>40</td> <td>27</td> <td>事故後外気相当になると想定</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2 代替格納容器スプレイポンプ設置エリア 隣接温度条件 代替格納容器スプレイポンプ設置エリアの隣接温度条件を表3に示す。</p> <p>表3 代替格納容器スプレイポンプ設置エリア 隣接温度条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">エリア名称</th> <th colspan="2">室温</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>通常時 [℃]</th> <th>事故時 [℃]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安全補器室</td> <td>35</td> <td>55</td> <td>空調停止時における24時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>制御建屋空気圧縮機室・通路</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> <tr> <td>インバータ室・制御棒駆動装置電源室</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> <tr> <td>風除室</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>事故後外気相当になると想定</td> </tr> </tbody> </table>	エリア名称	室温		備考	通常時 [℃]	事故時 [℃]	タービン動補助給水ポンプ室給気ファン室	40	45	空調停止時における24時間後の室温	CCWポンプ室	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	制御用空気圧縮機室	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	タービン建屋	40	27	事故後外気相当になると想定	エリア名称	室温		備考	通常時 [℃]	事故時 [℃]	安全補器室	35	55	空調停止時における24時間後の室温	制御建屋空気圧縮機室・通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	インバータ室・制御棒駆動装置電源室	35	35	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	風除室	27	27	事故後外気相当になると想定	
エリア名称	室温		備考																																															
	通常時 [℃]	事故時 [℃]																																																
タービン動補助給水ポンプ室給気ファン室	40	45	空調停止時における24時間後の室温																																															
CCWポンプ室	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																																															
制御用空気圧縮機室	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																																															
通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																																															
タービン建屋	40	27	事故後外気相当になると想定																																															
エリア名称	室温		備考																																															
	通常時 [℃]	事故時 [℃]																																																
安全補器室	35	55	空調停止時における24時間後の室温																																															
制御建屋空気圧縮機室・通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																																															
インバータ室・制御棒駆動装置電源室	35	35	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																																															
風除室	27	27	事故後外気相当になると想定																																															

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失 (添付資料 7.1.2.24 全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

女川原子力発電所 2号	泊発電所 3号炉	相違理由																																																																
	<p>2.3 中央制御室 隣接温度条件</p> <p>中央制御室の隣接温度条件を表4に示す。</p> <p style="text-align: center;">表4 中央制御室 隣接温度条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">エリア名称</th> <th colspan="2">室温</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>通常時 [℃]</th> <th>事故時 [℃]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屋外</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>設計外気温度</td> </tr> <tr> <td>安全補機開閉器室</td> <td>35</td> <td>55</td> <td>空調停止時における 24 時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>安全系計装盤室</td> <td>24</td> <td>40</td> <td>空調停止時における 24 時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>資料室</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> <tr> <td>通路</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> <tr> <td>運転員控室、会議室</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.4 A、B-安全補器開閉器室 隣接温度条件</p> <p>A、B-安全補器開閉器室の隣接温度条件を表5に示す。</p> <p style="text-align: center;">表5 中央制御室 隣接温度条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">エリア名称</th> <th colspan="2">室温</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>通常時 [℃]</th> <th>事故時 [℃]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央制御室</td> <td>24</td> <td>33</td> <td>空調停止時における 24 時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>運転員控室、会議室</td> <td>24</td> <td>26</td> <td>空調停止時における 24 時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>安全系計装盤室</td> <td>24</td> <td>37</td> <td>空調停止時における 24 時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>試料採取室</td> <td>24</td> <td>40</td> <td>空調停止時における 24 時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>安全系蓄電池室、後備蓄電池室</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>空調停止時における 24 時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>安全補器開閉器室 (逆トレン側)</td> <td>35</td> <td>38</td> <td>空調停止時における 24 時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>通路、階段</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> </tbody> </table>	エリア名称	室温		備考	通常時 [℃]	事故時 [℃]	屋外	27	27	設計外気温度	安全補機開閉器室	35	55	空調停止時における 24 時間後の室温	安全系計装盤室	24	40	空調停止時における 24 時間後の室温	資料室	25	25	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	運転員控室、会議室	24	24	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	エリア名称	室温		備考	通常時 [℃]	事故時 [℃]	中央制御室	24	33	空調停止時における 24 時間後の室温	運転員控室、会議室	24	26	空調停止時における 24 時間後の室温	安全系計装盤室	24	37	空調停止時における 24 時間後の室温	試料採取室	24	40	空調停止時における 24 時間後の室温	安全系蓄電池室、後備蓄電池室	35	40	空調停止時における 24 時間後の室温	安全補器開閉器室 (逆トレン側)	35	38	空調停止時における 24 時間後の室温	通路、階段	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	
エリア名称	室温		備考																																																															
	通常時 [℃]	事故時 [℃]																																																																
屋外	27	27	設計外気温度																																																															
安全補機開閉器室	35	55	空調停止時における 24 時間後の室温																																																															
安全系計装盤室	24	40	空調停止時における 24 時間後の室温																																																															
資料室	25	25	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																																																															
通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																																																															
運転員控室、会議室	24	24	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																																																															
エリア名称	室温		備考																																																															
	通常時 [℃]	事故時 [℃]																																																																
中央制御室	24	33	空調停止時における 24 時間後の室温																																																															
運転員控室、会議室	24	26	空調停止時における 24 時間後の室温																																																															
安全系計装盤室	24	37	空調停止時における 24 時間後の室温																																																															
試料採取室	24	40	空調停止時における 24 時間後の室温																																																															
安全系蓄電池室、後備蓄電池室	35	40	空調停止時における 24 時間後の室温																																																															
安全補器開閉器室 (逆トレン側)	35	38	空調停止時における 24 時間後の室温																																																															
通路、階段	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																																																															

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 7.1.2.24 全交流動力電源喪失後のタービン動補助給水ポンプの運転継続等の妥当性について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由																														
	<p>2.5 A,B-安全系計装盤室隣接温度条件 A,B-安全系計装盤室の隣接温度条件を表6に示す。</p> <p>表6 中央制御室 隣接温度条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">エリア名称</th> <th colspan="2">室温</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>通常時 [℃]</th> <th>事故時 [℃]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>空調機器室（A系のみ）</td> <td>40</td> <td>55</td> <td>空調停止時における24時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>資料室（B系のみ）</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> <tr> <td>安全補器開閉器室</td> <td>35</td> <td>38</td> <td>空調停止時における24時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>中央制御室</td> <td>24</td> <td>33</td> <td>空調停止時における24時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>運転員控室、会議室</td> <td>24</td> <td>26</td> <td>空調停止時における24時間後の室温</td> </tr> <tr> <td>通路</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 評価結果 SBO時において、事象発生から24時間後のRCIC室の最高温度は約59°C、中央制御室の最高温度は約39°Cとなり、設計上想定している環境温度の上限値^{※4}を超過しないため、RCIC運転継続に与える影響はない。</p> <p>※ 4 RCIC室：66°C、中央制御室：40°C</p> <p style="text-align: center;">以上</p> <p>3. 評価結果 SBO時において、事故発生から24時間後のタービン動補助給水ポンプ室の最高温度は「約52°C」、中央制御室の最高温度は「約33°C」、A、B-安全補器開閉器室「約38°C」となり、A、B-安全系計装盤室「約37°C」となり、事故発生から60時間後の代替格納容器スプレイポンプ設置エリアの最高温度は「約40°C」となる。 従って、当該エリアに設置している設備の許容温度を超過しないため、タービン動補助給水ポンプ等の運転継続に与える影響はない。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	エリア名称	室温		備考	通常時 [℃]	事故時 [℃]	空調機器室（A系のみ）	40	55	空調停止時における24時間後の室温	資料室（B系のみ）	25	25	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	安全補器開閉器室	35	38	空調停止時における24時間後の室温	中央制御室	24	33	空調停止時における24時間後の室温	運転員控室、会議室	24	26	空調停止時における24時間後の室温	通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定	
エリア名称	室温		備考																													
	通常時 [℃]	事故時 [℃]																														
空調機器室（A系のみ）	40	55	空調停止時における24時間後の室温																													
資料室（B系のみ）	25	25	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																													
安全補器開閉器室	35	38	空調停止時における24時間後の室温																													
中央制御室	24	33	空調停止時における24時間後の室温																													
運転員控室、会議室	24	26	空調停止時における24時間後の室温																													
通路	40	40	運転補機がないため、通常時から温度変化なしと想定																													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料 2.2.23 全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生しない場合）のループ流量の挙動について（大飯））

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.2.23</p> <p>全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生しない場合）のループ流量の挙動について</p> <p>1. 1次冷却材流量の挙動について</p> <p>全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生しない場合）の有効性評価の解析では、1次冷却材圧力が 0.7MPa[gage]に到達するまでの間、1次冷却材圧力及び温度並びに燃料被覆管温度は安定的に推移し、炉心冷却は維持できていることを示しているが、図1に示す通り、ループ流量が間欠的な挙動を呈しており、これは次のメカニズムによるものである。</p> <p>図2に示すとおりRCPシール部からの漏えいに伴う1次冷却系保有水量の減少により、高温側配管及びSG伝熱管にボイドが流入し、自然循環の駆動力が増加し、1次冷却材流量が増加するもの（注1）、約14時間以降では、以下の(1), (2), (3)を繰り返し、1次冷却材流量が間欠的な挙動となる。</p> <p>(1) 炉心で発生するボイドが蒸気発生器伝熱管に流入することで、自然循環の駆動力が増加し、1次冷却材流量が増加する。</p> <p>(2) 1次冷却材流量が増加するため、炉心で発生するボイド量が低下するとともに、自然循環の駆動力が低下により、1次冷却材流量が低下する。</p> <p>(3) 1次冷却材流量が低下することで、炉心で発生するボイド量が増加する。</p> <p>解析モデルは、[REDACTED]、本メカニズムにより、炉心で生じたボイドが1次冷却系内を間欠的に移動し、1次冷却材流量全体が間欠的な挙動を示す結果となる。しかしながら、実機では、高さの異なる伝熱管毎に間欠的な挙動の周期が異なるため、各伝熱管の流量の合計である炉心流量は比較的安定的なものとなり、炉心での発生ボイド量が安定すると考えられる。</p> <p>注1：自然循環は、図3に示すように、冷却材の密度の違いによる水頭差を駆動力としており、高温冷却材部分（炉心、SG伝熱管上昇部）において、ボイドにより冷却材密度が小さくなると駆動力が大きくなる。</p> <p style="text-align: center;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>【該当する資料無し】</p>	<p>※大飯3／4号炉は次ページの図1のとおりループ流量の挙動が間欠的な挙動を示しているため本資料を作成しループ流量の挙動に関して説明をしているが、泊はそのような挙動を示していないことから本資料は作成していない</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.2 全交流動力電源喪失（添付資料2.2.23 全交流動力電源喪失（RCPシールLOCAが発生しない場合）のループ流量の挙動について（大飯））

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>蓄圧注入による一時的なループ流量の増加</p> <p>図1 1次冷却材流量の推移 (RCPシールLOCAが発生しない場合)</p> <p>Figure 1 shows the transient increase in primary loop flow rate due to pressure vessel injection. The flow rate drops to near zero after initial injection and then exhibits a large, noisy peak between 12 and 16 hours.</p>		



泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE713-9 r. 11. 0
提出年月日	令和5年8月31日

泊発電所 3号炉
重大事故等対策の有効性評価
比較表

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

令和5年8月
北海道電力株式会社

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所 3／4 号炉	高浜発電所 3／4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
--------------	--------------	---------------	-----------	------

比較結果等をとりまとめた資料1. 先行審査実績等を踏まえた泊 3 号炉まとめ資料の変更状況(2017 年 3 月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯 3／4 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- c. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯 3／4 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- c. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-3) バックフィット関連事項

なし

2. 大飯 3／4 号炉・高浜 3／4 号炉まとめ資料との比較結果の概要

2-1) 比較表の構成について

- ・泊と大飯、高浜で記載が異なる箇所は右上凡例に従い色付けをし、「相違理由」欄に相違理由を記載しているプラントを【大飯】【高浜】と記載している
- ・女川の構文を確認する目的で女川の「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」を掲載している

2-2) 泊 3 号炉の特徴について

- ・泊 3 号は他の PWR 3 ループプラントに比べて以下の特徴がある（添付資料 6.5.8）
 - 補助給水流量が小さい：「全交流動力電源喪失」では、蒸気発生器保有水量の回復が遅くなる傾向がある
 - 余熱除去ポンプの注入特性（高圧時の注入流量が若干多い）：「ECCS 注水機能喪失（2 インチ破断）」では、燃料が露出せず終始冠水状態となる
 - CV 関連パラメータ（CV 自由体積が若干小さく、格納容器再循環ユニットの除熱特性も若干低い）：原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度が高めに推移する傾向がある

2-3) 有効性評価の主な項目（1／2）

項目	大飯発電所 3／4 号炉	高浜発電所 3／4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
事故シケンスグループの特徴	原子炉の出力運転中に、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により、すべての原子炉補機冷却機能が喪失することを想定する。このため、高圧注入系及び低圧注入系による炉心注水並びに原子炉補機冷却水ポンプによる最終ヒートシンクへの熱の輸送ができなくなるとともに、補機冷却を必要とする制御用空気供給機能が喪失することにより中央制御室からの主蒸気逃がし弁操作による 1 次冷却系の減温、減圧ができなくなる。また、RCP シール部へのシール注水機能及びサーマルバリアの冷却機能の喪失による RCP シール部からの 1 次冷却材の漏えい、加圧器逃がし弁又は安全弁からの 1 次冷却材の流出により 1 次冷却系保有水量の減少が生じることから、緩和措置がとられない場合には、炉心損傷に至る。			相違なし

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
------------	------------	-------------	---------	------

2-3) 有効性評価の主な項目（2／2）

項目	大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
炉心損傷防止対策	<p>補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充てんポンプによる炉心注水を整備する。</p> <p>また、長期的な冷却を可能とするため、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、高压注入系による高压代替再循環並びに補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備する。</p>	<p>補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次系強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充てん／高压注入ポンプによる炉心注水を整備する。</p> <p>また、長期的な冷却を可能とするため、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、高压注入系及び低压注入系による再循環並びに補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備する。</p>	<p>初期の対策として補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水並びに充てんポンプによる炉心注水を整備し、安定状態に向けた対策として、A-高压注入ポンプによる高压代替再循環を整備し、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を継続する。</p> <p>また、原子炉格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策として格納容器再循環ユニットを用いたC、D-格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱手段を整備する。</p>	<p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長期対策は高浜がブースティングプラントのため、高压代替再循環に余熱除去系が必要
重要事故シーケンス	外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故（「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様）			相違なし
有効性評価の結果 (評価項目等)	本重要事故シーケンスにおける有効性評価の結果については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。			相違なし

2-4) 主な相違

- ・大飯3／4号、高浜3／4号との差異で設計方針の相違はない。また、各プラントとも重要事故シーケンスが「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、特筆すべき相違もない

2-5) 相違理由の省略

相違理由	大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違が生じている理由
設備名称の相違	<p>恒設代替低圧注水ポンプ</p> <p>充てんポンプ</p> <p>燃料取替用水ピット</p> <p>復水ピット</p> <p>送水車</p> <p>大容量ポンプ</p>	<p>恒設代替低圧注水ポンプ</p> <p>充てん／高压注入ポンプ</p> <p>燃料取替用水タンク</p> <p>復水タンク</p> <p>消防ポンプ</p> <p>大容量ポンプ</p>	<p>代替格納容器スプレイポンプ</p> <p>充てんポンプ</p> <p>燃料取替用水ピット</p> <p>補助給水ピット</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車</p>	— — — — — —
記載表現の相違	<p>1次冷却系</p> <p>2次冷却系</p> <p>閉操作／閉</p> <p>開操作</p> <p>代替炉心注水</p> <p>動作</p>	<p>1次系</p> <p>2次系</p> <p>閉止／閉止</p> <p>開放</p> <p>炉心注水</p> <p>作動</p>	<p>1次冷却系</p> <p>2次冷却系</p> <p>閉操作／閉</p> <p>開操作</p> <p>代替炉心注水</p> <p>動作</p>	(大飯と同様) (大飯と同様) (大飯と同様) (大飯と同様) (大飯と同様) (大飯と同様)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.3 原子炉補機冷却機能喪失	2.3 原子炉補機冷却機能喪失	2.4 崩壊熱除去機能喪失 2.4.1 取水機能が喪失した場合 2.4.1.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策	7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失 7.1.3.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策	※本事象はSBOと同じ重要事故シーケンスで評価しているためSBOと同様として記載を省略している箇所がある。女川の構文を確認するため女川の「崩壊熱除去機能喪失」を記載
2.3.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 (1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、炉心損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」及び「原子炉補機冷却機能喪失時に加圧器逃がし弁又は加圧器安全弁LOCAが発生する事故」である。	2.3.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 (1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、炉心損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」及び「原子炉補機冷却機能喪失時に加圧器逃がし弁又は加圧器安全弁LOCAが発生する事故」である。	事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」に含まれる事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、①「過渡事象 + 崩壊熱除去失敗」、②「過渡事象 + S R V再閉失敗 + 崩壊熱除去失敗」、③「手動停止 + 崩壊熱除去失敗」、④「手動停止 + S R V再閉失敗 + 崩壊熱除去失敗」、⑤「サポート系喪失 + 崩壊熱除去失敗」、⑥「サポート系喪失 + S R V再閉失敗 + 崩壊熱除去失敗」、⑦「小破断LOCA + 崩壊熱除去失敗」、⑧「中破断LOCA + 崩壊熱除去失敗」及び⑨「大破断LOCA + 崩壊熱除去失敗」である。	事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に含まれる事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」及び「原子炉補機冷却機能喪失時に加圧器逃がし弁又は加圧器安全弁LOCAが発生する事故」である。 【大飯・高浜】記載表現の相違（女川実績の反映）	
(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により、すべての原子炉補機冷却機能が	(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により、すべての原子炉補機冷却機能が	(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」では、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（LOCAを除く。）の発生後、	(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により、すべての原子炉補機冷却機能が	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
喪失する。	喪失する。	<p>炉心冷却には成功するが、取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。</p> <p>このため、原子炉冷却材温度の上昇により発生する蒸気が逃がし安全弁により格納容器に放出され、格納容器圧力が上昇することから、緩和措置がとられない場合には、炉心損傷より先に格納容器が破損する。これに伴って炉心冷却機能を喪失する場合には、原子炉水位の低下により炉心が露出し、炉心損傷に至る。また、取水機能の喪失を想定することから、併せて非常用ディーゼル発電機等も機能喪失する。ここで、対応がより厳しい事故シーケンスとする観点から、外部電源の喪失を設定し、全交流動力電源喪失が生じるものとした。</p>	<p>喪失することを想定する。</p> <p>このため、高圧注入系及び低圧注入系による炉心注水並びに原子炉補機冷却水ポンプによる最終ヒートシンクへの熱の輸送ができなくなるとともに、補機冷却を必要とする制御用空気供給機能が喪失することにより中央制御室からの主蒸気逃がし弁操作による1次冷却系の減温、減圧ができなくなる。また、RCPシール部へのシール注水機能及びサーマルバリアの冷却機能の喪失によるRCPシール部からの1次冷却材の漏えい、加圧器逃がし弁又は安全弁からの1次冷却材の流出により1次冷却材の保有水量の減少が生じ、炉心損傷に至る。</p>	<p>【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】記載方針の相違（女川実績の反映）</p>
したがって、本事故シーケンスグループでは、2次冷却系を強制的に減圧することにより1次冷却系を減温、減圧し、炉心注水を行うことにより、炉心損傷を防止する。	したがって、本事故シーケンスグループでは、2次系を強制的に減圧することにより1次系を減温、減圧し、炉心注水を行うことにより、炉心損傷を防止する。	<p>本事故シーケンスグループは、取水機能が喪失したことによって最終的に炉心損傷に至る事故シーケンスグループである。</p> <p>このため、重大事故等対策の有効性評価には、取水機能に対する重大事故等対処設備に期待することが考えられる。</p>	<p>したがって、本事故シーケンスグループでは、原子炉隔離時冷却系による原子炉注水によって原子炉水位を適切に維持しつつ、常設代替交流電源設備による給電及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水の準備が完了した後に、逃がし安全弁の手動開操作により原子炉を減圧し、原子炉減圧後に低圧代替注水系（常設）（復水移送ボ</p>	<p>【大飯、高浜】記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>このため、重大事故等対策の有効性評価には、原子炉補機冷却機能が喪失した場合においても炉心冷却が可能な重大事故等対処設備に期待することが考えられる。</p> <p>したがって、本事故シーケンスグループでは、2次冷却系を強制的に減圧することにより1次冷却系を減温、減圧し、代替格納容器スプレイポンプにより炉心を冷却することによって炉心損傷の防止を図る。</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>長期的には最終的な熱の逃がし場への熱の輸送を行うことによって除熱を行う。</p> <p>(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充てんポンプによる炉心注水を整備する。また、長期的な冷却を可能とするため、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、高圧注入系による高圧代替再循環並びに補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備する。</p> <p>対策の概略系統図を第2.3.1図に、対応手順の概要を第2.3.2図及び第2.3.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第2.3.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスグループのうち「2.3.2(1) 有効性評価の方法」に示す重要事故シーケンスにおける3号炉及</p>	<p>長期的には最終的な熱の逃がし場への熱の輸送を行うことによって除熱を行う。</p> <p>(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次系強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水を整備する。また、長期的な冷却を可能とするため、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、高圧注入系及び低圧注入系による再循環並びに補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備する。</p> <p>対策の概略系統図を第2.3.1.1図に、対応手順の概要を第2.3.1.2図及び第2.3.1.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第2.3.1.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスグループのうち「2.3.2(1) 有効性評価の方法」に示す重要事故シーケンスにおける3号炉及</p>	<p>ンプ)及び原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）により炉心を冷却することによって炉心損傷の防止を図る。</p> <p>また、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による格納容器除熱を実施する。</p> <p>(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉注水手段を整備し、安定状態に向けた対策として、逃がし安全弁（自動減圧機能）を開維持することで、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心冷却を継続する。また、格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策として原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による格納容器除熱手段を整備する。</p> <p>これらの対策の概略系統図を第2.4.1.1図から第2.4.1.3図に、手順の概要を第2.4.1.4図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第2.4.1.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスにおいて、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、</p>	<p>また、格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱を実施する。</p> <p>(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水並びに充てんポンプによる炉心注水を整備し、安定状態に向けた対策として、A-高圧注入ポンプによる高圧代替再循環を整備し、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を継続する。また、原子炉格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策としてC、D-格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱手段を整備する。</p> <p>これらの対策の概略系統図を第7.1.3.1図に、手順の概要を第7.1.3.2図及び第7.1.3.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.1.3.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスグループのうち「7.1.3.2(1) 有効性評価の方法」に示す「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシ</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【高浜】 記載方針の相違</p> <p>・泊は非ブースティングプラントであり、高圧代替再循環には余熱除去系を使用しない設計（大飯と同様）</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員、緊急安全対策要員及び緊急時対策本部要員で構成され、合計46名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う当直課長及び当直主任の2名、運転操作対応を行う運転員12名（1号炉及び2号炉中央制御室要員2名を含む。）である。発電所構内に常駐している要員のうち緊急安全対策要員が26名、関係各所に通報連絡等を行う緊急時対策本部要員が6名である。この必要な要員と作業項目について第2.3.4図に示す。</p> <p>なお、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」以外の事故シーケンスについては、作業項目を「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」と比較し、必要な要員数を確認した結果、46名で対処可能である。</p> <p>a. 原子炉補機冷却機能喪失及びプラントトリップの確認 原子炉補機冷却水ポンプの停止等により原子炉補機冷却機能の喪失を判断し、原子炉の手動停止を行うとともに、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。</p> <p>プラントトリップの確認に必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。</p> <p>b. 補助給水ポンプの起動及び補助給水</p>	<p>び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員、緊急安全対策要員、本部要員及び召集要員で構成され、合計68名である。その内訳は以下のとおりである。召集要員に期待しない事象発生6時間までの必要要員は、中央監視・指示を行う当直課長及び当直主任の2名、運転操作対応を行う運転員16名（内1号炉及び2号炉中央制御室要員6名）、発電所構内に常駐している緊急安全対策要員20名、関係各所に通報連絡等を行う本部要員6名。召集要員に期待する事象発生6時間以降に追加が必要な召集要員は24名である。この必要な要員と作業項目について第2.3.1.4図に示す。</p> <p>なお、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」以外の事故シーケンスについては、作業項目を「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」と比較し、必要な要員数を確認した結果、68名で対処可能である。</p> <p>a. 原子炉補機冷却機能喪失及びプラントトリップの確認 原子炉補機冷却水ポンプの停止等により原子炉補機冷却機能の喪失を判断し、原子炉の手動停止を行うとともに、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。</p> <p>プラントトリップの確認に必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。</p> <p>b. 補助給水ポンプの起動及び補助給水</p>	<p>発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員で構成され、合計30名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、発電課長1名、発電副長1名及び運転操作対応を行う運転員5名である。発電所構内に常駐している要員のうち、通報連絡等を行う発電所対策本部要員は6名及び現場操作を行う重大事故等対応要員は17名である。必要な要員と作業項目について第2.4.1.5図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、30名で対処可能である。</p> <p>a. 全交流動力電源喪失及び原子炉スクラム確認 外部電源が喪失するとともに、全ての非常用ディーゼル発電機等が機能喪失する。これにより、所内高圧系統（6.9kV）の母線が使用不能となり、全交流動力電源喪失に至る。全交流動力電源喪失の発生により原子炉がスクラムしたことを確認する。 原子炉のスクラムを確認するために必要な計装設備は、平均出力領域モニタ等である。</p> <p>b. 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水</p>	<p>シールLOCAが発生する事故における重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、災害対策要員、災害対策要員（支援）及び災害対策本部要員で構成され、合計21名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長（当直）及び副長の2名、運転操作対応を行う運転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、災害対策要員が9名、災害対策要員（支援）が2名、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員が4名である。必要な要員と作業項目について第7.1.3.4図に示す。</p> <p>なお、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」以外の事故シーケンスについては、作業項目を「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」と比較し、必要な要員数を確認した結果、21名で対処可能である。</p> <p>a. 原子炉補機冷却機能喪失及びプラントトリップの確認 原子炉補機冷却水ポンプの停止等により原子炉補機冷却機能の喪失を判断し、原子炉の手動停止を行うとともに、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。</p> <p>プラントトリップを確認するため必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。</p> <p>b. 補助給水ポンプの起動及び補助給水</p>	<p>記載方針の相違 ・本事故～ケアクレープを評価する上で選定した事故シーケンスにおける要員を示している点は伊方と同様</p> <p>【大飯、高浜】 体制の相違 ・大飯及び高浜がサイバートなどの対応に対して、泊はシゲゾウのため少ない要員数となっている。また、主にサポート系故障時に実施する作業については、設備構成等の相違により泊は対応が少なく（ディスクレス取付、仮設水槽配備等が不要、比較的小人数での対応が可能となっている。</p> <p>対応が少なく（ディスクレス取付、仮設水槽配備等が不要、比較的小人数での対応が可能となっている。</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>流量確立の確認 蒸気発生器水位低下により電動及びタービン動補助給水ポンプが起動し、補助給水流量が確立することを確認する。</p> <p>補助給水流量確立の確認に必要な計装設備は、蒸気発生器補助給水流量等である。</p> <p>c. 原子炉補機冷却機能及び制御用空気供給機能の回復操作 原子炉補機冷却機能及び制御用空気供給機能の回復操作を行う。</p> <p>d. 原子炉補機冷却機能喪失時の対応 空冷式非常用発電装置、恒設代替低圧注水ポンプ、B充てんポンプ（自己冷却）、加圧器逃がし弁及びアニュラス空気浄化系ダンパへの作動空気供給、使用済燃料ピットへの注水確保、大容量ポンプによる格納容器内自然対流冷却、中央制御室非常用循環系のダンパ開処置並びに送水車の準備を開始する。 (添付資料2.2.8、2.2.9)</p>	<p>流量確立の確認 蒸気発生器水位低下により電動及びタービン動補助給水ポンプが起動し、補助給水流量が確立することを確認する。</p> <p>補助給水流量確立の確認に必要な計装設備は、蒸気発生器補助給水流量等である。</p> <p>c. 原子炉補機冷却機能及び制御用空気供給機能の回復操作 原子炉補機冷却機能及び制御用空気供給機能の回復操作を行う。</p> <p>d. 原子炉補機冷却機能喪失時の対応 空冷式非常用発電装置、恒設代替低圧注水ポンプ、B充てん／高圧注水ポンプ（自己冷却）、加圧器逃がし弁及びアニュラス空気浄化系ダンパへの作動空気供給、使用済燃料ピットへの注水確保、大容量ポンプによる格納容器内自然対流冷却、中央制御室非常用循環系のダンパ開放並びに消防ポンプの準備を開始する。</p>	<p>水 原子炉スクラム後、原子炉水位は低下するが、原子炉水位低（レベル2）で原子炉隔離時冷却系が自動起動し、原子炉注水を開始することにより、原子炉水位が回復する。 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水を確認するために必要な計装設備は、原子炉水位（広帯域）、原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量等である。 原子炉水位回復後は、原子炉水位を原子炉水位低（レベル2）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持する。</p> <p>c. 早期の電源回復不能判断及び対応準備 中央制御室からの操作により外部電源受電及び非常用ディーゼル発電機等の起動ができず、非常用高圧母線(6.9kV)の電源回復ができない場合、早期の電源回復不能と判断する。これにより、常設代替交流電源設備、原子炉補機代替冷却水系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の準備を開始する。</p> <p>d. 逃がし安全弁による原子炉急速減圧 中央制御室からの遠隔操作により常設代替交流電源設備による交流電源供給を開始する。また、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水の準備として、必要な電動弁操作（復水貯蔵タンク常用、非常用給水管連絡ライン止め弁の開操作及びバイパス流防止のため緊急時隔壁弁等の閉操作）による系統構成及び復水移送ポンプ1台の起動を行う。 また、原子炉への注水に必要な電動</p>	<p>流量確立の確認 蒸気発生器水位低下により電動及びタービン動補助給水ポンプが起動し、補助給水流量が確立することを確認する。</p> <p>補助給水流量の確立を確認するため必要な計装設備は、補助給水流量等である。</p> <p>c. 原子炉補機冷却機能及び制御用空気供給機能の回復操作 原子炉補機冷却機能及び制御用空気供給機能の回復操作を行う。</p> <p>d. 原子炉補機冷却機能喪失時の対応 代替格納容器スプレイポンプ、B充てんポンプ（自己冷却）、アニュラス空気浄化系の空気作動弁及びダンパへの代替空気供給、使用済燃料ピットへの注水確保、可搬型大型送水ポンプ車による格納容器内自然対流冷却、中央制御室非常用循環系のダンパ開処置及び可搬型大型送水ポンプ車の準備を開始する。 (添付資料7.1.2.22、7.1.2.9)</p>	<p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>e. 1次冷却材漏えいの判断 加圧器水位及び圧力の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプ水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により、1次冷却材の漏えいの判断を行う。 1次冷却材の漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。</p> <p>f. 補助給水系機能維持の判断 すべての蒸気発生器補助給水流量計指示の合計が125m³/h以上であることを確認する。</p> <p>補助給水系機能維持の判断に必要</p>	<p>e. 1次冷却材漏えいの判断 加圧器水位・圧力の低下、原子炉格納容器圧力・温度の上昇、格納容器サンプ・格納容器再循環サンプ水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により、1次冷却材の漏えいの判断を行う。 1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。</p> <p>f. 補助給水系の機能維持の判断 すべての蒸気発生器への補助給水流量計指示の合計が80m³/h以上であることを確認する。</p> <p>補助給水系機能維持の判断に必</p>	<p>弁（残留熱除去系注入隔離弁等）が開動作可能であること確認する。 格納容器除熱機能が喪失しているため、サプレッションプールの熱容量制限値到達により、中央制御室からの遠隔操作によって逃がし安全弁（自動減圧機能）2個を手動開操作し原子炉を急速減圧する。 また、原子炉隔離時冷却系による原子炉注水が停止したことを確認する。 原子炉急速減圧を確認するために必要な計装設備は、原子炉圧力等である。</p> <p>e. 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水 逃がし安全弁による原子炉急速減圧により、原子炉圧力が低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統圧力を下回ると原子炉注水が開始され、原子炉水位が回復する。 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水を確認するために必要な計装設備は、原子炉水位（広帯域）、残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄流量）等である。 原子炉水位回復後は、原子炉水位を原子炉水位低（レベル3）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持する。</p> <p>f. 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）運転 原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水を確保後、中央制御室からの遠隔操作により残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）運転を開始する。</p> <p>残留熱除去系（サプレッションプール</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>e. 1次冷却材漏えいの判断 加圧器水位及び圧力の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプ水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により、1次冷却材の漏えいの判断を行う。 1次冷却材の漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。</p> <p>f. 補助給水系機能維持の判断 すべての補助給水流量指示の合計が80m³/h以上であることを確認する。</p> <p>補助給水系機能維持の判断に必要</p>	<p>と同様 【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・「加圧器逃がし弁の準備」は、2次冷却系強制冷却が実施できない場合を想定したものであり、この準備操作は格納容器過温破損シナリオで実施するため、泊は本事象では記載しない（伊方と同様）</p> <p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

					灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容	赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）	青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）	緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
大飯発電所3／4号炉		高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由			
な計装設備は、蒸気発生器補助給水流量等である。	必要な計装設備は、蒸気発生器補助給水流量等である。	ル水冷却モード)運転を確認するために必要な計装設備は、サプレッションプール水温度等である。	な計装設備は、補助給水流量等である。	【大飯、高浜】設備名称の相違				
g. 1次冷却材ポンプシール戻り隔離弁等の閉操作 充てんポンプ起動時の1次冷却材ポンプシール温度急変等を防止するために、1次冷却材ポンプシール戻り隔離弁及び格納容器隔離弁の閉操作を行う。また、非常用炉心冷却設備動作信号の発信に伴い、動作する格納容器隔離弁の閉を確認する。	g. 1次冷却材ポンプシール戻り隔離弁等の閉止 充てん／高圧注入ポンプの起動時の1次冷却材ポンプシール温度急変等を防止するために、1次冷却材ポンプシール戻り隔離弁及び格納容器隔離弁の閉止を行う。また、非常用炉心冷却設備動作信号の発信に伴い作動する格納容器隔離弁の閉止を確認する。	g. 残留熱除去系(低圧注水モード)による原子炉注水 残留熱除去系(低圧注水モード)による原子炉注水を開始し、低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)による原子炉注水を停止する。 g. 残留熱除去系(低圧注水モード)による原子炉注水を確認するために必要な計装設備は、原子炉水位(広域)、残留熱除去系ポンプ出口流量等である。 原子炉水位回復後は、原子炉水位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。原子炉水位高(レベル8)まで原子炉水位が回復した後、原子炉注水を停止し、残留熱除去系(サプレッションプール水冷却モード)の運転を再開する。残留熱除去系(サプレッションプール水冷却モード)運転時に、原子炉水位が原子炉水位低(レベル3)まで低下した場合は、残留熱除去系(サプレッションプール水冷却モード)運転を停止し、残留熱除去系(低圧注水モード)による原子炉注水を実施する。	g. 1次冷却材ポンプ封水戻り隔離弁等の閉操作 充てんポンプ起動時の1次冷却材ポンプシール温度急変等を防止するために、1次冷却材ポンプ封水戻り隔離弁及び格納容器隔離弁の閉操作を行う。また、非常用炉心冷却設備動作信号の発信に伴い、動作する格納容器隔離弁の閉を確認する。	【大飯、高浜】設備名称の相違				
h. 蒸気発生器2次側による炉心冷却補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水を確認し、主蒸気逃がし弁を現場にて手動で開操作することで、1次冷却材圧力計指示1.7MPa[gage](1次冷却材高温側温度(広域)計指示208°C)を目標に減温、減圧を行う。また、目標値となれば温度、圧力を維持する。 また、その後の蒸気発生器への注水量確保として、送水車による復水ピットへの供給を行う。 蒸気発生器2次側による炉心冷却に必要な計装設備は、1次冷却材高温側温度(広域)等である。 (添付資料2.2.6)	h. 蒸気発生器2次側による炉心冷却補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水を確認し、主蒸気逃がし弁を現場にて手動で開放することで、1次冷却材圧力計指示1.7MPa[gage](1次冷却材高温側温度(広域)計指示208°C)を目標に減温、減圧を行う。また、目標値となれば温度、圧力を維持する。 また、その後の蒸気発生器への注水量確保として、消防ポンプによる復水タンクへの供給を行う。 蒸気発生器2次側による炉心冷却に必要な計装設備は、1次冷却材高温側温度(広域)等である。 (添付資料2.2.5)	h. 蒸気発生器2次側による炉心冷却補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水を確認し、主蒸気逃がし弁を現場にて手動で開操作することで、1次冷却材圧力(広域)指示1.7MPa[gage](1次冷却材温度(広域)-高温側)指示208°C)を目標に減温、減圧を行う。また、目標値となれば温度、圧力を維持する。 また、その後の蒸気発生器への注水量確保として、可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給を行う。 蒸気発生器2次側による炉心冷却に必要な計装設備は、1次冷却材温度(広域-高温側)等である。 (添付資料7.1.2.4)	【大飯、高浜】設備名称の相違					
i. 蓄圧注入系動作の確認 1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、1次冷却材圧力である。	i. 蓄圧注入系動作の確認 1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、1次冷却材圧力である。	i. 蓄圧注入系動作の確認 1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、1次冷却材圧力である。	j. アニュラス空気浄化系及び中央制御	j. アニュラス空気浄化系及び中央制御	【大飯、高浜】設備名称の相違			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>室非常用循環系の起動 アニュラス部の水素滞留防止及び被ばく低減対策として、現場でアニュラス空気浄化系ダンパの代替空気供給を行い、アニュラス空気浄化ファンを起動する。</p> <p>また、中央制御室の作業環境確保のため、現場で中央制御室非常用循環系ダンパの開処置を行い、中央制御室非常用循環系を起動する。</p> <p>k. 蓄圧タンク出口弁閉操作 1次冷却材圧力計指示が1.7MPa[gage]（1次冷却材高温側温度（広域）計指示208°C）になれば、蓄圧タンク出口弁を閉操作する。 蓄圧タンク出口弁閉操作に必要な計装設備は、1次冷却材圧力等である。 (添付資料2.2.5)</p> <p>1. 蒸気発生器2次側による炉心冷却の再開 蓄圧タンク出口弁の閉を確認後、1次冷却材圧力計指示0.7MPa[gage]（1次冷却材高温側温度（広域）計指示170°C）を目標に、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を再開し、目標値となれば温度、圧力を維持する。 蒸気発生器2次側による炉心冷却の再開に必要な計装設備は、1次冷却材高温側温度（広域）等である。 (添付資料2.2.6)</p> <p>m. 恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 恒設代替低圧注水ポンプの準備が</p>	<p>室非常用循環系の起動 アニュラス部の水素滞留防止及び被ばく低減対策として、現場でアニュラス空気浄化系ダンパの代替空気供給を行い、アニュラス空気浄化ファンを起動する。</p> <p>また、中央制御室の作業環境確保のため、現場で中央制御室非常用循環系ダンパの開処置を行い、中央制御室非常用循環系を起動する。</p> <p>k. 蓄圧タンク出口弁閉止 1次冷却材圧力計指示が1.7MPa[gage]（1次冷却材高温側温度（広域）計指示208°C）になれば、蓄圧タンク出口弁を閉止する。 蓄圧タンク出口弁閉止に必要な計装設備は、1次冷却材圧力等である。 (添付資料2.2.6)</p> <p>1. 蒸気発生器2次側による炉心冷却の再開 蓄圧タンク出口弁を閉止確認後、1次冷却材圧力計指示0.7MPa[gage]（1次冷却材高温側温度（広域）計指示170°C）を目標に、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次系強制冷却を再開し、目標値となれば温度、圧力を維持する。 蒸気発生器2次側による炉心冷却の再開に必要な計装設備は、1次冷却材高温側温度（広域）等である。 (添付資料2.2.5)</p> <p>m. 恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 恒設代替低圧注水ポンプの準備が</p>		<p>室非常用循環系の起動 アニュラス部の水素滞留防止及び被ばく低減対策として、現場でアニュラス空気浄化系の空気作動弁及びダンパへの代替空気供給（窒素ポンベ接続）を行い、B-Aアニュラス空気浄化ファンを起動する。</p> <p>また、中央制御室の作業環境確保のため、現場で中央制御室非常用循環系ダンパの開処置を行い、中央制御室非常用循環系を起動する。</p> <p>k. 蓄圧タンク出口弁閉操作 1次冷却材圧力（広域）指示が1.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域）-高温側）指示208°C）になれば、蓄圧タンク出口弁を閉操作する。 蓄圧タンク出口弁閉操作に必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）等である。 (添付資料7.1.2.6)</p> <p>1. 蒸気発生器2次側による炉心冷却の再開 蓄圧タンク出口弁の閉を確認後、1次冷却材圧力（広域）指示0.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域）-高温側）指示170°C）を目標に、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を再開し、目標値となれば温度及び圧力を維持する。 蒸気発生器2次側による炉心冷却の再開に必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域-高温側）等である。 (添付資料7.1.2.4)</p> <p>m. 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水 代替格納容器スプレイポンプの準</p>	<p>【大飯、高浜】設備名の相違</p> <p>【大飯、高浜】設備名の相違</p> <p>【大飯、高浜】設備名の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>完了し、1次冷却材圧力計指示0.7MPa[gage]（1次冷却材高温側温度（広域）計指示170°C）となれば燃料取替用水ピットを水源とした恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水を行う。ただし、恒設代替低圧注水ポンプの準備が早く整った場合は1次冷却材圧力計指示が0.7MPa[gage]以上であっても、ポンプ吐出圧力以下であれば、代替炉心注水を開始する。</p> <p>なお、恒設代替低圧注水ポンプによる注水流量は、早期に1次冷却系保有水を回復させるように調整する。</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水に必要な計装設備は、余熱除去流量等である。</p> <p>また、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水が行えない場合、B充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注水を行う。</p> <p>（添付資料2.2.7）</p> <p>n. 格納容器内自然対流冷却及び高压代替再循環運転</p> <p>長期対策として、大容量ポンプを用いたA、D格納容器再循環ユニット、B高压注入ポンプへの海水通水により、格納容器内自然対流冷却及び高压代替再循環運転を行う。</p> <p>海水通水が完了すれば、格納容器内自然対流冷却を行う。また、燃料取替用水ピット水位低下により燃料取替用水ピット水位計指示が再循環切替</p>	<p>完了し、1次冷却材圧力計指示0.7MPa[gage]（1次冷却材高温側温度（広域）計指示170°C）となれば燃料取替用水タンクを水源とした恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水を行う。ただし、恒設代替低圧注水ポンプの準備が早く整った場合は1次冷却材圧力計指示が0.7MPa[gage]以上であっても、ポンプ吐出圧力以下であれば、炉心注水を開始する。</p> <p>なお、恒設代替低圧注水ポンプによる注水流量は、早期に1次系保有水を回復させるように調整する。</p> <p>恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水に必要な計装設備は、余熱除去流量等である。</p> <p>また、恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水が行えない場合、B充てん／高压注入ポンプ（自己冷却）による炉心注水を行う。</p> <p>n. 格納容器内自然対流冷却並びに低压代替再循環運転及び高压代替再循環運転</p> <p>長期対策として、大容量ポンプを用いたA、B格納容器再循環ユニット、B余熱除去ポンプ及びC充てん／高压注入ポンプへの海水通水により、格納容器内自然対流冷却及び低压代替再循環運転又は高压代替再循環運転を行う。</p> <p>海水通水が完了すれば、格納容器内自然対流冷却を行う。また、燃料取替用水タンク水位低下により燃料取替用水タンク水位計指示が16%到達及び</p>		<p>備が完了し、1次冷却材圧力（広域）指示0.7MPa[gage]（1次冷却材温度（広域－高温側）指示170°C）となれば燃料取替用水ピットを水源とした代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水を行う。ただし、代替格納容器スプレイポンプの準備が早く整った場合は1次冷却材圧力（広域）指示が0.7MPa[gage]以上であっても、ポンプ吐出圧力以下であれば、代替炉心注水を開始する。</p> <p>なお、代替格納容器スプレイポンプによる注水流量は、早期に1次冷却系保有水を回復させるように調整する。</p> <p>代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水に必要な計装設備は、代替格納容器スプレイポンプ出口積算流量等である。</p> <p>また、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水が行えない場合、B－充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注水を行う。</p> <p>（添付資料7.1.2.3）</p> <p>n. 格納容器内自然対流冷却及び高压代替再循環運転</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車を用いたC、D－格納容器再循環ユニット、A－高压注入ポンプへの海水通水により、格納容器内自然対流冷却及び高压代替再循環運転を行う。</p> <p>海水通水が完了すれば、格納容器内自然対流冷却を行う。また、燃料取替用水ピット水位低下により燃料取替用水ピット水位指示が再循環切替水</p>	
				【高浜】 設計の相違 ・差異理由は前述どおり（2ページ参照） 【大飯】 記載方針の相違（女川実績の反映） 【大飯】 記載方針の相違（女川実績の反映）
				【大飯】 記載方針の相違（女川実績の反映）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>水位（3号炉：12.5%、4号炉：16.0%） 到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）計指示が50%以上であることを確認し、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水から手動により低圧代替再循環運転又は高圧代替再循環運転へ切り替え、炉心冷却を行う。</p> <p>（添付資料2.2.8）</p>	<p>格納容器再循環サンプ広域水位計指示67%以上を確認し、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水から手動により低圧代替再循環運転又は高圧代替再循環運転へ切り替え、炉心冷却を行う。</p> <p>（添付資料2.2.9）</p>		<p>位16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示71%以上であることを確認し、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水から手動により高圧代替再循環運転へ切り替え、炉心冷却を行う。</p>	<p>【大飯、高浜】 添付資料の相違 ・高浜では添付資料2.2.9にて、ブースティングプラントでは高圧代替再循環には低圧注入系も必要なことを記載。泊は非ブースティングプラントのため、この添付資料は作成していない。</p>
<p>格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、格納容器圧力（広域）等であり、高圧代替再循環運転に必要な計装設備は、高圧注入流量等である。</p> <p>o. 原子炉補機冷却水系の復旧作業 緊急安全対策要員等の作業時間や原子炉補機冷却水系の機能喪失要因を考慮し、予備品の海水ポンプモータによる対応を行うこと等で、原子炉補機冷却水系の復旧を図る。</p> <p>（添付資料2.2.9）</p>	<p>格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、格納容器広域圧力等であり、低圧代替再循環運転及び高圧代替再循環運転に必要な計装設備は、余熱除去流量等である。</p> <p>o. 原子炉補機冷却系の復旧作業 召集要員の作業時間や原子炉補機冷却水系統の機能喪失要因を考慮し、予備品の海水ポンプモータによる対応を行うこと等で、原子炉補機冷却水系統の復旧を図る。</p> <p>（添付資料2.2.10）</p>	<p>以降、炉心冷却及び格納容器除熱は、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系により継続的に行う。</p>	<p>格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、原子炉格納容器圧力等であり、高圧代替再循環運転に必要な計装設備は、高圧注入流量等である。</p> <p>以降、炉心冷却は高圧注入ポンプによる高圧代替再循環運転により継続的に行い、また、原子炉格納容器除熱は格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により継続的に行う。</p> <p>o. 原子炉補機冷却水系の復旧作業 召集要員等の作業時間や原子炉補機冷却水系の機能喪失要因を考慮し、予備品の原子炉補機冷却海水ポンプ電動機による対応を行うこと等で、原子炉補機冷却水系の復旧を図る。</p>	<p>【高浜】 記載の相違 ・差異理由は前述どおり（2ページ参照）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 対応要員の相違 ・泊は召集要員の他に運転員が作業を行う</p>
				<p>（添付資料7.1.2.22）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.3.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>選定した事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、1次冷却材の流出量が多く、要求される設備容量の観点で厳しい「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」であるが、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」に従属して発生するため、事象進展は同じであることから、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」を重要事故シーケンスとする。</p> <p>本重要事故シーケンスにおける重要な現象、適用する解析コード及び不確かさの影響評価方法については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>2.3.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>選定した事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、1次冷却材の流出量が多く、要求される設備容量の観点で厳しい「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」であるが、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」に従属して発生するため、事象進展は同じであることから、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」を重要事故シーケンスとする。</p> <p>本重要事故シーケンスにおける重要な現象、適用する解析コード及び不確かさの影響評価方法については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>2.4.1.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、過渡事象（原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定）を起因事象とし、逃がし安全弁再開失敗を含まず高圧状態が継続される「過渡事象（給水流量の全喪失）+崩壊熱除去失敗」である。</p> <p>なお、取水機能を喪失することで、非常用ディーゼル発電機等も機能喪失することから、本評価では、より厳しい条件とする観点から外部電源の喪失も設定し、取水機能喪失に全交流動力電源喪失が重畠するものとして、取水機能喪失時の炉心損傷防止対策の有効性を確認する。</p> <p>本重要事故シーケンスでは、炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、気液熱非平衡、沸騰遷移、燃料被覆管酸化、燃料被覆管変形、沸騰・ポイド率変化、気液分離（水位変化）・対向流及び三次元効果、原子炉圧力容器における沸騰・凝縮・ポイド率変化、気液分離（水位変化）・対向流、冷却材放出（臨界流・差圧流）及びECCS注水（給水系・代替注水設備含む）並びに原子炉格納容器における格納容器各領域間の流動、構造材との熱伝達及び内部熱伝導、気液界面の熱伝達及びサブレッション・ブル冷却が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能である長期間热水力過渡変化解析コードSAFER及びシビアアクシデント総合解析コードMAAPにより原子炉圧力、原</p>	<p>7.1.3.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、1次冷却材の流出量が多く、要求される設備容量の観点で厳しい「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」であるが、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」に従属して発生するため、事象進展は同じであることから、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」を重要事故シーケンスとする。</p> <p>本重要事故シーケンスにおける重要な現象、適用する解析コード及び不確かさの影響評価方法については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>【大飯、高浜】記載表現計の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 有効性評価の条件 本重要事故シーケンスにおける有効性評価の条件については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスにおける有効性評価の結果については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>(2) 有効性評価の条件 本重要事故シーケンスにおける有効性評価の条件については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスにおける有効性評価の結果については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>子炉水位、燃料被覆管温度、格納容器圧力、格納容器温度等の過渡応答を求める。 また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件 本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第2.4.1.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。 【以降、省略】</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスにおける原子炉圧力、原子炉水位（シュラウド内及びシュラウド外）※¹、注水流量、逃がし安全弁からの蒸気流量及び原子炉圧力容器内保有水量の推移を第2.4.1.6図から第2.4.1.11図に、燃料被覆管温度、高出力燃料集合体のボイド率及び炉心下部プレナム部のボイド率の推移を第2.4.1.12図から第2.4.1.14図に、格納容器圧力、格納容器温度、サプレッションプール水位及びサプレッションプール水温の推移を第2.4.1.15図から第2.4.1.18図に示す。 【以降、省略】</p>	<p>(2) 有効性評価の条件 本重要事故シーケンスにおける有効性評価の条件については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスにおける有効性評価の結果については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.3.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおける不確かさの影響評価については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>2.3.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおける不確かさの影響評価については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>2.4.1.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>【以降、省略】</p>	<p>7.1.3.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおける不確かさの影響評価については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	
<p>2.3.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、重要事故シーケンスにおいては、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、46名である。また、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスにおいては、「2.3.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり46名である。したがって、「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」に示す重大事故等対策要員74名で対処可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において必要な水源、燃料及び電源は、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>2.3.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、重要事故シーケンスにおいては、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、70名である。また、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスにおいては、「2.3.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり68名である。「6.2 重大事故等対策の必要な要員の評価結果」で説明している重大事故等対策要員118名で対応可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において必要な資源は、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>2.4.1.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」において、重大事故等対策時ににおける必要な要員は、「2.4.1.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり30名である。「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員の30名で対処可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価</p> <p>事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」において、必要な水源、燃料及び電源は、「6.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。</p> <p>【以降、省略】</p>	<p>7.1.3.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、重大事故等対策における必要な要員は、重要事故シーケンスにおいては、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、21名である。また、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスにおいては、「7.1.3.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり21名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の36名で対処可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様である。</p>	<p>【大飯、高浜】 体制の相違</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.3.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」では、RCPシール部からの1次冷却材の漏えい等により1次冷却系保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至ることが特徴である。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、短期対策として補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充てんポンプによる炉心注水、長期対策として格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、高圧注入系による高圧代替再循環並びに補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」の重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」について有効性評価を行った。</p>	<p>2.3.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」では、RCPシール部からの1次冷却材の漏えい等により1次系保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至ることが特徴である。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、短期対策として補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次系強制冷却、恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水並びに充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水、長期対策として格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、高圧注入系及び低圧注入系による再循環並びに補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」の重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内電源が喪失し、原子炉補機冷却機能喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」について有効性評価を行った。</p>	<p>2.4.1.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」では、炉心冷却には成功するが、取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失し、炉心損傷より先に格納容器が破損し、これに伴って炉心冷却機能を喪失する場合には、原子炉水位の低下により炉心が露出して炉心損傷に至ることが特徴である。</p> <p>事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」に対する炉心損傷防止対策としては、初期の対策として原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉注水手段並びに安定状態に向けた対策として原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サブレッシュンプール水冷却モード）による格納容器除熱手段を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」の重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）+崩壊熱除去失敗」について有効性評価を行った。</p> <p>上記の場合においても、原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）及び逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉注水並びに原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サブレッシュンプール水冷却モード）による格納容器除熱を実施することにより、炉心損傷することはない。</p>	<p>7.1.3.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」では、RCPシール部からの1次冷却材の漏えい等により1次冷却系保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至ることが特徴である。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、初期の対策として補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水並びに充てんポンプによる炉心注水、安定状態に向けた対策としてA—高圧注入ポンプによる高圧代替再循環、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による炉心冷却並びにC, D—格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」の重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」について有効性評価を行った。</p>	<p>【大飯・高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【高浜】 対応の相違 ・差異理由は前述どおり（2ページ参照）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>上記は、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足していることを確認した。また、長期的には安定停止状態を維持できる。</p> <p>重大事故等対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、供給可能である。</p> <p>以上のことから、事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、代替炉心注水等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であり、事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対して有効である。</p>	<p>上記は、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足していることを確認した。また、长期的には安定停止状態を維持できる。</p> <p>重大事故等対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源については、「2.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、供給可能である。</p> <p>以上のことから、事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」において、代替炉心注水等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であり、事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対して有効である。</p>	<p>その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉注水、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サブレッショングループ水冷却モード）による格納容器除熱等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」に対して有効である。</p>	<p>上記は、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源については、「7.1.2 全交流動力電源喪失」と同様であり、供給可能である。</p> <p>以上のことから、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水、格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対して有効である。</p>	<p>【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

第 2.3.1 表 「原子炉補機冷却機能喪失」における重大事故等対策について（1／5）

判断及び操作 手段	手順	重大事故等対応設備		
		常設設備	可搬設備	計装設備
a. 原子炉補機冷却機能喪失及びトリップの確認	・原子炉補機冷却機能喪失により原子炉補機冷却機能喪失警報が発生する。原予炉トリップ手順停止を行うとともに、原子炉トリップ及びタービンシート	—	—	出力削減中止する。 中間圧縮中止子車。 中性子崩壊抑制子車。
b. 補助給水ポンプの起動	・蒸気発生器水位低下による危険度及びタービン冷却補給給水ポンプの起動を確認する。	—	—	蒸気発生器水位低減。 蒸気発生器水位低減。
c. 原子炉補機冷却機能喪失及び補助用空気供給機能の回復操作	・原子炉補機冷却機能喪失及び補助用空気供給機能の回復操作を行う。	—	—	—
d. 原子炉補機冷却機能喪失時の対応	・空冷式常用給水装置、圧送代替貯水池、B先んじん計器、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。	—	—	—
e. 補助給水ポンプの起動及び補給給水ポンプの起動の確認	・蒸気発生器水位低下により動力及びタービン運動開始し、蒸気発生器補助給水ポンプが起動し、蒸気発生器補助給水ポンプの起動を確認する。	—	—	—
f. 原子炉補機冷却機能喪失及び補助用空気供給機能の回復操作	・原子炉補機冷却機能喪失及び補助用空気供給機能の回復操作を行う。	—	—	—
g. 原子炉補機冷却機能喪失時の対応	・空冷式常用給水装置、圧送代替貯水池、B先んじん計器、原子炉トリップ（自消挿）、高圧給水ポンプ、B先んじん計器は正常である。 高圧給水ポンプが起動し、蒸気発生器水位低減への作用を確認。使用済燃料ピッカへの注水確保。大容量ポンプによる自然循環開始。中止制御弁非常用前廻りポンプ開放及び中止制御弁非常用前廻りポンプの準備を開始する。	—	—	—

第 2.3.1.1 表 「原子炉補機冷却機能喪失」における重大事故等対策について（1／5）

判断及び操作 手段	手順	重大事故等対応設備		
		常設設備	可搬設備	計装設備
a. 原子炉補機冷却機能喪失及びトリップの確認	・原子炉補機冷却機能喪失により原子炉補機冷却機能喪失警報が発生する。原子炉トリップ手順停止を行うとともに、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。	—	—	出力削減中止子車。 中間圧縮中止子車。
b. 補助給水ポンプの起動	・蒸気発生器水位低下により動力及びタービン運動開始し、蒸気発生器補助給水ポンプが起動し、蒸気発生器補助給水ポンプの起動を確認する。	—	—	蒸気発生器補助給水ポンプ。
c. 原子炉補機冷却機能喪失及び補助用空気供給機能の回復操作	・原子炉補機冷却機能喪失及び補助用空気供給機能の回復操作を行う。	—	—	—
d. 原子炉補機冷却機能喪失時の対応	・空冷式常用給水装置、圧送代替貯水池、B先んじん計器、原子炉トリップ（自消挿）、高圧給水ポンプ、B先んじん計器は正常である。 高圧給水ポンプが起動し、蒸気発生器水位低減への作用を確認。使用済燃料ピッカへの注水確保。大容量ポンプによる自然循環開始。中止制御弁非常用前廻りポンプ開放及び中止制御弁非常用前廻りポンプの準備を開始する。	—	—	—

【 】は有効性評価上期待しない重大事故等対応設備

第 2.4.1.1 表 「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」の重大事故等対策について（1／2）

判断及び操作 手段	手順	重大事故等対応設備		
		常設設備	可搬設備	計装設備
a. 全空冷式冷却機能喪失及び原子炉スクラム警報	・外部電源喪失及び外部電源引出ボタンが点滅する。原子炉トリップと確認する。	123kW蓄電池、1A蓄電池、3kW蓄電池、3kW蓄電池	—	半自動化装置モニタ。
b. 原子炉冷却水位低下時の対応	・原子炉冷却水位（1m～0.2m）以下分以上の原子炉冷却水位低下が確認される。これにより動力及びタービン運動開始する。	【原子炉冷却水位監視装置】* 【原子炉冷却水位監視装置】*	—	半自動化装置モニタ。
c. 原子炉冷却機能喪失時における取水手順	・高圧給水ポンプの起動。 ・高圧給水ポンプの起動後、高圧給水ポンプの起動を確認する。	高圧代替給水系 低水位警報ランプ 123kW蓄電池、2kW蓄電池	—	高圧代替給水系 低水位警報ランプ 高水位警報ランプ
d. 高がし安全弁による原子炉冷却水位低下時の対応	・省代替冷却水位監視装置による危険度が高まることで高がし安全弁（高水位警報）を起動し、中止制御弁を開放して高がし安全弁を起動する。	ガスストップランプ* 低水位警報ランプ* 高水位警報ランプ* 低水位警報ランプ	低水位警報ランプ	ガスストップランプ* 低水位警報ランプ* 高水位警報ランプ

【 】は有効性評価上期待しない操作

第 7.1.3.1 表 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策について（1／5）

判断及び操作 手段	手順	重大事故等対応設備		
		常設設備	可搬設備	計装設備
a. 原子炉補機冷却機能喪失及びトリップの確認	・原子炉補機冷却機能喪失により原予炉トリップ手順停止を行うとともに、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。	—	—	出力削減中止子車。 中間圧縮中止子車。
b. 補助給水ポンプの起動及び補給水流量の確認	・蒸気発生器水位低下下により電動泵及びタービン動力補助給水ポンプが運転することを確認する。	【補助給水ポンプ】* 【タービン動力補助給水ポンプ】* 【蒸気発生器水位監視装置】*	—	—
c. 原子炉補機冷却機能喪失及び制御操作	・原子炉補機冷却機能喪失及び制御操作を行なう。	—	—	—
d. 原子炉補機冷却機能喪失時の対応	・代替給水ポンプ、B先んじん計器、空気浄化系の代替空気供給、使用済燃料ピッカによる格納容器内自然循環冷却、中止制御弁非常用ポンプの準備を行なう。	—	—	*：既許可の対象となるべき設備を重大事故等対応設備に位置付けるもの 【 】：重大事故等対応設備（設計基準超張） □：有効性評価上期待しない操作

【 大阪、高浜】
 名称等の相違
 • 設備仕様等の差異により「手順」「重大事故等対応設備」の記載、名前が異なる
【 大阪、高浜】
 記載方針の相違（女川実績の反映）
 • 即許可の対象となっている設備を重大事故等対応設備に位置付けるもの及び重大事故等対応設備（設計基準超張）を識別
 • 泊は有効性評価上期待しない操作をグレーで色塗り

泊發電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第 2.3.1 表 「原子炉補機冷却機能喪失」における重大事故等対策について（2／5）

判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	計画設備
e. 1次冷却材漏えいの判 断	・加圧容器水位及び圧力の低下、原子炉冷却装置正 常停止による昇圧、熱交換器チャンバー内保満手 動度計シグナル水位による上昇により、1次冷却材の漏えい判 断。	・ポンプ駆動給水系 ・原子炉本体保満手動ポンプ ・原子炉本体保満手動ポンプ用開閉弁の全開手動 ・1次冷却材漏えいの対応を行うことを確認する。	加圧容器水位計（計測） 1次冷却材水位計（計測） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接）
f. 補助給水系統操作手 備の判 断	・すべての蒸気発生器補助給水装置手動合流の合流 手順が80m以内であることを確認する。	電動補助給水ポン プ手動操作手動補助給 水ポンプ手動操作手動	-

第 2.3.1.1 表 「原子炉補機冷却機能喪失」における重大事故等対策について（2／5）

判断及び操作	手順	重大事故等対応設備		計画設備
		常時設備	可燃設備	
e. 1次冷却材漏えいの判 断	・加圧容器水位及び圧力の低下、原子炉冷却装置正 常停止による昇圧、熱交換器チャンバー内保満手 動度計シグナル水位による上昇により、1次冷却材の漏えい判 断。	加圧容器水位計 1次冷却材水位計 保満手動ポンプ 保満手動ポンプ用開閉弁 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接）	-	加圧容器内底面強化レジン 保満手動ポンプ 保満手動ポンプ用開閉弁 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接） 保満手動ポンプ用開閉弁（直接） 保満手動ポンプ（直接）
f. 補助給水系统的操作手 備の判 断	・すべての蒸気発生器の電動補助給水ポンプの合流 手順が80m以内であることを確認する。	電動補助給水ポン プ手動操作手動補助給 水ポンプ手動操作手動	-	-
g. 1次冷却材ポンプシー ル漏れの判 断	・先にルーム高圧注入ポンプからの電動給水泵の1次冷却材合流手順が80m以内であることを確認する。 ・先にルーム高圧注入ポンプからの電動給水泵の1次冷却材合流手順を行なう。主に、差圧計や心地注水閥操作手順を行なう。また、差圧計や心地注水閥操作手順を行なう。主に、差圧計や心地注水閥操作手順を行なう。	-	-	-

* 1は有効性評価し難い重大事故等対応設備

第 2.4.1.1 表 「崩壊燃除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」の重大事故等対策について（2／2）

判断及び操作	手順	常時設備		計画設備
		常時設備	可燃設備	
e. 1次冷却材漏えいの判 断	・加圧容器水位及び圧力の低下、原子炉冷却装置正 常停止による昇圧、熱交換器チャンバー内保満手 動度計シグナル水位による上昇により、1次冷却材の漏えい判 断。	ガスタービン発電用燃 木水栓仕様シグナブル 水栓（直接） ポンプ駆動給水系 ガステーブル充電電解槽用 経由シグナル	タンクロー（リバウンド式) 液封筒と接続した洗浄水箱 吐糞水トマトツライイン洗浄洗水箱 海水干凍タックル水栓	原子炉出力（S/A） 原子炉水位計（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A）
f. 1次冷却材ポンプシー ル漏れの判 断	・原子炉本体（サブプレッシャー）と原子炉本体（原 子炉本体第一）に上部原子炉水注入によるサブプレッシャーと原子炉本体第一に上部原子炉水注入によるサブプレッシャーとの間で漏れする。原水注入手順は、原水注入手順（レートレート、ループ）の間で漏れする。	【吸引貯水系ポンプ（サブプレッシャー）】 ガスタービン発電用燃 木水栓仕様シグナブル 水栓（直接） タンクロー（リバウンド式) 液封筒と接続した洗浄水箱 吐糞水トマトツライイン洗浄洗水箱 海水干凍タックル水栓	原子炉出力（S/A） 原子炉水位計（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A）	【外輪燃除水ポンプ（出口直通）】 原子炉出力（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A）

* 1は有効性評価し難い重大事故等対応設備

第 2.4.1.1 表 「崩壊燃除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」の重大事故等対策について（2／2）

判断及び操作	手順	常時設備		計画設備
		常時設備	可燃設備	
e. 1次冷却材漏えいの判 断	・加圧容器水位及び圧力の低下、原子炉冷却装置正 常停止による昇圧、熱交換器チャンバー内保満手 動度計シグナル水位による上昇により、1次冷却材の漏えい判 断。	ガスタービン発電用燃 木水栓仕様シグナブル 水栓（直接） ポンプ駆動給水系 ガステーブル充電電解槽用 経由シグナル	タンクロー（リバウンド式) 液封筒と接続した洗浄水箱 吐糞水トマトツライイン洗浄洗水箱 海水干凍タックル水栓	原子炉出力（S/A） 原子炉水位計（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A） 原子炉水位（S/A）
f. 補助給水系統の判断	・すべての蒸気発生器への補助給水ポンプの合流が 80m以内以上であることを確認する。	電動補助給水ポン プ手動操作手動 タービン燃焼補助給水ポンプ 【モード切替ボタン】 タンクロー（リバウンド式) 経由シグナル	【モード切替ボタン】 【モード切替ボタン】 【モード切替ボタン】 【モード切替ボタン】	-
g. 1次冷却材ポンプシー ル漏れの判断	・先にルーム高圧注入ポンプからの電動給水泵の1次冷却材合流手順が80m以内であることを確認する。 ・先にルーム高圧注入ポンプからの電動給水泵の1次冷却材合流手順を行なう。主に、差圧計や心地注水閥操作手順を行なう。また、差圧計や心地注水閥操作手順を行なう。	-	-	-

* 1は有効性評価し難い重大事故等対応設備

【大飯、高浜】
名称等の相違
・設備仕様等の差
異により「手順」「重大事故等対
処設備」の記載、
名前が異なる
【大飯、高浜】
記載方針の相違
(女川実績の反映)
既許可の対象
となっている設
備を重大事故等
対処設備に位置
付けるもの及び
重大事故等対
処設備（設計基準
拡張）を識別

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉

高浜発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第2.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」における重大事故等対策について（3／5）

計画及び操作	手順	重大事故等対策	
		常設設備	可搬設備
b. 原始受水口装置による冷却水供給停止	冷却水供給本管ポンプによる冷却水供給停止時に、冷却水供給本管ポンプの運転が停止する。このとき、冷却水供給本管ポンプの運転を止めて、冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。	冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。 冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。	冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。 冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。
1. 蒸気注入系統停止確認	「冷却日本の方の要に付い」ということと被説する。	蒸気注入系統停止確認	蒸気注入系統停止確認
1. プリマリーウォーターリサイクル空気除湿系 冷却水供給本管ポンプ停止確認	アコニコラスの空気除湿系停止確認が終了後、冷却水供給本管ポンプ停止確認を行なう。 冷却水供給本管ポンプ停止確認を行なう。	アコニコラス空気除湿系停止確認 冷却水供給本管ポンプ停止確認	アコニコラス空気除湿系停止確認 冷却水供給本管ポンプ停止確認
1. 蒸気注入系統停止確認	「冷却日本の方の要に付い」ということと被説する。	蒸気注入系統停止確認	蒸気注入系統停止確認

第2.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」における重大事故等対策について（4／5）

計画及び操作	手順	重大事故等対策	
		常設設備	可搬設備
b. 原始受水口装置による冷却水供給停止	冷却水供給本管ポンプによる冷却水供給停止時に、冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。	冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。 冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。	冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。 冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。
1. プリマリーウォーターリサイクル空気除湿系 冷却水供給本管ポンプ停止確認	アコニコラスの空気除湿系停止確認を行なう。 冷却水供給本管ポンプ停止確認を行なう。	アコニコラス空気除湿系停止確認 冷却水供給本管ポンプ停止確認	アコニコラス空気除湿系停止確認 冷却水供給本管ポンプ停止確認
1. 蒸気注入系統停止確認	「冷却日本の方の要に付い」ということと被説する。	蒸気注入系統停止確認	蒸気注入系統停止確認
1. 蒸気注入系統停止確認	「冷却日本の方の要に付い」ということと被説する。	蒸気注入系統停止確認	蒸気注入系統停止確認

■ 1は別途別紙上記しない重大事故等対策

第7.1.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策について（3／5）

計画及び操作	手順	重大事故等対策	
		常設設備	可搬設備
b. 原始受水口装置による冷却水供給停止	冷却水供給本管ポンプによる冷却水供給停止時に、冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。	冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。 冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。	冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。 冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。
j. アニコラス空気除湿系停止確認	冷却水供給本管ポンプによる冷却水供給停止時に、冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。 冷却水供給本管ポンプ停止確認を行なう。	冷却水供給本管ポンプ停止確認を行なう。 冷却水供給本管ポンプ停止確認を行なう。	冷却水供給本管ポンプ停止確認を行なう。 冷却水供給本管ポンプ停止確認を行なう。
i. 原始受水口装置による冷却水供給停止	冷却水供給本管ポンプによる冷却水供給停止時に、冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。	冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。	冷却水供給本管ポンプの運転を再開する。
1. 原始受水口装置停止確認	「冷却日本の方の要に付い」ということと被説する。	蒸気注入系統停止確認	蒸気注入系統停止確認

【大飯、高浜】
 名称等の相違
 •設備仕様等の差異により「手順」「重大事故等対処設備」の記載、名前が異なる
 【大飯、高浜】
 記載方針の相違（女川実績の反映）
 •既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）を識別

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）








第2.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」における重大事故等対策について（4／5）

判断区分	手順	手段	可燃ガス	防炎装置	相違理由
4. 鋼タンク内噴射水による冷却装置 ・冷却剤注入圧力測定（正確に表示せねばならない） ・鋼タンク内噴射水による冷却装置（正確に表示せねばならない）	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉
5. 鋼タンク内噴射水による冷却装置 ・冷却剤注入圧力測定（正確に表示せねばならない） ・鋼タンク内噴射水による冷却装置（正確に表示せねばならない）	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉
6. 鋼タンク内噴射水による冷却装置 ・冷却剤注入圧力測定（正確に表示せねばならない） ・鋼タンク内噴射水による冷却装置（正確に表示せねばならない）	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉
【注】各設備構造上特有の違いや操作手順等を記載					
第2.3.1.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」における重大事故等対策について（4／5）					
判断区分	手順	手段	可燃ガス	防炎装置	相違理由
1. 鋼タンク内噴射水による冷却装置 ・冷却剤注入圧力測定（正確に表示せねばならない） ・鋼タンク内噴射水による冷却装置（正確に表示せねばならない）	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉
2. 鋼タンク内噴射水による冷却装置 ・冷却剤注入圧力測定（正確に表示せねばならない） ・鋼タンク内噴射水による冷却装置（正確に表示せねばならない）	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉
3. 鋼タンク内噴射水による冷却装置 ・冷却剤注入圧力測定（正確に表示せねばならない） ・鋼タンク内噴射水による冷却装置（正確に表示せねばならない）	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉
【注】各設備構造上特有の違いや操作手順等を記載					
第7.1.3.1表 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策について（4／5）					
判断区分	手順	手段	可燃ガス	防炎装置	相違理由
1. 鋼タンク内噴射水による冷却装置 ・冷却剤注入圧力測定（正確に表示せねばならない） ・鋼タンク内噴射水による冷却装置（正確に表示せねばならない）	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉
2. 鋼タンク内噴射水による冷却装置 ・冷却剤注入圧力測定（正確に表示せねばならない） ・鋼タンク内噴射水による冷却装置（正確に表示せねばならない）	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉	女川原子力発電所2号炉
3. 鋼タンク内噴射水による冷却装置 ・冷却剤注入圧力測定（正確に表示せねばならない） ・鋼タンク内噴射水による冷却装置（正確に表示せねばならない）	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉
【注】各設備構造上特有の違いや操作手順等を記載					

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第2.3.1図 「原子炉補機冷却機能喪失時」重大事故等対策の概略系統図</p>	 <p>第2.3.1.1図 「原子炉補機冷却機能喪失時」重大事故等対策の概略系統図</p>	 <p>第2.4.1.1図 「循環熱除去機能喪失(取水機能が喪失した場合)」重大事故等対策の概略系統図(1/3) (原子炉注水)</p>  <p>第2.4.1.2図 「循環熱除去機能喪失(取水機能が喪失した場合)」重大事故等対策の概略系統図(2/3) (原子炉急激減圧及び原子炉注水)</p>  <p>第2.4.1.3図 「循環熱除去機能喪失(取水機能が喪失した場合)」重大事故等対策の概略系統図(3/3) (原子炉注水、原2伊及び格納容器冷却)</p>	 <p>第7.1.3.1図 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図(1/2) (2次冷却系強制冷却及び代替炉心注水)</p>  <p>第7.1.3.2図 「原子炉補機冷却機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図(2/2) (高圧代替循環及び格納容器内自然対流冷却)</p>	<p>【大飯、高浜】 設計の相違</p> <p>【大飯、高浜】 名称等の相違</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 (女川実績の反映)</p> <p>・対応手段に応じた概略系統図とし、図のタイトルで識別</p> <p>・外部電源、蓄電池、可搬型タンクローリー、貯油槽を追記</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所 3／4 号炉	高浜発電所 3／4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>第 2.3.2 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (1 / 2)</p>	 <p>第 2.3.1.2 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (1 / 2)</p>		 <p>第 7.1.3.2 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (1 / 2)</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 使用する手順の構成の相違により示し方が異なる部分はあるが、事象判別プロセスとしての内容は同等</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）





7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>第 2.3.2 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (2 / 2)</p>	<p>第 2.3.1.2 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (2 / 2)</p>		<p>第 7.1.3.2 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (2 / 2)</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 • 使用する手順の構成の相違により示し方が異なる部分はあるが、事象判別プロセスとしての内容は同等</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）





7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>第 2.3.3 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 （「原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA」の事象進展）</p>	 <p>第 2.3.3 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 （「原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA」の事象進展）</p>	 <p>第 2.3.3 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 （「原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA」の事象進展）</p>	 <p>第 2.3.3 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要 （「原子炉補機冷却機能喪失時に RCP シール LOCA が発生する事故」の事象進展）</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 (女川実績の反映)</p> <p>・凡例に記載のとおり運転員及び灾害対策要員が行う作業を分けで記載</p> <p>・有効性評価上考慮しない操作・判断結果を破線で記載</p> <p>・有効性評価の対象とはしていないが、ほかに取り得る手段を記載</p> <p>【大飯、高浜】 認定の相違 解析結果の相違</p> <p>【大飯、高浜】 名称等の相違</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
				
				<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 (女川実績の反映) ・運転員を中央制御室と現場に分け記載 ・有効性評価上考慮しない作業を色分けして記載 【大飯、高浜】 認定の相違 解説結果の相違 【大飯、高浜】 名称等の相違</p>

第 2.3.4 図 「原子炉補機冷却機能喪失 + R.C.P シール LOCA」(1 / 2)

第 2.3.4 図 「原子炉補機冷却機能喪失 + R.C.P シール LOCA」(1 / 2)





図 2.4.1.5 図 「泊発電所 3 号炉 有効性評価表」の作業と所要時間

第 2.4.1.5 図 「泊発電所 3 号炉 有効性評価表」の作業と所要時間

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
				
<p>第 2.3.4 図 「原子炉補機冷却機能喪失 + R C P シール L O C A」 (2 / 2)</p> <p>(原子炉補機冷却機能喪失 + R C P シール L O C A) (2 / 2)</p> <p>【以降、主要解析条件及び事象進展図は PWR が「全交流動力電源喪失」と同一のため省略していることから省略】</p>	<p>第 2.3.1.4 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の作業と所要時間 (原子炉補機冷却機能喪失 + R C P シール L O C A) (2 / 2)</p> <p>（原子炉補機冷却機能喪失 + R C P シール L O C A） (2 / 2)</p>		<p>第 7.1.3.4 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の作業と所要時間 (原子炉補機冷却機能喪失 + R C P シール L O C A) (2 / 2)</p> <p>（原子炉補機冷却機能喪失 + R C P シール L O C A） (2 / 2)</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 (女川実績の反映) ・運転員を中央制御室と現場に分けて記載 ・有効性評価上考慮しない作業を色分けして記載 【大飯、高浜】 記載方針の相違 解説結果の相違 【大飯、高浜】 名称等の相違</p>

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE714-9 r. 11. 0
提出年月日	令和5年8月31日

泊発電所 3号炉
重大事故等対策の有効性評価
比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

令和5年8月
北海道電力株式会社

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
------------	------------	-------------	---------	------

比較結果等をとりまとめた資料1. 先行審査実績等を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- c. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：下記1件
 - ・女川の審査会合の指摘事項への対応として、FFRD現象の有効性評価への影響に関する添付資料を追加（添付資料7.1.4.12）【比較表P11】
- c. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-3) バックフィット関連事項

なし

2. 大飯3／4号炉・高浜3／4号炉まとめ資料との比較結果の概要

2-1) 比較表の構成について

- ・泊と大飯、高浜で記載が異なる箇所は右上凡例に従い色付けをし、「相違理由」欄に相違理由を記載しているプラントを【大飯】【高浜】と記載している
- ・女川の構文を確認する目的で女川の「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」を掲載している

2-2) 泊3号炉の特徴について

- ・泊3号は他のPWR3ループプラントに比べて以下の特徴がある（添付資料6.5.8）
 - 補助給水流量が小さい：「全交流動力電源喪失」では、蒸気発生器保有水量の回復が遅くなる傾向がある
 - 余熱除去ポンプの注入特性（高圧時の注入流量が若干多い）：「ECCS注水機能喪失（2インチ破断）」では、燃料が露出せず終始冠水状態となる
 - CV関連パラメータ（CV自由体積が若干小さく、格納容器再循環ユニットの除熱特性も若干低い）：原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度が高めに推移する傾向がある

2-3) 有効性評価の主な項目（1／2）

項目	大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
事故シーケンスグループの特徴	原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能又は格納容器スプレイ再循環機能が喪失する。炉心への注水は高圧注入系による高圧再循環運転により継続するが、原子炉格納容器内の除熱機能が喪失する。このため、緩和措置がとられない場合には、原子炉格納容器の圧力上昇を抑制できなくなり、原子炉格納容器が過圧破損に至る（原子炉格納容器先行破損）。その後、格納容器再循環サンプル水の減圧沸騰が生じることにより炉心への注水が継続できなくなり、炉心損傷に至る。			相違なし (炉心への注水手段が高浜と泊・大飯で異なるが、事故シーケンスグループの特徴は同一)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
------------	------------	-------------	---------	------

2-3) 有効性評価の主な項目（2／2）

項目	大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
炉心損傷防止対策	格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を整備する。また、長期的な冷却を可能とするため、 高圧再循環運転 及び格納容器内自然対流冷却を整備する。	格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を整備する。また、長期的な冷却を可能とするため、 高圧注入系 及び 低圧注入系 による 再循環運転 並びに格納容器内自然対流冷却を整備する。	初期の対策として高圧注入ポンプによる高圧注入、余熱除去ポンプによる低圧注入及び格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を整備し、安定状態に向けた対策として、高圧注入系による高圧再循環運転による炉心冷却を継続する。また、原子炉格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策として格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。	設計の相違 ・泊は大破断LOCA及び低圧再循環機能の喪失を想定しているため、対策は高圧再循環運転となる（大飯と同様）
重要事故シーケンス	泊と同じ	中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	設計の相違 ・高浜はブーティングアラートのため低圧系によるブーティング機能が喪失すると、高圧再循環運転が実施できず炉心損傷に至る。従って、CV先行破損では再循環機能が喪失する事故シーケンスが選定されない。（大飯と同様）
有効性評価の結果 (評価項目等)	原子炉格納容器圧力及び温度は、それぞれ最高値が約0.41MPa[gage]及び約140°Cであり、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍(0.78MPa[gage])及び200°Cを下回る。	原子炉格納容器圧力及び温度は、それぞれ最高値が約0.350MPa[gage]及び約134°Cであり、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍(0.566MPa[gage])及び200°Cを下回る。	原子炉格納容器圧力及び温度は、それぞれ最高値が約0.360MPa[gage]及び約135°Cであり、原子炉格納容器の限界圧力及び限界温度を下回る。	解析結果の相違 ・泊は高浜に比べると上記泊の特徴に記載のとおり、CV関連パラメータが異なることから若干CV圧力及び温度が高い

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
------------	------------	-------------	---------	------

2-4) 主な相違

項目	大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
起因事象	起因事象として、 大破断LOCA が発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間において破断するものとする。また、破断口径は、原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする 約0.70m(27.5インチ) とする。	起因事象として、 中破断LOCA が発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間において破断するものとする。また、破断口径は、原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする 約0.1m(以下「4インチ破断」という。) とする。	起因事象として、 大破断LOCA が発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間において破断するものとする。また、破断口径は、原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする 1次冷却材配管(約0.70m(27.5インチ))の完全両端破断 とする。	事故条件の相違 ・重要事故シーケンスの違いにより起因事象が異なり、高浜が中破断LOCAを想定するのに対して、泊と大飯は大破断LOCAを想定する(破断箇所は加圧器があるループの低温側配管) ・破断箇所の想定については差異なし
燃料被覆管温度	燃料被覆管温度は 破断直後の炉心露出 により一時的に上昇するが、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管のスプリット破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約984°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約0.4%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。	燃料被覆管温度は 炉心は冠水状態 にあることから初期値(約340°C)以下にとどまり、1,200°C以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。	燃料被覆管の 最高温度 は、 破断直後の炉心露出 により一時的に上昇するが、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約1,044°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約4.6%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度は1,200°C以下、燃料被覆管の酸化量は15%以下である。	解析結果の相違 ・泊と大飯は大破断LOCAを想定するため破断直後に炉心露出するが、設計基準事故の添付書類十の解析結果からPCT1,200°C以下、ECR15%以下を確認している ・高浜は中破断LOCAを想定するため炉心露出せず炉心の冠水が維持されるため燃料被覆管温度が上がらない

2-5) 相違理由の省略

相違理由	大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違が生じている理由
設備名称の相違	高圧注入ポンプ	充てん／高圧注入ポンプ	高圧注入ポンプ	—
	燃料取替用水ビット	燃料取替用水タンク	燃料取替用水ビット	—
	A、D格納容器再循環ユニット	A、B格納容器再循環ユニット	C、D格納容器再循環ユニット	プラントにより使用する系統が異なるが、2基の格納容器再循環ユニットを使用する点では同様
記載表現の相違	1次冷却系	1次系	1次冷却系	(大飯と同様)
	動作	作動	動作	(大飯と同様)
	格納容器スプレイ機能	格納容器スプレイ機能	格納容器スプレイ注入機能	泊は「格納容器スプレイ注入機能」で統一(伊方と同様)

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>2.4.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策</p> <p>(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、炉心損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「大破断LOCA時に低圧再循環機能喪失及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「小破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」及び「小破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」である。</p>	<p>2.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>2.4.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策</p> <p>(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、炉心損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「小破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」及び「小破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」である。</p>	<p>2.4 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>2.4.1 取水機能が喪失した場合</p> <p>2.4.1.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策</p> <p>(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス</p> <p>事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」に含まれる事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、①「過渡事象 + 崩壊熱除去失敗」、②「過渡事象 + S R V 再閉失敗 + 崩壊熱除去失敗」、③「手動停止 + 崩壊熱除去失敗」、④「手動停止 + S R V 再閉失敗 + 崩壊熱除去失敗」、⑤「サポート系喪失 + 崩壊熱除去失敗」、⑥「サポート系喪失 + S R V 再閉失敗 + 崩壊熱除去失敗」、⑦「小破断LOCA + 崩壊熱除去失敗」、⑧「中破断LOCA + 崩壊熱除去失敗」及び⑨「大破断LOCA + 崩壊熱除去失敗」である。</p>	<p>7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>7.1.4.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策</p> <p>(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に含まれる事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「小破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」、「小破断LOCA時に格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」、「大破断LOCA + 崩壊熱除去失敗」及び「小破断LOCA + 崩壊熱除去失敗」である。</p>	<p>※本事象はPWR特有の事故シーケンスグループであるが女川の構文を確認するため女川の「崩壊熱除去機能喪失」を記載</p> <p>【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【高浜】設計の相違</p> <p>・高浜はブースティングプラントのため低圧系によるブースティング機能が喪失すると、高圧再循環運転が実施できず炉心損傷に至る。従って、CV先行破損では低圧再循環機能が喪失する事故シーケンスが選定されない。（大飯と同様）</p> <p>【高浜】添付資料の相違</p> <p>・高浜は中破断LOCAにおける破断口径の選定に関する添付資料を付けてい</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 事故シーケンスグループの特徴及び 炉心損傷防止対策の基本的考え方</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能又は格納容器スプレイ再循環機能が喪失する。炉心への注水は高圧注入系の再循環運転により継続するが、原子炉格納容器内の除熱機能が喪失する。このため、緩和措置がとられない場合には、原子炉格納容器の圧力上昇を抑制できなくなることで、原子炉格納容器が過圧破損に至る。その後、格納容器再循環サンプ水の減圧沸騰が生じることにより炉心への注水が継続できなくなることで、炉心損傷に至る（原子炉格納容器先行破損）。</p> <p>したがって、本事故シーケンスグル</p>	<p>(2) 事故シーケンスグループの特徴及び 炉心損傷防止対策の基本的考え方</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能又は格納容器スプレイ再循環機能が喪失する。炉心への注水は高圧注入系及び低圧注入系の再循環運転により継続するが、原子炉格納容器内の除熱機能が喪失する。このため、緩和措置がとられない場合には、原子炉格納容器の圧力上昇を抑制できなくなり、原子炉格納容器が過圧破損に至る（原子炉格納容器先行破損）。その後、格納容器再循環サンプ水の減圧沸騰が生じることにより炉心への注水が継続できなくなり、炉心損傷に至る。</p> <p>したがって、本事故シーケンスグル</p>	<p>(2) 事故シーケンスグループの特徴及び 炉心損傷防止対策の基本的考え方</p> <p>事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」では、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（LOCAを除く。）の発生後、炉心冷却には成功するが、取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。このため、原子炉冷却材温度の上昇により発生する蒸気が逃がし安全弁により格納容器に放出され、格納容器圧力が上昇することから、緩和措置がとられない場合には、炉心損傷より先に格納容器が破損する。これに伴って炉心冷却機能を喪失する場合には、原子炉水位の低下により炉心が露出し、炉心損傷に至る。また、取水機能の喪失を想定することから、併せて非常用ディーゼル発電機等も機能喪失する。ここで、対応がより厳しい事故シーケンスとする観点から、外部電源の喪失を設定し、全交流動力電源喪失が生じるものとした。</p> <p>本事故シーケンスグループは、取水機能が喪失したことによって最終的に炉心損傷に至る事故シーケンスグループである。このため、重大事故等対策の有効性評価には、取水機能に対する重大事故等対処設備に期待することが考えられる。</p> <p>したがって、本事故シーケンスグル</p>	<p>(2) 事故シーケンスグループの特徴及び 炉心損傷防止対策の基本的考え方</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能又は格納容器スプレイ再循環機能が喪失する。炉心への注水は高圧注入系による高圧再循環運転により継続するが、原子炉格納容器内の除熱機能が喪失することを想定する。このため、緩和措置がとられない場合には、原子炉格納容器の圧力上昇を抑制できなくなることで、原子炉格納容器が過圧破損に至る。その後、格納容器再循環サンプ水の減圧沸騰が生じることにより炉心への注水が継続できなくなり、炉心損傷に至る（原子炉格納容器先行破損）。</p> <p>したがって、本事故シーケンスグル</p>	<p>るが、泊は重要事故シーケンスに大破断LOCAを起因とする事象が選定されるため作成していない（大飯と同様）</p> <p>【高浜】 設計の相違 ・泊は大破断LOCA及び低圧再循環機能の喪失を想定しているため、対策は高圧再循環運転となる（大飯と同様） 【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
では、原子炉格納容器内を除熱することにより、炉心損傷を防止する。長期的には、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことによって、除熱を行う。	では、原子炉格納容器内を除熱することにより、炉心損傷を防止する。長期的には、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことによって、除熱を行う。	では、原子炉隔離時冷却系による原子炉注水によって原子炉水位を適切に維持しつつ、常設代替交流電源設備による給電及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水の準備が完了した後に、逃がし安全弁の手動開操作により原子炉を減圧し、原子炉減圧後に低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）により炉心を冷却することによって炉心損傷の防止を図る。また、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サブレッショングループ水冷却モード）による格納容器除熱を実施する。	では、高圧注入系による高圧再循環運転によって炉心を冠水させつつ、原子炉格納容器内を除熱することによって炉心損傷の防止を図る。また、格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却による原子炉格納容器除熱を実施する。	
(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における機能喪失に対して、原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を整備する。また、長期的な冷却を可能とするため、高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却を整備する。	(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における機能喪失に対して、原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を整備する。また、長期的な冷却を可能とするため、高圧注入系及び低圧注入系による再循環運転並びに格納容器内自然対流冷却を整備する。	(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉注水手段を整備し、安定状態に向けた対策として、逃がし安全弁（自動減圧機能）を開維持することで、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心冷却を継続する。また、格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策として原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サブレッショングループ水冷却モード）による格納容器除熱手段を整備する。	(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における機能喪失に対して、原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として高圧注入系及び低圧注入系による炉心注水、並びに格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を整備し、安定状態に向けた対策として、高圧注入系を用いた高圧再循環運転による炉心冷却を継続する。また、原子炉格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策として格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。	【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映） 【高浜】 設計の相違 ・同上

対策の概略系統図を第2.4.1図に、対応手順の概要を第2.4.2図及び第2.4.3

対策の概略系統図を第2.4.1.1図に、対応手順の概要を第2.4.1.2図及び第

これらの対策の概略系統図を第2.4.1.1図から第2.4.1.3図に、手順の概

これらの対策の概略系統図を第7.1.4.1図に、手順の概要を第7.1.4.2記載表現の相違（女川

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第2.4.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスグループのうち、「2.4.2(1) 有効性評価の方法」に示す重要事故シーケンスにおける3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員及び緊急時対策本部要員で構成され、合計18名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う当直課長及び当直主任の2名、運転操作対応を行う運転員10名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う緊急時対策本部要員は6名である。この必要な要員と作業項目について第2.4.4図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、18名で対処可能である。</p> <p>a. プラントトリップの確認</p> <p>事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。</p> <p>プラントトリップの確認に必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。</p>	<p>2.4.1.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第2.4.1.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスグループのうち、「2.4.2(1) 有効性評価の方法」に示す重要事故シーケンスにおける3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員及び本部要員で構成され、合計18名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視・指示を行う当直課長及び当直主任の2名、運転操作対応を行う運転員10名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う本部要員は、6名である。この必要な要員と作業項目について第2.4.1.4図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、18名で対処可能である。</p> <p>a. プラントトリップの確認</p> <p>事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。</p> <p>また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。</p> <p>プラントトリップの確認に必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。</p>	<p>要を第2.4.1.4図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第2.4.1.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスにおいて、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員で構成され、合計30名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、発電課長1名、発電副長1名及び運転操作対応を行う運転員5名である。発電所構内に常駐している要員のうち、通報連絡等を行う発電所対策本部要員は6名及び現場操作を行う重大事故等対応要員は17名である。必要な要員と作業項目について第2.4.1.5図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、30名で対処可能である。</p> <p>a. 全交流動力電源喪失及び原子炉スクラム確認</p> <p>外部電源が喪失するとともに、全ての非常用ディーゼル発電機等が機能喪失する。これにより、所内高圧系統(6.9kV)の母線が使用不能となり、全交流動力電源喪失に至る。全交流動力電源喪失の発生により原子炉がスクラムしたことを確認する。</p> <p>原子炉のスクラムを確認するために必要な計装設備は、平均出力領域モニタ等である。</p>	<p>図及び第7.1.4.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.1.4.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスにおいて、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、災害対策要員及び災害対策本部要員で構成され、合計11名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長(当直)及び副長の2名、運転操作対応を行う運転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、災害対策要員が1名、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員が4名である。必要な要員と作業項目について第7.1.4.4図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、11名で対処可能である。</p> <p>a. プラントトリップの確認</p> <p>事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。</p> <p>また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。</p> <p>プラントトリップを確認するために必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。</p>	<p>実績の反映</p> <p>【大飯、高浜】 体制の相違 ・シングルプラントとツインプラントによる相違を除けば、対応内容、要員数ともに同等</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
b. 安全注入シーケンス作動状況の確認 「安全注入作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。 安全注入シーケンス作動状況の確認に必要な計装設備は、高圧注入流量等である。	b. 安全注入シーケンス作動状況の確認 「安全注入作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。 安全注入シーケンス作動状況の確認に必要な計装設備は、高圧安全注入流量等である。 【比較のためc. とd. を入替え】 d. 蓄圧注入系動作の確認 1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、1次冷却材圧力である。	b. 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 原子炉スクラム後、原子炉水位は低下するが、原子炉水位低（レベル2）で原子炉隔離時冷却系が自動起動し、原子炉注水を開始することにより、原子炉水位が回復する。 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水を確認するために必要な計装設備は、原子炉水位（広帯域）、原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量等である。 原子炉水位回復後は、原子炉水位を原子炉水位低（レベル2）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持する。	b. 安全注入シーケンス作動状況の確認 「ECCS作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。 安全注入シーケンスの作動状況を確認するために必要な計装設備は、高圧注入流量等である。	【大飯、高浜】 設備名称の相違
c. 蓄圧注入系動作の確認 1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、1次冷却材圧力である。	d. 蓄圧注入系動作の確認 1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、1次冷却材圧力である。	c. 早期の電源回復不能判断及び対応準備 中央制御室からの操作により外部電源受電及び非常用ディーゼル発電機等の起動ができる、非常用高圧母線(6.9kV)の電源回復ができない場合、早期の電源回復不能と判断する。これにより、常設代替交流電源設備、原子炉補機代替冷却水系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の準備を開始する。	c. 蓄圧注入系動作の確認 1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。 蓄圧注入系の動作を確認するために必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）である。	【大飯、高浜】 設備名称の相違
d. 1次冷却材の漏えいの判断 加圧器圧力及び水位の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプ水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。 1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。 (添付資料2.4.1)	c. 1次冷却材の漏えいの判断 加圧器圧力・水位の低下、原子炉格納容器圧力・温度の上昇、格納容器サンプ・格納容器再循環サンプ水位の上昇、及び格納容器内エリアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。 1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。 (添付資料2.4.2)	d. 逃がし安全弁による原子炉急速減圧 中央制御室からの遠隔操作により常設代替交流電源設備による交流電源供給を開始する。また、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水の準備として、必要な電動弁操作（復水貯蔵タンク常用、非常用給水管連絡ライン止め弁の開操作	d. 1次冷却材の漏えいの判断 1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。 (添付資料7.1.4.1)	e. 格納容器スプレイ注入機能喪失の判断 原 子 炉 格 納 容 器 壓 力 指 示 が 0.127MPa[gage]以上かつ格納容器スプレイ不動作の場合に格納容器スプレイ機能喪失と判断する。
e. 格納容器スプレイ機能喪失の判断 格納容器圧力（広域）計指示が196kPa[gage]以上かつ格納容器スプレイ不動作の場合に格納容器スプレイ機能喪失と判断する。 格納容器スプレイ機能喪失の判断に必要な計装設備は、格納容器スプレ	e. 格納容器スプレイ機能喪失の判断 格 納 容 器 広 域 壓 力 計 指 示 が 127kPa[gage]以上かつ格納容器スプレイ不動作の場合に格納容器スプレイ機能喪失と判断する。 格納容器スプレイ機能喪失の判断に必要な計装設備は、格納容器スプレ	d. 逃がし安全弁による原子炉急速減圧 中央制御室からの遠隔操作により常設代替交流電源設備による交流電源供給を開始する。また、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水の準備として、必要な電動弁操作（復水貯蔵タンク常用、非常用給水管連絡ライン止め弁の開操作	e. 格納容器スプレイ注入機能喪失の判断 原 子 炉 格 納 容 器 壓 力 指 示 が 0.127MPa[gage]以上かつ格納容器スプレイ不動作の場合に格納容器スプレイ注入機能喪失と判断する。	【大飯、高浜】 設備名称の相違 【大飯、高浜】 設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
イ 積算流量等である。	イ 流量積算等である。	及びバイパス流防止のため緊急時隔壁弁等の閉操作による系統構成及び復水移送ポンプ1台の起動を行う。 また、原子炉への注水に必要な電動弁（残留熱除去系注入隔壁弁等）が開動作可能であること確認する。 格納容器除熱機能が喪失しているため、サブレッショングループの熱容量制限値到達により、中央制御室からの遠隔操作によって逃がし安全弁（自動減圧機能）2個を手動開操作し原子炉を急速減圧する。 また、原子炉隔壁冷却系による原子炉注水が停止したことを確認する。 原子炉急速減圧を確認するために必要な計装設備は、原子炉圧力等である。	器スプレイ冷却器出口流量積算（AM用）等である。	
f. 格納容器スプレイ機能喪失時の対応 格納容器スプレイ機能喪失時の対応操作として、格納容器内自然対流冷却の準備（原子炉補機冷却水サーボタンクの加圧操作含む）、格納容器スプレイ機能の回復操作及び蒸気発生器2次側による炉心冷却を行う。 (添付資料2.4.3)	f. 格納容器スプレイ機能喪失時の対応操作として、格納容器内自然対流冷却の準備（原子炉補機冷却水サーボタンクの加圧操作含む）、格納容器スプレイ回復操作及び蒸気発生器2次側による炉心冷却を行う。 (添付資料2.4.3)		f. 格納容器スプレイ注入機能喪失時の対応 格納容器スプレイ注入機能喪失時の対応操作として、格納容器内自然対流冷却の準備（原子炉補機冷却水サーボタンクの加圧操作含む）、格納容器スプレイ注入機能の回復操作及び蒸気発生器2次側による炉心冷却を行う。	【高浜】 記載箇所の相違 ・添付資料の主な内容は燃料取替用水ピットへの補給の話であるため、泊はg.にて引用（添付資料の内容は同等）
格納容器スプレイ機能喪失時の対応に必要な計装設備は、原子炉補機冷却水サーボタンク加圧ライン圧力等であり、蒸気発生器2次側による炉心冷却に必要な計装設備は、1次冷却材高温側温度（広域）等である。	格納容器スプレイ系機能喪失時の対応に必要な計装設備は、原子炉補機冷却水サーボタンク加圧ライン圧力等であり、蒸気発生器2次側による炉心冷却に必要な計装設備は、1次冷却材高温側温度（広域）等である。		格納容器スプレイ注入機能喪失時の対応に必要な計装設備は、原子炉補機冷却水サーボタンク圧力（可搬型）等であり、蒸気発生器2次側による炉心冷却に必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域-高温側）等である。	【大飯、高浜】 設備名称の相違
g. 燃料取替用水ピット補給操作 高圧注入及び低圧注入の開始により、燃料取替用水ピットの水位が低下し補給が必要であれば、燃料取替用水ピットの補給操作を行う。 (添付資料2.4.2)	g. 燃料取替用水タンク補給操作 低圧注入の開始により、燃料取替用水タンクの水位が低下し補給が必要であれば、燃料取替用水タンクの補給操作を行う。	e. 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水 逃がし安全弁による原子炉急速減圧により、原子炉圧力が低圧代替注水	g. 燃料取替用水ピット補給操作 高圧注入及び低圧注入の開始により、燃料取替用水ピットの水位が低下し補給が必要であれば、燃料取替用水ピットの補給操作を行う。 (添付資料7.1.4.2)	【高浜】 記載箇所の相違
h. 再循環自動切換の確認 燃料取替用水ピット水位低下により燃料取替用水ピット水位計指示が再循環切替水位（3号炉：12.5%、4	h. 再循環自動切換の確認 燃料取替用水タンク水位が低下し16%以下になれば、非常用炉心冷却設備作動信号との一致で再循環自動切		h. 再循環運転への切替え 燃料取替用水ピット水位指示16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示71%以上を確認し、自動切替しない設	【大飯、高浜】 設計の相違 ・泊は再循環運転～自動切替しない設

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>号炉：16.0%）以下になれば、非常用炉心冷却設備作動信号との一致で再循環自動切換信号が発信し、格納容器再循環サンプルから高圧注入ポンプを経て炉心注水する高圧再循環運転へ移行する。また、格納容器再循環サンプル水位（広域）計指示が56%以上であることを確認する。</p> <p>なお、再循環自動切換後、余熱除去流量の指示がない等により低圧再循環機能喪失と判断した場合は、低圧再循環機能の回復操作を行う。</p> <p>再循環自動切換の確認に必要な計装設備は、燃料取替用水ピット水位等である。</p> <p>i. 格納容器内自然対流冷却 A、D格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水の準備が完了すれば、通水を開始し格納容器内自然対流冷却を行う。</p> <p>格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、格納容器圧力（広域）等である。</p>	<p>換信号が発信し、格納容器再循環サンプルから余熱除去ポンプを経て余熱除去冷却器で冷却した水を充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプにより炉心へ注水する再循環運転へ移行する。また、格納容器再循環サンプル広域水位計指示が67%以上であることを確認する。</p> <p>再循環自動切替の確認に必要な計装設備は、燃料取替用水タンク水位等である。</p> <p>i. 格納容器内自然対流冷却 A、B格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水の準備が完了すれば、通水を開始し格納容器内自然対流冷却を行う。</p> <p>格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、格納容器圧力（広域）等である。</p>	<p>系（常設）（復水移送ポンプ）の系統圧力を下回ると原子炉注水が開始され、原子炉水位が回復する。</p> <p>低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水を確認するために必要な計装設備は、原子炉水位（広域）、残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄流量）等である。</p> <p>原子炉水位回復後は、原子炉水位を原子炉水位低（レベル3）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持する。</p> <p>f. 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）運転 原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水を確保後、中央制御室からの遠隔操作により残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）運転を開始する。</p> <p>残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）運転を確認するため必要な計装設備は、サプレッションプール水温度等である。</p>	<p>再循環運転へ切り替え、再循環運転へ移行する。</p> <p>なお、余熱除去流量の指示がない等により低圧再循環機能喪失と判断した場合は、低圧再循環機能の回復操作を行う。</p> <p>再循環運転への切替えを確認するため必要な計装設備は、燃料取替用水ピット水位等である。</p> <p>i. 格納容器内自然対流冷却 C、D—格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水の準備が完了すれば、通水を開始し格納容器内自然対流冷却を行う。</p> <p>格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、原子炉格納容器圧力等である。</p>	<p>計となっている（伊方と同様） ・燃料取替用水ピットの切替水位設定の差異</p> <p>【高浜】 手順の相違 ・泊は低圧再循環機能の喪失を想定しているため、回復操作について記載（大飯と同様）</p> <p>【大飯、高浜】 設計の相違 ・泊は再循環運転～自動切替しない設計となっている（伊方と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
j. 再循環運転及び格納容器内自然対流冷却 長期対策として、高圧注入系による再循環運転及びA、D格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を行うことで炉心冷却及び原子炉格納容器の除熱を継続的に実施する。	j. 再循環運転及び格納容器内自然対流冷却 長期対策として、高圧注入系及び低圧注入系による再循環運転並びにA、B格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を行うことで炉心冷却及び原子炉格納容器の除熱を継続的に実施する。	g. 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を開始し、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水を停止する。 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を確認するために必要な計装設備は、原子炉水位（広帯域）、残留熱除去系ポンプ出口流量等である。 原子炉水位回復後は、原子炉水位低（レベル3）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持する。原子炉水位高（レベル8）まで原子炉水位が回復した後、原子炉注水を停止し、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の運転を再開する。残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）運転時に、原子炉水位が原子炉水位低（レベル3）まで低下した場合は、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）運転を停止し、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を実施する。 以降、炉心冷却及び格納容器除熱は、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系により継続的に行う。	j. 高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却 高圧注入系による高圧再循環運転及びC、D—格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を行うことで炉心冷却及び原子炉格納容器の除熱を継続的に実施する。	【高浜】 設計の相違 ・相違理由は前述のとおり（1ページ参照） 【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.4.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、破断口径の大きさによる原子炉格納容器内への1次冷却材の流出流量が多いことから、原子炉格納容器内の除熱時に要求される設備容量の観点で厳しく、また、事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず、原子炉格納容器圧力及び温度上昇の事象進展が早いことから、運転員等操作の操作時間余裕の観点で厳しい「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」である。</p> <p>本重要事故シーケンスでは、事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間を除いた炉心における崩壊熱、原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導、並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードMAAPにより原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の過渡応答を求める。</p> <p>なお、MAAPについては、事象初期の炉心水位、燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度の適用性が低いことから、1次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解くことで、</p>	<p>2.4.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、破断口径の大きさによる原子炉格納容器内への1次冷却材の流出流量が多いことから、原子炉格納容器内の除熱時に要求される設備容量の観点で厳しく、また、事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず、原子炉格納容器圧力及び温度上昇の事象進展が早いことから、運転員等操作の操作時間余裕の観点で厳しい「中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」である。</p> <p>本重要事故シーケンスでは、炉心における崩壊熱、原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導、並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードMAAPにより原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の過渡応答を求める。</p>	<p>2.4.1.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、過渡事象（原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定）を起因事象とし、逃がし安全弁再開失敗を含まず高圧状態が継続される「過渡事象（給水流量の全喪失）+崩壊熱除去失敗」である。</p> <p>なお、取水機能を喪失することで、非常用ディーゼル発電機等も機能喪失することから、本評価では、より厳しい条件とする観点から外部電源の喪失も設定し、取水機能喪失に全交流動力電源喪失が重畠するものとして、取水機能喪失時の炉心損傷防止対策の有効性を確認する。</p> <p>本重要事故シーケンスでは、炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、気液熱非平衡、沸騰遷移、燃料被覆管酸化、燃料被覆管変形、沸騰・ボイド率変化、気液分離（水位変化）・対向流及び三次元効果、原子炉圧力容器における沸騰・凝縮・ボイド率変化、気液分離（水位変化）・対向流、冷却材放出（臨界流・差圧流）及びECCS注水（給水系・代替注水設備含む）並びに原子炉格納容器における格納容器各領域間の流動、構造材との熱伝達及び内部熱伝導、気液界面の熱伝達及びサブレッショングルーレ冷却が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能である長期間热水力過渡変化解析コードS A F E R 及びシビアアクシデント総合解析コードMAAPにより原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の過渡応答を求める。</p>	<p>7.1.4.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、破断口径の大きさによる原子炉格納容器内への1次冷却材の流出流量が多いことから、原子炉格納容器内の除熱時に要求される設備容量の観点で厳しく、また、事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず、原子炉格納容器圧力及び温度上昇の事象進展が早いことから、運転員等操作の操作時間余裕の観点で厳しい大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」である。</p> <p>【高浜】 設計の相違 ・差異理由は前述のとおり（1ページ参照）</p> <p>本重要事故シーケンスでは、事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間を除いた炉心における崩壊熱、原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導、並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるシビアアクシデント総合解析コードMAAPにより原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の過渡応答を求める。</p> <p>【高浜】 設計等の相違 ・MAAPによる解析では、大破断LOCAの事象初期の適用性が低いため事象初</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色: 女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間をより詳細に評価しており、事象初期においては有効性評価よりも厳しい单一故障を想定した条件で評価を実施している原子炉設置許可申請書添付書類「3.2.1 原子炉冷却材喪失」及び事象初期においては有効性評価と同様の事象進展となる原子炉設置許可申請書添付書類「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。</p> <p>(添付資料 2.7.3)</p> <p>また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第2.4.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。</p> <p>(添付資料 2.4.3)</p> <p>a. 事故条件</p> <p>(a) 起因事象</p> <p>起因事象として、大破断LOCAが発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間ににおいて破断するものとする。また、破断口径は、原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする約0.70m (27.5インチ)</p>	<p>また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第2.4.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。</p> <p>(添付資料2.4.4)</p> <p>a. 事故条件</p> <p>(a) 起因事象</p> <p>起因事象として、中破断LOCAが発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間ににおいて破断するものとする。また、破断口径は、原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする約0.1m (以下「4インチ）</p>	<p>子炉水位、燃料被覆管温度、格納容器圧力、格納容器温度等の過渡応答を求める。</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第2.4.1.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。</p> <p>a. 事故条件</p> <p>(a) 起因事象</p> <p>起因事象として、給水流量の全喪失が発生するものとする。</p>	<p>初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間をより詳細に評価しており、事象初期においては有効性評価よりも厳しい单一故障を想定した条件で評価を実施している原子炉設置許可申請書添付書類「3.2.1 原子炉冷却材喪失」及び事象初期においては有効性評価と同様の事象進展となる原子炉設置許可申請書添付書類「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。</p> <p>(添付資料7.1.4.3)</p> <p>また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第7.1.4.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。</p> <p>(添付資料7.1.4.4)</p> <p>a. 事故条件</p> <p>(a) 起因事象</p> <p>起因事象として、大破断LOCAが発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間ににおいて破断するものとする。また、破断口径は、原子炉格納容器の圧力上昇を厳しくする1次冷却材配管 (約27.5インチ)</p>	<p>期は設計基準事故の評価結果を参照する（大飯と同様）</p> <p>【大飯、高浜】評価方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【高浜】事故条件の相違 ・差異理由は前述のとおり（1ページ参照）</p> <p>【大飯、高浜】記載方針の相違 ・泊では他の大破断</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ンチ) とする。</p> <p>(b) 安全機能の喪失に対する仮定 低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失するものとする。</p> <p>(c) 外部電源 外部電源はあるものとする。</p> <p>外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、再循環切替の時期が早くなるため、より炉心崩壊熱の高い時期に高温のサンプ水を炉心注水することになり、原子炉格納容器に放出されるエネルギーが大きくなることから、原子炉格納容器圧力及び温度評価の観点で厳しくなる。</p>	<p>チ破断」という。) とする。 (添付資料2.4.1)</p> <p>(b) 安全機能の喪失に関する仮定 格納容器スプレイ注入機能が喪失するものとする。</p> <p>(c) 外部電源 外部電源はあるものとする。</p> <p>外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、再循環切替の時期が早くなるため、より崩壊熱の高い時期に高温のサンプ水を炉心注水することになり、原子炉格納容器に放出されるエネルギーが大きくなることから、原子炉格納容器圧力及び温度評価の観点で厳しくなる。</p> <p>【参考：女川「原子炉停止機能喪失】 外部電源は使用できるものとする。 外部電源がある場合、事象発生と同時に給復水及び再循環ポンプがトリップしないことにより、原子炉出力が高く維持されることから、燃料被覆管温度、格納容器圧力及びサブレッショングループ水温の上昇の観点で事象進展が厳しくなる。 【ここまで】</p>	<p>(b) 安全機能の喪失に対する仮定 取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失するものとする。</p> <p>(c) 外部電源 外部電源は以下の観点により使用できないものと仮定する。 a) 事象の進展に対する影響 外部電源がある場合、事象発生と同時に再循環ポンプがトリップしないことにより、原子炉水位低(レベル3)による原子炉スクラムまでは原子炉出力が高く維持され、原子炉水位の低下が早いため、事象初期の炉心冷却という観点では厳しくなる。このため、外部電源がある場合を包含する条件として、原子炉スクラムは、原子炉水位低(レベル3)信号にて発生し、再循環ポンプトリップは、原子炉水位低(レベル2)信号にて発生するものとする。 b) 重大事故等対策に対する影響 本解析においては、取水機能の喪失を仮定しており、ECCS及び非常用所内電源設備(交流)は使用できない。よって、外部電源なしを仮定することにより、常設代替交流電源設備等の異なる重大事故等対策が必要となることから要員、資源等</p>	<p>0.70m(27.5インチ)の完全両端破断とする。</p> <p>(b) 安全機能の喪失に対する仮定 低圧再循環機能として再循環切替時に低圧注入系、格納容器スプレイ注入機能として格納容器スプレイ系が喪失するものとする。</p> <p>(c) 外部電源 外部電源は使用できるものとする。</p> <p>外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、再循環切替の時期が早くなるため、より炉心崩壊熱の高い時期に高温のサンプ水を炉心注水することになり、原子炉格納容器に放出されるエネルギーが大きくなることから、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の観点で事象進展が厳しくなる。</p>	<p>LOCA 事象と記載を含わせている</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映） 【高浜】 設計の相違 ・差異理由は前述のとおり（1ページ参照）</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>b. 重大事故等対策に関する機器条件</p> <p>(a) 非常用炉心冷却設備作動信号 非常用炉心冷却設備作動信号は「原子炉圧力低」信号により発信するものとする。また、12.04MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。</p> <p>(b) 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプはそれぞれ2台動作し、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性((高圧注入特性: 0m³/h～約360m³/h, 0MPa[gage]～約15.8MPa[gage])、(低圧注入特性: 0m³/h～約2,500m³/h, 0MPa[gage]～約1.5MPa[gage]))で炉心へ注水するものとする。</p> <p>最大注入特性とすることにより、破断口からの放出量が増加し、原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加することから、原子炉格納容器圧力及び温度評価の観点で厳しくなる。</p> <p>(c) 補助給水ポンプ 電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台が自動起動することにより、非常用炉心冷却</p>	<p>b. 重大事故等対策に関する機器条件</p> <p>(a) 非常用炉心冷却設備作動信号 非常用炉心冷却設備作動信号は「原子炉圧力異常低」信号により発信するものとし、11.36MPa[gage]を作動限界値とする。また、応答時間は0秒とする。</p> <p>(b) 充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ 充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプはそれぞれ2台動作し、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性((高圧注入特性 : 0m³/h～約220m³/h, 0MPa[gage]～約19.4MPa[gage])、(低圧注入特性 : 0m³/h～約1,730m³/h, 0MPa[gage]～約1.2MPa[gage]))で炉心へ注水するものとする。</p> <p>最大注入特性とすることにより、破断口からの放出量が増加し、原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加することから、原子炉格納容器圧力及び温度評価の観点で厳しくなる。</p> <p>(c) 補助給水ポンプ 電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台が自動起動することにより、解析上は非常用</p>	<p>の観点で厳しい条件となる。</p> <p>b. 重大事故等対策に関する機器条件</p> <p>(a) 原子炉スクラム信号 原子炉スクラムは、原子炉水位低(レベル3)信号によるものとする。</p> <p>(b) 原子炉隔離時冷却系 原子炉隔離時冷却系は、原子炉水位低(レベル2)で自動起動し、90.8m³/h (7.86MPa[gage]～1.04MPa[gage]において)の流量で注水するものとする。</p> <p>(c) 逃がし安全弁 逃がし安全弁(逃がし弁機能)にて、原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を抑えるものとする。また、原子炉減圧には逃がし安全弁(自動減圧機能)(2個)を使用するものとし、容量として、1個当たり定格主蒸気流量の約8%を処理するものとする。</p> <p>(d) 低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ) 逃がし安全弁(自動減圧機能)による原子炉減圧後に、最大130m³/hにて原子炉注水し、その後は炉心を冠水維持するように注水する。</p> <p>(e) 原子炉補機代替冷却水系 伝熱容量は16MW(サプレッションプール水温154°C、海水温度26°Cにおいて)とする。</p> <p>(f) 残留熱除去系(サプレッションプール水冷却モード) 伝熱容量は、熱交換器1基当たり16MW(サプレッションプール水温154°C、海水温度26°Cにおいて)と</p>	<p>b. 重大事故等対策に関する機器条件</p> <p>(a) 原子炉トリップ信号 原子炉トリップは、「原子炉圧力低」信号によるものとする。</p> <p>(b) 非常用炉心冷却設備作動信号 非常用炉心冷却設備作動信号は「原子炉圧力異常低」信号により発信するものとする。また、11.36MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。</p> <p>(c) 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプはそれぞれ2台動作し、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性((高圧注入特性: 0m³/h～約350m³/h, 0MPa[gage]～約15.7MPa[gage])、(低圧注入特性 : 0m³/h～約1,820m³/h, 0MPa[gage]～約1.3MPa[gage]))で炉心へ注水するものとする。</p> <p>最大注入特性とすることにより、破断口からの放出量が増加し、原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加することから、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇の観点で事象進展が厳しくなる。</p> <p>(d) 補助給水ポンプ 電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台が自動起動することにより、非常用炉心</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違(女川実績の反映)</p> <p>【大飯】 設計の相違 ・作動信号及び設定値の相違</p> <p>【大飯、高浜】 設計の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
設備作動限界到達の60秒後に4基の蒸気発生器に合計370m ³ /hの流量で注水するものとする。	炉心冷却設備作動限界到達の60秒後に3基の蒸気発生器に合計280m ³ /hの流量で注水するものとする。	する。 (g) 残留熱除去系（低圧注水モード） 残留熱除去系（低圧注水モード） は、1, 136m ³ /h (0.14MPa[dif]において) (最大1, 191m ³ /h) の流量で注水するものとする。 なお、低圧注水モードによる原子炉注水は、サブレッショングール水冷却モードと同じ残留熱除去系ポンプを用いて弁の切替えにて実施する。	冷却設備作動限界到達の60秒後に3基の蒸気発生器に合計150m ³ /hの流量で注水するものとする。	【大飯、高浜】 設計の相違 ・泊は指針を満足する範囲で設計の合理化を図ったため
(d) 蓄圧タンク 蓄圧注入系のバラメータとして初期保持圧力及び初期保有水量については、最低保持圧力及び最低保有水量を用いる。 蓄圧タンクの保持圧力(最低保持圧力) 4.04MPa[gage] 蓄圧タンクの保有水量(最低保有水量) 26.9m ³ (1基当たり)	(d) 蓄圧タンク 蓄圧注入系のバラメータとして初期保持圧力及び初期保有水量については、最低保持圧力及び最低保有水量を用いる。 蓄圧タンクの保持圧力(最低保持圧力) 4.04MPa[gage] 蓄圧タンクの保有水量(最低保有水量) 29.0m ³ (1基当たり)		(e) 蓄圧タンク 蓄圧注入系のバラメータとして初期保持圧力及び初期保有水量については、最低保持圧力及び最低保有水量を用いる。 蓄圧タンクの保持圧力(最低保持圧力) 4.04MPa[gage] 蓄圧タンクの保有水量(最低保有水量) 29.0m ³ (1基当たり)	ポンプ容量が小さい 【大飯】 設計の相違
(e) 再循環切替 再循環切替は、燃料取替用水ピッタ水位が再循環切替水位（3号炉：12.5%、4号炉：16.0%）到達後に行われるものとする。	(e) 再循環切替 再循環切替は、燃料取替用水タンク水位16%到達後に行われるものとする。		(f) 再循環切替 再循環切替は、燃料取替用水ピッタ水位16.5%到達後に行うものとする。	【大飯】 設計の相違
c. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。 (a) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却は、原子炉補機冷却水サージタンクの現場加圧操作や中央制御室での格納容器再循環ユニットによる冷却開始操作等を考慮して、原子炉格納容器の最高使用圧力である0.39MPa[gage]到達から30分後に開始するものとする。	c. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。 (a) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却は、原子炉補機冷却水サージタンクの現場加圧操作や中央制御室での格納容器再循環ユニットによる冷却開始操作等を考慮して、原子炉格納容器の最高使用圧力である0.283MPa[gage]到達から30分後に開始するものとする。	c. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。 (a) 交流電源は、事象発生から15分後に常設代替交流電源設備によって供給を開始する。 (b) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）起動操作は、事象発生から15分後の常設代替交流電源設備からの給電の直後に開始する。 (c) 逃がし安全弁による原子炉急速減圧操作は、低圧代替注水系（常設）	c. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。 (a) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却は、原子炉補機冷却水サージタンクの現場加圧操作や中央制御室での格納容器再循環ユニットによる冷却開始操作等を考慮して、原子炉格納容器の最高使用圧力である0.283MPa[gage]到達から30分後に開始する。	【大飯】 設計の相違 【大飯、高浜】 設計の相違

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスの事象進展を第2.4.3図に、原子炉容器内水位、燃料被覆管温度等の1次冷却系パラメータの推移を第2.4.5図から第2.4.10図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第2.4.11図から第2.4.15図に示す。	(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスの事象進展を第2.4.1.3図に、原子炉容器内水位、燃料被覆管温度等の1次系パラメータの推移を第2.4.2.1図から第2.4.2.6図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第2.4.2.7図から第2.4.2.11図に示す。	<p>(復水移送ポンプ)起動操作後、事象発生8時間後に開始する。 (添付資料2.4.1.1)</p> <p>(d) 原子炉補機代替冷却水系運転操作は、事象発生から24時間後に開始する。</p> <p>(e) 原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水操作及び残留熱除去系（サブレッシュンプール水冷却モード）による格納容器除熱操作は、事象発生から24時間後に開始する。</p> <p>(f) 原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水操作は、残留熱除去系（サブレッシュンプール水冷却モード）による格納容器除熱開始後に、原子炉水位が原子炉水位低（レベル3）に到達した場合に開始する。</p>	(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスにおける原子炉圧力、原子炉水位（シラウド内及びシラウド外） ^{※1} 、注水流量、逃がし安全弁からの蒸気流量及び原子炉圧力容器内保有水量の推移を第2.4.1.6図から第2.4.1.11図に、燃料被覆管温度、高出力燃料集合体のボイド率及び炉心下部プレナム部のボイド率の推移を第2.4.1.12図から第2.4.1.14図に、格納容器圧力、格納容器温度、サブレッシュンプール水位及びサブレッシュンプール水温の推移を第2.4.1.15図から第2.4.1.18図に示す。 ※1 シラウド内は、炉心部から発生	記載表現の相違（女川実績の反映） ・操作条件の記載の語尾を「する」に統一

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、破断口からの1次冷却材の流出により、1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止するとともに、「原子炉圧力低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が作動する。このため、炉心は一時的に露出するが、炉心注水が開始されることにより再び冠水状態となる。</p> <p>燃料取替用水ピット水位が低下し、事象発生の約37分後に格納容器再循環サンプル側へ水源切替えを行う。その時に低圧再循環運転への移行に失敗するが、高圧再循環運転により原子炉容器内水位は維持される。しかし、格</p>	<p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、破断口からの1次冷却材の流出により、1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止するとともに、「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が作動することにより炉心は冠水状態に維持される。</p> <p>燃料取替用水タンク水位が低下し、事象発生の約7.0時間後に格納容器再循環サンプル側へ水源切替えを行う。その時に再循環運転により原子炉容器内水位は維持されるが、格納容器スプレイ注入機能が喪失しているため、炉</p>	<p>するボイドを含んだ二相水位を示しているため、シュラウド外の水位より、見かけ上高めの水位となる。一方、ECCSの起動信号となる原子炉水位計（広帯域）の水位及び運転員が炉心冠水状態において主に確認する原子炉水位計（広帯域・狭帯域）の水位は、シュラウド外の水位であることから、シュラウド内外の水位を併せて示す。なお、水位が有効燃料棒頂部付近となった場合には、原子炉水位計（燃料域）にて監視する。原子炉水位計（燃料域）は、シュラウド内を計測している。</p> <p>a. 事象進展</p> <p>給水流量の全喪失後、原子炉水位は急速に低下する。原子炉水位低（レベル3）信号が発生して原子炉はスクラムし、また、原子炉水位低（レベル2）で原子炉隔離時冷却系が自動起動して原子炉水位は維持される。</p> <p>再循環ポンプについては、原子炉水位低（レベル2）で2台全てがトリップする。</p> <p>事象発生から8時間経過した時点で、原子炉急速減圧及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水を開始する。原子炉急速減圧は、中央制御室からの遠隔操作によって逃がし安全弁（自動減圧機能）2個を手動開することで実施する。</p> <p>原子炉急速減圧を開始すると、原子炉冷却材の流出により原子炉水位が低下するが、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水が開始され、原子炉水位が回復する。</p> <p>高出力燃料集合体及び炉心下部ブ</p>	<p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、破断口からの1次冷却材の流出により、1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止するとともに、「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が作動する。このため、炉心は一時的に露出するが、炉心注水が開始されることにより再び冠水状態となる。</p> <p>・泊は大破断LOCAを想定するため炉心が一時的に露出するが、ECCSにより再び炉心は冠水状態となる（大飯と同様）</p> <p>燃料取替用水ピット水位が低下し、事象発生の約42分後に格納容器再循環サンプル側へ水源切替えを行う。その時に低圧再循環運転への移行に失敗するが、高圧再循環運転により原子炉容器内水位は炉心上端以上の水位で</p>	<p>【大飯】 設計の相違</p> <p>【高浜】 解析結果の相違</p> <p>・泊は大破断LOCAを想定するため炉心が一時的に露出するが、ECCSにより再び炉心は冠水状態となる（大飯と同様）</p> <p>【高浜】 解析結果の相違</p> <p>・泊は大破断LOCAを想定しており、炉心への注水量が多く、燃料取替用水ビ</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>納容器スプレイ注入機能が喪失しているため、炉心崩壊熱を除去できず、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇する。</p> <p>事象発生の約8.6時間後に原子炉格納容器の最高使用圧力に到達するが、その30分後から格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を開始することで、原子炉格納容器圧力及び温度は低下する。 (添付資料2.4.4、2.4.9)</p> <p>b. 評価項目等 【泊が評価項目の記載順を女川に合わせて変更したため、比較のため記載順を並び替えている】 燃料被覆管温度は破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、第2.4.10図に示すとおり、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管のスプリット破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約984°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約0.4%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。</p>	<p>心崩壊熱を除去できず、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇する。</p> <p>事象発生の約8.8時間後に原子炉格納容器の最高使用圧力に到達するが、その30分後から格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を開始することで、原子炉格納容器圧力及び温度は低下する。 (添付資料2.4.5)</p> <p>b. 評価項目等 【泊が評価項目の記載順を女川に合わせて変更したため、比較のため記載順を並び替えている】 燃料被覆管温度は第2.4.2.6図に示すとおり、炉心は冠水状態にあることから初期値（約340°C）以下にとどまり、1,200°C以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。</p>	<p>レナム部のボイド率については、原子炉水位及び原子炉圧力の変化に伴い変化する。</p> <p>崩壊熱除去機能が喪失しているため、原子炉圧力容器内で崩壊熱により発生する蒸気が格納容器内に流入することで、格納容器圧力及び温度は徐々に上昇する。そのため、事象発生から24時間経過した時点で、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系による格納容器除熱を行う。</p> <p>b. 評価項目等 燃料被覆管の最高温度は、第2.4.1.12図に示すとおり、初期値（約309°C）を上回ることなく、1,200°C以下となる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの1%以下であり、15%以下となる。</p>	<p>維持される。しかし、格納容器スプレイ注入機能及び低圧再循環機能が喪失しているため、炉心崩壊熱を除去できず、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇する。</p> <p>事象発生の約3.5時間後に原子炉格納容器の最高使用圧力に到達するが、その30分後から格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を開始することで、原子炉格納容器圧力及び温度は低下する。 (添付資料7.1.4.5、7.1.4.10、7.1.4.12)</p> <p>b. 評価項目等 燃料被覆管の最高温度は第7.1.4.10図に示すとおり、破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約1,044°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約4.6%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度は1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。</p>	<p>ット水が急激に低下するため、再循環切替が早まる（大飯と同様） 【大飯、高浜】 記載方針の相違（伊方と同様） 【大飯、高浜】 解析結果の相違 【大飯、高浜】 添付資料の相違 ・泊では女川の審査状況を受けてFFDに関する考察を追加 【高浜】 解析結果の相違 ・MAAPによる解析では、大破断LOCAの事象初期の適用性が低いため事象初期は設計基準事故の評価結果を参照する（大飯と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1次冷却材圧力は第2.4.5図に示すとおり、初期値（約15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約16.3MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の1.2倍（20.59MPa[gage]）を下回る。</p> <p>原子炉格納容器圧力及び温度は、第2.4.14図及び第2.4.15図に示すとおり、それぞれ最高値が約0.41MPa[gage]及び約140°Cであり、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍（0.78MPa[gage]）及び200°Cを下回る。事象初期の1次冷却材の流出により、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇しており、特に原子炉格納容器雰囲気温度については、第2.4.15図に示すとおり事象初期に大きく上昇し、最高温度約140°Cを上回る挙動を示している。この理由については、「2.4.2(1) 有効性評価の方法」に示すとおり、MAAPが事象初期の原子炉格納容器圧力及び温度への適用性が低いことが理由である。事象初期の推移については、原子炉設置許可申請書添付書類「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、事象初期の最高圧力0.308MPa[gage]、最高温度は132°Cである。したがって、有効性</p>	<p>1次冷却材圧力は図2.4.2.1に示すとおり、初期値（約15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約16.2MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の1.2倍（20.59MPa[gage]）を下回る。</p> <p>原子炉格納容器圧力及び温度は、第2.4.2.10図及び第2.4.2.11図に示すとおり、それぞれ最高値が約0.350MPa[gage]及び約134°Cであり、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍（0.566MPa[gage]）及び200°Cを下回る。</p>	<p>原子炉圧力は、第2.4.1.6図に示すとおり、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により、約7.38MPa[gage]以下に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約0.3MPa）を考慮しても、約7.68MPa[gage]以下であり、最高使用圧力の1.2倍（10.34MPa[gage]）を十分下回る。</p> <p>また、崩壊熱除去機能を喪失しているため、原子炉圧力容器内で崩壊熱により発生する蒸気が格納容器内に流入することによって、格納容器圧力及び温度は徐々に上昇するが、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系による格納容器除熱を行うことによって、低下傾向となる。原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約0.311MPa[gage]及び約143°Cに抑えられ、格納容器の限界圧力及び限界温度を下回る。</p>	<p>1次冷却材圧力は第7.1.4.5図に示すとおり、初期値（約15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、1次冷却材圧力と1次冷却材ポンプ吐出部との差（高々約0.6MPa）を考慮しても、約16.2MPa[gage]以下であり、最高使用圧力の1.2倍（20.592MPa[gage]）を十分下回る。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、第7.1.4.14図及び第7.1.4.15図に示すとおり、それぞれ最高値が約0.360MPa[gage]及び約135°Cであり、原子炉格納容器の限界圧力及び限界温度を下回る。事象初期の1次冷却材の流出により、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇しており、特に原子炉格納容器雰囲気温度については、第7.1.4.15図に示すとおり事象初期に大きく上昇し、最高温度約135°Cを上回る挙動を示している。この理由については、「7.1.4.2(1) 有効性評価の方法」に示すとおり、MAAPが事象初期の原子炉格納容器圧力及び温度への適用性が低いことが理由である。事象初期の推移については、原子炉設置許可申請書添付書類「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、事象初期の最高圧力約0.241MPa[gage]、最高温度は約124°Cである。したがって、有効性</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映） 【大飯】 解析結果の相違 【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・泊は既許可の設置変更許可申請書の記載値の桁数が多い 【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・泊は既許可の設置変更許可申請書の記載値の桁数が多い 【大飯】 解析結果の相違 【大飯】 記載方針の相違 ・泊及び大飯は大破断LOCAを想定しており、MAAPが事象初期の適用性が低いことから記載を追加 【大飯】 解析結果の相違 【高浜】 記載方針の相違 ・泊及び大飯は大破断LOCAを想定しており、MAAPが事象初期の適用性が低いことから記載を追加 【高浜】 解析結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>評価において確認された最高圧力0.41MPa[gage]及び最高温度140°Cを下回る。 (添付資料2.7.3)</p> <p>事象発生の約37分後に再循環運転に切り替え、その後も炉心の冷却を継続することにより、原子炉は低温停止状態に移行し、安定停止状態に至る。また、第2.4.14図及び第2.4.15図に示すとおり、事象発生の約24時間後においても原子炉格納容器圧力及び温度は低下傾向を示しており、原子炉格納容器は安定状態に至る。その後も再循環運転及び格納容器内自然対流冷却を継続することにより、安定状態を維持できる。 (添付資料2.4.5)</p> <p>なお、格納容器スプレイ設備の復旧により使用に期待できる場合には、格納容器スプレイ設備により格納容器スプレイ再循環を行うことで更なる原子炉格納容器圧力及び温度の低下を促進させることができるとある。</p>	<p>事象発生の約7.0時間後に原子炉は高温の停止状態になり、安定停止状態に至る。また、第2.4.2.10図及び第2.4.2.11図に示すとおり、事象発生の約32時間後に原子炉格納容器圧力及び温度は低下傾向を示しており、原子炉格納容器は安定状態に至る。その後も再循環運転及び格納容器内自然対流冷却を継続することにより、安定状態を維持できる。 (添付資料2.4.6)</p> <p>なお、格納容器スプレイ設備の復旧により使用に期待できる場合には、格納容器スプレイ設備により格納容器スプレイ再循環を行うことで更なる原子炉格納容器圧力及び温度の低下を促進させることができるとある。</p>	<p>第2.4.1.7図に示すとおり、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による注水継続により炉心がおおむね冠水し、炉心の冷却が維持される。その後は、24時間後に原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系による格納容器除熱を開始することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。 (添付資料2.4.1.2)</p> <p>本評価では、「1.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(4)の評価項目について、対策の有効性を確認した。</p>	<p>性評価において確認された最高圧力約0.360MPa[gage]及び最高温度約135°Cを下回る。 (添付資料7.1.4.3)</p> <p>事象発生の約42分後に再循環運転に切り替え、その後も炉心の冷却を継続することにより、原子炉は低温停止状態に移行し、安定停止状態に至る。また、第7.1.4.14図及び第7.1.4.15図に示すとおり、事象発生の約45時間後に原子炉格納容器圧力及び温度は低下傾向を示しており、原子炉格納容器は安定状態に至る。その後も高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。 (添付資料7.1.4.6)</p> <p>本評価では、「6.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(4)の評価項目について、対策の有効性を確認した。</p>	<p>【高浜】 設計の相違 ・差異理由は前述のとおり（1ページ参照） 【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.4.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>本重要事故シーケンスは、運転員等操作である格納容器内自然対流冷却により、原子炉格納容器の圧力上昇を抑制することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点に操作を開始する格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p>	<p>2.4.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>本重要事故シーケンスは、運転員等操作である格納容器内自然対流冷却により、原子炉格納容器の圧力上昇を抑制することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点に操作を開始する格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p>	<p>2.4.1.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>崩壊熱除去機能喪失(取水機能が喪失した場合)では、炉心冷却には成功するが、取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、事象発生から12時間程度までの短時間に期待する操作及び事象進展に有意な影響を与えると考えられる操作として、常設代替交流電源設備からの受電操作、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成及び起動操作、逃がし安全弁による原子炉急速減圧操作、原子炉補機代替冷却水系運転操作とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>炉心における燃料棒表面熱伝達の不確かさとして、解析コードは、炉心が冠水維持する場合では燃料被覆管温度は上昇しないため不確かさは小</p>	<p>7.1.4.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>原子炉格納容器の除熱機能喪失では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能又は格納容器スプレイ再循環機能が喪失することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、事象発生から12時間程度までの短期間に期待する操作及び事象進展に有意な影響を与えると考えられる操作として、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点に操作を開始する格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p>	<p>【大飯、高浜】評価方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】記載方針の相違（女川実績の反映）・操作の特徴ではなく事故の特徴について記載</p> <p>【大飯、高浜】記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数℃高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。</p>	<p>原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数℃高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。</p>	<p>さい。操作手順（原子炉減圧後速やかに低圧注水に移行すること）に変わりはなく、燃料被覆管温度を操作開始の起点としている運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>炉心における燃料被覆管酸化の不確かさとして、解析コードは酸化量及び酸化反応に伴う発熱量の評価について保守的な結果を与えるため、解析結果は燃料被覆管酸化を大きく評価する可能性がある。よって、実際の燃料被覆管温度は低くなり、原子炉水位挙動に影響を与える可能性があるが、操作手順（原子炉減圧後速やかに低圧注水に移行すること）にわりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>原子炉格納容器における格納容器各領域間の流動、構造材との熱伝達及び内部熱伝導並びに気液界面の熱伝達の不確かさとして、格納容器モデル（格納容器の熱水力モデル）はHDR実験解析では区画によって格納容器温度を十数℃程度、格納容器圧力を1割程度高めに評価する傾向を確認しているが、BWRの格納容器内の区画とは異なる等、実験体系に起因するものと考えられ、実機体系においてはこの解析で確認した不確かさは小さくなるものと推定される。しかし、全体としては格納容器圧力及び温度の傾向を適切に再現できており、また、格納容器圧力及び温度を操作開始の起点としている運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。また、格納容器各領域間の</p>	<p>原子炉格納容器における構造材との熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数℃高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順（原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に格納容器内自然対流冷却を開始）にわりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・運転員等操作時間に与える影響について詳細に記載</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
b. 評価項目となるパラメータに与える影響	b. 評価項目となるパラメータに与える影響	<p>流動、構造材との熱伝達及び内部熱伝導の不確かさにおいては、CSTF実験解析により格納容器温度及び非凝縮性ガスの挙動は測定データと良く一致することを確認しており、その差異は小さく、また、格納容器圧力及び温度を操作開始の起点としている運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>(添付資料2.4.1.3)</p> <p>b. 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>炉心における燃料棒表面熱伝達の不確かさとして、炉心が冠水維持される実験解析では燃料被覆管温度をほぼ同等に評価する。有効性評価解析においても、原子炉水位はおおむね有効燃料棒頂部を下回ることなく、炉心はおおむね冠水維持されるため、燃料被覆管の最高温度は初期値（約309°C）を上回ることはないと評価する。評価項目となるパラメータに影響を与えることはない。</p> <p>炉心における燃料被覆管酸化の不確かさとして、解析コードは燃料被覆管の酸化について、酸化量及び酸化反応に伴う発熱量に保守的な結果を与え、燃料被覆管温度を高めに評価するが、原子炉水位はおおむね有効燃料棒頂部を下回ることなく、炉心はおおむね冠水維持されるため、燃料被覆管の最高温度は初期値（約309°C）を上回ることはないと評価する。評価項目となるパラメータに影響を与えることはない。</p>	b. 評価項目となるパラメータに与える影響	原子炉格納容器における構造材と

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>の熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>(2) 解析条件の不確かさの影響評価 a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第2.4.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると</p>	<p>の熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>(2) 解析条件の不確かさの影響評価 a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第2.4.2.1表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると</p>	<p>各領域間の流動、構造材との熱伝達及び内部熱伝導並びに気液界面の熱伝達の不確かさとして、格納容器モデル（格納容器の熱水力モデル）はHDR実験解析では区画によって格納容器温度を十数°C程度、格納容器圧力を1割程度高めに評価する傾向を確認しているが、BWRの格納容器内の区画とは異なる等、実験体系に起因するものと考えられ、実機体系においてはこの解析で確認した不確かさは小さくなるものと推定される。しかし、全体としては格納容器圧力及び温度の傾向を適切に再現できているため、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、格納容器各領域間の流動、構造材との熱伝達及び内部熱伝導の不確かさにおいては、CSTF実験解析により格納容器温度及び非凝縮性ガスの挙動は測定データと良く一致することを確認していることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>（添付資料2.4.1.3）</p>	<p>の熱伝達及び内部熱伝導に係る原子炉格納容器モデルは、HDR実験解析等の結果から、原子炉格納容器圧力について1割程度高く、原子炉格納容器雰囲気温度について十数°C高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果に比べて低くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>(2) 解析条件の不確かさの影響評価 a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第7.1.4.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
考えられる炉心崩壊熱、破断口径及び格納容器再循環ユニットの除熱特性に関する影響評価の結果を以下に示す。	与えると考えられる炉心崩壊熱（標準値）及び破断口径、並びに標準値として設定している蒸気発生器2次側保有水量、燃料取替用水タンク水量及び格納容器再循環ユニットの除熱特性に関する影響評価の結果を以下に示す。	与えると考えられる項目に関する影響評価の結果を以下に示す。	与えると考えられる炉心崩壊熱、原子炉格納容器自由体積、破断口径及び格納容器再循環ユニットの除熱特性に関する影響評価の結果を以下に示す。	【高浜】記載内容の相違 ・泊は個別解析のため、標準値に係る記載をしない（大飯と同様） 【大飯、高浜】評価方針の相違 ・泊ではCV自由体積は事象進展に優位な影響を与えると考えられるため影響評価を実施（伊方と同様）
(a) 運転員等操作時間に与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。	(a) 運転員等操作時間に与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。	(a) 運転員等操作時間に与える影響 初期条件の最大線出力密度は、解析条件の44.0kW/mに対して最確条件は約42.0kW/m以下であり、解析条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、燃料被覆管温度の上昇は緩和されるが、操作手順（原子炉減圧後速やかに低圧注水に移行すること）に変わりはない、燃料被覆管温度を操作開始の起点としている運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。 初期条件の原子炉停止後の崩壊熱は、解析条件の燃焼度33GWd/tに対応したものとしており、その最確条件は平均的燃焼度約31GWd/tであり、解析条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、解析条件で設定している崩壊熱よりも小さくなるため、発生する蒸気量は少なくなり、原子炉水位の低下は緩和され、それに伴う原子炉冷却材の放出も少なくなることから、格納容器圧力	(a) 運転員等操作時間に与える影響 初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順（原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に格納容器内自然対流冷却を開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。 初期条件の原子炉格納容器自由体積を最確条件とした場合、解析条件で設定している原子炉格納容器自由体積より大きくなるため、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納	【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】評価方針の相違 ・運転員等操作時間に与える影響について詳細に記載 【大飯、高浜】記載方針の相違 ・運転員等操作時間に与える影響について詳細に記載 【大飯、高浜】評価方針の相違 ・泊ではCV自由体積は事象進展に優位な影響を与えると考えられるため影響評価を実施

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始時間が遅くなる。</p>	<p>破断口径の変動を考慮した場合、1次冷却材の流出流量が変動することで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇に影響を与える。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始時間が変動する。</p> <p>蒸気発生器2次側保有水量を最確値とした場合、解析条件で設定している保有水量より多くなるため、1次系の減温、減圧効果が大きくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする</p>	<p>及び温度の上昇が遅くなるが、操作手順(原子炉減圧後速やかに低圧注水に移行すること)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期条件の炉心流量、原子炉水位、サブレッショングループ水位及び格納容器圧力は、ゆらぎにより解析条件に対して変動を与えるが、事象進展に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響は小さい。</p> <p>事故条件の外部電源の有無については、全交流動力電源喪失となり事象進展が厳しくなる外部電源がない状態を設定している。また、原子炉スクラム及び再循環ポンプトリップについては、起因事象発生から原子炉スクラムまでの期間の原子炉水位の低下を厳しくする条件として、外部電源がある場合を含むする条件を設定している。</p> <p>なお、外部電源がある場合は、事象発生初期は原子炉隔離時冷却系にて原子炉水位が維持され、原子炉減圧後も低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)により炉心冷却が継続されるため、事象進展に影響はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>機器条件の逃がし安全弁は、解析条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、解析条件で設定している弁数より多くなり、急速減圧時の減圧時間が短くなることで低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)の注水開始時間が早くなるが、操作</p>	<p>容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に格納容器内自然対流冷却を開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>事故条件の破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径よりも小さくなるため、破断口からの1次冷却材の流出流量が少くなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、原子炉格納容器の最高使用圧力到達を起点とする格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉格納容器の最高使用圧力到達後に格納容器内自然対流冷却を開始)に変りはないことが、運転員等操作時間に与える影響について詳細に記載</p>	<p>(伊方と同様)</p> <p>【高浜】 解析条件の相違 ・泊・大飯は大破断LOCAを選定しており、破断口径の変動は破断口径が小さくなる側のみとなる(伊方と同様)</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・運転員等操作時間に与える影響について詳細に記載</p> <p>【高浜】 評価方針の相違 ・泊は個別解析のため不確かさの影響評価の対象外(大飯と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>格納容器再循環ユニットの除熱特性を最確値とした場合、解析条件で設定している除熱特性より高くなるため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。しかし、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納容器内自然対流冷却に影響はないため、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p>	<p>格納容器内自然対流冷却の開始が遅くなる。 燃料取替用水タンク水量を最確値とした場合、解析条件で設定している水量より少なくなるため、再循環切替時間がわずかに早くなる。このため、比較的高温の冷却水が原子炉格納容器内にわずかに早く注水されるが、その差はわずかであり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。</p> <p>格納容器再循環ユニットの除熱特性を最確値とした場合、解析条件で設定している除熱特性より高くなるため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。しかし、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達を起点とする格納容器内自然対流冷却に影響はないため、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p>	<p>手順(原子炉減圧後速やかに低圧注水に移行すること)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>機器条件の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び残留熱除去系（低圧注水モード）は、解析条件の不確かさとして、実際の注水量が解析より多い場合（注水特性（設計値）の保守性）、原子炉水位の回復は早くなる。冠水後の操作として冠水維持可能な注水量に制御するが、注水後の流量調整操作であることから、運転員等操作時間に与える影響はない。 (添付資料2.4.1.3)</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>初期条件の最大線出力密度は、解析条件の44.0kW/mに対して最確条件は約42.0kW/m以下であり、解析条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、燃料被覆管の温度上昇は緩和されるが、原子炉水位はおおむね有効燃料棒頂部を下回ることなく、炉心はおおむね冠水維持されるため、燃料被覆管の最高温度は初期値（約309°C）を上回ることはないと、評価項目となるパラメー</p>	<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p>	<p>【高浜】 評価方針の相違 ・泊は個別解析のため不確かさの影響評価の対象外（大飯と同様）</p>

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径よりも小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	<p>炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している崩壊熱より小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>破断口径の変動を考慮した場合、1次冷却材の流出流量が変動することで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇に影響を与えることから、破断口径を約0.05m（以下「2インチ破断」という。）とした場合と、破断口径を約0.15m（以下「6インチ破断」という。）とした場合の感度解析を実施した。その結果、第2.4.3.1図及び第2.4.3.2図に示すとおり、評価項目となるパラメータに対して十分な余裕があることを確認した。</p> <p>i. 6インチ破断 事象発生直後の短期応答につ</p>	<p>タに与える影響はない。</p> <p>初期条件の原子炉停止後の崩壊熱は、解析条件の燃焼度33GWD/tに対応したものとしており、その最確条件は平均的燃焼度約31GWD/tであり、解析条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、解析条件で設定している崩壊熱よりも小さくなるため、発生する蒸気量は少なくなり、原子炉水位の低下は緩和され、それに伴う原子炉冷却材の放出も少なくなることから、格納容器圧力及び温度の上昇が遅くなり、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>初期条件の炉心流量、原子炉水位、サプレッションプール水位及び格納容器圧力は、ゆらぎにより解析条件に対して変動を与え得るが、事象進展に与える影響は小さいことから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>事故条件の外部電源の有無について、全交流動力電源喪失となり事象進展が厳しくなる外部電源がない状態を設定している。また、原子炉スクラム及び再循環ポンプトリップについては、起因事象発生から原子炉スクラムまでの期間の原子炉水位の低下を厳しくする条件として、外部電源がある場合を含むする条件を設定している。</p> <p>なお、外部電源がある場合は、事象発生初期は原子炉隔離時冷却系にて原子炉水位が維持され、原子炉減圧後も低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により炉心冷却が継</p>	<p>初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱よりも小さくなるため、原子炉格納容器へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>初期条件の原子炉格納容器自由体積を最確条件とした場合、解析条件で設定している原子炉格納容器自由体積より大きくなるため、原子炉格納容器の圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>事故条件の破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径よりも小さくなるため、破断口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 評価方針の相違 ・差異理由は前述のとおり（15ページ参照）</p> <p>【高浜】 解析条件の相違 ・差異理由は前述のとおり（14ページ参照）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>いては、破断口径が比較的大きいことから、事象初期の破断流量が多くなり原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が厳しくなる。その後、1次冷却材圧力が低下することから高圧注入流量が増加し、また、低圧注入も作動することから炉心冷却が進む。その結果、4インチ破断の場合よりも原子炉格納容器圧力及び温度が低く推移する。</p> <p>長期応答については、破断口径が比較的大きいことから再循環運転への切替えが早くなり、再循環流量も多いことから格納容器再循環サンプ水の冷却が促進され、原子炉格納容器圧力及び温度の最高値は4インチの場合を下回る。</p> <p>ii. 4インチ破断</p> <p>事象初期の破断流量は2インチ破断と6インチ破断の中間程度となるため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇も中間的な応答を示すが、破断流量の減少及びヒートシンクによる吸熱により圧力及び温度の上昇が抑制される。その後、ECCS再循環切替により比較的高温の格納容器再循環サンプ水が炉心注水されることにより原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが大きくなることから、原子炉格納容器圧力及び温度が上昇するが、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器圧力及び温度は低下に転じ</p>	<p>続されるため、事象進展に影響はないことから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>る。</p> <p>iii. 2インチ破断</p> <p>事象発生直後の短期応答については、破断口径が比較的小さいことから事象初期の破断流量が少なく、また、蒸気発生器2次側による除熱が相対的に長く継続する。ヒートシンクによる吸熱も緩やかに継続することから、原子炉格納容器圧力及び温度は緩やかに上昇する。</p> <p>長期応答については、破断口径が比較的小さいことから、再循環運転への切替えが遅くなり、再循環流量も少ないことから格納容器再循環サンプ水の冷却が促進されず、原子炉格納容器圧力及び温度は高く推移する。一方、蒸気発生器2次側による除熱が寄与することから、結果として原子炉格納容器圧力及び温度の最高値は4インチ破断の場合を下回る。</p> <p>iv. 4インチから2インチ破断の間の傾向</p> <p>破断口径が比較的小さいことから、事象初期の破断流量が少なく原子炉格納容器圧力及び温度は緩やかに上昇する。その後、長期的には再循環流量が比較的少なく格納容器再循環サンプ水の冷却が促進されにくくなるが、蒸気発生器2次側による除熱が寄与することから、原子炉格納容器圧力及び温度の最高値は緩和される傾向となる。</p> <p>v. 4インチから6インチ破断の間の傾向</p>			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
格納容器再循環ユニットの除熱特性を最確値とした場合、解析条件で設定している除熱特性より高くなるため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。この除熱特性の違いが原子炉格納容器圧力及び温度に与える影響を確認する	<p>被断口径が比較的大きいことから、事象初期の被断流量が多くなり原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が厳しくなる。その後、長期的には再循環流量が比較的多く格納容器再循環サンプ水の冷却が促進されることから、原子炉格納容器圧力及び温度が緩和される傾向となる。</p> <p>(添付資料2.4.1)</p> <p>蒸気発生器2次側保有水量を最確値とした場合、解析条件で設定している保有水量より多くなるため、1次系の減温、減圧効果が大きくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>燃料取替用水タンク水量を最確値とした場合、解析条件で設定している水量より少なくなるため、再循環切替時間がわずかに早くなる。このため、比較的高温の冷却水が原子炉格納容器内にわずかに早く注水されるが、その差はわずかであり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>格納容器再循環ユニットの除熱特性を最確値とした場合、解析条件で設定している除熱特性より高くなるため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。この除熱特性の違いが原子炉格納容器圧力及び温度に与える</p>	<p>機器条件の逃がし安全弁は、解析条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、解析条件で設定している弁数より多くなり、急速減圧時の減圧時間が短くなることで低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の注水開始時間が早くなることに</p>		<p>【高浜】</p> <p>評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は個別解析のため不確かさの影響評価の対象外（大飯と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>観点で格納容器再循環ユニットの除熱特性を設計値（1基当たりの除熱特性：100°C～約168°C、約6.7MW～約13.0MW）とした場合の感度解析を実施した。その結果、第2.4.16図及び第2.4.17図に示すとおり、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達の30分後に開始する格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇は抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなることを確認した。</p> <p>（添付資料2.4.6）</p> <p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響、並びに解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を評価する。</p> <p>(a) 要員の配置による他の操作に与える影響</p> <p>格納容器内自然対流冷却は、第2.4.4図に示すとおり、中央制御室及び現場での操作であるが、それぞれ別の運転員等による操作であり、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p>	<p>影響を確認する観点で格納容器再循環ユニットの除熱特性を設計値（1基当たりの除熱特性：100°C～約155°C、約6.6MW～約11.7MW）とした場合の感度解析を実施した。その結果、第2.4.3.3図及び第2.4.3.4図に示すとおり、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達の30分後に開始する格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇は抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>（添付資料2.4.7）</p> <p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響、並びに解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を評価する。</p> <p>(a) 要員の配置による他の操作に与える影響</p> <p>格納容器内自然対流冷却は、第2.4.1.4図に示すとおり、中央制御室及び現場での操作であるが、それぞれ別の運転員等による操作であり、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p>	<p>より、原子炉水位の回復が早くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>機器条件の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び残留熱除去系（低圧注水モード）は、解析条件の不確かさとして、実際の注水量が解析より多い場合（注水特性（設計値）の保守性）、原子炉水位の回復が早くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>（添付資料2.4.1.3）</p> <p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>操作条件の常設代替交流電源設備からの受電操作は、解析上の操作開始時間として事象発生15分後にして、受電完了を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の運転操作においては、常設代替交流電源設備からの受電操作の認知時間及び操作時間は、時間余裕を含</p>	<p>響を確認する観点で格納容器再循環ユニットの除熱特性として、粗フィルタの取り外しを考慮（1基当たりの除熱特性：100°C～約155°C、約4.4MW～約7.6MW）した場合の感度解析を実施した。その結果、第7.1.4.16図及び第7.1.4.17図に示すとおり、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達の30分後に開始する格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇は抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなることを確認した。</p> <p>（添付資料7.1.4.7）</p> <p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>操作条件の格納容器内自然対流冷却は、解析上の操作開始時間として、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達から30分後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の運転操作においては、格納容器内自然対流冷却の準備操作は原子炉格納容器圧力が最高使用</p>	<p>【大飯、高浜】記載方針の相違・泊は粗フィルタを取り外した状態で感度解析を実施しているため、感度解析における評価条件を明確化する（伊方と同様）</p> <p>【大飯、高浜】設計の相違</p> <p>【大飯、高浜】評価方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】評価方針の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>【参考：女川「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」】</p> <p>操作条件の原子炉急速減圧操作は、解析上の操作開始時間として原子炉水位が有効燃料棒底部から燃料棒有効長さの20%上の位置に到達時（事象発生から約43分後）を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、原子炉水位が有効燃料棒底部から燃料棒有効長さの20%上の位置に到達するまでには事象発生から約43分の時間余裕があり、また、原子炉急速減圧操作は原子炉水位の低下傾向を監視しながらあらかじめ準備が可能であり、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であるため、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。</p> <p>当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く）の不確かさにより操作開始時間は遅れる可能性があるが、中央制御室で行う作業であり、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。</p> <p>【ここまで】</p>	<p>めで設定されていることから、その後に行う低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の起動及び系統構成並びに逃がし安全弁による原子炉急速減圧操作の操作開始時間が解析上の設定よりも早まる可能性があるが、原子炉隔離時冷却系から低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に切り替えるための原子炉減圧操作は、サブレッショングルール水温を確認し、おおむね事象発生8時間後に実施することとしていることから、操作開始時間に与える影響は小さい。</p> <p>操作条件の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成及び起動操作は、解析上の操作開始時間として常設代替交流電源設備による交流電源の供給開始後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の運転操作においては、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の起動及び系統構成に係る認知時間は時間余裕を含めて設定されていることから、その後に行う逃がし安全弁による原子炉急速減圧操作の操作開始時間が解析上の設定よりも早まる可能性があるが、原子炉隔離時冷却系から低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に切り替えるための原子炉減圧操作は、サブレッショングルール水温を確認し、おおむね事象発生8時間後に実施することとしていることから、操作開始時間に与える影響は小さい。</p> <p>操作条件の逃がし安全弁による</p>	<p>圧力に到達する前にあらかじめ実施可能である。また、格納容器内自然対流冷却の操作時間は時間余裕を含めて設定していることから、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も少ない。</p> <p>当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は遅れる可能性があるが、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 格納容器内自然対流冷却は、炉心崩壊熱等の不確かさによって事象進展が緩やかになることで、原子炉格納容器の最高使用圧力到達が遅くなり、操作開始が遅くなる。このように操作開始が遅くなる場合で	(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 格納容器内自然対流冷却は、炉心崩壊熱等の不確かさによって事象進展が緩やかになることで、原子炉格納容器の最高使用圧力到達が遅くなり、操作開始が遅くなる。このように操作開始が遅くなる場合で	<p>原子炉急速減圧操作は、解析上の操作開始時間として事象発生8時間後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の運転操作においては、逃がし安全弁による原子炉急速減圧操作の認知時間等は、サブレッショングループ水温の変動により早まる可能性があるため、その後に行う原子炉の急速減圧の操作開始時間は解析上の設定より早まる可能性があるが、原子炉水位は有効燃料棒頂部から十分高い水位にて維持されているため、原子炉水位維持の点では問題とならない。</p> <p>操作条件の原子炉補機代替冷却水系運転操作は、解析上の操作開始時間として事象発生24時間後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、原子炉補機代替冷却水系の準備は、事象発生10時間後に作業を開始し、作業時間に14時間を想定することで、合計24時間を想定しているが、準備操作が想定より短い時間で完了する可能性があることから、運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料2.4.1.3)</p>	(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 操作条件の常設代替交流電源設備からの受電操作は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定より早まる可能性があるが、原子炉隔離時冷却系から低圧代替注水系（常設）	【大飯、高浜】 評価方針の相違（女川実績の反映）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>も、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に操作を開始することで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。</p> <p>また、破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。</p> <p>さらに、解析上の操作開始時間に対して、運用として実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって格納容器内自然対流冷却の操作開始が早くなる場合は、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	<p>も、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に操作を開始することで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。</p> <p>また、破断口径の不確かさによって1次冷却材の流出流量が変動することで、原子炉格納容器圧力及び温度が変動するため、操作開始時間が変動するが、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に操作を開始することで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。</p> <p>さらに、解析上の操作開始時間に対して、運用として実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって格納容器内自然対流冷却の操作開始が早くなる場合は、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	<p>(復水移送ポンプ)に切り替えるための原子炉減圧操作は、サプレッションプール水温を確認し、おむね事象発生8時間後に実施することとしていることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>操作条件の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成及び起動操作は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定より早まる可能性があるが、原子炉隔離時冷却系から低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に切り替えるための原子炉減圧操作は、サプレッションプール水温を確認し、おむね事象発生8時間後に実施することとしていることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>操作条件の逃がし安全弁による原子炉急速減圧操作は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の想定より早まる可能性があるが、原子炉減圧時点において崩壊熱は十分減衰しており、原子炉減圧における崩壊熱による水位低下量は十分小さく抑えられることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>操作条件の原子炉補機代替冷却水系運転操作は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の想定より早まる可能性があり、この場合、格納容器の圧力及び温度を早期に低下させ</p>	<p>は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は遅れる可能性があるが、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達後に操作を開始することで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。</p> <p>また、破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少くなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。</p> <p>さらに、解析上の操作開始時間に対して、運用として実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって格納容器内自然対流冷却の操作開始が早くなる場合は、原子炉格納容器の圧力上昇が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	<p>【高浜】記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 操作時間余裕の把握 操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認する。</p> <p>格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕としては、第2.4.18図に示すとおり、原子炉格納容器圧力が最高使用圧力を到達時点の原子炉格納容器圧力上昇率を維持するものとして概算した。その結果、約13時間の操作時間余裕があることを確認した。</p>	<p>(3) 操作時間余裕の把握 操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認する。</p> <p>格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕としては、第2.4.3.5図に示すとおり、原子炉格納容器圧力が最高使用圧力を到達時点の原子炉格納容器圧力上昇率を維持するものとして概算した。その結果、約6時間の操作時間余裕があることを確認した。</p>	<p>る可能性があることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 (添付資料2.4.1.3)</p> <p>(3) 操作時間余裕の把握 操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。</p> <p>操作条件の常設代替交流電源設備からの受電操作、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成及び起動操作並びに逃がし安全弁による原子炉急速減圧操作については、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の運転に必要な常設代替交流電源設備からの受電は、初期の原子炉隔離時冷却系による注水可能継続時間内（24時間）に実施することで炉心損傷を回避することができるところから、時間余裕がある。</p> <p>操作条件の原子炉補機代替冷却水系運転操作については、原子炉補機代替冷却水系の運転開始までの時間は事象発生から24時間あり、準備時間が確保できることから、時間余裕がある。また、操作が遅れる場合においても、格納容器の限界圧力0.854MPa[gage]に至るまでの時間は、過圧の観点で厳しい「3.1 霽圏気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」においても事象発生約51時間後であり、約26時間以上の時間余裕があることから、時間余裕がある。</p>	<p>(3) 操作時間余裕の把握 操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。</p> <p>操作条件の格納容器内自然対流冷却について、格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕としては、第7.1.4.18図に示すとおり、原子炉格納容器圧力が最高使用圧力を到達時点の原子炉格納容器圧力上昇率を維持するものとして概算した。その結果、原子炉格納容器の限界圧力0.566MPa[gage]に到るまでの時間は、最高使用圧力を到達から約8.5時間後であることから、時間余裕がある。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 解説結果の相違</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p>
<p>(添付資料2.4.7)</p> <p>(4) まとめ 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作</p>	<p>(添付資料2.4.8)</p> <p>(4) まとめ 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作</p>	<p>(添付資料2.4.1.3, 3.1.3.9)</p> <p>(4) まとめ 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作</p>	<p>(添付資料7.1.4.8)</p> <p>(4) まとめ 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を確認した。</p> <p>その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員等による格納容器内自然対流冷却を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(添付資料2.4.8)</p>	<p>時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を確認した。</p> <p>その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員等による格納容器内自然対流冷却を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(添付資料2.4.9)</p>	<p>時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。</p> <p>その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。</p>	<p>時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。</p> <p>その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員等による格納容器内自然対流冷却を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。</p>	<p>【大飯、高浜】評価方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】評価方針の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.4.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、「2.4.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり18名である。したがって、「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」に示す重大事故等対策要員74名で対処可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「6.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価を行い、その結果を以下に示す。 また、水源、燃料及び電源については、3号炉及び4号炉でそれぞれ独立した供給源を有することより、号炉間の事故シーケンスの重ね合わせの考慮が不要であり、号炉ごとに資源の供給が可能であることを確認する。</p> <p>a. 水源 燃料取替用水ピット (1,860m³ : 有效水量) を水源とする高压注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位（3号炉：12.5%、4号炉：16.0%）に到達後、高压再循環運転に切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とするため、燃料取替用水タンクへの補給は不要である。</p>	<p>2.4.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、「2.4.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり18名である。「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している重大事故等対策要員118名で対処可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「6.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価を行っている。その結果を以下に示す。 また、水源、燃料及び電源については、3号炉及び4号炉でそれぞれ独立した供給源を有することより、号炉間の事故シーケンスの重ね合わせの考慮が不要であり、号炉ごとに資源の供給が可能であることを確認する。</p> <p>a. 水源 燃料取替用水タンク (1,600m³ : 有效水量) を水源とする充てん／高压注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水タンク水位が再循環切替水位 (16%) に到達後、再循環運転に切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とするため、燃料取替用水タンクへの補給は不要である。</p>	<p>2.4.1.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失 (取水機能が喪失した場合)」において、重大事故等対策時ににおける必要な要員は、「2.4.1.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり30名である。「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員の30名で対処可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価 事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失 (取水機能が喪失した場合)」において、必要な水源、燃料及び電源は、「6.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。 (添付資料2.4.1.4)</p> <p>a. 水源 原子炉隔離時冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水については、7日間の対応を考慮すると、合計約770m³の水が必要となる。 水源として、復水貯蔵タンクに約1,192m³の水を保有している。これにより、必要な水源は確保可能である。 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水及び残留熱除去系（サ</p>	<p>7.1.4.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、重大事故等対策時ににおける必要な要員は、「7.1.4.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり11名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の36名で対処可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。</p> <p>a. 水源 燃料取替用水ピット (1,700m³ : 有效水量) を水源とする高压注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位(16.5%)に到達後、高压再循環運転に切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とするため、燃料取替用水ピットへの補給は不要である。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】 体制の相違 ・要員体制の差異</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】 評価条件の相違 ・泊ゼンジニアラ評価のためウイングアートでの評価である大飯、高浜とは評価条件が異なる（女川と同様）</p> <p>【大飯、高浜】 設計の相違 ・燃料取替用水ピット（タンク）の有効水量の相違 ・燃料取替用水ピット（タンク）の切替水位設定の差異</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、外部電源喪失を想定した場合でも同様の対応である。</p> <p>b. 燃料</p> <p>外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後7日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合、約594.7kLの重油が必要となる。</p>	<p>なお、外部電源喪失を想定した場合でも同様の対応である。</p> <p>b. 燃料</p> <p>外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後7日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合、約450.9kLの重油が必要となる。</p>	<p>プレッシャンブル水冷却モードによる格納容器除熱については、サブレーションチャンバ内のブル水を水源とし、循環することから、水源が枯渇することはない。</p> <p>【以降、外部電源の喪失を仮定していない 「2.4.2 残留熱除去系が故障した場合」 を記載】</p> <p>なお、外部電源喪失を想定した場合でも同様の対応である。</p> <p>b. 燃料</p> <p>大容量送水ポンプ（タイプI）による復水貯蔵タンクへの給水及び格納容器代替スプレイについては、保守的に事象発生直後からの大容量送水ポンプ（タイプI）の運転を想定すると、7日間の運転継続に約32kLの軽油が必要となる。</p> <p>本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失して非常用ディーゼル発電機等による電源供給を想定し、事象発生後7日間最大負荷で運転した場合、約735kLの軽油が必要となる。</p> <p>常設代替交流電源設備については、重大事故等対応に必要な電源供給は行わないものの、仮に外部電源喪失を想定した場合は自動起動することから、保守的に事象発生後24時間、緊急用電気品建屋への電源供給を想定した場合、約25kLの軽油が必要となる。</p> <p>軽油タンク（約75kL）及びガスタービン発電設備軽油タンク（約300kL）にて合計約1,055kLの軽油を保有して</p>	<p>なお、外部電源喪失を想定した場合でも同様の対応である。</p> <p>b. 燃料</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】 設計の相違 ・油の種類として泊は軽油を使用するが、大飯、高浜は重油を使用する（島根と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発生直後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約3.1kℓの重油が必要となる。</p> <p>7日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約597.8kℓとなるが、「6.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり、燃料貯蔵タンク及び重油タンクの合計油量(620kℓ)にて供給可能である。</p> <p>c. 電源 外部電源の喪失は仮定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機からの給電を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。</p>	<p>電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発生直後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約2.8kℓの重油が必要となる。</p> <p>7日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約453.7kℓとなるが、「6.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃料油貯油そうの合計油量(460kℓ)にて供給可能である。</p> <p>c. 電源 外部電源の喪失は仮定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機からの給電を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。</p>	<p>おり、これらの使用が可能であることから、大容量送水ポンプ（タイプI）による復水貯蔵タンクへの給水等及び非常用ディーゼル発電機等による電源供給について、7日間の継続が可能である。</p> <p>緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの電源車（緊急時対策所用）の運転を想定すると、7日間の運転継続に約17kLの軽油が必要となるが、緊急時対策所軽油タンク（約18kL）の使用が可能であることから、7日間の継続が可能である（合計使用量約809kL）。</p> <p>【再掲】</p> <p>軽油タンク（約755kL）及びガスタービン発電設備軽油タンク（約300kL）にて合計約1,055kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、大容量送水ポンプ（タイプI）による復水貯蔵タンクへの給水等及び非常用ディーゼル発電機等による電源供給について、7日間の継続が可能である。</p> <p>c. 電源 本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失して非常用ディーゼル発電機等による電源供給を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は、非常用ディーゼル発電機等の負荷に含まれることから、非常用ディーゼル発電機等による電源供給が可能である。</p> <p>また、緊急時対策所への電源供給を</p>	<p>緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの緊急時対策所用発電機の運転を想定すると、7日間の運転継続に約19.2kLの軽油が必要となる。</p> <p>ディーゼル発電機燃料油貯油槽（約540kL）及び燃料タンク（SA）（約50kL）にて合計約590kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、ディーゼル発電機による電源供給及び緊急時対策所への電源供給について、7日間の継続が可能である（合計使用量約546.3kL）。</p> <p>c. 電源 本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は、設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。</p> <p>また、緊急時対策所への電源供給を</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】 設備名称の相違</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】 設計の相違 ・貯油槽容量の相違</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉 (添付資料2.1.12)	女川原子力発電所2号炉 【ここまで「2.4.2 残留熱除去系が故障した場合」】	泊発電所3号炉 (添付資料 7.1.4.10)	相違理由
		<p>行う電源車（緊急時対策所用）について ても、必要負荷に対しての電源供給が 可能である。</p>	<p>行う緊急時対策所用発電機について も、必要負荷に対しての電源供給が可 能である。</p>	<p>記載方針の相違（女川 実績の反映 ・緊対所の評価結果に についても記載）</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.4.5 結論 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉格納容器の圧力が上昇することで、原子炉格納容器が過圧破損に至り、格納容器再循環サンプル水の減圧沸騰により炉心注水が継続できなくなり、炉心損傷に至ることが特徴である。 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、 短期 対策として格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却、 長期 対策として 高圧再循環運転 及び格納容器内自然対流冷却を整備している。 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重要事故シーケンス「 大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 」について有効性評価を行った。 上記の場合においても、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を実施することにより、原子炉格納容器先行破損は生じない。	2.4.5 結論 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉格納容器の圧力が上昇することで、原子炉格納容器が過圧破損に至り、格納容器再循環サンプル水の減圧沸騰により炉心注水が継続できなくなり、炉心損傷に至ることが特徴である。 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、 短期 対策として格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却、 長期 対策として 高圧注入系及び低圧注入系による再循環運転 並びに格納容器内自然対流冷却を整備している。 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重要事故シーケンス「 中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 」について有効性評価を行った。 上記の場合においても、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を実施することにより、原子炉格納容器先行破損は生じない。	2.4.1.5 結論 事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」では、炉心冷却には成功するが、取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失し、炉心損傷より先に格納容器が破損し、これに伴って炉心冷却機能を喪失する場合には、原子炉水位の低下により炉心が露出して炉心損傷に至ることが特徴である。 事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」に対する炉心損傷防止対策としては、初期の対策として原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉注水手段並びに安定状態に向けた対策として原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による格納容器除熱手段を整備している。 事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」の重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）+崩壊熱除去失敗」について有効性評価を行った。 上記の場合においても、原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）及び逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉注水並びに原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール	7.1.4.5 結論 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では、原子炉格納容器の圧力が上昇することで、原子炉格納容器が過圧破損に至り、格納容器再循環サンプル水の減圧沸騰により炉心注水が継続できなくなり、炉心損傷に至ることが特徴である。 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、 初期の対策 として 高圧注入系及び低圧注入系による炉心注水 、並びに格納容器再循環ユニットへの原子炉補機冷却水通水による格納容器内自然対流冷却、 安定状態に向けた対策 として 高圧注入系による高圧再循環運転 及び格納容器内自然対流冷却を整備している。 事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重要事故シーケンス「 大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 」について有効性評価を行った。 上記の場合においても、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を実施することにより、原子炉格納容器先行破損は生じず、 炉心損傷することはない 。	【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・初期の対策を明確化 【高浜】 設計の相違 ・差異理由は前述のとおり（1ページ参照） 【高浜】 設計の相違 ・差異理由は前述のとおり（1ページ参照） 【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足していることを確認した。また、長期的に安定停止状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさについて操作への影響を含めて確認した結果、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>重大事故等対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源については、外部電源喪失時を仮定しても供給可能である。</p> <p>以上のことから、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、格納容器内自然対流冷却等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であり、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対して有効である。</p>	<p>その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足していることを確認した。また、長期的に安定停止状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさについて操作への影響を含めて確認した結果、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」において、格納容器内自然対流冷却等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であり、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対して有効である。</p>	<p>水冷却モード)による格納容器除熱を実施することにより、炉心損傷することはない。</p> <p>その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員(支援)にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)及び逃がし安全弁(自動減圧機能)による原子炉注水、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系(サブレッシュンプール水冷却モード)による格納容器除熱等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失(取水機能が喪失した場合)」に対して有効である。</p>	<p>その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員(支援)にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、高圧注入系による高圧再循環運転等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対して有効である。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違(女川実績の反映)</p> <p>・具体的な炉心損傷防止対策を記載</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違</p> <p>・泊では文庫内で重複する表現のため記載しない。(伊方と同様)</p>

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第2.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について〔1／3〕		
種別及び部位	手順	重大事故等に対する対応措置 ■ 記載箇所又は記載内容の相違
a. プラントドライバの導入	- 緊急の場合は、原水ドライブ(ドライバーピン)リリースを実施する。 - 安全注入ポンプの操作 - 安全注入ポンプの操作	可燃性ガスの発生による火災や爆発に対する警戒
b. 安全注入ポンプの操作 - 安全注入ポンプの操作	-	出力電源供給停止による火災や爆発に対する警戒
c. 電磁弁注入ポンプの操作	- 電磁弁注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆発に対する警戒
d. 1次冷却系の廃棄物の搬出	- 1次冷却系の廃棄物を搬出する。	1次冷却系の廃棄物の搬出

第2.4.1.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について〔1／3〕

種別及び部位	手順	重大事故等に対する対応措置 ■ 記載箇所又は記載内容の相違
a. プラントドライバの導入	- 原水を注入する。 - 原水ドライバ(ドライバーピン)リリースを実施する。	火災や爆発に対する警戒
b. 安全注入ポンプの操作 - 安全注入ポンプの操作	- 安全注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆発に対する警戒
c. 電磁弁注入ポンプの操作	- 電磁弁注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆発に対する警戒
d. 1次冷却系の廃棄物の搬出	- 1次冷却系の廃棄物を搬出する。	1次冷却系の廃棄物の搬出

第2.4.1.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について〔1／3〕

種別及び部位	手順	重大事故等に対する対応措置 ■ 記載箇所又は記載内容の相違
a. プラントドライバの導入	- 原水を注入する。 - 原水ドライバ(ドライバーピン)リリースを実施する。	火災や爆発に対する警戒
b. 安全注入ポンプの操作 - 安全注入ポンプの操作	- 安全注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆発に対する警戒
c. 電磁弁注入ポンプの操作	- 電磁弁注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
d. 1次冷却系の廃棄物の搬出	- 1次冷却系の廃棄物を搬出する。	1次冷却系の廃棄物の搬出
e. 電磁弁注入ポンプの導入	- 原水を注入する。 - 原水注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
f. 安全注入ポンプの操作 - 安全注入ポンプの操作	- 安全注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
g. 1次冷却系の廃棄物の搬出	- 1次冷却系の廃棄物を搬出する。	1次冷却系の廃棄物の搬出

第2.4.1.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について〔1／2〕

種別及び部位	手順	重大事故等に対する対応措置 ■ 記載箇所又は記載内容の相違
安全注入ポンプの操作	- 外部電動機を起動して原水を注入する。 - 安全注入ポンプの操作	可燃性ガスの発生による火災や爆癶に対する警戒
スクリューポンプ	- 外部電動機を起動して原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
a. 安全注入ポンプの操作	- 安全注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
b. 安全注入ポンプの操作	- 安全注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
c. 電磁弁注入ポンプの操作	- 電磁弁注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
d. 1次冷却系の廃棄物の搬出	- 1次冷却系の廃棄物を搬出する。	1次冷却系の廃棄物の搬出

第2.4.1.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について〔1／2〕

種別及び部位	手順	重大事故等に対する対応措置 ■ 記載箇所又は記載内容の相違
a. プラントドライバの導入	- 原水を注入する。 - 原水ドライバ(ドライバーピン)リリースを実施する。	火災や爆癶に対する警戒
b. 安全注入ポンプの操作	- 安全注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
c. 電磁弁注入ポンプの操作	- 電磁弁注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
d. 1次冷却系の廃棄物の搬出	- 1次冷却系の廃棄物を搬出する。	1次冷却系の廃棄物の搬出

第2.4.1.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について〔1／3〕

種別及び部位	手順	重大事故等に対する対応措置 ■ 記載箇所又は記載内容の相違
a. プラントドライバの導入	- 原水を注入する。 - 原水ドライバ(ドライバーピン)リリースを実施する。	火災や爆癶に対する警戒
b. 安全注入ポンプの操作	- 安全注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
c. 電磁弁注入ポンプの操作	- 電磁弁注入ポンプの操作により、原水を注入する。	火災や爆癶に対する警戒
d. 1次冷却系の廃棄物の搬出	- 1次冷却系の廃棄物を搬出する。	1次冷却系の廃棄物の搬出

第2.4.1.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について〔1／3〕

- 【大飯、高浜】
- 名称等の相違
- 設備仕様等の差異により「手順」「重大事故等対処設備」の記載、名称が異なる
- 【大飯、高浜】
- 記載方針の相違（女川実績の反映）
- 既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）を識別

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉

高浜発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第2.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について（2／3）

手順		重大事故等対策	
1. 構造改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策
2. 構造改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策
3. 構造改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策
4. 構造改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策

第2.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について（2／2）

手順		重大事故等対策	
1. 構造改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策
2. 構造改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策
3. 構造改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策

第2.4.1.1表 「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」の重大事故等対策について（2／2）

手順		重大事故等対策	
1. 傷害改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策
2. 傷害改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策

第7.1.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策について（2／3）

手順		重大事故等対策	
1. 傷害改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策
2. 傷害改修手順	手順	重大事故等対策	重大事故等対策

- 【大飯、高浜】
名称等の相違
・設備仕様等の差異により「手順」「重大事故等対処設備」の記載、名称が異なる
【大飯、高浜】
記載箇所の相違
・大飯、高浜の「格納容器内自然対流冷却」は、泊は次表に記載
【大飯、高浜】
記載方針の相違（女川実績の反映）
・既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）を識別

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p>判斷及び操作</p> <p>j. 冷却水運送及び供給 冷却水内日射対応冷却 原子炉内自然対流冷却</p> <p>・長期計画として、高圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却を行うことでのPFR冷却及び原子炉格納容器の冷却を行って実施する。</p>	<p>手順</p> <p>手順</p> <p>第2.4.1.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重大事故等対策について（3／3）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相違及び操作</th> <th>手順</th> <th>手順</th> <th>重い事象等対応装置</th> <th>計装合図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>j. 冷却水運送及び供給 冷却水内日射対応冷却</td> <td>・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行うことでのPFR冷却及びA、B格納容器内自然対応冷却を行って実施する。</td> <td>・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行って実施する。</td> <td>・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行って実施する。</td> <td>・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行って実施する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>【】は有効性評価上関係しない重い事象等対応装置</p>	相違及び操作	手順	手順	重い事象等対応装置	計装合図	j. 冷却水運送及び供給 冷却水内日射対応冷却	・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行うことでのPFR冷却及びA、B格納容器内自然対応冷却を行って実施する。	・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行って実施する。	・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行って実施する。	・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行って実施する。	<p>手順</p> <p>手順</p> <p>第7.1.4.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策について（3／3）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相違及び操作</th> <th>手順</th> <th>手順</th> <th>重大事故等対応装置</th> <th>計装合図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>j. 格納容器内日射対応冷却</td> <td>・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。</td> <td>・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。</td> <td>・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。</td> <td>・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。</td> </tr> <tr> <td>j. 高圧給水遮蔽遮断、原子炉冷却 冷却水内自然対流冷却</td> <td>・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。</td> <td>・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。</td> <td>・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。</td> <td>・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>*：既許可の対象となつてない設備を既存事象等対応装置に位置付けるもの</p> <p>【】：既存事象等対応装置（既存設備）</p>	相違及び操作	手順	手順	重大事故等対応装置	計装合図	j. 格納容器内日射対応冷却	・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	j. 高圧給水遮蔽遮断、原子炉冷却 冷却水内自然対流冷却	・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	<p>【大飯、高浜】 名称等の相違 ・設備仕様等の差異により「手順」「重大事故等対応設備」の記載、名称が異なる</p> <p>【大飯、高浜】 記載箇所の相違 ・泊の「格納容器内自然対流冷却」は、大飯、高浜は前表に記載</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映） ・既許可の対象となっている設備を重大事故等対応付けるもの及び重大事故等対応設備（設計基準拡張）を識別</p>
相違及び操作	手順	手順	重い事象等対応装置	計装合図																								
j. 冷却水運送及び供給 冷却水内日射対応冷却	・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行うことでのPFR冷却及びA、B格納容器内自然対応冷却を行って実施する。	・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行って実施する。	・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行って実施する。	・長期計画として、高圧注入系及び低圧注入系による再沸騰遮蔽及びA、D格納容器内自然対流冷却によるPFR冷却及びA、B格納容器内自然対流冷却を行って実施する。																								
相違及び操作	手順	手順	重大事故等対応装置	計装合図																								
j. 格納容器内日射対応冷却	・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・C、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。																								
j. 高圧給水遮蔽遮断、原子炉冷却 冷却水内自然対流冷却	・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。	・高圧注入系注入系による海水導通遮蔽及びCFC、D一級ボイラーへの原水供給停止により、海水の導入が止まれば、海水を開始し、海水供給部の自然対流冷却を行って実施する。																								

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第2.4.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件

項目	解析コード	MAAP	主要解析条件
1台冷却圧力 (MPa)	100/0.5/411 MPa×1.02	1.01	本装置運転下で原子炉格納容器内に設けられた安全弁が開放される場合と想定する。安全弁を開放した場合、安全弁の開度は、安全弁の開度を考慮した計算結果として設定。 安全弁の開度は、安全弁の開度を考慮した計算結果として設定。
1台冷却圧力 (MPa)	15.41±0.21MPa ^{※1} [mpa]	15.41±0.21	1台冷却圧力を考慮して、安全弁の開度を考慮した計算結果として設定。
1台冷却圧力 (MPa)	30.1±0.2% ^{※2}	30.1±0.2%	1台冷却圧力を考慮して、安全弁の開度を考慮した計算結果として設定。
起動条件	FP (日本機械工業会規格) オガニード ORGEN2 (データシートを用意)	FP (日本機械工業会規格) オガニード ORGEN2 (データシートを用意)	起動条件として設定。
起動条件	外部電源あり	外部電源あり	起動条件として設定。
起動条件	自立供給	自立供給	起動条件として設定。

第2.4.2.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件

項目	解析コード	MAAP	主要解析条件
起動条件	起動条件	起動条件	起動条件として設定。
安全機能の喪失	起動条件	起動条件	起動条件として設定。
外部電源あり	外部電源あり	外部電源あり	起動条件として設定。
起動条件	自立供給	自立供給	起動条件として設定。

第2.4.2.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件

項目	解析コード	MAAP	主要解析条件
起動条件	起動条件	起動条件	起動条件として設定。
冷却圧力 (MPa)	100/0.5/411 MPa×1.02	1.01	本装置運転下で原子炉格納容器内に設けられた安全弁が開放される場合と想定する。安全弁を開放した場合、安全弁の開度は、安全弁の開度を考慮した計算結果として設定。
1台冷却圧力 (MPa)	15.41±0.21MPa ^{※1} [mpa]	15.41±0.21	1台冷却圧力を考慮して、安全弁の開度を考慮した計算結果として設定。
1台冷却圧力 (MPa)	30.1±0.2% ^{※2}	30.1±0.2%	1台冷却圧力を考慮して、安全弁の開度を考慮した計算結果として設定。
起動条件	FP (日本機械工業会規格) オガニード ORGEN2 (データシートを用意)	FP (日本機械工業会規格) オガニード ORGEN2 (データシートを用意)	起動条件として設定。
起動条件	外部電源あり	外部電源あり	起動条件として設定。
起動条件	自立供給	自立供給	起動条件として設定。

第2.4.1.2表 主要解析条件（崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合））

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
解説コード	原子炉内：SAF E R; 取水機能：MAA P	—
1台冷却圧力 (MPa)	2.0[mpa]	定常運転下で冷却圧力をとして設定。
黒心熱出力	4.1000[10 ⁶ W]	正常運転下で黒心熱出力をとして設定。
黒心熱入力	35.6±0.15[W]	正常運転下で黒心熱入力をとして設定。
黒心熱量	約279°C	黒心熱計算による値
冷却水入口温度	約41.0±0.1°C	冷却水計算による値
黒心熱水温度	約97°C	冷却水計算による値
黒心熱水流量	通常運転時：セバーラスク冷却水下流水量として設定	通常運転時：冷却水下流水量として設定。
熱水	9.9±0.05[A型]	—
最大冷却水温度	44.163[m]	通常運転時の熱水温度として設定。
原水注入止水栓の爆破燃焼	0.051/0.05~5.1~19.9 (熱負荷：33.6kW/t)	平衡燃焼やサブカルタリヤ燃焼の心地の熱燃焼に適し、熱負荷として16%の偏りを考慮して設定。
熱抽送装置異常 (ドライエイム)	7.300[m]	損傷部位の自由度として設定。
熱抽送装置容積 (オフレッシュンショシリ)	空気量：±100% 熱負荷：±65%	通常運転時の熱抽送装置として設定。
オフレッシュンショシリ水位	1.0[m] (通常運転水位)	通常運転時のオフレッシュンショシリ水位として設定。
熱抽送装置温度 (ドライエイム)	57°C	通常運転時の熱抽送装置温度として設定。
熱抽送装置容積 (オフレッシュンショシリ)	32°C	通常運転時のオフレッシュンショシリ水温の上昇量として設定。
熱抽送装置圧力	0.015[bar]	通常運転時の熱抽送装置圧力として設定。
真空断続装置	2.0[m] (ドライエイム)±0.2[m] (シミュレーション用)	真空断続装置の限界値として設定。
熱源水温の温度	40°C	通常運転時の熱源水温として設定。

第2.4.1.2表 主要解析条件（崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合））

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
起動条件	解説コード	本装置運転シミュレーションによる解析結果が得られる場合と想定する。安全弁は常に開放されるとして設定。
冷却圧力 (MPa)	1.01	内蔵安全弁、機械的安全弁ユニットによる解析結果が得られる場合と想定する。安全弁は常に開放されるとして設定。
1台冷却圧力 (MPa)	15.41±0.21MPa ^{※1} [mpa]	冷却水計算による値として設定。
1台冷却圧力 (MPa)	30.6±0.2% ^{※2}	冷却水計算による値として設定。
起動条件	自立供給	起動条件として設定。
起動条件	外部電源あり	起動条件として設定。
起動条件	自立供給	起動条件として設定。

第2.7.1-1.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
起動条件	解説コード	本装置運転シミュレーションによる解析結果が得られる場合と想定する。安全弁は常に開放されるとして設定。
冷却圧力 (MPa)	1.01	内蔵安全弁、機械的安全弁ユニットによる解析結果が得られる場合と想定する。安全弁は常に開放されるとして設定。
1台冷却圧力 (MPa)	15.41±0.21MPa ^{※1} [mpa]	冷却水計算による値として設定。
1台冷却圧力 (MPa)	30.6±0.2% ^{※2}	冷却水計算による値として設定。
起動条件	自立供給	起動条件として設定。
起動条件	外部電源あり	起動条件として設定。
起動条件	自立供給	起動条件として設定。

【大阪、高浜】
設計上の相違
・泊は簡略算定であり、設備仕様も異なることから

「主要解析条件」
及び「条件設定の考え方」の記載が一部異なる

【大阪、高浜】
名称等の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉		高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
項目	主要解析条件 原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	主要解析条件 原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	主要解析条件 原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	主要解析条件 原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	主要解析条件 原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件
第2.4.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件 (大破断LOCA+格納容器スライ注入失敗) (2/3)	第2.4.2.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件 (中破断LOCA+格納容器スライ注入失敗) (2/3)	第2.4.2.1表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件 (中破断LOCA+格納容器スライ注入失敗) (2/3)	第2.4.1.2表 主要解析条件(崩壊熱除去機能喪失(取水機能が喪失した場合)) (3/4)	第7.1.4.2表 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の主要解析条件 (大破断LOCA時に既正規開襟能及び格納容器スライ注入機能が喪失する事故) (2/3)	【大飯、高浜】 設計上の相違 ・泊は簡略解析であり、設備仕様も異なることから 「主要解析条件」及び「条件設定の考え方」の記載が一部異なる 【大飯、高浜】 名称等の相違
原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	原子炉トリップ信号 高圧注入ポンプ 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件
最大注入ポンプ 0m³/h～約3600m³/h (注水時間2.0秒) 非常用引心冷却設備 作動信号 冷却給水ポンプ (蒸気発生器) 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	最大注入ポンプ 0m³/h～約15 SMPa/gase (注水時間0.6秒) 非常用引心冷却設備 作動信号 冷却給水ポンプ (蒸気発生器) 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	最大注入ポンプ 0m³/h～約2,500m³/h (注水時間0.6秒) 非常用引心冷却設備 作動信号 冷却給水ポンプ (蒸気発生器) 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	最大注入ポンプ (高圧注入ポンプ) 0m³/h～約15 SMPa/gase (注水時間2.0秒) 非常用引心冷却設備 作動信号 冷却給水ポンプ (蒸気発生器) 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	最大注入ポンプ 0m³/h～約15 SMPa/gase (注水時間2.0秒) 非常用引心冷却設備 作動信号 冷却給水ポンプ (蒸気発生器) 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件	最大注入ポンプ 0m³/h～約15 SMPa/gase (注水時間2.0秒) 非常用引心冷却設備 作動信号 冷却給水ポンプ (蒸気発生器) 余熱除汔水ポンプ 作動信号 最大事変時計上に既設ナウル装置条件
トライップ信号時に計器測定値を考慮しない点として、トリップ限界を設定。抽出運転時に設置基準条件の基準において使用している計算用心冷却設備動作限界基準にて動作限界となる点で原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加する点であるため、余熱除汔水ポンプの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 高圧注入ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 冷却給水ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 余熱除汔水ポンプは信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。	トライップ信号時に計器測定値を考慮しない点として、トリップ限界を設定。抽出運転時に設置基準条件の基準において使用している計算用心冷却設備動作限界基準にて動作限界となる点で原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加する点であるため、余熱除汔水ポンプの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 高圧注入ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 冷却給水ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 余熱除汔水ポンプは信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。	トライップ信号時に計器測定値を考慮しない点として、トリップ限界を設定。抽出運転時に設置基準条件の基準において使用している計算用心冷却設備動作限界基準にて動作限界となる点で原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加する点であるため、余熱除汔水ポンプの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 高圧注入ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 冷却給水ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 余熱除汔水ポンプは信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。	原子炉トリップ信号時に計器測定値を考慮した点として、トリップ限界を設定。抽出運転時に設置基準条件の基準において使用している計算用心冷却設備動作限界基準にて動作限界となる点で原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加する点であるため、余熱除汔水ポンプの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 高圧注入ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 冷却給水ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 余熱除汔水ポンプは信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。	原子炉トリップ信号時に計器測定値を考慮した点として、トリップ限界を設定。抽出運転時に設置基準条件の基準において使用している計算用心冷却設備動作限界基準にて動作限界となる点で原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが増加する点であるため、余熱除汔水ポンプの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 高圧注入ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 冷却給水ポンプの計器測定値は、信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。 余熱除汔水ポンプは信号送れとサンプルの定速運転時間に余裕を考慮して設定。	【大飯、高浜】 設計上の相違 ・泊は簡略解析であり、設備仕様も異なることから 「主要解析条件」及び「条件設定の考え方」の記載が一部異なる 【大飯、高浜】 名称等の相違

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）








7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

項目	主要解析条件 (大破断 L.O.C.A + 格納容器スブレイ注入失敗 + 低圧再循環失敗) (3 / 3)	主要解析条件 (大破断 L.O.C.A + 格納容器スブレイ注入失敗) (3 / 3)	主要解析条件 (中破断 L.O.C.A + 格納容器スブレイ注入失敗) (3 / 3)	主要解析条件 (崩壊除去機能喪失) (3 / 3)	主要解析条件 (大破断 L.O.C.A + 格納容器スブレイ注入失敗 + 低圧再循環失敗) (3 / 3)
原子炉事務操作装置に開通する際の開通条件	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始
原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始
原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始	原子炉事務操作装置による水槽内水位監視開始

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 第2.4.1.1図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図 (1/3) (原子炉注水)	 第7.1.4.1図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図 (1/2) (高圧注入、低圧注入及び格納容器内自然対流冷却)	【大飯、高浜】 設計上の相違
		 第2.4.1.2図 「放熱除去機能喪失(取水機能が喪失した場合)」の重大事故等対策の概略系統図 (2/3) (原子炉注水時並びに格納容器内自然対流冷却)	 第7.1.4.1図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図 (2/2) (高圧注水時並びに格納容器内自然対流冷却)	【大飯、高浜】 名称等の相違
		 第2.4.1.3図 「放熱除去機能喪失(貯水機能が喪失した場合)」の重大事故等対策の概略系統図 (3/3) (原子炉注水、原子炉及び格納容器冷却)		【大飯、高浜】 記載方針の相違 【大飯、高浜】 記載箇所の相違 【大飯、高浜】 記載内容の相違 【大飯、高浜】 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第 2.4.2 図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (1 / 2)</p>	 <p>第 2.4.1.2 図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (1 / 2)</p>			<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・使用する手順の構成の相違により示し方が異なる部分はあるが、事象判別プロセスとしての内容は同等</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>第 2.4.2 図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (2 / 2)</p>	<p>第 2.4.1.2 図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (2 / 2)</p>		<p>第 7.1.4.2 図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (2 / 2)</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・使用する手順の構成の相違により示し方が異なる部分はあるが、事象判別プロセスとしての内容は同等</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
				<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 (女川実績の反映)</p> <p>・凡例に記載のとおり運転員及び災害対策要員が行う作業を分けで記載</p> <p>・有効性評価上考慮しない操作・判断結果を破線で記載</p> <p>・有効性評価の対象とはしていないが、ほかに取り得る手段を記載</p> <p>【大飯、高浜】 説明の相違 解析結果の相違</p> <p>【大飯、高浜】 名称等の相違</p>

第 2.4.3 図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要
 (「大破断 LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗 + 抵抗再循環失敗」の事象進展)





第 2.4.1.3 図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要
 (「中破断 LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗」の事象進展)

第 7.1.4.3 図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の対応手順の概要
 (「大破断 LOCA 時に抵抗再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の事象進展)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
				<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 （女川実験の反映） ・運転員を中央制御室と現場に分けて記載 ・有効性評価上考慮しない作業を色分けして記載</p> <p>【大飯、高浜】 設計上の相違 解析結果の相違</p> <p>【大飯、高浜】 名称等の相違</p>

第2.4.4図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の作業と所要時間
(大飯新LOCA+格納容器スプレイ注入失敗+低圧ポンプ失敗)







第2.4.1-4図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失」の作業と所要時間
(中壟新LOCA+格納容器スプレイ注入失敗)

第7.1.4.4図 「原子炉格納容器の除熱機能喪失(低圧ポンプ失敗)」の作業と所要時間

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第 2.4.5 図 1次冷却材圧力の推移*</p> <p>※：事象経過の応答については、添付資料 2.4.10 参照</p>  <p>第 2.4.6 図 破断流量の推移*</p> <p>※：事象経過の応答については、添付資料 2.4.9 参照</p>	 <p>第 2.4.2.1 図 1次冷却材圧力の推移*</p>  <p>第 2.4.2.2 図 破断流量の推移*</p> <p>※：事象経過の応答については、添付資料 2.4.10 参照</p>	<p>【以降、事象進展が異なることから省略】</p>	 <p>第 7.1.4.5 図 1次冷却材圧力の推移*</p>  <p>第 7.1.4.6 図 破断流量の推移*</p> <p>※：事象経過の応答については、添付資料 7.1.4.11 参照</p>	<p>【高浜】 解説結果の相違 ・泊は大破断 LOCA のため、1 次冷却材圧力が急激に低下する（大飯と同様）</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失


大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第 2.4.7 図 高圧注入流量の推移</p>	<p>第 2.4.2.3 図 高圧注入流量の推移</p>		<p>第 7.1.4.7 図 高圧注入流量の推移</p>	<p>【高浜】 解析結果の相違 ・泊は1次冷却材圧力等の差異により高圧注入流量が高めに推移する(大飯と同様)</p>
<p>第 2.4.8 図 低圧注入流量の推移</p>	<p>第 2.4.2.4 図 低圧注入流量の推移</p>		<p>第 7.1.4.8 図 低圧注入流量の推移</p>	<p>【高浜】 解析結果の相違 ・泊は低圧再循環機能喪失を想定しているため、再循環切換時に低圧注入流量が喪失する(大飯と同様)</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>Figure 2.4.9: Water level change in reactor vessel over time (0-24 hours). The graph shows two curves: one for the upper plenum (伊心上部) reaching ~8.5m and another for the lower plenum (伊心下部) reaching ~1.5m. A note indicates that MAAP results for large break LOCA show low applicability.</p> <p>*: 原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上端とした蒸気炉心水位を表示 時間 (時)</p>	 <p>Figure 2.4.2.5: Water level change in reactor vessel over time (0-72 hours). The graph shows two curves: one for the upper plenum (伊心上部) reaching ~8.5m and another for the lower plenum (伊心下部) reaching ~1.5m. A note indicates that MAAP results for large break LOCA show low applicability.</p> <p>*: 原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上端とした蒸気炉心水位を表示 時間 (時)</p>		 <p>Figure 7.1.4.9: Water level change in reactor vessel over time (0-72 hours). The graph shows two curves: one for the upper plenum (伊心上部) reaching ~8.5m and another for the lower plenum (伊心下部) reaching ~1.5m. A note indicates that MAAP results for large break LOCA show low applicability.</p> <p>* 1: 原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上端とした蒸気炉心水位を表示 時間 (時) * 2: 原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上端とした蒸気炉心水位を表示</p>	<p>【高浜】 解釈結果の相違 • MAAPによる 解析では、大破 断LOCAの事象 初期の適用性 が低いため設 計基準事故の 結果を引用し ている（大飯と 同様）</p>



泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
				【高浜】 解析結果の相違 ・泊は大破裂 LOCA であり破 断流量も大き いため、早期に 格納容器最下 階領域の水量 が多くなる(大 飯と同様)
				【高浜】 解析結果の相違 ・泊は大破裂 LOCA で注入流 量も大きく再 循環切替時間 が異なるため、 高浜とはサン プ水温度の挙 動が異なる(大 飯と同様)

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第 2.4.13 図 原子炉格納容器からの除熱量の推移</p>	<p>第 2.4.2.9 図 原子炉格納容器からの除熱量の推移</p>		<p>第 7.1.4.13 図 原子炉格納容器からの除熱量の推移</p>	<p>【大飯、高浜】 解説結果の相違 ・主に格納容器 再循環ユニットの除熱特性 (大飯 : 3.6MW～ 6.5MW、高浜 1.9MW～8.1MW、 大飯 : 4.1MW～ 11.2MW) 及び格 納容器内自然 対流冷却の開始 時間の相違 により除熱量 の推移が異なる</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第 2.4.14 図 原子炉格納容器圧力の推移</p>	<p>第 2.4.2.10 図 原子炉格納容器圧力の推移</p>		<p>第 7.1.4.14 図 原子炉格納容器圧力の推移</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違 ・再循環ユニットの除熱特性の相違により、 泊・高浜は格納容器内自然対流冷却開始後も圧力が上昇しある時間から低下傾向となるが、大飯は開始後速やかに圧力が低下する</p>
<p>第 2.4.15 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移</p>	<p>第 2.4.2.11 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移</p>		<p>第 7.1.4.15 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違 ・再循環ユニットの除熱特性の相違により、 泊・高浜は格納容器内自然対流冷却開始後も温度が上昇しある時間から低下傾向となるが、大飯は開始後速やかに温度が低下する</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>第 2.4.3.1 図 原子炉格納容器圧力の推移（破断口径の影響確認）</p>	 <p>第 2.4.3.2 図 原子炉格納容器空気温度の推移（破断口径の影響確認）</p>		<p>【高浜】 解析結果の相違 ・ 泊は大断続 LOCA のため、 破断口径の感 度解析を実施 していない(大 飯と同様)</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第 2.4.16 図 原子炉格納容器圧力の推移 (格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)</p>	<p>第 2.4.3.3 図 原子炉格納容器圧力の推移 (格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)</p>		<p>第 7.1.4.16 図 原子炉格納容器圧力の推移 (格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違 ・泊と大飯、高浜では再循環切替時間、自然対流冷却の開始時間及び格納容器再循環ユニットの除熱特性が異なるため、その後の原子炉格納容器圧力の推移が異なる</p>
<p>第 2.4.17 図 原子炉格納容器空気温度の推移 (格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)</p>	<p>第 2.4.3.4 図 原子炉格納容器空気温度の推移 (格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)</p>		<p>第 7.1.4.17 図 原子炉格納容器空気温度の推移 (格納容器再循環ユニット除熱特性の影響確認)</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違 ・泊と大飯、高浜では再循環切替時間、自然対流冷却の開始時間及び格納容器再循環ユニットの除熱特性が異なるため、その後の原子炉格納容器空気温度の推移が異なる</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第 2.4.18 図 原子炉格納容器圧力の推移 (格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕確認)</p>	 <p>第 2.4.3.5 図 原子炉格納容器圧力の推移 (格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕確認)</p>		 <p>第 7.1.4.18 図 原子炉格納容器圧力の推移 (格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕確認)</p>	【大飯、高浜】 解析結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.1 CV内漏えいにおける CV サンプ水位上昇の時間遅れの考え方について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由	
<p>添付資料 2.4.1 CV内漏えいにおけるCVサンプ水位上昇の時間遅れの考え方について</p> <p>(1) CV内小漏えい発生時における時間遅れ CV内で小漏えいが生じた場合、約4割が蒸気、残りの約6割が水として流出し、凝縮液量測定装置及びCVサンプ水位上昇率測定装置によりそれぞれ検知される。この際、CV内小漏えい発生から各装置において漏えいが検知されるまでの時間について、設計情報に基づきまとめた結果を図1に示す。 図1から、凝縮液量測定装置が約0.23m³/h相当の指示値を示すまでに約44分の時間がかかること、及び、CVサンプ水位上昇率測定装置が約0.23m³/h（凝縮液量測定装置の凝縮水も含む）の指示値を示すまでに約54分の時間がかかることが示されている。 なお、CVサンプの水位上昇率(L/h)は、CVサンプへの流入量が極微小な数リットル単位で監視しており、基準値を超えた場合は監視強化を行っている。その一例を参考に記す。</p> <p>以上から、CV内小漏えいが生じてから、CVサンプ水位上昇を検知するまでに約60分の時間遅れが生じるが、漏えい量が極めて少なく、充てんポンプ（約45m³/h）により1次系保有水を十分に補給できることから、炉心損傷等の重大な事故にはならない。</p> <p>(2) LOCA事象における時間遅れ 格納容器内でLOCA事象が発生した場合、図1と同様の挙動を示すことになるが、漏えい検知装置で検出される前に、原子炉圧力低などのパラメータにより検知されるため、CVサンプ水位上昇率の時間遅れによる影響は生じない。</p> <p>(3) 各種パラメータによるCV内漏えい検知と時間遅れ CV内の漏えい及びLOCA時の漏えい検知を判断するための主要なパラメータと時間遅れを表1にまとめる。運転員はこれらのパラメータの変化を監視し、これらの複数のパラメータを総合的に評価することにより冷却材漏えいを判断することとしている。</p>	<p>添付資料 7.1.4.1 CV内漏えいにおけるCVサンプ水位上昇の時間遅れの考え方について</p> <p>1. CV内小漏えい発生時における時間遅れ CV内で小漏えいが生じた場合、約4割が蒸気、残りの約6割が水として流出し、凝縮液量測定装置及びCVサンプ水位上昇率測定装置によりそれぞれ検知される。この際、CV内小漏えい発生から各装置において漏えいが検知されるまでの時間について、設計情報に基づきまとめた結果を図1に示す。 図1から、凝縮液量測定装置が約0.23m³/h相当の指示値を示すまでに約47分の時間がかかること、及び、CVサンプ水位上昇率測定装置が約0.23m³/h（凝縮液量測定装置の凝縮水も含む）の指示値を示すまでに約57分の時間がかかることが示されている。 なお、CVサンプの水位上昇率(L/h)は、CVサンプへの流入量が極微小な数リットル単位で監視しており、基準値を超えた場合は監視強化を行う。</p> <p>以上から、CV内小漏えいが生じてから、CVサンプ水位上昇を検知するまでに約60分の時間遅れが生じるが、漏えい量が極めて少なく、充てんポンプ（約45m³/h）により1次冷却系保有水を十分に補給できることから、炉心損傷等の重大な事故にはならない。</p> <p>2. LOCA事象における時間遅れ CV内でLOCA事象が発生した場合、図1と同様の挙動を示すことになるが、漏えい検知装置で検出される前に、原子炉圧力低などのパラメータにより検知されるため、CVサンプ水位上昇率の時間遅れによる影響は生じない。</p> <p>3. 各種パラメータによるCV内漏えい検知と時間遅れ CV内の漏えい及びLOCA時の漏えい検知を判断するための主要なパラメータと時間遅れを表1にまとめる。運転員はこれらのパラメータの変化を監視し、これらの複数のパラメータを総合的に評価することにより冷却材漏えいを判断することとしている。</p>	<p>添付資料 7.1.4.1 CV内漏えいにおけるCVサンプ水位上昇の時間遅れの考え方について</p> <p>1. CV内小漏えい発生時における時間遅れ CV内で小漏えいが生じた場合、約4割が蒸気、残りの約6割が水として流出し、凝縮液量測定装置及びCVサンプ水位上昇率測定装置によりそれぞれ検知される。この際、CV内小漏えい発生から各装置において漏えいが検知されるまでの時間について、設計情報に基づきまとめた結果を図1に示す。 図1から、凝縮液量測定装置が約0.23m³/h相当の指示値を示すまでに約47分の時間がかかること、及び、CVサンプ水位上昇率測定装置が約0.23m³/h（凝縮液量測定装置の凝縮水も含む）の指示値を示すまでに約57分の時間がかかることが示されている。 なお、CVサンプの水位上昇率(L/h)は、CVサンプへの流入量が極微小な数リットル単位で監視しており、基準値を超えた場合は監視強化を行う。</p> <p>以上から、CV内小漏えいが生じてから、CVサンプ水位上昇を検知するまでに約60分の時間遅れが生じるが、漏えい量が極めて少なく、充てんポンプ（約45m³/h）により1次冷却系保有水を十分に補給できることから、炉心損傷等の重大な事故にはならない。</p> <p>2. LOCA事象における時間遅れ CV内でLOCA事象が発生した場合、図1と同様の挙動を示すことになるが、漏えい検知装置で検出される前に、原子炉圧力低などのパラメータにより検知されるため、CVサンプ水位上昇率の時間遅れによる影響は生じない。</p> <p>3. 各種パラメータによるCV内漏えい検知と時間遅れ CV内の漏えい及びLOCA時の漏えい検知を判断するための主要なパラメータと時間遅れを表1にまとめる。運転員はこれらのパラメータの変化を監視し、これらの複数のパラメータを総合的に評価することにより冷却材漏えいを判断することとしている。</p>	<p>記載方針の相違 ・泊3号炉では CVサンプ水位上昇の実績がないため記載していない</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.1 CV内漏えいにおける CVサンプ水位上昇の時間遅れの考え方について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																			
<p>表1 CV内漏えい検知に用いる各種パラメータと時間遅れ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>漏えい区分</th><th>検知の方法</th><th>時間遅れ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大破断 LOCA</td><td>原子炉圧力低 格納容器圧力高 加圧器水位低 充てん流量上昇 体積制御タンク水位低下</td><td>～数秒</td></tr> <tr> <td>中小破断 LOCA</td><td></td><td>数秒～数分</td></tr> <tr> <td rowspan="4">小漏えい</td><td>格納容器サンプ水位 上昇率測定装置</td><td>約1時間</td></tr> <tr> <td>凝縮液量測定装置</td><td>1時間以内</td></tr> <tr> <td>格納容器塵埃モニタ</td><td>1時間以内</td></tr> <tr> <td>格納容器ガスマニタ</td><td>1時間以内</td></tr> </tbody> </table>		漏えい区分	検知の方法	時間遅れ	大破断 LOCA	原子炉圧力低 格納容器圧力高 加圧器水位低 充てん流量上昇 体積制御タンク水位低下	～数秒	中小破断 LOCA		数秒～数分	小漏えい	格納容器サンプ水位 上昇率測定装置	約1時間	凝縮液量測定装置	1時間以内	格納容器塵埃モニタ	1時間以内	格納容器ガスマニタ	1時間以内	<p>表1 CV内漏えい検知に用いる各種パラメータと時間遅れ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>漏えい区分</th><th>検知の方法</th><th>時間遅れ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大破断 LOCA</td><td>原子炉圧力低 格納容器圧力高 加圧器水位低 充てん流量上昇 体積制御タンク水位低下</td><td>～数秒</td></tr> <tr> <td>中小破断 LOCA</td><td></td><td>数秒～数分</td></tr> <tr> <td rowspan="4">小漏えい</td><td>格納容器サンプ水位 上昇率測定装置</td><td>約1時間</td></tr> <tr> <td>凝縮液量測定装置</td><td>1時間以内</td></tr> <tr> <td>格納容器じんあいモニタ</td><td>1時間以内</td></tr> <tr> <td>格納容器ガスマニタ</td><td>1時間以内</td></tr> </tbody> </table>	漏えい区分	検知の方法	時間遅れ	大破断 LOCA	原子炉圧力低 格納容器圧力高 加圧器水位低 充てん流量上昇 体積制御タンク水位低下	～数秒	中小破断 LOCA		数秒～数分	小漏えい	格納容器サンプ水位 上昇率測定装置	約1時間	凝縮液量測定装置	1時間以内	格納容器じんあいモニタ	1時間以内	格納容器ガスマニタ	1時間以内	
漏えい区分	検知の方法	時間遅れ																																					
大破断 LOCA	原子炉圧力低 格納容器圧力高 加圧器水位低 充てん流量上昇 体積制御タンク水位低下	～数秒																																					
中小破断 LOCA		数秒～数分																																					
小漏えい	格納容器サンプ水位 上昇率測定装置	約1時間																																					
	凝縮液量測定装置	1時間以内																																					
	格納容器塵埃モニタ	1時間以内																																					
	格納容器ガスマニタ	1時間以内																																					
漏えい区分	検知の方法	時間遅れ																																					
大破断 LOCA	原子炉圧力低 格納容器圧力高 加圧器水位低 充てん流量上昇 体積制御タンク水位低下	～数秒																																					
中小破断 LOCA		数秒～数分																																					
小漏えい	格納容器サンプ水位 上昇率測定装置	約1時間																																					
	凝縮液量測定装置	1時間以内																																					
	格納容器じんあいモニタ	1時間以内																																					
	格納容器ガスマニタ	1時間以内																																					


図1 CV内漏えい時における検知時間
(漏えい率 $0.23\text{m}^3/\text{h}$ の場合)

図1 CV内漏えい時における検知時間
(漏えい率 $0.23\text{m}^3/\text{h}$ の場合)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.1 CV内漏えいにおける CVサンプ水位上昇の時間遅れの考え方について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【参考】実機におけるCV内漏えい監視について</p> <p>実機においては、CVサンプの水位上昇率（L/h）を数リットル単位で監視しており、CVサンプへの流入量が極微小な段階から検出が可能である。この変化量が基準値を超過した場合には、その水位上昇の原因を究明するとともに、CVサンプの水位上昇率、放射線監視装置計数率等のパラメータの監視強化に移行する。また、この運用については、社内標準に規定している。</p> <p>その一例として、運転中の原子力発電所においては、冷却水として使用している海水の急激な温度低下に伴う原子炉補機冷却水温度低下により格納容器内で結露水が発生することがある。このような状況では、CVサンプの水位上昇が基準値を超過して監視強化を実施している。</p>  <p>原子炉補機冷却水温度低下を原因とする結露水発生による CVサンプ水位上昇率グラフ</p>	<p>【参考】実機におけるCV内漏えい監視について</p> <p>実機においては、CVサンプの水位上昇率（L/h）を数リットル単位で監視しており、CVサンプへの流入量が極微小な段階から検出が可能である。この変化量が基準値を超過した場合には、その水位上昇の原因を究明するとともに、CVサンプの水位上昇率、放射線監視装置計数率等のパラメータの監視強化に移行する。また、この運用については、社内規程に規定している。</p> <p>その一例として、運転中の原子力発電所においては、冷却水として使用している海水の急激な温度低下に伴う原子炉補機冷却水温度低下により格納容器内で結露水が発生することがある。このような状況では、CVサンプの水位上昇が基準値を超過した場合に監視強化を実施することとしている。</p>	<p>記載方針の相違 ・泊3号炉では CVサンプ水位上昇の実績がないため記載ていな い</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字	：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

Z1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 Z1.4.2 燃料取替用水ピットの補給方法について）

燃料取替用水ピットの補給方法について

大飯発電所3／4号炉

燃料取替用水ピットの補給方法について

大飯3、4号炉の燃料取替用水ピットの補給方法について次頁に示す。

水源	補給可能水量	手段	補給流量	補給可能時間
① ほう素タンク 1m ³ ×2基	1m ³	はう素混合器経由 はう素混合器経由	1m ³ /h (はう素混合器経由)	約4.8時間
② 1次系統タンク 1m ³ ×2基 計1.5m ³ の保有水量	1m ³	加圧送水しタンク経由 使用燃料ピット貯槽経由	1m ³ /h (1m ³ 保有水量)	約6.1時間 約23.4時間
③ No.3油タンク 1m ³ ×1基	1m ³	使用燃料ピット貯槽経由	1m ³ /h (使用燃料ピット貯槽経由)	約10.8時間
④ No.2油タンク 1m ³ ×1基	1m ³	使用燃料ピット貯槽経由	1m ³ /h (使用燃料ピット貯槽経由)	約15.8時間

添付資料 2.4.2

燃料取替用水ピットの補給方法について

付図のみの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉

添付資料 7.1.4.2

燃料取替用水ピットの補給方法について

泊3号炉の燃料取替用水ピットの補給方法について次頁に示す。

水源	補給可能水量	手段	補給流量	補給可能時間
① ほう素タンク 1m ³ ×2基	1m ³	タンク2基で保有する最低保有量 はう素混合器経由	1m ³ /h (はう素タンク及び1次系統水タンク流量を調整して得られる最大流量)	約4.0時間
② 1次系統水タンク 1m ³ ×1基	1m ³	最高運用水位 ポンプ停止水位 1%～5%の保有量 1次系統水タンク経由	1m ³ /h (格納容器冷却材ドレンポンプ容量 (1台))	約4.7時間
③ 2次系統水タンク 1m ³ ×2基	1m ³	最高運用水位 ポンプ停止水位 1%～5%の保有量 2次系統水タンク経由	1m ³ /h (設定流量)	約22.0時間
④ お過水タンク 1m ³ ×2基	1m ³	最高運用水位 ポンプ停止水位 1%～5%の保有量 お過水タンク経由	1m ³ /h (使用清燃料ピット貯槽容積)	約41.0時間
		消防栓経由	1m ³ /h (消火栓の容量)	約128.0時間

□: 付図のみの内容は機密情報に属しますので公開できません。

相違理由

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.3 MAAP の大破断 LOCA への適用性について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.7.3</p> <p>MAAP の大破断 LOCA への適用性について</p> <p>MAAP* を大破断 LOCA に起因する事象に適用するに際して、事象初期の流動変化の激しい状況下での適用性が低く、具体的には事故発生直後の燃料被覆管温度挙動、原子炉水位、原子炉格納容器雰囲気温度の予測には適していない。</p> <p>したがって、大破断 LOCA 直後のこれらパラメータの評価においては、設計基準事故（以下「DBA」という。）で実施された大破断 LOCA 解析の結果を参照すべきものと考えられる。（別紙 1、別紙 2 参照）</p> <p>大破断 LOCA 発生直後であっても、MAAP コードは 1 次冷却系からの破断流を臨界流モデルで適切に模擬し、また、1 次冷却系及び 2 次冷却系、原子炉格納容器内の質量及びエネルギーバランスを考慮できることから、原子炉格納容器圧力の変化を適切に扱うことができる。（別紙 3 参照）</p> <p>また、事象が進展して原子炉及び格納容器の流動変化が相対的に緩やかになると、例えば、崩壊熱による炉心水位の低下、炉心露出に伴う燃料被覆管温度及び燃料溶融挙動、原子炉格納容器の圧力及び温度の評価は、支配則が質量及びエネルギーバランスとなることから、適切に模擬することができる。</p> <p>したがって、MAAP が適用される事象のうち、炉心損傷防止対策に含まれる「ECCS 再循環機能喪失」への適用に当たっては、事象初期の燃料被覆管温度、原子炉水位及び原子炉格納容器雰囲気温度の評価においては DBA を引用する必要があるものの、事象初期を含む原子炉格納容器圧力の時間変化、原子炉の流動が緩やかになって以降の原子炉及び原子炉格納容器の物理パラメータの評価は適切に行える。</p> <p>なお、「ECCS 再循環機能喪失」時における再循環切替え以前の事象初期の原子炉格納容器圧力については、1 次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギーの各保存則を解くことで事</p>	<p>添付資料 7.1.4.3</p> <p>MAAP の大破断 LOCA への適用性について</p> <p>MAAP* は重大事故等の事象進展の各段階を網羅し、原子炉、1 次冷却系、原子炉格納容器内で起こると考えられる重要な事故時の物理現象をモデル化するとともに、工学的安全施設や炉心損傷防止対策あるいは格納容器破損防止対策で想定する各種の機器についてのモデルを備えている。このように、広範囲の物理現象を取り扱うことが可能な総合解析コードであり、重大事故等時に想定される種々の事故シーケンスについて、起因事象から安定した状態、あるいは過圧・過温により原子炉格納容器健全性が失われる状態まで計算が可能であることが特徴である。</p> <p>しかしながら、MAAP は質量・エネルギー保存則を解く一方、運動量方程式を準静的な取扱いとしているため、流体慣性が重要となる現象、例えば、大破断 LOCA 事象初期の流動変化の激しい状況下での適用性は低く、具体的には事故発生直後の燃料被覆管温度挙動、原子炉容器内水位、原子炉格納容器雰囲気温度の予測には適していない。</p> <p>したがって、大破断 LOCA 発生直後のこれらパラメータの評価においては、設計基準事故（以下「DBA」という。）で実施された大破断 LOCA 解析の結果を参照すべきものと考えられる。（別紙 1、別紙 2 参照）</p> <p>一方、大破断 LOCA 発生直後であっても、MAAP は 1 次冷却系からの破断流を臨界流モデルで適切に模擬し、また、1 次冷却系及び 2 次冷却系、原子炉格納容器内の質量及びエネルギーバランスを考慮できることから、原子炉格納容器圧力の変化を適切に扱うことができる。（別紙 3 参照）</p> <p>また、事象が進展して原子炉及び原子炉格納容器の流動変化が相対的に緩やかになると、例えば、崩壊熱による炉心水位の低下、炉心露出に伴う燃料被覆管温度及び燃料溶融挙動、原子炉格納容器圧力及び温度の評価は、支配則が質量及びエネルギーバランスとなることから、適切に模擬することができる。</p> <p>したがって、MAAP が適用される事象のうち、炉心損傷防止対策に含まれる「原子炉格納容器の除熱機能喪失」への適用に当たっては、事象初期の燃料被覆管温度、原子炉容器内水位及び原子炉格納容器雰囲気温度の評価においては DBA を引用する必要があるものの、事象初期を含む原子炉格納容器圧力の時間変化、原子炉の流動が緩やかになって以降の原子炉及び原子炉格納容器の物理パラメータの評価は適切に行える。</p> <p>なお、「原子炉格納容器の除熱機能喪失」時における再循環切替え以前の事象初期の原子炉格納容器圧力については、1 次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギーの各保存則を解く</p>	<p>※大飯は本添付資料は「ECCS 再循環機能喪失」の添付資料だが、泊は事象順で最初に大破断 LOCA 事象である「原子炉格納容器除熱機能喪失」の添付資料としている 記載方針の相違 •MAAP の特徴について記載</p> <p>記載方針の相違</p> <p>記載方針の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.3 MAAP の大破断 LOCA への適用性について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間における热水力学的応答をより詳細に評価しているDBAの解析結果を参照している。</p> <p>* : E P R I によって開発されたコード</p>	<p>ことで事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間における热水力学的応答をより詳細に評価しているDBAの解析結果を参照している。</p> <p>* : EPRI によって開発されたコード。本資料は MAAP 4 に関して記載</p>	<p>記載方針の相違 • 本資料が有効性評価で使用しているMAAP4に関する説明資料であることを明確化</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.3 MAAP の大破断 LOCA への適用性について）




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙 1</p> <p>大破断 LOCA 事象初期の燃料被覆管最高温度及び炉心水位について</p> <div style="border: 2px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>一方、大破断 LOCA の事象が進展するにつれて原子炉内の流動は相対的に緩やかになり、ECCS 作動がなければ、崩壊熱による冷却材の蒸散に伴い炉心全体が露出してヒートアップする。この挙動は質量及びエネルギー保存を解くことで適切に模擬され、また、コードの気泡水位モデル及び炉心熱伝達モデルによりヒートアップ挙動も適切に評価される。</p> <p>したがって、大破断 LOCA 初期の高温燃料棒のヒートアップの挙動及び炉心水位に限り、DBA の大破断 LOCA の評価結果を参照すべきものと考えられる。DBA の評価結果を下図（最高温度位置）に示す。</p> <p>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>別紙 1</p> <p>大破断 LOCA 事象初期の燃料被覆管最高温度及び炉心水位について</p> <p>大破断 LOCA 発生直後の事象初期は、破断流や、原子炉容器内圧力の低下に伴う減圧沸騰の影響により炉心内流動の変化が激しいことから、燃料被覆管温度を精度よく評価するためには 1 次冷却材の急激な運動量変化を解くことが重要となる。また、燃料の下端に水位が達した後の再冠水期間は、炉心で発生する蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴の混合流によって炉心は冷却される。このとき、炉心再冠水速度は、炉心部で発生した蒸気が破断口を通じて放出される際の流路の圧力損失と、炉心部とダウンカマ部との間に生じた水位差による静水頭とがバランスすることで求まるところから、再冠水期間中の燃料被覆管温度を評価するためには、1 次冷却系における圧力損失の模擬が重要となる（図 1, 2）。</p> <div style="border: 2px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>一方、大破断 LOCA の事象が進展するにつれて原子炉内の流動は相対的に緩やかになり、ECCS 作動がなければ、崩壊熱による冷却材の蒸発に伴い炉心全体が露出してヒートアップする。この挙動は質量及びエネルギー保存を解くことで適切に模擬され、また、コードの気泡水位モデル及び炉心熱伝達モデルによりヒートアップ挙動も適切に評価される。</p> <p>したがって、MAAP が適用される事象のうち、炉心損傷防止対策に含まれる「原子炉格納容器の除熱機能喪失」への適用に当たっては、事象初期を含む原子炉格納容器圧力の時間変化、原子炉の流動が緩やかになって以降の原子炉及び原子炉格納容器の物理パラメータの評価は適切に行えるため、MAAP を用いた解析を行う。</p> <p>ただし、上述のとおり、MAAP は事象初期の流動変化の激しい状況下でのミクロなモデルを詳細に解くことは難しく、具体的には事故発生直後の燃料被覆管温度挙動、原子炉容器内水位、原子炉格納容器雰囲気温度の予測への適応性は低いことから、大破断 LOCA 発生直後のこれらのパラメータの評価においては、事象を包絡する DBA で実施された解析の結果を参照する。</p> <p>以上より、事象初期の解析を DBA の評価結果を参照することで包絡的に取り扱うことにより、中長期的な事象進展を MAAP で評価した。</p> <p>枠固みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	記載方針の相違
		記載方針の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.3 MAAPの大破断LOCAへの適用性について）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
  <p>* 1 : S I信号で自動起動するが、解析上は外部電源喪失を仮定しない * 2 : 単一故障として低圧注入系1系列の不作動を仮定している。 * 3 : 再循環切替失敗後に格納容器スプレイ系（1系列）による代替再循環を仮定している。</p> <p>なお、原子炉格納容器応答の観点からは、MAAPは、大破断LOCA初期に過熱蒸気が原子炉格納容器内に伝播する精度上の問題はあるものの、原子炉から原子炉格納容器に放出される質量及びエネルギー流量、並びに原子炉格納容器内の構造物（ヒートシンク）及び冷却設備（格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニット）による除熱を適切にモデル化している。したがって、DBA／大破断LOCAと同様に事象初期の原子炉格納容器圧力の上昇を適切に模擬できる。</p>	  <p>図1 ECCS性能評価解析(DBA)の結果(燃料被覆管温度) 設置変更許可設計書類十と同じ</p> <p>図2 ECCS性能評価解析(DBA)の結果 (ダウンカム水位、炉心再冠水速度積分値) (設置変更許可設計書類十と同じ)</p> <p>表1 原子炉格納容器の除熱機能喪失(SA)とECCS性能評価解析(DBA)の解析条件及び解析結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SA</th><th>DBA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>テーゼル発電機</td><td>(2台)*1</td><td>2台</td></tr> <tr> <td>高圧注入</td><td>注入時：2系列 再循環時：不作動</td><td>2系列</td></tr> <tr> <td>低圧注入</td><td>注入時：2系列 再循環時：不作動</td><td>1系列*2</td></tr> <tr> <td>蓄圧注入</td><td>3基</td><td>3基</td></tr> <tr> <td>格納容器スプレイ</td><td>注入時：2系列 再循環時：2系列*3</td><td>2系列</td></tr> <tr> <td>プローダウンPCT</td><td>—</td><td>約984°C</td></tr> <tr> <td>再冠水PCT</td><td>—</td><td>約775°C</td></tr> <tr> <td>炉心再冠水開始時間</td><td>—</td><td>約38秒</td></tr> <tr> <td>燃料被覆管の酸化量</td><td>—</td><td>約0.4%</td></tr> </tbody> </table> <p>* 1 : EOP作動信号で自動起動するが、解析上は外部電源喪失を仮定しない * 2 : 単一故障として低圧注入系1系列の不作動を仮定している。 * 3 : 再循環切替失敗後に格納容器スプレイ系（1系列）による代替再循環を仮定している。</p>		SA	DBA	テーゼル発電機	(2台)*1	2台	高圧注入	注入時：2系列 再循環時：不作動	2系列	低圧注入	注入時：2系列 再循環時：不作動	1系列*2	蓄圧注入	3基	3基	格納容器スプレイ	注入時：2系列 再循環時：2系列*3	2系列	プローダウンPCT	—	約984°C	再冠水PCT	—	約775°C	炉心再冠水開始時間	—	約38秒	燃料被覆管の酸化量	—	約0.4%	<p>記載方針の相違 ・大飯は再循環機能喪失の添付資料であることから代替再循環に関する記載</p> <p>記載箇所の相違 ・CV圧力に関する記載のため泊は別紙3に記載</p>
	SA	DBA																														
テーゼル発電機	(2台)*1	2台																														
高圧注入	注入時：2系列 再循環時：不作動	2系列																														
低圧注入	注入時：2系列 再循環時：不作動	1系列*2																														
蓄圧注入	3基	3基																														
格納容器スプレイ	注入時：2系列 再循環時：2系列*3	2系列																														
プローダウンPCT	—	約984°C																														
再冠水PCT	—	約775°C																														
炉心再冠水開始時間	—	約38秒																														
燃料被覆管の酸化量	—	約0.4%																														

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.3 MAAP の大破断 LOCA への適用性について）




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙 2</p> <p>大破断 LOCA 事象初期の原子炉格納容器雰囲気温度について</p> <div style="border: 2px solid black; height: 150px; margin-top: 10px;"></div> <p>このように、流体輸送の近似のため、1次冷却系から流出する蒸気が、一時的に過熱度を保った状態で原子炉格納容器に伝播することから原子炉格納容器雰囲気温度が非現実的に上昇するため、MAAPによる原子炉格納容器雰囲気温度の評価では、この初期の温度上昇は SA 対策有効性評価の判断では考慮しないこととしている。なお、前述のとおり、事象初期の原子炉格納容器圧力の上昇は、臨界流モデルにより 1次冷却系からの放出量が適切に模擬され、また、質量及びエネルギー保存式が考慮されていることから、MAAP により適切に模擬されている。</p> <p>したがって、事象初期の原子炉格納容器雰囲気温度は DBA における評価結果を参照すべきと判断している。DBA の評価結果を図 2 に示す。</p>  <p>図1 ECCS 再循環機能喪失 (SA) の結果 (「ECCS 再循環機能喪失 (原子炉格納容器雰囲気温度の推移)」 を log スケールで表示したもの)</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>別紙 2</p> <p>大破断 LOCA 事象初期の原子炉格納容器雰囲気温度について</p> <div style="border: 2px solid black; height: 150px; margin-top: 10px;"></div> <p>このように、流体輸送の近似のため、1次冷却系から流出する蒸気が、一時的に過熱度を保った状態で原子炉格納容器に伝播することから原子炉格納容器雰囲気温度が非現実的に上昇するため、MAAP による原子炉格納容器雰囲気温度の評価では、この初期の温度上昇は SA 対策有効性評価の判断では考慮しないこととしている。なお、前述のとおり、事象初期の原子炉格納容器圧力の上昇は、臨界流モデルにより 1次冷却系からの放出量が適切に模擬され、また、質量及びエネルギー保存式が考慮されていることから、MAAP により適切に模擬されている。</p> <p>したがって、大破断 LOCA 事象初期の原子炉格納容器雰囲気温度は DBA における解析結果を参照すべきと判断している。DBA の解析結果を図 4 に示す。</p> <p>□ : 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.3 MAAP の大破断 LOCA への適用性について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																											
 <p>図2 原子炉格納容器健全性評価 (DBA) の結果</p>	<p>【再掲】</p>  <p>図1 BOC 性能評価解析 (DBA) の結果 (燃料被覆管温度) （設置変更許可届付書類十と同じ）</p>  <p>図2 BOC 性能評価解析 (DBA) の結果 (ダウンカマ水位、炉心再循環水速度積分値) （設置変更許可届付書類十と同じ）</p>	<p>表1 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (SA) と ECS 性能評価解析 (DBA) の解析条件及び解析結果</p> <table border="1" data-bbox="1145 714 1819 1032"> <thead> <tr> <th></th> <th>SA</th> <th>DBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デイゼル発電機</td> <td>(2台)^{*1}</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>高圧注入</td> <td>注入時：2系列 / 再循環時：不作動</td> <td>2系列</td> </tr> <tr> <td>低圧注入</td> <td>注入時：2系列 / 再循環時：不作動</td> <td>2系列</td> </tr> <tr> <td>蓄圧注入</td> <td>3基^{*2}</td> <td>4基^{*3}</td> </tr> <tr> <td>格納容器スプレイ</td> <td>注入時：2系列 / 再循環時：2系列^{*4}</td> <td>1系列^{*5}</td> </tr> <tr> <td>CV最高温度 (時間)</td> <td>—</td> <td>約132°C (約142秒)</td> </tr> <tr> <td>再循環切替時間</td> <td>(約17分)</td> <td>約27分</td> </tr> <tr> <td>CVスプレイ作動時間</td> <td>約7秒</td> <td>約154秒</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 1 : S I 信号で自動起動するが、解析上は外部電源喪失を仮定しない。 * 2 : 低温側配管破断を仮定していることから、破断ループに接続する蓄圧タンク 1 基を見込みます、3 基を見込んでいる。 * 3 : 蒸気発生器出口側配管破断を仮定していることから、蓄圧タンク 4 基とも見込んでいる。 * 4 : 再循環切替失敗後に格納容器スプレイ系 (1 系列) による代替再循環を仮定している。 * 5 : 単一故障として格納容器スプレイ系 1 系列の不作動を仮定している。</p> <p>* 1 : BOC 作動信号で自動起動するが、解析上は外部電源喪失を仮定しない。 * 2 : 単一故障として既往注入系 1 系列の不作動を仮定している。</p> <p>記載方針の相違 ・大飯は再循環機能喪失の添付資料であることから代替再循環に関して記載</p>		SA	DBA	デイゼル発電機	(2台) ^{*1}	2台	高圧注入	注入時：2系列 / 再循環時：不作動	2系列	低圧注入	注入時：2系列 / 再循環時：不作動	2系列	蓄圧注入	3基 ^{*2}	4基 ^{*3}	格納容器スプレイ	注入時：2系列 / 再循環時：2系列 ^{*4}	1系列 ^{*5}	CV最高温度 (時間)	—	約132°C (約142秒)	再循環切替時間	(約17分)	約27分	CVスプレイ作動時間	約7秒	約154秒
	SA	DBA																											
デイゼル発電機	(2台) ^{*1}	2台																											
高圧注入	注入時：2系列 / 再循環時：不作動	2系列																											
低圧注入	注入時：2系列 / 再循環時：不作動	2系列																											
蓄圧注入	3基 ^{*2}	4基 ^{*3}																											
格納容器スプレイ	注入時：2系列 / 再循環時：2系列 ^{*4}	1系列 ^{*5}																											
CV最高温度 (時間)	—	約132°C (約142秒)																											
再循環切替時間	(約17分)	約27分																											
CVスプレイ作動時間	約7秒	約154秒																											

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.3 MAAP の大破断 LOCA への適用性について）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙3</p> <p>大破断LOCA事象初期の原子炉格納容器圧力について</p> <div style="border: 2px solid black; height: 150px; margin-top: 10px;"></div> <p>MAAPでは、炉心、減圧後の蒸気発生器2次側及び構造材からの熱供給を模擬する。これが原子炉の1次冷却材に伝達され、破断流を含む1次冷却材の熱流動が前述の保存式に従い計算される。これらモデルにより、PWRのLOCAを特徴づける初期のプローダウンから再冠水期間の原子炉から原子炉格納容器への熱輸送は評価される。</p> <p>MAAPによる「大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗」事象の解析結果とDBAコードによる格納容器健全性（大破断LOCA）解析結果を図1、図2に示す。両事象では、ECCS再循環の成功有無の差異のため、原子炉格納容器圧力の挙動に違いが見られるものの、大破断LOCA発生直後の挙動は同等である。これは、MAAPコードの熱流動モデルの一部に近似的な扱いはあるものの、流動の速い状況下においても原子炉及び原子炉格納容器のエネルギー挙動を適切に模擬し、現行のDBAコードと同程度の評価を行えることを意味している。</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>別紙3</p> <p>大破断LOCA事象初期の原子炉格納容器圧力について</p> <div style="border: 2px solid black; height: 150px; margin-top: 10px;"></div> <p>MAAPでは、炉心、減圧後の蒸気発生器2次側及び構造材からの熱供給を模擬する。これが原子炉の1次冷却材に伝達され、破断流を含む1次冷却材の熱流動が前述の保存式に従い計算される。これらモデルにより、PWRのLOCAを特徴づける初期のプローダウンから再冠水期間の原子炉から原子炉格納容器への熱輸送は評価される。</p> <p>原子炉格納容器応答の観点からは、MAAPは、大破断LOCA初期に過熱蒸気が原子炉格納容器内に伝播する精度上の問題はあるものの、原子炉から原子炉格納容器に放出される質量及びエネルギー流量、並びに原子炉格納容器内での構造物（ヒートシンク）及び冷却設備（格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニット）による除熱を適切にモデル化している。</p> <p>MAAPによる「原子炉格納容器の除熱機能喪失」事象の解析結果とDBAコードによる原子炉格納容器健全性評価（大破断LOCA）の解析結果を図5、図6に示す。両事象では、主に低圧再循環の成功有無、格納容器スプレイによる冷却の成功有無の差異のため、原子炉格納容器圧力の挙動に違いが見られるものの、大破断LOCA発生直後の挙動は同等である。これは、MAAPの熱流動モデルの一部に近似的な扱いはあるものの、流動の速い状況下においても原子炉及び原子炉格納容器のエネルギー挙動を適切に模擬し、現行のDBAコードと同程度の評価を行えることを意味している。</p> <p>□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>記載箇所の相違 ・大飯では別紙1に記載しているが、泊ではCV圧力に関する記載のため別紙3に記載</p> <p>記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.3 MAAP の大破断 LOCA への適用性について）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>(a) 大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 高圧再循環失敗 (MAAP) 図 1 ECCS 再循環機能喪失 (SA) の結果 (「ECCS 再循環機能喪失 (原子炉格納容器圧力の推移)」を log スケールで表示したもの)</p>  <p>(b) 原子炉冷却失敗・原子炉格納容器健全性評価用内圧解析 (SATAN-/WREFLOOD/COCO) 図2 原子炉格納容器健全性評価 (DBA) の結果 (設置変更許可添付書類十と同じ)</p>	 <p>(a) 大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 (MAAP) 図 5 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (SA) の結果 (「原子炉格納容器の除熱機能喪失 (原子炉格納容器圧力の推移)」を log スケールで表示したもの)</p>  <p>(b) 原子炉冷却失敗・原子炉格納容器健全性評価用内圧解析 (SATAN-/WREFLOOD/COCO) 図 6 原子炉格納容器健全性評価 (DBA) の結果 (設置変更許可添付書類十と同じ)</p>	

	SA	DBA
高圧注入	注入時：2系列／再循環時：不作動	2系列
低圧注入	注入時：2系列／再循環時：不作動	2系列
蓄圧注入	3基 ^{*1}	4基 ^{*2}
格納容器スプレイ	注入時：2系列／再循環時：2系列 ^{*3}	1系列 ^{*4}

* 1 : 低温側配管破断を仮定していることから、破断ループに接続する蓄圧タンク 1 基を見込みます、3 基を見込んでいる。

* 2 : 蒸気発生器出口側配管破断を仮定していることから、蓄圧タンク 4 基とも見込んでいる。

* 3 : 再循環切替失敗後に格納容器スプレイ系 (1 系列) による代替再循環を仮定している。

* 4 : 単一故障として格納容器スプレイ系 1 系列の不作動を仮定している。

表3 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (SA) と原子炉格納容器健全性評価 (DBA) の解析条件

	SA	DBA
高圧注入	注入時：2系列／再循環時：2系列	2系列
低圧注入	注入時：2系列／再循環時：不作動	2系列
蓄圧注入	3基 ^{*1}	3基 ^{*2}
格納容器スプレイ	注入時：不作動／再循環時：不作動	1系列 ^{*3}

* 1 : 低圧側配管破断を仮定していることから、破断ループに接続する蓄圧タンク 1 基を見込みます、2 基を見込んでいる。

* 2 : 蒸気発生器出口側配管破断を仮定していることから、蓄圧タンク 3 基とも見込んでいる。

* 3 : 異一故障として格納容器スプレイ系 1 系列の不作動を仮定している。

記載方針の相違
 ・大飯は再循環機能喪失の添付資料であることから代替再循環に関する記載

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (添付資料 7.1.4.4 重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件 (原子炉格納容器の除熱機能喪失))



赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																												
<p>添付資料 2.4.3</p> <p>大飯3号及び4号炉の重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件について (原子炉格納容器の除熱機能喪失)</p> <p>重要事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」における個別解析条件を第1表に示す。</p> <p>第1表 システム热水力解析用データ (原子炉格納容器の除熱機能喪失)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>数 値</th><th>解析上の取り扱い</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 原子炉保護設備</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>① 「原子炉圧力低」</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>原子炉トリップ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i 実定点</td><td>12.73MPa[gage]</td><td>設計値 (トリップ限界値)</td></tr> <tr> <td> ii 応答時間</td><td>2.0秒</td><td>最大値 (設計要求値)</td></tr> <tr> <td>(2) 事象収束に重要な機器・操作閏道</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>① 「原子炉圧力低」</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>非常用炉心冷却設備作動</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i 実定点</td><td>12.04MPa[gage]</td><td>設計値 (作動限界値)</td></tr> <tr> <td> ii 応答時間</td><td>0秒</td><td>最小値</td></tr> <tr> <td>② 高圧注入ポンプ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i 台数</td><td>2台</td><td>設計値</td></tr> <tr> <td> ii 容量</td><td>最大注入特性 (第1回参照)</td><td>最大値 (設計値に余裕を考慮した値)</td></tr> <tr> <td>③ 余熱除去ポンプ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i 台数</td><td>注入時: 2台 再循環時: 0台</td><td>設計値</td></tr> <tr> <td> ii 容量</td><td>最大注入特性 (第1回参照)</td><td>再循環時に低圧注入系の喪失を仮定 最大値 (設計値に余裕を考慮した値)</td></tr> <tr> <td>④ 蓄圧タンク</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i 基数</td><td>3基 (健全側ループに各1基)</td><td>破断ループに接続する1基は有効に作動しないものとする。</td></tr> <tr> <td> ii 保持圧力</td><td>4.04MPa[gage]</td><td>最低保持圧力</td></tr> <tr> <td> iii 保有水量</td><td>26.9m³ (1基当たり)</td><td>最低保有水量</td></tr> <tr> <td>⑤ 補助給水ポンプ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i 給水開始</td><td>非常用炉心冷却設備作動限界 (起動遅れ時間) 到達の60秒後(自動起動)</td><td>非常用炉心冷却設備作動限界 到達の60秒後(自動起動)</td></tr> <tr> <td> ii 台数</td><td>電動2台+タービン駆1台</td><td>2台</td></tr> <tr> <td> iii 容量</td><td>約370 m³/h</td><td>最大注入特性 (第1回参照)</td></tr> <tr> <td>⑥ 再循環運転切替</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i 燃料取替用水ピット</td><td>3号炉: 12.5%, 4号炉: 16.0%</td><td>燃料取替用水ピット再循環 切替水位 (注水量)</td></tr> <tr> <td> ii 再循環運転水位 (注入流量)</td><td>■ m³/h</td><td>設計値</td></tr> <tr> <td>⑦ 格納容器内気相冷却</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> (i) 格納容器再循環ユニット使用</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i 開始条件</td><td>原子炉格納容器最高使用圧力 0.39MPa[gage] 到達から 30 分後</td><td>運転員等操作余裕の考え方</td></tr> <tr> <td> ii 台数</td><td>2台</td><td>設計値</td></tr> <tr> <td> (ii) 事故条件</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 1) 破断位置</td><td>低圧側配管</td><td>低圧側配管</td></tr> <tr> <td> 2) 破断体積</td><td>完全両端破断 (破断口径約 0.70m (27.5 インチ))</td><td>完全両端破断 (約 0.70m (27.5 インチ))</td></tr> </tbody> </table> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項のため、公開することはできません。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>数 値</th><th>解析上の取り扱い</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7) 格納容器内気相冷却 (格納容器再循環ユニット使用)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i 開始条件</td><td>原子炉格納容器最高使用圧力 0.39MPa[gage] 到達から 30 分後</td><td>運転員等操作余裕の考え方</td></tr> <tr> <td> ii 台数</td><td>2台</td><td>設計値</td></tr> <tr> <td>(3) 事故条件</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 1) 破断位置</td><td>低圧側配管</td><td>事故想定</td></tr> <tr> <td> 2) 破断体積</td><td>完全両端破断 (破断口径約 0.70m (27.5 インチ))</td><td>事故想定</td></tr> </tbody> </table> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	名 称	数 値	解析上の取り扱い	(1) 原子炉保護設備			① 「原子炉圧力低」			原子炉トリップ			i 実定点	12.73MPa[gage]	設計値 (トリップ限界値)	ii 応答時間	2.0秒	最大値 (設計要求値)	(2) 事象収束に重要な機器・操作閏道			① 「原子炉圧力低」			非常用炉心冷却設備作動			i 実定点	12.04MPa[gage]	設計値 (作動限界値)	ii 応答時間	0秒	最小値	② 高圧注入ポンプ			i 台数	2台	設計値	ii 容量	最大注入特性 (第1回参照)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	③ 余熱除去ポンプ			i 台数	注入時: 2台 再循環時: 0台	設計値	ii 容量	最大注入特性 (第1回参照)	再循環時に低圧注入系の喪失を仮定 最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	④ 蓄圧タンク			i 基数	3基 (健全側ループに各1基)	破断ループに接続する1基は有効に作動しないものとする。	ii 保持圧力	4.04MPa[gage]	最低保持圧力	iii 保有水量	26.9m ³ (1基当たり)	最低保有水量	⑤ 補助給水ポンプ			i 給水開始	非常用炉心冷却設備作動限界 (起動遅れ時間) 到達の60秒後(自動起動)	非常用炉心冷却設備作動限界 到達の60秒後(自動起動)	ii 台数	電動2台+タービン駆1台	2台	iii 容量	約370 m ³ /h	最大注入特性 (第1回参照)	⑥ 再循環運転切替			i 燃料取替用水ピット	3号炉: 12.5%, 4号炉: 16.0%	燃料取替用水ピット再循環 切替水位 (注水量)	ii 再循環運転水位 (注入流量)	■ m ³ /h	設計値	⑦ 格納容器内気相冷却			(i) 格納容器再循環ユニット使用			i 開始条件	原子炉格納容器最高使用圧力 0.39MPa[gage] 到達から 30 分後	運転員等操作余裕の考え方	ii 台数	2台	設計値	(ii) 事故条件			1) 破断位置	低圧側配管	低圧側配管	2) 破断体積	完全両端破断 (破断口径約 0.70m (27.5 インチ))	完全両端破断 (約 0.70m (27.5 インチ))	名 称	数 値	解析上の取り扱い	7) 格納容器内気相冷却 (格納容器再循環ユニット使用)			i 開始条件	原子炉格納容器最高使用圧力 0.39MPa[gage] 到達から 30 分後	運転員等操作余裕の考え方	ii 台数	2台	設計値	(3) 事故条件			1) 破断位置	低圧側配管	事故想定	2) 破断体積	完全両端破断 (破断口径約 0.70m (27.5 インチ))	事故想定
名 称	数 値	解析上の取り扱い																																																																																																																												
(1) 原子炉保護設備																																																																																																																														
① 「原子炉圧力低」																																																																																																																														
原子炉トリップ																																																																																																																														
i 実定点	12.73MPa[gage]	設計値 (トリップ限界値)																																																																																																																												
ii 応答時間	2.0秒	最大値 (設計要求値)																																																																																																																												
(2) 事象収束に重要な機器・操作閏道																																																																																																																														
① 「原子炉圧力低」																																																																																																																														
非常用炉心冷却設備作動																																																																																																																														
i 実定点	12.04MPa[gage]	設計値 (作動限界値)																																																																																																																												
ii 応答時間	0秒	最小値																																																																																																																												
② 高圧注入ポンプ																																																																																																																														
i 台数	2台	設計値																																																																																																																												
ii 容量	最大注入特性 (第1回参照)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)																																																																																																																												
③ 余熱除去ポンプ																																																																																																																														
i 台数	注入時: 2台 再循環時: 0台	設計値																																																																																																																												
ii 容量	最大注入特性 (第1回参照)	再循環時に低圧注入系の喪失を仮定 最大値 (設計値に余裕を考慮した値)																																																																																																																												
④ 蓄圧タンク																																																																																																																														
i 基数	3基 (健全側ループに各1基)	破断ループに接続する1基は有効に作動しないものとする。																																																																																																																												
ii 保持圧力	4.04MPa[gage]	最低保持圧力																																																																																																																												
iii 保有水量	26.9m ³ (1基当たり)	最低保有水量																																																																																																																												
⑤ 補助給水ポンプ																																																																																																																														
i 給水開始	非常用炉心冷却設備作動限界 (起動遅れ時間) 到達の60秒後(自動起動)	非常用炉心冷却設備作動限界 到達の60秒後(自動起動)																																																																																																																												
ii 台数	電動2台+タービン駆1台	2台																																																																																																																												
iii 容量	約370 m ³ /h	最大注入特性 (第1回参照)																																																																																																																												
⑥ 再循環運転切替																																																																																																																														
i 燃料取替用水ピット	3号炉: 12.5%, 4号炉: 16.0%	燃料取替用水ピット再循環 切替水位 (注水量)																																																																																																																												
ii 再循環運転水位 (注入流量)	■ m ³ /h	設計値																																																																																																																												
⑦ 格納容器内気相冷却																																																																																																																														
(i) 格納容器再循環ユニット使用																																																																																																																														
i 開始条件	原子炉格納容器最高使用圧力 0.39MPa[gage] 到達から 30 分後	運転員等操作余裕の考え方																																																																																																																												
ii 台数	2台	設計値																																																																																																																												
(ii) 事故条件																																																																																																																														
1) 破断位置	低圧側配管	低圧側配管																																																																																																																												
2) 破断体積	完全両端破断 (破断口径約 0.70m (27.5 インチ))	完全両端破断 (約 0.70m (27.5 インチ))																																																																																																																												
名 称	数 値	解析上の取り扱い																																																																																																																												
7) 格納容器内気相冷却 (格納容器再循環ユニット使用)																																																																																																																														
i 開始条件	原子炉格納容器最高使用圧力 0.39MPa[gage] 到達から 30 分後	運転員等操作余裕の考え方																																																																																																																												
ii 台数	2台	設計値																																																																																																																												
(3) 事故条件																																																																																																																														
1) 破断位置	低圧側配管	事故想定																																																																																																																												
2) 破断体積	完全両端破断 (破断口径約 0.70m (27.5 インチ))	事故想定																																																																																																																												

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.4 重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件（原子炉格納容器の除熱機能喪失））

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 第1図 安全注入特性 (高圧注入ポンプ2台及び余熱除去ポンプ2台) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 枠囲みの範囲は機密に係る事項のため、 公開することはできません。 </div>	 第1図 安全注入特性 (高圧注入ポンプ2台及び余熱除去ポンプ2台) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 </div>	設計の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.5 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.4.4</p> <p>重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重要事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p> <p>図1 「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図（短期対策）</p> <p>添付資料 2.4.4</p> <p>重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>「原子炉格納容器の除熱機能喪失」における重要事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p> <p>図1 「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図（高圧注入、低圧注入及び格納容器内自然対流冷却）</p> <p>図2 「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図（長期対策）（原子炉安定化後の対策）</p> <p>添付資料 7.1.4.5</p>		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.6 安定状態について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.4.5</p> <p>安定停止状態について</p> <p>原子炉格納容器の除熱機能喪失（大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗）時の安定停止状態については以下のとおり。</p> <p>原子炉安定停止状態：高圧再循環の継続により炉心の冷却が維持されている状態</p> <p>原子炉安定停止状態の確立について</p> <p>第 2.4.6 図の解析結果より、事象発生の約 37 分後に燃料取替用水ピット水位低下により再循環切替水位（3号炉 : 12.5%、4号炉 : 16.0%）に到達すると、非常用炉心冷却設備作動信号との一致で再循環自動切換信号が発信し、高圧再循環運転へ移行する。再循環運転時における 1 次冷却材温度は原子炉格納容器サンプ水温とほぼ等しいと考えられ、第 2.4.12 図の解析結果より、事象発生の約 11 時間後に原子炉格納容器サンプ水温が低下に転じることから、事象発生の約 11 時間後を原子炉の安定停止状態とした。</p> <p>原子炉格納容器安定状態の確立について</p> <p>第 2.4.14 図及び第 2.4.15 図の解析結果より、格納容器最高使用圧力到達後、原子炉補機冷却系による格納容器内自然対流冷却を実施することにより、原子炉格納容器圧力及び温度が低下に転じる事象発生の約 9.1 時間後を原子炉格納容器の安定状態とした。</p>	<p>添付資料 7.1.4.6</p> <p>安定状態について</p> <p>原子炉格納容器の除熱機能喪失（大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故）時の安定状態については、以下のとおり。</p> <p>原子炉安定停止状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。</p> <p>原子炉格納容器安定状態：炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた原子炉格納容器除熱機能により、原子炉格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、原子炉格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p> <p>【安定状態の確立について】</p> <p>原子炉安定停止状態の確立について</p> <p>第 7.1.4.5 図の解析結果より、事象発生の約 42 分後に燃料取替用水ピット水位低下により再循環切替可能水位（16.5%）に到達したところで再循環運転に切替え、高圧再循環運転へ移行する。高圧再循環運転により炉心の冷却が維持されることから、事象発生の約 1 時間後を原子炉の安定停止状態とした。その後も高圧再循環運転を継続することにより、原子炉安定停止状態が確立される。</p> <p>原子炉格納容器安定状態の確立について</p> <p>第 7.1.4.13 図及び第 7.1.4.14 図の解析結果より、原子炉格納容器最高使用圧力到達後、原子炉補機冷却系による格納容器内自然対流冷却を実施することにより、原子炉格納容器圧力及び温度が低下に転じる事象発生の約 45 時間後を原子炉格納容器の安定状態とした。その後も格納容器内自然対流冷却を継続することにより、原子炉格納容器安定状態が確立される。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p>	<p>記載方針の相違 (女川実績の反映) ・原子炉格納容器 安定状態について でも定義</p> <p>設計の相違 解析結果の相違</p> <p>記載方針の相違 (女川実績の反映)</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.6 安定状態について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p><u>高圧再循環運転及び格納容器内自然対流冷却による長期安定状態の維持について</u></p> <p>1次冷却系の冷却に必要な外部電源等のサポート系は使用可能であり、高圧再循環運転及び原子炉補機冷却系による格納容器内自然対流冷却を継続することで、原子炉の安定停止状態及び原子炉格納容器の安定状態を長期にわたり維持可能である。</p>	<p>【安定状態の維持について】</p> <p>上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。</p> <p>また、原子炉格納容器除熱機能を維持し、除熱を行うことによって、安定状態の維持が可能となる。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.7 格納容器再循環ユニットの粗フィルタを撤去した場合の事象進展について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.4.6</p> <p>格納容器再循環ユニットのラフフィルタを撤去した場合の事象進展について</p> <p>本申請における解析条件のうち格納容器再循環ユニットの除熱特性については、表1及び図1に示すラフフィルタ撤去前の除熱特性を使用している。</p> <p>一方、格納容器再循環ユニットについては、ラフフィルタを撤去することで除熱特性の向上を図ることができ、早期に原子炉格納容器圧力及び温度を低下させ、原子炉格納容器への負荷を低減できることから、ラフフィルタを撤去することとしている。</p> <p>そこで、再循環ユニットに期待する、以下の3つの事象において、格納容器再循環ユニットの除熱特性を、ラフフィルタなしとした場合の除熱特性で感度解析（感度ケース）を実施し、ラフフィルタあり（基本ケース）の解析結果と比較することで、ラフフィルタ撤去の効果を確認した（表2及び図2～4参照）</p> <p>感度ケースでは格納容器再循環ユニット起動後の原子炉格納容器圧力及び温度が基本ケースよりも低く推移する結果となり、基本ケースの解析結果が保守的な結果であること、ラフフィルタ撤去の効果について確認ができた。</p> <p>対象： 原子炉格納容器の除熱機能喪失： 大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ失敗 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）： 大破断LOCA+ECCS失敗+格納容器スプレイ失敗 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）： 全交流動力電源喪失+補助給水失敗</p>	<p>添付資料 7.1.4.7</p> <p>格納容器再循環ユニットの粗フィルタを撤去した場合の事象進展について</p> <p>本申請における解析条件のうち格納容器再循環ユニットの除熱特性については、表1及び図1に示す粗フィルタ撤去前の除熱特性を使用している。</p> <p>一方、格納容器再循環ユニットについては、粗フィルタを撤去することで除熱特性の向上を図ることができ、早期に原子炉格納容器圧力及び温度を低下させ、原子炉格納容器への負荷を低減できることから、粗フィルタを撤去することとしている。</p> <p>そこで、格納容器再循環ユニットに期待する、以下の3つの事象において、格納容器再循環ユニットの除熱特性を、粗フィルタなしとした場合の除熱特性で感度解析（感度ケース）を実施し、粗フィルタあり（基本ケース）の解析結果と比較することで、粗フィルタ撤去の効果を確認した。（表2及び図2～4参照）</p> <p>感度ケースでは格納容器再循環ユニット起動後の原子炉格納容器圧力及び温度が基本ケースよりも低く推移する結果となり、基本ケースの解析結果が保守的な結果であること、粗フィルタ撤去の効果について確認ができた。</p> <p>対象： 原子炉格納容器の除熱機能喪失： (大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ失敗) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）： (大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ失敗) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）： (全交流動力電源喪失+補助給水失敗)</p>	記載表現の相違

表1 格納容器再循環ユニット除熱特性の比較

ケース	1基あたりの除熱特性
基本ケース：ラフフィルタあり	約4.1MW～約11.2MW (100°C～約168°C*)
感度ケース：ラフフィルタなし	約6.7MW～約13.0MW (100°C～約168°C*)

※：格納容器最高使用圧力の2倍となった時の飽和温度

表1 格納容器再循環ユニット除熱特性の比較

ケース	1基あたりの除熱特性
基本ケース（粗フィルタあり）	約3.6MW～約6.5MW (100°C～約155°C*)
感度ケース（粗フィルタなし）	約4.4MW～約7.6MW (100°C～約155°C*)

※：原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍となった時の飽和温度

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.7 格納容器再循環ユニットの粗フィルタを撤去した場合の事象進展について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

泊発電所3号炉

相違理由

表2 感度解析結果

		原子炉格納容器最高圧力 (MPa[gage])	原子炉格納容器最高温度 (°C)		
ラフフィルタ	あり (基本ケース)	なし (感度ケース)	あり (基本ケース)	なし (感度ケース)	
原子炉格納容器の 除熱機能喪失	約0.41 (約9.1時間)	約0.41 (約9.1時間)	約140 (約9.1時間)	約140 (約9.1時間)	
雰囲気圧力・ 温度による 静的負荷	格納容器 過圧破損 (約14時間)	約0.43 (約14時間)	約143 (約26時間)	約141 (約13時間)	
	格納容器 過温破損 (約18時間)	約0.41 (約18時間)	約144 (約18時間)	約144 (約18時間)	

表2 感度解析結果

		原子炉格納容器最高圧力 (MPa[gage])	原子炉格納容器最高温度 (°C)		
粗フィルタ	あり (基本ケース)	なし (感度ケース)	あり (基本ケース)	なし (感度ケース)	
原子炉格納容器の 除熱機能喪失	約0.360 (約44時間)	約0.300 (約4時間)	約135 (約45時間)	約129 (約4時間)	
雰囲気圧力・ 温度による 静的負荷	格納容器 過圧破損 (約45時間)	約0.360 (約13時間)	約0.326 (約49時間)	約137 (約38時間)	
	格納容器 過温破損 (約45時間)	約0.347 (約18時間)	約0.308 (約45時間)	約141 (約37時間)	

図1 格納容器再循環ユニット除熱特性の比較

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

図1 格納容器再循環ユニット除熱特性の比較

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.7 格納容器再循環ユニットの粗フィルタを撤去した場合の事象進展について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




図2 原子炉格納容器の除熱機能喪失

図2 原子炉格納容器の除熱機能喪失

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.7 格納容器再循環ユニットの粗フィルタを撤去した場合の事象進展について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）





図3 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）

図3 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.7 格納容器再循環ユニットの粗フィルタを撤去した場合の事象進展について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.8 原子炉格納容器の除熱機能喪失時における原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.4.7</p> <p>原子炉格納容器の除熱機能喪失時における原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕について</p> <p>1. はじめに 原子炉格納容器の除熱機能喪失が発生した場合において、原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器内自然対流冷却を実施することとしているが、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕について確認した。</p> <p>2. 原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕 原子炉格納容器圧力及び温度の挙動を図1、図2に示す。図1及び図2の原子炉格納容器の除熱機能喪失時の原子炉格納容器圧力及び温度の応答から確認できるとおり、原子炉格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器圧力及び温度は低下するが、保守的に、原子炉格納容器最高使用圧力を到達時点の原子炉格納容器圧力及び温度の上昇率を維持するものとして概算した結果、原子炉格納容器最高使用圧力の2倍に到達するまでの時間余裕は約13時間、原子炉格納容器雰囲気温度が200°Cに到達するまでの時間余裕は約21時間となった。 よって、原子炉格納容器最高使用圧力の2倍到達までの時間余裕の方が原子炉格納容器雰囲気温度200°C到達までの時間余裕より短いため、格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕は約13時間確保できる。</p>	<p>添付資料 7.1.4.8</p> <p>原子炉格納容器の除熱機能喪失時における原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕について</p> <p>1. はじめに 原子炉格納容器の除熱機能喪失が発生した場合において、原子炉格納容器の健全性を維持し、炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器内自然対流冷却を実施することとしているが、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕について確認した。</p> <p>2. 原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕 原子炉格納容器圧力及び温度の挙動を図1、図2に示す。図1及び図2の原子炉格納容器の除熱機能喪失時の原子炉格納容器圧力及び温度の応答から確認できるとおり、格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器圧力及び温度は低下するが、保守的に、原子炉格納容器の最高使用圧力を到達時点の原子炉格納容器圧力及び温度の上昇率を維持するものとして概算した結果、原子炉格納容器最高使用圧力の2倍に到達するまでの時間余裕は約8.5時間、原子炉格納容器雰囲気温度200°Cに到達するまでの時間余裕は約17.5時間となった。 よって、原子炉格納容器最高使用圧力の2倍到達までの時間余裕の方が原子炉格納容器雰囲気温度200°C到達までの時間余裕より短いため、格納容器内自然対流冷却の操作時間余裕は約8.5時間確保できる。</p>	評価結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.8 原子炉格納容器の除熱機能喪失時における原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍、200°C到達までの時間余裕について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>原子炉格納容器圧力 (MPa[gage])</p> <p>最高使用圧力の2倍 : 0.78MPa[gage]</p> <p>約8.6時間</p> <p>約13時間</p> <p>約22時間</p> <p>時間 (時)</p> <p>図1 原子炉格納容器圧力の推移</p>	<p>原子炉格納容器圧力 (MPa[gage])</p> <p>原子炉格納容器の限界圧力0.566MPa[gage]</p> <p>IPd到達:約8.5時間</p> <p>約8.5時間</p> <p>約12時間</p> <p>時間 (時)</p> <p>図1 原子炉格納容器圧力の推移</p>	
<p>原子炉格納容器冷却気温度 (°C)</p> <p>200°C</p> <p>IPd到達:約8.6時間</p> <p>約8.6時間</p> <p>約21時間</p> <p>約30時間</p> <p>時間 (時)</p> <p>図2 原子炉格納容器冷却気温度の推移</p>	<p>原子炉格納容器冷却気温度 (°C)</p> <p>原子炉格納容器の限界温度200°C</p> <p>IPd到達:約8.5時間</p> <p>約8.5時間</p> <p>約17.5時間</p> <p>約21時間</p> <p>時間 (時)</p> <p>図2 原子炉格納容器冷却気温度の推移</p>	

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.9 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉格納容器の除熱機能喪失））

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																														
<p>添付資料 2.4.8</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (原子炉格納容器の除熱機能喪失)</p> <p>重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」における解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表1から表3に示す。</p> <p>表1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th><th>重要現象</th><th>解析コード</th><th>不確かさ</th><th>運転員等操作時間</th><th>運転員等操作時間による影響</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心</td><td>炉心水</td><td>炉心水 炉心水の蒸発燃焼</td><td>入力水位に合わせる 炉心水蒸発燃焼</td><td>解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 炉心水蒸発燃焼により運転員等操作時間及び評価項目となる影響</td><td>解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となる影響</td></tr> <tr> <td>W7E6 熱流束</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td></tr> <tr> <td>W7E6 熱流束</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td></tr> </tbody> </table> <p>表1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th><th>重要現象</th><th>解析コード</th><th>不確かさ</th><th>運転員等操作時間</th><th>運転員等操作時間による影響</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心</td><td>負荷制御</td><td>炉心水 炉心水の蒸発燃焼</td><td>入力水位に合わせる 炉心水蒸発燃焼</td><td>解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となる影響</td><td>解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となる影響</td></tr> <tr> <td>W7E6 熱流束</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td></tr> <tr> <td>W7E6 熱流束</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td><td>熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合</td></tr> </tbody> </table>	分類	重要現象	解析コード	不確かさ	運転員等操作時間	運転員等操作時間による影響	炉心	炉心水	炉心水 炉心水の蒸発燃焼	入力水位に合わせる 炉心水蒸発燃焼	解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 炉心水蒸発燃焼により運転員等操作時間及び評価項目となる影響	解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となる影響	W7E6 熱流束	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	W7E6 熱流束	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	分類	重要現象	解析コード	不確かさ	運転員等操作時間	運転員等操作時間による影響	炉心	負荷制御	炉心水 炉心水の蒸発燃焼	入力水位に合わせる 炉心水蒸発燃焼	解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となる影響	解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となる影響	W7E6 熱流束	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	W7E6 熱流束	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合
分類	重要現象	解析コード	不確かさ	運転員等操作時間	運転員等操作時間による影響																																											
炉心	炉心水	炉心水 炉心水の蒸発燃焼	入力水位に合わせる 炉心水蒸発燃焼	解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 炉心水蒸発燃焼により運転員等操作時間及び評価項目となる影響	解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となる影響																																											
W7E6 熱流束	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合																																											
W7E6 熱流束	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合																																											
分類	重要現象	解析コード	不確かさ	運転員等操作時間	運転員等操作時間による影響																																											
炉心	負荷制御	炉心水 炉心水の蒸発燃焼	入力水位に合わせる 炉心水蒸発燃焼	解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となる影響	解析コードが運転員等操作時間及び評価項目となる影響																																											
W7E6 熱流束	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合																																											
W7E6 熱流束	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合	熱流束 熱流束変動 熱流束内日割割合																																											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.9 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉格納容器の除熱機能喪失））

項目	解析条件（運転員、監視員等）の変更点、差異点		評価項目となるパラメータに与える影響
	条件設定の考え方	運転員操作時間に与える影響	
炉心熱出力 1枚冷却材 平均熱流束	100% (4.11MW) MPa ² × 1.02	100% (3.41MW) 15.4 MPa [gas]	評価結果を厳しくするように、定常運転を考慮した解析条件で設定しているが、燃焼器より小さな熱出力となり、炉心熱出力が小さくなる。また、燃焼器有効熱出力が小さくなるため、炉心熱出力が小さくなることから、燃焼器供給水流量も大きく減少する。燃焼器供給水流量を考慮して評価を行なった結果、炉心熱出力が減少する。
初期操作 炉心冷却熱 炉心冷却水流量 炉心冷却水流量 自体流量	107.4+2.4°C PP：日本原子力公会議 アクニフ・ORIGEN (ライカル運転を設定)	307.1°C 79.20m ³	評価結果を厳しくするように、定常運転を考慮した解析条件で設定しているが、燃焼器有効熱出力が小さくなることから、燃焼器供給水流量も減少する。また、燃焼器供給水流量が減少したことから、燃焼器供給水流量を考慮して評価を行なった結果、炉心熱出力が減少する。
運転員 運転員操作時間 自体操作時間	50t (1M.当たり) 2枚冷却材 2枚冷却材 自体操作時間	50t (1M.当たり) 50t (1M.当たり)	評価結果として設定された操作時間と運転員操作時間に与える影響はない。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（1／4）			
項目	解析条件（初期条件）の不確かさ	評価項目	評価項目となるパラメータに与える影響
炉心熱出力 (初期)	炉心熱出力 (初期) 100% (2.05MW) × 1.02	100% (2.05MW) 1.02	評価条件で設定している炉心熱出力よりも大きい熱出力による炉心熱出力が小さくなる。評価条件で設定している炉心熱出力が小さいため、炉心熱出力が減少することから、運転員操作時間に与える影響はない。
1次冷却材圧力 (初期)	15.41 + 0.21MW [gas]	15.41MW [gas]	評価条件で設定している初回の1次冷却材圧力よりも大きい圧力が印加される。運転員操作時間に与える影響はない。
1次冷却材 平均熱流束 (初期)	20.0t, 8.4+2°C 平均熱流束 (初期)	20.0t, 8.4+2°C	評価条件で設定している初回の1次冷却材平均熱流束よりも大きい熱流束が印加される。運転員操作時間に与える影響はない。
初期操作 炉心熱出力 炉心冷却水流量 自体操作時間	FP：日本原子力公会議 アクニフ・自体操作時間 (初期)	(1基当たり) 50t (1基当たり)	評価条件で設定している炉心熱出力よりも大きい熱出力による炉心熱出力が小さくなる。評価条件で設定している炉心熱出力が小さいため、炉心熱出力が減少することから、運転員操作時間に与える影響はない。
蒸気発生器 2枚冷却材 自体操作時間	95,600t 自体操作時間	98,000t	評価条件で設定している炉心熱出力よりも大きい熱出力による炉心熱出力が小さくなる。評価条件で設定している炉心熱出力が小さいため、炉心熱出力が減少することから、運転員操作時間に与える影響はない。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.9 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉格納容器の除熱機能喪失））

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／4）

項目	解析条件（定期検査、事故検査）の下述の方	運転員等操作時間に与える影響
大飯発電所3号炉 定期検査	—	運転員等操作時間に与える影響
定期検査の際の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響	定期検査の実施を考慮した場合、解析条件で設定してある運転員等操作時間に与える影響は、運転員等操作時間に与える影響が最も大きい。運転員等操作時間に与える影響は、運転員等操作時間に与える影響が最も大きい。	
定期検査の際の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響	定期検査の実施を考慮した場合、解析条件で設定してある運転員等操作時間に与える影響は、運転員等操作時間に与える影響が最も大きい。	

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／4）

項目	解析条件（定期検査）の下述の方	運転員等操作時間に与える影響
定期検査の際の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響	定期検査の実施を考慮した場合、運転員等操作時間に与える影響は、運転員等操作時間に与える影響が最も大きい。	
定期検査の際の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響	定期検査の実施を考慮した場合、運転員等操作時間に与える影響は、運転員等操作時間に与える影響が最も大きい。	
定期検査の際の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響	定期検査の実施を考慮した場合、運転員等操作時間に与える影響は、運転員等操作時間に与える影響が最も大きい。	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.9 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉格納容器の除熱機能喪失））

項目	解析条件（機器条件）の不確かさ	操作設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響	相違理由
原子炉リップ 信号	所定炉心方程式 (12.87MwLspsd) (運転時間:0.097)	原子炉方程式 (12.87MwLspsd) (運転時間:0.097)	トリップ定義に計算対象を考慮した信号とし、運転員が誤認する可能性がある。また、運転員が誤認する可能性がある。	運転条件で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認する可能性がある。また、運転員が誤認する可能性がある。	
通常炉心方程式 運転時間信号	炉心方程式 (12.87MwLspsd) (運転時間:0.097)	炉心方程式 (12.87MwLspsd) (運転時間:0.097)	通常炉心方程式の作動時間において使用している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認する可能性がある。	通常炉心方程式の作動時間においては運転員が誤認する可能性がある。	
副操作室	副操作室入出力 信号	副操作室入出力 信号	副操作室に設置された各装置の作動時間において使用している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認する可能性がある。	副操作室に設置された各装置の作動時間においては運転員が誤認する可能性がある。	
余熱炉五号 水槽	定格点火入出力 信号	定格点火入出力 信号	副操作室で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認する可能性がある。	副操作室で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認する可能性がある。	
余熱炉五号 水槽	余熱炉五号 水槽	余熱炉五号 水槽	副操作室で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認する可能性がある。	副操作室で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認する可能性がある。	
補助給水ポンプ	余熱炉五号 水槽 操作時間信号 (運転時間:0.097)	37Nm/h (運転時間:0.097)	補助給水ポンプの作動時間は、信号処理上、ポンプの定速運転時間に余裕をもつて設定。信号処理上、ポンプの定速運転時間に余裕をもつて設定。	補助給水ポンプの作動時間であることをから、運転員はより早く操作するが、格納容器内液位変動時間はより遅くなる。運転員はより早く操作するが、格納容器内液位変動時間はより遅くなる。	
表2 解析条件を最適条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（3／4）					
項目	解析条件（機器条件）の不確かさ	運転員等操作時間に与える影響	測定項目となるパラメータに与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響	
原子炉リップ 信号	原子炉方程式 (12.87MwLspsd) (運転時間:0.097)	原子炉方程式 (11.87MwLspsd) (運転時間:0.097)	トリップ定義に計算対象を考慮した信号の作動時間として、解析結果に用いたトリップ方程式よりも運転員が誤認する可能性がある。	解析結果で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認するが、その影響は小さい。	
運転時間信号 操作時間信号	原子炉方程式 (11.49MwLspsd) (運転時間:0.097)	原子炉方程式 (11.49MwLspsd) (運転時間:0.097)	通常炉心方程式の作動時間は、信号処理上、ポンプの定速運転時間であることを考慮して原子炉給水装置内の水位が下がるまで、運転員操作時間はより早く操作するが、格納容器内液位変動時間はより遅くなる。	通常炉心方程式の作動時間は、信号処理上、ポンプの定速運転時間であることを考慮して原子炉給水装置内の水位が下がるまで、運転員操作時間はより早く操作するが、格納容器内液位変動時間はより遅くなる。	
補助給水ポンプ	最大点火特性	定格点火特性	副操作室で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認するが、格納容器内液位変動時間はより遅くなる。	副操作室で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認するが、格納容器内液位変動時間はより遅くなる。	
補助給水ポンプ	最大点火特性	定格点火特性	副操作室で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認するが、格納容器内液位変動時間はより遅くなる。	副操作室で設定している信号トリップ方程式よりも運転員が誤認するが、格納容器内液位変動時間はより遅くなる。	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.9 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉格納容器の除熱機能喪失））

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

表 2 解析条件を最適条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目と異なるパラメータに与える影響（4／4）

項目	解析条件（機器動作）の不確かさ		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目と与える影響
	解析条件	基準条件			
蓄圧タンク 保持圧力	4.0 MPa[base] （基準保持圧力）	4.5 MPa[base] （過剰保持圧力）	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧力は、現行条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧力よりも高くなるため、運転員等操作時間が増加する。このため、現行条件で設定する場合は、運転員等操作時間が、蓄圧タンクの保持圧によって決まる。蓄圧タンクの保持圧が低くなるほど、蓄圧タンクの保持圧によって決まる。蓄圧タンクの保持圧が低くなるほど、運転員等操作時間は小さくなる影響がある。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧は現行条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧よりも高くなるため、運転員等操作時間が増加する。このため、現行条件で設定する場合は、運転員等操作時間が、蓄圧タンクの保持圧によって決まる。蓄圧タンクの保持圧が低くなるほど、運転員等操作時間は小さくなる影響がある。	運転員等操作時間に与える影響
蓄圧タンク 保有水槽	39.9 m ³ /E （保有水槽）	40.7 m ³ /E （過剰保有水槽）	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧は現行条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧よりも高くなるため、運転員等操作時間が増加する。このため、現行条件で設定する場合は、運転員等操作時間は小さくなる影響がある。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧は現行条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧よりも高くなるため、運転員等操作時間が増加する。このため、現行条件で設定する場合は、運転員等操作時間は小さくなる影響がある。	運転員等操作時間に与える影響

表 2 解析条件を最適条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目と異なるパラメータに与える影響（4／4）

項目	解析条件（機器動作）の不確かさ		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目と与える影響
	解析条件	基準条件			
蓄圧タンク 保有水槽	4.0 MPa[base] （基準保持圧力）	4.5 MPa[base] （過剰保持圧力）	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧は現行条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧よりも高くなるため、運転員等操作時間が増加する。このため、現行条件で設定する場合は、運転員等操作時間は小さくなる影響がある。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧は現行条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧よりも高くなるため、運転員等操作時間が増加する。このため、現行条件で設定する場合は、運転員等操作時間は小さくなる影響がある。	運転員等操作時間に与える影響
蓄圧タンク 保有水槽	39.9 m ³ /E （保有水槽）	40.7 m ³ /E （過剰保有水槽）	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧は現行条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧よりも高くなるため、運転員等操作時間が増加する。このため、現行条件で設定する場合は、運転員等操作時間は小さくなる影響がある。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧は現行条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧よりも高くなるため、運転員等操作時間が増加する。このため、現行条件で設定する場合は、運転員等操作時間は小さくなる影響がある。	運転員等操作時間に与える影響

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.9 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉格納容器の除熱機能喪失））

大飯発電所3／4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
項目	解析上での操作時間と実際に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕
操作時間	操作コード「操作手順」の下線かき 現行の操作手順と実際に 異なる操作手順の合意等 実際の操作手順 操作開始時間	操作コード「操作手順」の下線かき 現行の操作手順を 修正する影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響
操作条件	操作コード「操作手順」の下線かき 現行の操作手順と実際に 異なる操作手順の合意等 実際の操作手順 操作開始時間	操作コード「操作手順」の下線かき 現行の操作手順を 修正する影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響	操作コード「操作手順」による影響 操作手順による影響

表3 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕

項目	操作の干渉から原因 解析条件（操作手順）の相違かさ		操作の干渉から原因 操作時間と操作時間余裕	
項目	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕
操作時間	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕
操作条件	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕	操作時間と操作時間余裕

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.10 燃料評価結果について）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉	差異の説明																													
<p>【参考までに「2次冷却系からの除熱機能喪失」の添付資料 2.1.12 を記載】</p> <p>添付資料 2.1.12</p> <p>燃料評価結果について</p> <p>1. 燃料消費に関する評価（2次冷却系からの除熱機能喪失）</p> <p>重要事故シーケンス【主給水流量喪失+補助給水機能喪失】</p> <p>プラント状況：3, 4号炉運転中。</p> <p>事象：仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機から給電を想定し、事象発生後7日間ディーゼル発電機が全出力で運転した場合を想定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>燃料種別</th><th colspan="2">重油</th></tr> <tr> <th>号炉</th><th>3号炉</th><th>4号炉</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事象発生直後～7日間 (=168h)</td><td> 非常用DG（3号炉用2台）起動 （事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L </td><td> 非常用DG（4号炉用2台）起動 （事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L </td></tr> <tr> <td>事象発生直後～7日間 (=168h)</td><td> 緊急時対策所用発電機（3,4号炉用1台）起動 （保守的に事象発生後すぐの起動を想定） 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L </td><td> 緊急時対策所用発電機（3,4号炉用予備1台）起動 （保守的に事象発生後すぐの起動を想定） 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L </td></tr> <tr> <td>合計</td><td>7日間 3号炉で消費する重油量 約 597,761L</td><td>7日間 4号炉で消費する重油量 約 597,761L</td><td></td></tr> <tr> <td>結果</td><td>3号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能</td><td>4号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能</td><td></td></tr> </tbody> </table>	燃料種別	重油		号炉	3号炉	4号炉	事象発生直後～7日間 (=168h)	非常用DG（3号炉用2台）起動 （事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L	非常用DG（4号炉用2台）起動 （事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L	事象発生直後～7日間 (=168h)	緊急時対策所用発電機（3,4号炉用1台）起動 （保守的に事象発生後すぐの起動を想定） 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L	緊急時対策所用発電機（3,4号炉用予備1台）起動 （保守的に事象発生後すぐの起動を想定） 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L	合計	7日間 3号炉で消費する重油量 約 597,761L	7日間 4号炉で消費する重油量 約 597,761L		結果	3号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能	4号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能		<p>添付資料 7.1.4.10</p> <p>燃料、電源負荷評価結果について (原子炉格納容器の除熱機能喪失)</p> <p>1. 燃料消費に関する評価</p> <p>重要事故シーケンス</p> <p>【大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故】</p> <p>事象：仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定し、事象発生後7日間最大負荷で運転した場合を想定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>燃料種別</th><th>軽油</th></tr> <tr> <th>時系列</th><th>ディーゼル発電機 2台起動 (ディーゼル発電機最大負荷（100%出力）時の燃料消費量)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事象発生直後～事象発生後7日間 (=168h)</td><td> $y = \frac{N \times c \times H}{\gamma} \times 2 \text{台}$ $= \frac{5,600 \times 0.2311 \times 168}{825} \times 2 \text{台}$ $= \text{約 } 527.1 \text{kL}$ </td></tr> <tr> <td>合計</td><td>7日間で消費する軽油量の合計 約 546.3kL</td></tr> <tr> <td>結果</td><td>ディーゼル発電機燃料油貯油槽（約 540kL）及び燃料タンク（SA）（約 50kL）の合計約 590kLにて、7日間は十分に対応可能</td></tr> </tbody> </table>	燃料種別	軽油	時系列	ディーゼル発電機 2台起動 (ディーゼル発電機最大負荷（100%出力）時の燃料消費量)	事象発生直後～事象発生後7日間 (=168h)	$y = \frac{N \times c \times H}{\gamma} \times 2 \text{台}$ $= \frac{5,600 \times 0.2311 \times 168}{825} \times 2 \text{台}$ $= \text{約 } 527.1 \text{kL}$	合計	7日間で消費する軽油量の合計 約 546.3kL	結果	ディーゼル発電機燃料油貯油槽（約 540kL）及び燃料タンク（SA）（約 50kL）の合計約 590kLにて、7日間は十分に対応可能	<p>記載方針の相違 ・泊では電源負荷評価結果も記載</p> <p>設計の相違 記載表現の相違 (女川実績の反映)</p>
燃料種別	重油																															
号炉	3号炉	4号炉																														
事象発生直後～7日間 (=168h)	非常用DG（3号炉用2台）起動 （事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L	非常用DG（4号炉用2台）起動 （事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L																														
事象発生直後～7日間 (=168h)	緊急時対策所用発電機（3,4号炉用1台）起動 （保守的に事象発生後すぐの起動を想定） 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L	緊急時対策所用発電機（3,4号炉用予備1台）起動 （保守的に事象発生後すぐの起動を想定） 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L																														
合計	7日間 3号炉で消費する重油量 約 597,761L	7日間 4号炉で消費する重油量 約 597,761L																														
結果	3号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能	4号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能																														
燃料種別	軽油																															
時系列	ディーゼル発電機 2台起動 (ディーゼル発電機最大負荷（100%出力）時の燃料消費量)																															
事象発生直後～事象発生後7日間 (=168h)	$y = \frac{N \times c \times H}{\gamma} \times 2 \text{台}$ $= \frac{5,600 \times 0.2311 \times 168}{825} \times 2 \text{台}$ $= \text{約 } 527.1 \text{kL}$																															
合計	7日間で消費する軽油量の合計 約 546.3kL																															
結果	ディーゼル発電機燃料油貯油槽（約 540kL）及び燃料タンク（SA）（約 50kL）の合計約 590kLにて、7日間は十分に対応可能																															

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.10 燃料評価結果について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	差異の説明
【記載無し】	<p>2. 電源に関する評価</p> <p>重要事故シーケンス</p> <p>【大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故】</p> <p>事象：本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定した場合を想定する。</p> <p>評価結果：本重要事故シーケンスでは低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失するものとすることから、重大事故等対策時の負荷は、下図の負荷曲線のうち格納容器スプレイ及び再循環切替時に余熱除去ポンプの負荷を除いた負荷となる。このため、重大事故等対策時に必要な負荷は、設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。</p> <p>図示される負荷曲線は、時間 (分) 軸と負荷 (kW) 軸で示されています。時間軸は 0 から 100 分まで、負荷軸は 0 から 7,000 kW までです。曲線上に複数の負荷レベルが示され、各レベルに対する設備名が記載されています。主な負荷レベルと設備名は以下の通りです：</p> <ul style="list-style-type: none"> 最高値 (6,000 kW) : ラッシュ負荷 (ディーゼル発電機の出力の100%) 第2高値 (5,000 kW) : 潜在負荷 (ディーゼル発電機の出力) 第3高値 (4,000 kW) : 核電容器スプレイポンプ 第4高値 (3,000 kW) : 原子炉側海水ポンプ (1台目) 第5高値 (2,000 kW) : 安全排気扇用排気ポンプ 最低値 (1,000 kW) : 高圧注入ポンプ <p>また、曲線上には「自衛投入」や「手動投入」の操作点が示されています。右側には、青字で「B-ディーゼル発電機の負荷曲線」と記載されています。</p>	記載方針の相違

図 工学的安全施設作動時におけるB-ディーゼル発電機の負荷曲線*

※A, B-ディーゼル発電機のうち、負荷の大きいB-ディーゼル発電機の負荷曲線を記載

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.11 原子炉格納容器の除熱機能喪失時における事象初期の応答について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 2.4.9</p> <p>原子炉格納容器の除熱機能喪失時における事象初期の応答について</p> <p>原子炉格納容器の除熱機能喪失時における主要な事象初期の応答を以下に示す。</p> <p>図 1 1次冷却材圧力の推移（本資料図 2.4.5 の拡大図）</p> <p>図 1 1次冷却材圧力の推移（本資料 第 7.1.4.5 図の拡大図）</p> <p>図 2 破断流量の推移（本資料図 2.4.6 の拡大図）</p> <p>図 2 破断流量の推移（本資料 第 7.1.4.6 図の拡大図）</p>	<p>添付資料 7.1.4.11</p> <p>原子炉格納容器の除熱機能喪失時における事象初期の応答について</p> <p>原子炉格納容器の除熱機能喪失時における主要な事象初期の応答を以下に示す。</p> <p>図 1 1次冷却材圧力の推移（本資料 第 7.1.4.5 図の拡大図）</p> <p>図 2 破断流量の推移（本資料 第 7.1.4.6 図の拡大図）</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失 (添付資料 7.1.4.12 FFRD 現象の有効性評価への影響について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現設備名称の相違 (実質的な相違なし)

女川原子力発電所 2号	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>補足説明資料 27. FFRD 現象の有効性評価への影響について</p> <p>近年、海外では燃焼の進んだ燃料棒を対象とした LOCA 模擬試験において、非常に高い燃焼度に到達した燃料の一部で被覆管の膨れ・破裂に伴うペレットの細分化、軸方向の再配置及び破裂開口部からのペレット細片の放出が生じる現象 (Fuel Fragmentation, Relocation and Dispersal : FFRD) が報告されている。ここでは、有効性評価に対する FFRD 現象の影響について示す。</p> <p>(1) FFRD 現象の概要</p> <p>FFRD 現象は LOCA 時の燃料挙動を調査する目的で、国際プロジェクトとして実施しているハルデン炉プロジェクト、SCIP-III プロジェクトで近年確認された現象である^[1] (図 1)。FFRD 現象は以下の事象が進展していくことで発生する。</p> <p>a. ペレットの破碎(Fragmentation) 燃料温度上昇に伴いペレットが破碎し燃料片になるが、一定の燃焼度を超えると微細な燃料片の割合が増加していく。 この時、核分裂生成(FissionProducts, FP) ガス等が放出され、冷却材中の放射線量增加に繋がる可能性がある。</p> <p>b. ペレットの燃料棒軸方向再配置 (Relocation) LOCA 時の昇温により被覆管膨れ部が発生すると、拡張した燃料棒内空間に微細化した燃料片が移動する(特に微細な燃料片では充填率が高くなる)ことで、局的に出力が増加して被覆管温度が上昇し、酸化・脆化が進行する可能性がある。 これが原因で、クエンチ時に発生する引張応力により燃料棒が分断する可能性がある。</p> <p>c. 破裂開口部からのペレット細片の放出 (Dispersal) 燃料棒から放出されたペレット片による冷却材流路閉塞により、炉心の冷却可能形状が失われる可能性がある。</p>  	<p>添付資料 7.1.4.12 FFRD 現象の有効性評価への影響について</p> <p>近年、海外では燃焼の進んだ燃料棒を対象とした LOCA 模擬試験において、非常に高い燃焼度に到達した燃料の一部で被覆管の膨れ・破裂に伴うペレットの細分化、軸方向の再配置及び破裂開口部からのペレット細片の放出が生じる現象 (Fuel Fragmentation, Relocation and Dispersal : FFRD) が報告されている。ここでは、有効性評価に対する FFRD 現象の影響について示す。</p> <p>(1) FFRD 現象の概要</p> <p>FFRD 現象は LOCA 時の燃料挙動を調査する目的で国際プロジェクトとして実施しているハルデン炉プロジェクト、SCIP-III プロジェクトで近年確認された現象である^[1] (図 1)。FFRD 現象は LOCA 時に以下の事象が進展していくことで発生する。</p> <p>i. ペレットの破碎 (Fragmentation) 燃料温度上昇に伴いペレットが破碎し燃料片になるが、一定の燃焼度を超えると微細な燃料片の割合が増加していく。 この時、核分裂生成 (Fission Products, FP) ガス等が放出され、冷却材中の放射線量增加に繋がる可能性がある。</p> <p>ii. ペレットの燃料棒軸方向再配置 (Relocation) 燃料片が燃料棒内を移動し被覆管膨れ部に集積する(特に微細な燃料片では充填率が高くなる)ことで、局的に被覆管温度が上昇し、酸化が進行することなどにより被覆管強度が低下する。</p> <p>これが原因で、クエンチ時に発生する引張応力により燃料棒が分断する可能性がある。</p> <p>iii. 破裂開口部からのペレット細片の放出 (Dispersal) 燃料棒から放出されたペレット片による冷却材流路閉塞により、炉心の冷却可能形状が失われる可能性がある。</p>	<p>添付資料 7.1.4.12 FFRD 現象の有効性評価への影響について</p> <p>近年、海外では燃焼の進んだ燃料棒を対象とした LOCA 模擬試験において、非常に高い燃焼度に到達した燃料の一部で被覆管の膨れ・破裂に伴うペレットの細分化、軸方向の再配置及び破裂開口部からのペレット細片の放出が生じる現象 (Fuel Fragmentation, Relocation and Dispersal : FFRD) が報告されている。ここでは、有効性評価に対する FFRD 現象の影響について示す。</p> <p>(1) FFRD 現象の概要</p> <p>FFRD 現象は LOCA 時の燃料挙動を調査する目的で国際プロジェクトとして実施しているハルデン炉プロジェクト、SCIP-III プロジェクトで近年確認された現象である^[1] (図 1)。FFRD 現象は LOCA 時に以下の事象が進展していくことで発生する。</p> <p>i. ペレットの破碎 (Fragmentation) 燃料温度上昇に伴いペレットが破碎し燃料片になるが、一定の燃焼度を超えると微細な燃料片の割合が増加していく。 この時、核分裂生成 (Fission Products, FP) ガス等が放出され、冷却材中の放射線量增加に繋がる可能性がある。</p> <p>ii. ペレットの燃料棒軸方向再配置 (Relocation) 燃料片が燃料棒内を移動し被覆管膨れ部に集積する(特に微細な燃料片では充填率が高くなる)ことで、局的に被覆管温度が上昇し、酸化が進行することなどにより被覆管強度が低下する。</p> <p>これが原因で、クエンチ時に発生する引張応力により燃料棒が分断する可能性がある。</p> <p>iii. 破裂開口部からのペレット細片の放出 (Dispersal) 燃料棒から放出されたペレット片による冷却材流路閉塞により、炉心の冷却可能形状が失われる可能性がある。</p>

図 1 ハルデン炉試験で確認されたペレットの破碎と被覆管破裂開口部への集積^[2]

図 1 ハルデン炉試験で確認された FFRD 現象^{[2][3]}

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.12 FFRD 現象の有効性評価への影響について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所 2号	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>(2) 有効性評価への影響</p> <p>a. Fragmentationによる微細な燃料片の発生可能性</p> <p>FFRD 現象は燃料の高燃焼度化に伴い発生する可能性が増大されるとされており、燃焼の進展に伴う、Fragmentation による微細な燃料片の発生については、NUREG-2121 によると燃焼度約 70GWd/t で顕在化すると報告されている^[1]。一方、高燃焼度 9×9 型燃料信頼性実証試験において、9×9 型燃料（A型、B型）について 5 サイクル照射（燃料体燃焼度：約 53GWd/t）した燃料の燃料要素のピーク燃焼度は最大約 69GWd/t であることが報告されている^{[3][4]}。また、女川 2 号炉の至近 2 サイクルにおけるピーク燃焼度は最大約 67GWd/t であることを確認している。</p> <p>よって、現状の 9×9 型燃料の燃焼度範囲を踏まえると、Fragmentation による微細な燃料片の発生はほとんどないと考えられる。</p> <p>b. 仮に微細な燃料片が発生した場合の影響評価</p> <p>LOCA 時には燃料温度上昇に伴う内圧上昇に起因し、燃料被覆管の膨れが発生するが、仮に、微細な燃料片が発生していた場合、それらが被覆管の膨れ部に集積することで、局所的に出力が増加して被覆管温度が上昇し、酸化・脆化が進行する可能性がある。しかし、燃焼度末期の 9×9 型燃料については、反応度が低下していることにより線出力は低い（設計用出力一燃焼度履歴から、最大線出力密度は燃焼度初期～中期の半分程度の約 20kW/m となる）。</p> <p>微細な燃料片が被覆管の膨れ部に集積した場合の被覆管温度に与える影響については、ハルデン炉試験を参考とした予備的な解析が実施されており、一例ではあるが、被覆管温度は約 100°C 上昇するとの結果が報告されている^[5]。</p> <p>有効性評価においては、最大線出力の燃料棒で被覆管温度および円周方向応力を評価しているが、TQUV シーケンスにおいて燃焼度末期を模擬した燃料棒（燃焼度 75GWd/t と設定）の評価結果を図 2 に示す。評価の結果、被覆管温度は約 721°C、円周方向応力は約 34MPa となり、FFRD 現象により、仮に被覆管温度が 100°C 上昇した場合でも、破裂判定曲線を超えることはないことが確認できる。</p> <p>以上のことから、一部の箇所で微細な燃料片が発生し、それらが LOCA 時に被覆管の膨れ部に集積した場合でも、微細な燃料片が発生する可能性のある燃焼度末期の線出力は低いため、被覆管の破裂が発生するような温度に到達する可能性は低いと考えられる。仮に、破裂判定曲線を超える場合でも、被覆管の破裂が一部の燃料集合体に留まるのであれば、敷地境界での実効線量の基準上問題にならないと考えられる。</p>	<p>(2) 有効性評価への影響</p> <p>FFRD 現象は燃料の高燃焼度化に伴い発生する可能性が増大されるとされており、燃焼の進展に伴う Fragmentation の発生については、これまでの研究成果をまとめた論文によるとペレット燃焼度約 68 ~72GWd/t で顕在化すると報告されている^[1]。</p> <p>ここで、PWR 高燃焼度化ステップ 2 燃料については集合体最高燃焼度が 55GWd/t、燃料棒平均の設計最高燃焼度は 61GWd/t、局所は最高 71GWd/t である。（なおステップ 1 燃料および MOX 燃料については、局所最高 62GWd/t である。）</p> <p>ステップ 2 燃料では、設計条件まで考慮した場合、FFRD が顕在化する燃焼度を超えるものの、そのような高燃焼度まで照射された燃料については線出力密度が低いため LOCA 時の被覆管温度が相対的に低く被覆管破裂に至ることはないと考えられること、また、泊 3 号における 55GWd/t 燃料を用いた炉心運用における局所最高燃焼度は概ね 63GWd/t 程度であり現実的には Fragmentation が発生することはないと考えられることから、有効性評価への影響はないと考えられる。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.12 FFRD 現象の有効性評価への影響について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所 2号	泊発電所 3号炉	相違理由

図2 TQUV シーケンスにおける最大被覆管温度と円周方向応力の破裂判定曲線との比較（燃焼度末期、燃焼度末期（PCT +100°C）、PCT 最大）

(3) 今後の取組み

海外における FFRD 現象の LOCA 基準の取り込みについては以下のとおり。

i. 米国

現状、試験研究の実績を踏まえ、燃焼度制限内である 62Gwd/t(燃料棒平均)であれば FFRD 現象が顕在化することはないことから、FFRD 現象に対する規制措置は必要ないと整理している。一方、LOCA 時の FFRD 現象の挙動の理解および燃料の高燃焼度化や設計改良も見据え、今後も試験研究は継続していくという判断。

(3) 今後の取り組み

海外における FFRD 現象の LOCA 基準の取り込みについては以下のとおり。

i. 米国

これまでの、試験研究の実績を踏まえ、現在の米国における標準的な燃焼度制限値 62Gwd/t (燃料棒平均) であれば FFRD 現象が顕在化することはないと整理している^[2]。なお、最近 NRC は、米国産業界による 5wt%濃縮度燃料を用いた更なる高燃焼度化 (70Gwd/t 超) 指向を踏まえ FFRD に関する中間報告レポートを発行している^[4]。本レポートは現行運用を超える更なる高燃焼度燃料のライセンス申請が行われることを想定し、現状得られているデータから安全側の評価を行う観点から、FFRD を考慮すべき燃焼度を保守的にペレット燃焼度 55Gwd/t に設定しているものであり、現在の実体の炉心・燃料運用において FFRD に対する規制化は不要とする考え方方に変更はない。

米国では更なる高燃焼度化に向けた申請を見据えて、FFRD に関する OECD/NEA 国際共同研究プロジェクトへの参画、研究成果の論文発表が継続的に実施されており、FFRD 研究が継続されている。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.4 原子炉格納容器の除熱機能喪失（添付資料 7.1.4.12 FFRD 現象の有効性評価への影響について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ii. 欧州</p> <p>フランスを除く欧州諸国について規制の取込みは要求されていない。フランスでも現状要求はされていないが、今後の規制措置のなかで考慮される予定。</p> <p>(4) まとめ</p> <p>現状の9×9型燃料の燃焼度範囲を踏まえると、Fragmentationによる微細な燃料片の発生はほとんどないと考えられる。また、一部の箇所で微細な燃料片が発生し、それらがLOCA時に被覆管の膨れ部に集積した場合でも、微細な燃料片が発生する可能性のある燃焼度末期の線出力は低いため、被覆管の破裂が発生するような温度に到達する可能性は低いと考えられる。仮に、破裂判定曲線を超える場合でも、被覆管の破裂が一部の燃料集合体に留まるのであれば、敷地境界での実効線量の基準上問題にならないと考えられる。以上のことから、有効性評価におけるFFRD現象の影響について、評価項目の適合性という観点で問題にならないことを確認した。</p> <p style="text-align: right;">以上</p> <p>参考文献</p> <p>[1] Patrick A. C. Raynaud, "Fuel Fragmentation, Relocation, and Dispersal during the Loss-of-Coolant Accident", NUREG-2121, March 2012 [2] Nuclear Fuel Behaviour in Loss-of-coolant Accident (LOCA) Conditions State-of-the-art Report, ", OECD 2009 NEA No. 6846 [3] 「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書付録1」((独)原子力安全基盤機構, 平成19年12月) [4] 「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書付録2」((独)原子力安全基盤機構, 平成19年12月) [5] 中江延男, 山内紹裕, 小澤正明, Kevin Govers, Marc Verwerft, 「事故時燃料冷却性評価研究(その1)燃料バーニング, リロケーションの被覆管温度への影響評価」日本原子力学会「2014年秋の大会」 2014年9月8-10日</p>	<p>ii. 欧州</p> <p>欧州諸国については特に規制への取り込みは要求されていない^[5]。なお、欧州主要国も米国同様に、上記OECD/NEA国際共同研究プロジェクトに参画している。</p> <p>日本では、現在参画している国際プロジェクトによって得られる成果を収集すると共に、原子力規制庁による安全研究としてJAEAにおいて燃焼の進んだ軽水炉燃料棒に対するLOCA模擬実験を実施し、知見の拡充をしていく予定と承知している。</p> <p>(4) まとめ</p> <p>泊3号におけるFFRDによる有効性評価への影響について検討した。FFRDが顕在化する高燃焼度燃料については線出力が低く、被覆管破裂が発生するような温度に到達する可能性は低いと考えられること等を踏まえれば、有効性評価に影響するものではないと判断する。</p> <p>引用文献</p> <p>[1] Capps, et al., "A Critical Review of High Burnup Fuel Fragmentation, Relocation, and Dispersal under Loss-Of-Coolant Accident Conditions", Journal of Nuclear Materials 546 (2021) 152750 [2] U.S.NRC, SECY-15-0148, "Evaluation of Fuel Fragmentation, Relocation and Dispersal Under Loss-Of-Coolant Accident (LOCA) Conditions Relative to the Draft Final Rule on Emergency Core Cooling System Performance During a LOCA (50.46c)," [3] NUREG-2121, "Fuel Fragmentation, Relocation, and Dispersal During the Loss-of-Coolant Accident" [4] U.S.NRC, RIL 2021-13, "Interpretation of Research on Fuel Fragmentation, Relocation, and Dispersal (FFRD) at High Burnup" [5] Graff, "Current status of fuel safety in France - LOCA and RIA", Fuel Safety Research Meeting 2019, October 2019, Mito</p>	

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE715-9 r. 11. 0
提出年月日	令和5年8月31日

泊発電所 3号炉
重大事故等対策の有効性評価
比較表

7.1.5 原子炉停止機能喪失

令和5年8月
北海道電力株式会社

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.5 原子炉停止機能喪失

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
----------------	----------------	---------------	-----------	------

比較結果等をとりまとめた資料1. 先行審査実績等を踏まえた泊 3 号炉まとめ資料の変更状況(2017 年 3 月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯 3 / 4 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- b. 女川 2 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : なし

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った事項

- a. 大飯 3 / 4 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- b. 女川 2 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : なし

1-3) バックフィット関連事項

なし

2. 大飯 3 / 4 号炉・高浜 3 / 4 号炉まとめ資料との比較結果の概要

2-1) 比較表の構成について

- ・泊と大飯、高浜で記載が異なる箇所は右上凡例に従い色付けをし、「相違理由」欄に相違理由を記載しているプラントを【大飯】【高浜】と記載している

2-2) 泊 3 号炉の特徴について

- ・泊 3 号は他の PWR 3 ループプラントに比べて以下の特徴がある（添付資料 6.5.8）
 - 補助給水流量が小さい : 「全交流動力電源喪失」では、蒸気発生器保有水量の回復が遅くなる傾向がある
 - 余熱除去ポンプの注入特性（高圧時の注入流量が若干多い）) : 「ECCS 注水機能喪失（2 インチ破断）」では、燃料が露出せず終始冠水状態となる
 - CV 関連パラメータ（CV 自由体積が若干小さく、格納容器再循環ユニットの除熱特性も若干低い） : 原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度が高めに推移する傾向がある

2-3) 有効性評価の主な項目（1 / 2）

項目	大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
事故シケンスグループの特徴	原子炉の出力運転中に、主給水流量喪失、負荷の喪失等が発生した場合に、原子炉トリップに失敗する。このため、緩和措置がとられない場合には、過渡変化発生時に原子炉出力が維持されるため、1 次冷却系が高温、高圧状態となり、加圧器安全弁等からの漏えいが継続し、炉心損傷に至る。	原子炉の出力運転中に、主給水流量喪失、負荷の喪失等が発生するとともに、原子炉停止機能が喪失し、原子炉トリップができなくなる。このため、緩和措置がとられない場合には、過渡変化発生時に原子炉出力が維持されるため、1 次系が高温、高圧状態となり、加圧器安全弁等からの漏えいが継続し、炉心損傷に至る。	運転時の異常な過渡変化の発生後、原子炉停止機能が喪失することを想定する。このため、原子炉は臨界状態を継続し、原子炉出力が高い状態が維持されることから、緩和措置がとられない場合には、1 次冷却系が高温、高圧状態となり、加圧器安全弁等からの漏えいが継続し、炉心損傷に至る。	相違なし (泊と大飯・高浜で記載表現が異なる部分があるが、事故シケンスグループの特徴としては同一)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.1.5 原子炉停止機能喪失

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

高浜発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

2-3) 有効性評価の主な項目（2／2）

項目	大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
炉心損傷防止対策	<p>主蒸気ライン隔離により減速材温度を上昇させ、負の反応度帰還効果により原子炉出力を抑制するとともに補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水により1次冷却系の過圧を防止することで、炉心損傷を防止する。</p> <p>長期的には、炉心へのほう酸水注入により未臨界を確保し、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことによって除熱を行う。</p>	<p>減速材温度の上昇による負の反応度帰還効果により原子炉出力を抑制し、1次系の過圧を防止することにより、炉心損傷を防止する。</p> <p>長期的には、炉心へのほう酸水注入により未臨界を確保し、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことによって除熱を行う。</p>	<p>主蒸気ライン隔離により減速材温度を上昇させ、負の反応度帰還効果により原子炉出力を抑制するとともに補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水により1次冷却系の過圧を防止することにより、炉心損傷の防止を図り、ほう酸注入系による炉心へのほう酸水の注入によって原子炉停止する。</p> <p>また、原子炉格納容器の圧力が上昇した場合は原子炉格納容器スプレイ作動信号により、原子炉格納容器スプレイ設備による原子炉格納容器除熱を実施する。</p>	相違なし (記載表現が異なるが、炉心損傷防止対策としては同一)
重要事故シーケンス	・「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」 ・「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」			相違なし
有効性評価の結果 (評価項目等) a. 主給水流量喪失（上段） b. 負荷の喪失（下段）	<p><u>燃料被覆管温度</u>：原子炉停止機能喪失によりわずかに上昇し、約360°Cに達した後、原子炉出力の低下に伴い低下し、1,200°C以下となる</p> <p><u>原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力</u>：最高値は約18.6MPa[gage]であり、最高使用圧力の1.2倍(20.59MPa[gage])を下回る</p> <p><u>燃料被覆管温度</u>：原子炉停止機能喪失によりわずかに上昇し、約360°Cに達した後、原子炉出力の低下に伴い低下し、1,200°C以下となる</p> <p><u>原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力</u>：最高値は約18.9MPa[gage]であり、最高使用圧力の1.2倍(20.59MPa[gage])を下回る</p>	<p><u>燃料被覆管温度</u>：原子炉停止機能喪失によりわずかに上昇し、約360°Cに達した後、原子炉出力の低下に伴い低下し、1,200°C以下となる</p> <p><u>原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力</u>：最高値は約18.5MPa[gage]であり、最高使用圧力の1.2倍(20.59MPa[gage])を下回る</p> <p><u>燃料被覆管温度</u>：原子炉停止機能喪失によりわずかに上昇し、約360°Cに達した後、原子炉出力の低下に伴い低下し、1,200°C以下となる</p> <p><u>原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力</u>：最高値は約18.6MPa[gage]であり、最高使用圧力の1.2倍(20.59MPa[gage])を十分下回る</p>	<p><u>燃料被覆管温度</u>：原子炉停止機能喪失によりわずかに上昇し、事象発生から約100秒で最高の約360°Cに到達するが、原子炉出力の低下に伴い低下し、1,200°C以下となる</p> <p><u>原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力</u>：最高値は約18.6MPa[gage]であり、最高使用圧力の1.2倍(20.59MPa[gage])を十分下回る</p> <p><u>燃料被覆管温度</u>：原子炉停止機能喪失によりわずかに上昇し、事象発生から約118秒で最高の約360°Cに到達するが、原子炉出力の低下に伴い低下し、1,200°C以下となる</p> <p><u>原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力</u>：最高値は約18.6MPa[gage]であり、最高使用圧力の1.2倍(20.59MPa[gage])を十分下回る</p>	<p>解析結果の相違 ・設計の相違によりRCPBにかかる圧力の最高値が異なるが、判断基準を下回る</p> <p>解析結果の相違 ・設計の相違によりRCPBにかかる圧力の最高値が異なるが、判断基準を下回る</p>

2-4) 主な相違

項目	大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
解析条件（減速材温度係数初期値）	-16pcm/°C	-13pcm/°C（標準値）	-18pcm/°C	<p>解析条件の相違 ・泊の減速材温度係数初期値は、泊3号炉の炉心設計を包絡する-18pcm/°Cに設定（設定の考え方は大飯と同様）</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.5 原子炉停止機能喪失

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
2-5) 相違理由の省略				
相違理由 設備名称の相違	大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違が生じている理由
	復水ピット	復水タンク	補助給水ピット	—
	—	消防ポンプ	可搬型大型送水ポンプ車	—
記載表現の相違	—	MOX 燃料	ウラン・ブルトニウム混合酸化物燃料	泊では申請書の記載に合わせて記載
	1 次冷却系	1 次系	1 次冷却系	(大飯と同様)
	2 次冷却系	2 次系	2 次冷却系	(大飯と同様)
	自動起動	自動作動	自動起動	(大飯と同様)
動作		作動	動作	(大飯と同様)