


漏れがあった部分

漏れがあった部分の拡大



水滴が落ちた部分  
(付着物除去後)



付着物



Cトレンチ内部

添付2 排水配管の状況