

11:27 受

1/3

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19133報)

平成31年1月9日11時15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 地下貯水槽観測孔 分析結果 [採取日 1月 8日] 地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果 [採取日 1月 7日] <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D統】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2019年1月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽観測孔 分析結果(2019年1月8日分)

地下貯水槽観測孔(i~iii)												
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
採取時刻		7:35				7:43				7:49		
全ベータ(Bq/L)		ND(22)				ND(22)				ND(22)		

地下貯水槽観測孔(j~iii)										地下貯水槽観測孔(vi)			
	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	B1	B2	B3			
採取時刻		7:55				8:02							
全ベータ(Bq/L)		ND(22)				ND(22)							

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2019年1月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所推進カンパニー

地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果(2019年1月7日分)

	地下水バイパス 調査孔			海側観測孔						
	a	b	c	①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑧
採取時刻	/	8:33	8:53	9:11	/	/	9:26	/	/	8:13
全ベータ(Bq/L)	/	ND(24)	ND(24)	ND(24)	/	/	ND(24)	/	/	ND(24)
トリチウム(Bq/L)	/	47	41	71	/	/	26	/	/	210

半減期 トリチウム:約12年

* トリチウム以外のデータは1月8日にお知らせ済み。

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

3/3

11=27 受

1/2

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19134報)

平成31年 1月 9日 11時 15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 1月 7日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2019年1月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日
採取時刻	9:28	9:06	9:18	9:09
Cs-134(約2年)	230	64	100	ND(12)
Cs-137(約30年)	2,600	740	1,000	59
全β	3,500	2,500	1,600	140
H-3(約12年)	280	310	170	320

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

13:36 受

1/1

~~様式9-1(1/2)~~
(第19135報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

平成31年 / 月 9 日 13 時 25 分	
内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿	
第25条報告	報告者名 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 原子力防災管理者 磯貝 智彦 連絡先 0240-30-9301
原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。	
原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第19132報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクFに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。 ・排水開始 : 10時01分 ・排水終了 : 12時13分 ・排水量 : 328m ³ 排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分: E】
	※添付の有・無 <input checked="" type="radio"/> 無
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

13:36 受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19136報)

平成30年 1月 9日 13時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項)
発生事象と対応の概要 (注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 第19130報でお知らせした、1~4号機取水路開渠前に設置したシルトフェンスの開閉については、本日以下のとおり実施しましたのでお知らせします。</p> <p>11時42分(シルトフェンス開) ~ 13時00分(シルトフェンス閉)</p> <p>【公表区分: E】</p>
その他の事項の対応 (注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

15=17後

1/9

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19137報)

平成31年 1月 9日 4時55分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [1月9日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 1月8日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 1月8日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 1月4日、8日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 11月26日、1月8日] <p>発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクGの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、1月10日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 1月5日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/9

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年1月9日 11:00 現在

【留意事項】
 各計測値については、機器やその後の調整状況の形を考慮して、適切な使用制限条件を提示しているものもあり、正しく測定されていない限り、信頼性のある計測値も含まれていない。プラントの稼働を把握するために、このような計測値の不足がもたらしたことで、機器の故障や稼働から発生する危険な状態を察知して対応の措置に着手している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.3m ³ /h (1/9 11:00 現在)	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.4m ³ /h (1/9 11:00 現在)	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.4m ³ /h (1/9 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 15.4°C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 15.2°C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 15.1°C (1/9 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 20.4°C RPV温度 (TE-2-3-69R): 18.1°C (1/9 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F4): 20.6°C RPV底部ハット上部温度 (TE-2-3-69H1): 18.8°C (1/9 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 15.7°C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 15.2°C (1/9 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 21.6°C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 20.6°C (1/9 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 20.2°C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 18.3°C (1/9 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.88kPa g (1/9 11:00 現在)	2.54kPa g (1/9 11:00 現在)	0.33kPa g (1/9 11:00 現在)	
空素射入流量 ※3	RPV (RVH): 14.07Nm ³ /h (JP-A): 14.54Nm ³ /h (JP-B): -Nm ³ /h (1/9 11:00 現在)	RPV: 10.55Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (1/9 11:00 現在)	RPV: 17.46Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (1/9 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.2m ³ /h (1/9 11:00 現在)	15.28Nm ³ /h (1/9 11:00 現在)	18.94Nm ³ /h (1/9 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00vol% B系: 0.00vol% (1/9 11:00 現在)	A系: 0.08vol% B系: 0.08vol% (1/9 11:00 現在)	A系: ~vol% B系: 0.04vol% (1/9 11:00 現在)	※5
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 8.30E-04 検出限界値 4.20E-04 B系: 指示値 1.13E-03 検出限界値 3.30E-04 (1/9 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (1/9 11:00 現在)	A系: 指示値 - 検出限界値 - B系: 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 (1/9 11:00 現在)	Ba/cm Ba/cm ※5
使用済燃料プール 水温度	28.7°C (1/9 11:00 現在)	31.0°C (1/9 11:00 現在)	29.6°C (1/9 11:00 現在)	14.9°C (1/9 11:00 現在)
FPC 冷却水 水位	3.38m (1/9 11:00 現在)	4.06m (1/9 11:00 現在)	4.14m (1/9 11:00 現在)	43.65X100mm (1/9 11:00 現在)

【注】
 ※1: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(※異常値が検出されている場合は、計測器によりマイナス表示される場合があるため)
 ※2: 原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を記載する。
 ※3: 排気流量が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を記載する。
 ※4: 異常値が検出されている場合は、圧力で異常値を示した状態を記載する。
 ※5: 作業に伴い一時欠測

3/9

2019年1月9日

集中廃棄物処理施設周辺、サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8
①	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.6)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(3.8)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.2)
②	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.0)
③	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(3.6)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(3.2)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.2)
④	ND(4.7)	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(5.6)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(5.0)
⑤	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(6.4)	ND(5.0)	ND(5.4)	ND(5.6)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(5.6)	ND(5.4)	ND(6.0)	ND(4.9)	ND(5.1)
⑥	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(5.7)	ND(5.7)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.2)
⑦	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(4.3)

CS-134 (Bq/L)

測定場所	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8
①	ND(4.2)	ND(5.1)	ND(5.5)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(6.0)	ND(5.6)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(5.3)
②	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(3.7)	ND(3.6)
③	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(3.2)	ND(4.1)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(4.5)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.0)
④	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(2.8)	ND(5.1)	ND(3.9)	ND(3.5)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(5.5)	ND(5.1)	ND(4.2)
⑤	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(3.0)
⑥	ND(5.8)	ND(4.8)	8.3	ND(5.7)	6.5	9.3	8.7	ND(6.2)	6.0	ND(8.9)	9.5	ND(5.9)	ND(6.1)	6.4	5.7	9.9
⑦	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.6)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(5.6)	ND(5.8)	ND(5.6)	ND(3.0)
⑧	ND(4.5)	ND(2.7)	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.0)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(5.0)	ND(3.0)	ND(5.5)	ND(2.7)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(4.2)

CS-137 (Bq/L)

測定場所	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8
①	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(5.7)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(4.8)
②	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(3.3)	ND(3.9)	ND(3.3)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(3.2)
③	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(4.5)
④	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(3.3)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(5.5)	ND(5.3)
⑤	ND(4.3)	ND(3.3)	ND(4.7)	5.8	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(5.2)
⑥	76	73	67	78	70	73	68	74	82	75	74	69	69	77	61	68
⑦	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(3.8)

- <測定箇所>
- ①4号T/B建屋南東
 - ②プロセス主建屋北東
 - ③プロセス主建屋南東
 - ④プロセス主建屋南西
 - ⑤焼固体廃棄物貯蔵管理建屋南
 - ⑥サイトバンカ建屋南西
 - ⑦焼却工作建屋 西側
 - ⑧焼固体廃棄物貯蔵管理建屋北
 - ⑨サイトバンカ建屋南東

※「-」はサンプリング測定を実施していないことを示す。
 ※⑥は④が採取できなかったため、地下水流の上流側として測定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
 ※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)
 ※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
 ※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
 ※印は検出限界未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

2019年1月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路								物揚場排水路									
	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日			
採取日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	/								1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日
採取時刻	7:50	7:55	7:40	7:53	7:30	/								7:55	8:00	7:45	7:58	7:35
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	/								0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	/								解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	0.84	ND(0.99)	ND(0.58)	ND(0.55)	ND(0.64)	/								ND(0.60)	ND(0.62)	ND(0.56)	ND(0.64)	ND(0.53)
Cs-137(約30年)	3.7	4.7	3.4	4.1	5.4	/								1.6	1.4	ND(0.89)	0.88	ND(0.63)
全β	11	10	11	10	11	/								ND(3.2)	3.5	ND(3.4)	ND(4.0)	ND(3.6)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	/								-	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路								BC排水路									
	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日			
採取日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	/								1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日
採取時刻	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	/								8:00	8:00	8:00	8:00	8:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	/								0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	/								解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	ND(1.2)	ND(0.91)	ND(0.73)	ND(0.69)	/								ND(0.40)	ND(0.63)	ND(0.49)	ND(0.65)	ND(0.66)
Cs-137(約30年)	3.1	2.9	2.6	3.6	2.8	/								ND(0.71)	ND(0.84)	ND(0.81)	ND(0.86)	ND(0.71)
全β	4.6	4.9	5.5	4.5	4.4	/								ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.5)	ND(3.8)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	/								-	-	-	-	-

* 本枠内が今回公表データ。他は1月8日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

4/9

2019年1月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/4)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

	No.0-1	No.0-1-2	No.0-2	No.0-3-1	No.0-3-2	No.0-4	No.1	No.1-6	No.1-8	No.1-9	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17
採取日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日	1月4日
採取時刻	8:06	7:46	—	—	—	—	—	—	—	—	7:20	7:32	8:13	7:21	7:46
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)	ND(0.28)	1,600									ND(0.29)	4.9	ND(0.45)	3.7	ND(0.42)
Cs-137(約30年)	ND(0.42)	19,000									0.78	57	ND(0.49)	41	ND(0.45)
その他	ND	37									ND	ND	ND	ND	ND
全β	21,000	160,000									ND(13)	330	26,000	16,000	44,000
H-3(約12年)	45,000	3,100									920	33,000	1,300	1,100	13,000
Sr-90(約29年)	—	—									—	—	—	—	—

	No.2	No.2-2	No.2-3	No.2-5	No.2-6	No.2-7	No.2-8	No.3	No.3-2	No.3-3	No.3-4	No.3-5	No.3-5B
採取日													
採取時刻													
塩素(単位: ppm)													
Cs-134(約2年)													
Cs-137(約30年)													
その他													
全β													
H-3(約12年)													
Sr-90(約29年)													

* 本枠内が今回公表データ。他は1月5日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を意味し、「その他」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてγ測定後に測定。

5/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/4)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻							1月8日 8:05	1月8日 7:53	1月8日 7:20		1月8日 7:32	1月8日 7:32	1月8日 8:17	1月8日 7:21	1月8日 7:46
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)							ND(0.39)	1,700	100		ND(0.29)	5.4	ND(0.37)	8.5	ND(0.46)
Cs-137(約30年)							ND(0.35)	19,000	1,300		0.64	63	0.68	96	ND(0.51)
その他							ND	30	ND		ND	ND	ND	ND	ND
γ															
全β							21,000	140,000	9,400		ND(15)	700	26,000	17,000	44,000
H-3(約12年)							分析中	分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中
Sr-90(約29年)															

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3,4号機改修ウエル汲み上げ水
採取時刻	1月8日 7:43												
塩素(単位: ppm)													
Cs-134(約2年)	2.5												
Cs-137(約30年)	23												
その他	ND												
γ													
全β	180,000												
H-3(約12年)	分析中												
Sr-90(約29年)													

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、探水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

6/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/4)海水

単位: Bq/L

採取日	福島第一5.6号機放水口北側(T-1)	福島第一6号機取水口前	福島第一物揚場前	福島第一1~4号機取水口内北側(東浜線北側)	福島第一1号機取水口(遮水壁前)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
採取時刻											
Cs-134 (約2年)								11月26日			
Cs-137 (約30年)								7:04		60	10
全β								ND(0.56)		90	10
H-3 (約12年)								ND(0.49)			
Sr-90 (約29年)								ND(17)			
								ND(1.7)		60,000	10,000
								0.0048		30	10

単位: Bq/L

採取日	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一港湾内南側	福島第一港湾中央	福島第一北防波堤北側(T-0-1)	福島第一港湾口北東側(T-0-1A)	福島第一港湾口東側(T-0-2)	福島第一港湾口南東側(T-0-3A)	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
採取時刻											
Cs-134 (約2年)		11月26日									
Cs-137 (約30年)		7:12								60	10
全β		ND(0.32)								90	10
H-3 (約12年)		0.72									
Sr-90 (約29年)		ND(17)									
		2.0								60,000	10,000
		0.011								30	10

* 本枠内が今回公表データ。他は11月27日、12月4日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度 (別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

7/19

8/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/4)海水

単位: Bq/L

採取日	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東波線北側)	福島第一 1号機 取水口 (進水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (進水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取時刻	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日		
Cs-134 (約2年)	7:45	7:25	7:00	7:18	7:07	6:45	6:44	6:42			
Cs-137 (約30年)	ND(0.47)	ND(0.47)	ND(0.56)	ND(0.64)	ND(0.59)	ND(0.73)	ND(0.41)	ND(0.22)		60	10
全β	0.44	0.63	2.6	2.9	2.0	ND(0.62)	0.44	0.42		90	10
H-3 (約12年)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	15	ND(15)	12	ND(16)	18			
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-		60,000	10,000
	-	-	-	-	-	-	-	-		30	10

単位: Bq/L

採取日	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取時刻	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日		
Cs-134 (約2年)	6:40	6:38	6:46	6:56							
Cs-137 (約30年)	ND(0.25)	ND(0.33)	ND(0.26)	ND(0.57)						60	10
全β	ND(0.36)	ND(0.31)	ND(0.23)	0.47						90	10
H-3 (約12年)	15	ND(15)	ND(15)	ND(16)							
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-						60,000	10,000
	-	-	-	-						30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2019年1月9日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

	一時貯水タンクG (サンプルタンクG)		運用目標	告示濃度※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取日	2019年1月5日	2019年1月5日			
採取時刻	6:59	6:59			
貯水量 [m ³]	470	470			
セシウム134	ND(0.86)	ND(0.64)	1	60	10
セシウム137	ND(0.58)	ND(0.53)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	※2 検出されないこと		
全ベータ	ND(2.6)	ND(0.32)	3(1)(注)		
トリチウム	830	890	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社
 * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 (注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。
 ※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])
 ※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

9/19