

9:26受

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20383報)

2019年10月21日 9時20分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 本日、構外駐車場において、体調不良者が発生し、8時55分頃、救急車を要請しました。</p> <p>状況は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発生時刻 8時55分頃 ・発生場所 発電所構外駐車場 ・体調不良者の所属 協力企業バス運転手 ・身体汚染の有無 なし ・発生状況 確認中 <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

10:02 受

1/1

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20384報)

2019年10月21日 9時55分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第20383報でお知らせした、発電所構外駐車場で発生した体調不良者について、その後の状況をお知らせします。 当該協力企業バス運転手を、救急車で双葉医療センターに搬送しました。 ・発生時刻: 8時30分頃 ※第20383報でお知らせした発生時刻は訂正 ・出発時刻: 9時31分 【公表区分: E統】
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

10:26 受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20385報)

2019年10月21日 10時20分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 第20383報他でお知らせした、発電所構外駐車場で発生した体調不良者について、その後の状況をお知らせします。</p> <p>当該協力企業バス運転手を救急車で双葉医療センターに搬送し、9時49分に到着しました。</p> <p>【公表区分: E統】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

11:06受

1/1

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20386報)

2019年10月21日 11時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第20310報他でお知らせしたとおり、1号機の原子炉注水設備については、1号機燃料デブリ冷却状況の確認試験に関連し、本日10時09分、原子炉注水量を以下のとおり変更しました。</p> <p><原子炉注水量変更></p> <p>1号機 給水系原子炉注水量 : 1.6 m³/h → 2.1 m³/h</p> <p>【公表区分: E統】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

14:51受

1/6

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20387報)

2019年10月21日14時35分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [10月21日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 10月20日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 10月20日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 10月20日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクCの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、10月22日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 10月17日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

4/6

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年10月21日 11:00現在

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、急激な使用環境条件を
 超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状態を把握するために、このよう計測器の不確かさも考慮し、適切な
 の計測値が与えられる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.1 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h (10/21 11:00 現在)	給水系: 2.0 m ³ /h CS系: 2.5 m ³ /h (10/21 11:00 現在)	給水系: 2.0 m ³ /h CS系: 2.5 m ³ /h (10/21 11:00 現在)	給水系: 2.0 m ³ /h CS系: 2.5 m ³ /h (10/21 11:00 現在)
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 26.2 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 26.2 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 26.1 °C (10/21 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 28.7 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 26.4 °C (10/21 11:00 現在)	スカーション上部温度 (TE-2-3-69F1): 28.6 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 27.7 °C (10/21 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 26.4 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 26.2 °C (10/21 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 30.1 °C SUPPLY AIR/DW COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 28.4 °C (10/21 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 29.1 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 27.3 °C (10/21 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.15 kPa g (10/21 11:00 現在)	1.64 kPa g (10/21 11:00 現在)	0.40 kPa g (10/21 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): 15.63 Nm ³ /h (RVH-B): - Nm ³ /h (JP-A): 14.05 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (10/21 11:00 現在)	RPV-A: 13.71 Nm ³ /h RPV-B: - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (10/21 11:00 現在)	RPV: 17.08 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (10/21 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.3 m ³ /h (10/21 11:00 現在)	17.83 Nm ³ /h (10/21 11:00 現在)	21.36 Nm ³ /h (10/21 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (10/21 11:00 現在)	A系: 0.05 vol% B系: 0.04 vol% (10/21 11:00 現在)	A系: 0.15 vol% B系: 0.14 vol% (10/21 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.00E-03 検出限界値 4.10E-04 B系: 指示値 1.20E-03 検出限界値 3.50E-04 (10/21 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (10/21 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 (10/21 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	26.2 °C (10/21 11:00 現在)	26.9 °C (10/21 11:00 現在)	25.8 °C (10/21 11:00 現在)	※5 (10/21 11:00 現在)
FPC 貯水タンク 水位	3.49 m (10/21 11:00 現在)	3.93 m (10/21 11:00 現在)	3.02 m (10/21 11:00 現在)	66.9 X100mm (10/21 11:00 現在)

【計測値に関する情報】
 ※1: 指示値が0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測値によりマイナスイオン表示される場合があるため)
 原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度値を記載する。
 ※2: 指示値が検出限界未満の場合にNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度値 (Xe135) を記載する。
 ※3: 使用状態の温度・圧力で調整修正した値を記載する。
 ※4: 窒素封入停止中
 ※5: 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中
 ※6: 作業に伴い、原子炉注水装置が停止中

3/6

2019年10月21日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水検測分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (10/6 to 10/20) and rows for various monitoring points (e.g., ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨). Values are mostly ND (Not Detected) with some numerical values like 38, 6.8, 37, 35, 97, 34, 11.

Cs-134 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (10/6 to 10/20) and rows for various monitoring points (e.g., ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨). Values are mostly ND (Not Detected) with some numerical values like 7.0, 4.8, 5.7, 5.9, 4.7, 6.0, 25, 32, 24, 18, 21, 11.

Cs-137 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (10/6 to 10/20) and rows for various monitoring points (e.g., ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨). Values are mostly ND (Not Detected) with some numerical values like 7.0, 4.8, 5.9, 4.7, 6.0, 25, 32, 24, 18, 21, 11.

<測定箇所>
①4号T/8建屋南東
②プロセスマン建屋北東
③プロセスマン建屋南東
④プロセスマン建屋南西
⑤焼固体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイト/ハコ建屋南西
⑦焼却工作建屋西側
⑧焼固体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイト/ハコ建屋南東

※1-1はサンプリング、測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
※測点は検出限界未満を示し、()内に検出限界値を示す。
※1 曇天候により採取中止
※2 降雨の影響により上昇したと考えられる。
※3 水位計取付のため採取中止

4/6

2019年10月21日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路			物揚場排水路		
	10月18日	10月19日	10月20日	10月18日	10月19日	10月20日
採取日	7:50	7:45	8:08	7:55	7:50	8:13
採取時刻	0	57	0	0	57	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	ND(0.66)	ND(0.54)	ND(0.53)	ND(0.75)	ND(0.75)	ND(0.74)
Cs-134(約2年)	12	3.9	6.8	4.3	18	8.2
Cs-137(約30年)	17	8.6	11	6.5	20	13
全β	-	-	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路			BC排水路		
	10月18日	10月19日	10月20日	10月18日	10月19日	10月20日
採取日	6:00	6:00	6:00	6:55	6:00	6:00
採取時刻	0	57	0	0	57	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	1.2	4.8	5.3	ND(0.60)	ND(0.54)	ND(0.64)
Cs-134(約2年)	28	89	81	ND(0.88)	ND(0.76)	ND(0.85)
Cs-137(約30年)	35	120*	120*	7.8	5.6	12
全β	-	-	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-

* 太枠内が今回公表データ。他は10月20日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDIは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※ 降雨の影響により上昇したと考えられる。

5/6

2019年10月21日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一 港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水

単位: Bq/L

	福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東浜線北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日		
採取時刻	8:45	8:33	8:03	7:40	7:45	7:00	7:12	7:10		
Cs-134 (約2年)	ND(0.76)	ND(0.49)	ND(0.53)	0.46	2.2	ND(0.79)	ND(0.51)	ND(0.30)	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.58)	ND(0.53)	0.67	4.1	35	ND(0.72)	1.1	1.4	90	10
全β	-	ND(13)	ND(13)	24	41	10	ND(13)	ND(12)		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日		
採取時刻	7:06	7:04	7:14	7:08							
Cs-134 (約2年)	ND(0.27)	ND(0.26)	ND(0.25)	ND(0.49)						60	10
Cs-137 (約30年)	0.54	0.64	0.71	1.1						90	10
全β	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(13)							
H-3 (約12年)	-	-	-	-						60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-						30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2019年10月21日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

採取日	一時貯水タンクC (サンブルタンクC)		運用目標	告示濃度 限度 ※1	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取時刻	2019年10月17日	2019年10月17日			
採取時刻	8:18	8:18			
貯水量 [m ³]	1,150	1,150			
セシウム134	ND(0.40)	ND(0.55)	1	60	10
セシウム137	ND(0.71)	ND(0.74)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	※2 検出されないこと		
全ベータ	ND(2.1)	0.39	3(1) (注)		
トリチウム	700	740	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

16:41 後

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20388報)

2019年10月21日 16時30分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第20380報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクAに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時43分 ・排水終了 : 15時30分 ・排水量 : 713m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分: E】</p>
	※添付の有・ <input checked="" type="radio"/> 無
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

17:57受

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20389報)

2019年10月21日17時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第20380報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時16分 ・排水終了 : 17時04分 ・排水量 : 1,016 m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分: E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有: (無)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。