東通原子力発電所1号炉審査資料		
資料番号	A1-CA-0083(改1)	
提出年月日	2021年1月21日	

東通原子力発電所 基準地震動策定のうち地下構造の評価について (コメント回答)

2021年1月21日 東北電力株式会社



All rights reserved. Copyrights © 2021, Tohoku Electric Power Co., Inc.

審査会合におけるコメント

No.	コメント時期	コメント内容	今回ご説明資料の掲載箇所
S174	2020年10月2日	緊急時対策建屋付近の地下構造(速度構造)について,説明性向上の観点からY-Y'断面を西側に拡張して示	本資料 p.22-23, p.34-35
	第902回審査会合	すこと。	補足説明資料 p.40-46



前回審査会合(第902回)からの主な変更内容 その1

- 1. 地下構造の評価方針
 ▶ 変更なし。
- 2. 敷地の地質・地質構造
- 2.1 敷地の地質及び地質構造
 - ▶ 変更なし。
- 2.2 敷地の地質及び地質構造
 - ➤ Y-Y' 断面(岩盤分類図)を西側に拡張した岩盤分類図,緊急時対策建屋付近の岩盤分類図を追記した。
 - >上記断面の速度層区分図を追記した。
- 3. 敷地地盤の振動特性
 - 3.1 解放基盤表面の設定
 - ▶ 変更なし。
 - 3.2 水平アレイ観測記録の検討(原子炉建屋直下と自由地盤)
 - ▶ 変更なし。
 - 3.3 自由地盤及び原子炉建屋直下観測点の増幅特性に関する検討
 - ▶ 変更なし。
 - 3.4 Noda et al.(2002)による応答スペクトルとの比較
 - ▶ 変更なし。
- 3.5 敷地内臨時高密度観測による地下構造の不均質性の検討
 - ▶ 変更なし。
 - ▶ 変更なし。





前回審査会合(第865回)からの主な変更内容 その2

- 3.6 敷地の広範囲を対象とした南北アレイ臨時観測による地下構造の不均質性の検討 ▶ 変更なし。
- 3.7 露頭岩盤上強震観測点(電中研白糠)との比較
 - ▶ 変更なし。
- 4. 地盤モデルの設定
- 4.1 設定概要
 - ▶ 変更なし。
- 4.2 浅部地盤モデルの作成
 - ▶ 変更なし。
- 5. 地盤モデルの妥当性の検証
 - ▶ 変更なし。



目次(1)

1. 地]	F構造の評価方針		6
2. 敷均	也の地質・地質構造		8
2. 1	敷地の地質及び地質構造		9
2. 2	原子炉建屋基礎地盤の工学的特性		16
2. 3	まとめ		39
3. 敷均	也地盤の振動特性		40
3.1	解放基盤表面の設定		41
3. 2	水平アレイ観測記録の検討(原子炉建屋直下と自由地盤)		45
3.3	自由地盤及び原子炉建屋直下観測点の増幅特性に関する検討	寸	54
3.4	Noda et al.(2002)による応答スペクトルとの比較		69
3.5	敷地内臨時高密度観測による地下構造の不均質性の検討		74
3.6	敷地の広範囲を対象とした南北アレイ臨時観測による地下構造	もの不均質性の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
3.7	露頭岩盤上強震観測点(電中研白糠)との比較		93
3.8	まとめ		100
4. 地盘	&モデルの設定		101
4. 1	設定概要		102
4. 2	浅部地盤モデルの作成		104
4.3	深部地盤モデルの作成		113
4.4	地震動評価用地盤モデルの設定		120



目次(2)

5. 地盤モデルの妥当性の検証		125
5.1 検討の概要		127
5.2 浅野・岩田(2009)に基づく2008年岩手県沿岸北部の地震の	強震動シミュレーション ・・・・・・・・	128
5.3 再現性向上を図った2008年岩手県沿岸北部の地震の震源-	Eデルの構築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	134
5.4 2008年岩手県沿岸北部の地震のSGFによる強震動シミュレ-	ーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	144
6. まとめ		147
•参考文献		149
•参考資料		151
参考1. 観測記録の信号成分から伝達関数を求める方法		152
参考2. 前回提示地盤モデルとの差異		158



1. 地下構造の評価方針

1.1 地下構造の評価方針



1.1 地下構造の評価方針 (1)全体概要



2. 敷地の地質・地質構造

- 2.1 敷地の地質及び地質構造
- 2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性
- 2.3 まとめ



2.1 敷地の地質及び地質構造 (1)敷地の地形

- ▶ 敷地は、海岸線に沿って南北方向に分布する標高約10m~約 40mの台地に位置している。
- ▶ 敷地の西部~南部には原地形が残存している。
- ▶ 敷地西側は、開析が進行した丘陵よりなる。







0 100 200 300 400 600+

航空レーザー測量(平成19年)によるDEMから作成

第902回審査会合(R2.10.2)

資料2-1-2 p.9 再掲

敷地のDEM地形図(敷地造成後)

2.1 敷地の地質及び地質構造(2)敷地の地形(敷地の地形面区分)

- ▶ 敷地の段丘は、段丘面の形態、高度、分布状況及び連続性、開析度、堆積物の層相、火山灰層との層位関係等について、敷地周辺陸域の段丘面との検討を行い、高位より、M₁面、M₁ 面、M₂面及びL₁面に区分される。
- ▶ M₁面については若干の高度差によって, M₁+面及びM₁面に, M₂面についてはM₂面及びM₂'面に細分される。
- ▶ 敷地北部には,小老部川が東流して太平洋に注いでおり,この小老部川に沿って幅約60m~約100mの低地が分布する。
- ▶ 空中写真判読, 航空レーザー測量による2mDEMデータによる詳細地形判読等の再調査を行った結果, 断層の活動を示唆するリニアメント, 変動地形の可能性のある地形及び地すべり地形は認められなかった。



第902回審査会合(R2.10.2)

資料2-1-2 p.10 再掲

2.1 敷地の地質及び地質構造 (3)敷地の地質・地質構造(敷地の地質層序と地質構造)

11

- ▶ 敷地の新第三系は、下位より、新第三系中新統の猿ヶ森層、泊層及び蒲野沢層で構成され、泊層には安山岩が貫入する。
- ▶ 泊層上部層分布域に, 地塁状をなして泊層下部層が分布し, 半地溝状~地溝状をなして蒲野沢層が分布する。
- ▶ 猿ヶ森層は,敷地においては地表付近には分布しない。
- > 敷地の主要な断層は、これらの地質分布を規制する正断層である。



敷地の新第三系の地質構造図



2.1 敷地の地質及び地質構造(4)敷地の地質・地質構造(東西方向の地質断面)

- ▶ 敷地の新第三系は、泊層上部層分布域に地塁状をなして泊層下部層が分布し、半地溝状~地溝状をなして蒲野沢層が分布する。これらの境界 をなす主要な断層として、F−1断層~F−10断層が認められる。
- ▶ 主要な断層は、主にNNE-SSW~NE-SW走向で比較的連続性が認められる変位量の大きな高角度の正断層である。



第902回審査会合(R2.10.2)

資料2-1-2 p.12 一部修正

2.1 敷地の地質及び地質構造(5)敷地の地質・地質構造(南北方向の地質断面)

13

- ▶ 敷地の新第三系は, 泊層上部層分布域に地塁状をなして泊層下部層が分布し, 半地溝状~地溝状をなして蒲野沢層が分布する。これらの境界 をなす主要な断層として, F-1断層~F-10断層が認められる。
- > 主要な断層は、主にNNE-SSW~NE-SW走向で比較的連続性が認められる変位量の大きな高角度の正断層である。



敷地の地質断面図(南北方向)



2.1 敷地の地質及び地質構造(6)原子炉建屋設置位置付近の地質・地質構造

- > 原子炉施設設置位置の新第三系は、中新統の猿ヶ森層、泊層及び蒲野沢層からなる。
- > 原子炉建屋設置位置付近の新第三系にf-1断層~f-3断層,沿岸にm-a断層~m-c断層が分布する。









2.1 敷地の地質及び地質構造 (7)原子炉建屋設置位置付近の地質・地質構造

- > 原子炉施設設置位置の新第三系は、中新統の猿ヶ森層、泊層及び蒲野沢層からなる。
- > 原子炉建屋設置位置付近の新第三系にf-1断層~f-3断層,沿岸にm-a断層~m-c断層が分布する。





0.0



2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性
 (1)岩盤分類(岩盤分類の基準)

原子炉施設設置位置には泊層の火山砕屑岩と安山岩溶岩が分布し、やや離れた位置に蒲野沢層の砂岩、泥岩及び礫岩が分布している。
 本地点の岩盤の特徴から、岩盤分類にあたり、「原子カ発電所耐震設計技術指針」(JEAG4601-1987)の軟質岩盤分類基準案に示される不均質軟岩(軟岩皿類)の考え方に基づき、岩種・岩相によるグルーピングを基本とした岩盤分類を行い、11岩種・岩相に分類した。





第902回審査会合(R2.10.2) 資料2-1-2 p.16 再掲

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性(2)岩盤分類(岩盤分類図(水平断面))

原子炉施設設置位置には泊層の火山砕屑岩と安山岩溶岩が分布し、やや離れた位置に蒲野沢層の砂岩、泥岩及び礫岩が分布している。
 本地点の岩盤の特徴から、岩盤分類にあたり、「原子カ発電所耐震設計技術指針」(JEAG4601-1987)の軟質岩盤分類基準案に示される不均質軟岩(軟岩皿類)の考え方に基づき、岩種・岩相によるグルーピングを基本とした岩盤分類を行い、11岩種・岩相に分類した。







17

第902回審査会合(R2.10.2)

資料2-1-2 p.17 再掲

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (3)岩盤分類〔岩盤分類図(鉛直断面(X-X'断面))〕



2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (4)岩盤分類〔岩盤分類図(鉛直断面(Y-Y'断面))〕



19

第902回審査会合(R2.10.2)

資料2-1-2 p.19 再掲

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (5)岩盤分類〔岩盤分類図(鉛直断面(A-A'断面))〕



20

第902回審査会合(R2.10.2)

資料2-1-2 p.20 再掲

0<u>50</u>100 200 m

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (6) 岩盤分類〔岩盤分類図(鉛直断面(B-B'断面))〕



第902回審査会合(R2.10.2) 資料2-1-2 p.21 再掲

21

200 m

100

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性

(7) 岩盤分類〔原子炉建屋から西側の岩盤分類図(鉛直断面(Y-Y'断面西側延長))〕



》東北電力

22

S174

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性

(8) 岩盤分類〔原子炉建屋から西側の岩盤分類図(鉛直断面(緊急時対策建屋付近))〕

23

S174



2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性(9)岩盤分類(風化区分基準)

▶ 敷地の岩盤は, 色調, 硬さ等から風化区分2~5の風化岩盤と, 未風化の新鮮岩に区分される。

風化区分	性状	コ ア 写 真
5	原岩の組織が全く認められない か,かろうじて原岩の組織が認め られるもの。 新鮮な礫を含まない。 全体に褐色化している。	$(O_3-1:0.78-0.94m)$
4	礫・基質ともに変色している。基 質はかなり軟質化し,指圧で崩れ る。礫も軟質化している。	(O ₃ -5:3.40 - 3.59m)
3	基質は全体に変色しているが, 指圧で崩れない程度に硬い。礫 は変色し、やや軟質化しているが, 新鮮部を残すものが主体である。	(O ₃ -5:4.38 - 4.55m)
2	基質はわずかに変色し, やや軟 質化しているが, 概ね硬質である。 礫は新鮮である。	(O ₃ -5:4.76 - 4.84m)
	新鮮である。	(O ₃ -5:23.20 - 23.40m)

24

り、そう、ちから

雷ナ

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (10)岩盤分類(原子炉建屋設置位置付近の風化状況(X-X'断面))

▶ 原子炉建屋設置位置付近の岩盤は、泊層の表層部には風化が認められるものの、原子炉建屋が設置される深さ(T.P.-16.3m)の岩盤は 新鮮であり、著しい風化は認められない。



2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (11)岩盤分類(原子炉建屋設置位置付近の風化状況(X-X'断面))



第902回審査会合(R2.10.2) 2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 資料2-1-2 p.25 再掲 (12) 岩盤分類(原子炉建屋設置位置付近の風化状況(X-X'断面))

▶ 原子炉建屋設置位置付近の岩盤は、泊層の表層部には風化が認められるものの、原子炉建屋が設置される深さ(T.P.-16.3m)の岩盤は 新鮮であり、著しい風化は認められない。



27

雷ナ





2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (13)岩盤分類(原子炉建屋設置位置付近の風化状況(Y-Y'断面))

▶ 原子炉建屋設置位置付近の岩盤は、泊層の表層部には風化が認められるものの、原子炉建屋が設置される深さ(T.P.-16.3m)の岩盤は 新鮮であり、著しい風化は認められない。



第四系 風化岩(風化区分5~4) 風化岩(風化区分3~2,蒲野沢層堆積前の風化帯を含む) tb (v) 凝灰角礫岩(ガラス質) tb(1) 凝灰角礫岩(石質) 岩都分麵境界 (bgl 火山礫凝灰岩(石質) 不整合造界 tf3) 凝灰岩(石質) 泊 回 風化境界 an (m) 安山岩溶岩(塊状) 变貢鉱物脈 安山岩溶岩(角磯状ガラス質) an (by) 断層 an (bt) 安山岩溶岩(角碟状凝灰質) 安山岩溶岩(角礫状クリン カー質) 0 - 1炉心ボーリング an (bc)

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (14)岩盤分類(原子炉建屋設置位置付近の風化状況(Y-Y'断面))



第902回審査会合(R2.10.2) 2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 資料2-1-2 p.29 再掲 (15) 岩盤分類(原子炉建屋設置位置付近の風化状況(Y-Y'断面))

▶ 原子炉建屋設置位置付近の岩盤は、泊層の表層部には風化が認められるものの、原子炉建屋が設置される深さ(T.P.-16.3m)の岩盤は、 新鮮であり、著しい風化は認められない。



200 m 50 100



J% 1L L≏ 77		
凡例	風化区分	判定基準
	5~4	辛うじて原岩の組織が認められる〜風化変色し 指圧で崩れる
	3~2	風化変色しているが指圧で崩れない〜断裂沿い あるいは基質が風化変色しやや軟質化する
		\$jf鲜





國



2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (16)速度層構造(原子炉建屋付近のPS検層結果)X-X'断面

▶原子炉建屋基礎地盤の速度層構造については、概ね水平な成層構造をなす5層に区分され、著しい高低差は認められない。
▶原子炉建屋付近の岩盤は、V_s=約1.4km/s以上の硬質な岩盤からなる。



※PS検層の詳細については、「補足説明資料」に示す。

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性

第902回審査会合(R2.10.2) 資料2-1-2 p.31 再掲

33

(17)速度層構造(原子炉建屋付近のPS検層結果)Y-Y'断面

▶原子炉建屋基礎地盤の速度層構造については、概ね水平な成層構造をなす5層に区分され、著しい高低差は認められない。 ▶原子炉建屋付近の岩盤は、V_s=約1.4km/s以上の硬質な岩盤からなる。



Y-Y'断面

50

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性

(18)速度層構造(原子炉建屋から西側のPS検層結果)Y-Y'断面西側延長





ションション

34

S174

- 2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性
 - (19) 速度層構造(原子炉建屋から西側のPS検層結果) 緊急時対策建屋付近

35

S174





2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (20)敷地の屈折法弾性波探査速度区分図

▶ 原子炉建屋付近のPS検層結果による②~③速度層のP波速度は3.01~3.75km/sであり、屈折法弾性波探査による同区間のP波速度である 3.3~3.6km/sと同等の速度構造が認められる。



第902回審査会合(R2.10.2)

資料2-1-2 p.32 再掲

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性

(21) 敷地周辺の東西方向の速度構造(H24海陸統合探査)

> 敷地~敷地近傍の地下では概ね水平な速度構造となっている。



第902回審査会合(R2.10.2)

資料2-1-2 p.33 再掲

2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性 (22)敷地周辺の南北方向の速度構造(H31-A測線)



38

第902回審査会合(R2.10.2)

資料2-1-2 p.34 再掲

2.1 敷地の地質及び地質構造

- 敷地の新第三系は、下位より、新第三系中新統の猿ヶ森層、泊層及び蒲野沢層で構成され、泊層には安山岩 が貫入する。
- ・ 泊層上部層分布域に、地塁状をなして泊層下部層が分布し、半地溝状~地溝状をなして蒲野沢層が分布する。



2.2 原子炉建屋基礎地盤の工学的特性

- 原子炉施設設置位置には泊層の火山砕屑岩と安山岩溶岩が分布し、やや離れた位置に蒲野沢層の砂岩、泥 岩及び礫岩が分布している。
- ・ 岩盤分類は岩種・岩相によるグルーピングを基本として11岩種・岩相に分類した。
- ・ 原子炉建屋が設置される深さ(T.P.-16.3m)の岩盤は新鮮であり, 著しい風化は認められない。
- 原子炉建屋基礎地盤の地質構造及び速度層構造は、概ね水平な成層構造をなし、著しい高低差は認められない。
- ・ 原子炉建屋付近の岩盤は、Vs=約1.4km/s以上の硬質な岩盤からなる。

