

原子力施設等におけるトピックス  
(令和5年1月16日～令和5年1月22日)

令和5年1月25日  
原子力規制庁

○令和5年1月16日～1月22日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。

- 原子炉等規制法第62条の3又は放射性同位元素等規制法第31条の2に基づく報告事案(発生に係る報告に限る)

発表日	事業者名	事業所名	件名	備考
			該当なし	

○主要な原子力事業者(\*)の原子力事業所内で令和5年1月16日～1月22日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。

- 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案
- 原子炉等規制法第62条の3に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの

\*……原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃株

発表日	事業者名	事業所名	件名	備考
			該当なし	

<参考> 海外の原子力施設におけるトピックス  
該当なし

<その他>  
東京電力 柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について

(別紙)東京電力からの公表資料

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について（第1報）

2023年 1月 17日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 柏崎刈羽原子力発電所  
 TEL：0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。  
 状況は以下の通りです。

発生場所	— 号機 免震重要棟 2階 会議室 4	
	管理区域	<input type="checkbox"/> 非管理区域
発生時刻（当社確認時刻）	3 時 41 分 頃	
火報発報有無	無し	<input checked="" type="checkbox"/> 有り（3 時 41 分）
状 況	<input checked="" type="checkbox"/> 発火 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 発煙	
初期消火状況	確認中	<input checked="" type="checkbox"/> 初期消火中
119番通報時刻	3 時 46 分 頃	
公設消防車	未入構	<input checked="" type="checkbox"/> 入構（4 時 06 分）
現時点における外部への放射能の影響	確認中	<input checked="" type="checkbox"/> 無し ・ 有り


\*発生初期の情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。  
 追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

## ○備考（補足事項）

本日、3時41分免震重要棟火報盤に火災警報が発生し、現場を確認したところ、免震重要棟2階会議室4室内にて、パソコンから火が出ていることを確認したため3時43分当社社員により消火器による初期消火を実施しました。3時46分119番通報実施。なお、けが人は発生しておりません。火災の原因については確認中。

以上

火災発生場所伝達図



火災発生場所  
免震重要棟2階会議室4  
柏崎刈羽原子力発電所 屋外

3-4-14

(1/1)

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第2報)  続報  最終報  
 2023年 1月 17日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 柏崎刈羽原子力発電所  
 TEL: 0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ  
 緊急通報 (119番) を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	— 号機 免震重要棟 2階 会議室 4	
	管理区域 <input type="checkbox"/> 非管理区域 <input checked="" type="checkbox"/>	
発生時刻 (当社確認時刻)	— 時 — 分 頃	
状況	<input checked="" type="checkbox"/> 発火 <input checked="" type="checkbox"/> 発煙	
燃えたもの	パソコン1台	
消防署による判断	— 時 — 分 頃	
	<input checked="" type="checkbox"/> 確認中	<input type="checkbox"/> 火災でない <input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> 鎮火
当該プラントの運転状況	運転中 <input type="checkbox"/> 停止中 <input checked="" type="checkbox"/>	
当該プラントへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 影響無し <input type="checkbox"/> 影響有り	
負傷者の有無	確認中	<input checked="" type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り (— 名)
現時点における外部への放射能の影響	確認中	<input checked="" type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り

\* 第\_\_報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。  
 追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

本日、4時06分 公設消防入構 (サイレン有、消防車合計5台、救急車1台)。

4時19分 警察車両入構 (サイレン無 1台)

現在、火・煙はありません。

以上

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第3報) **続報** ・ **最終報**  
2023年 1月 17日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所  
TEL : 0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報 (119 番) を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	— 号機 免震重要棟 2階 会議室 4	
	管理区域 ・ <b>非管理区域</b>	
発生時刻 (当社確認時刻)	3 時 41 分 頃	
状 況	<b>発火</b> ・ <b>発煙</b>	
燃えたもの	パソコン1台、机の一部	
消防署による判断	4 時 13 分 頃	
	確認中	火災でない ・ <b>火災</b> ・ <b>鎮火</b>
当該プラントの運転状況	運転中 ・ <b>停止中</b>	
当該プラントへの影響	<b>影響無し</b> ・ 影響有り	
負傷者の有無	確認中	<b>無し</b> ・ 有り ( ___ 名)
現時点における外部への放射能の影響	確認中	<b>無し</b> ・ 有り

\*第\_\_報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

本日、3時41分に発生しました火災については、ノートパソコンのディスプレイとキーボードの接続部付近より発火したものです。(当社確認)

4時13分に公設消防の現場確認により「鎮火」を確認しました。

なお、原因については公設消防にて確認中です。

以 上

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について（第4報）**続報**・**最終報**

2023年1月17日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

TEL：0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	— 号機 免震重要棟 2階 会議室 4	
	管理区域 ・ <input type="checkbox"/> 非管理区域	
発生時刻（当社確認時刻）	3 時 41 分 頃	
状 況	<input type="checkbox"/> 発火 ・ <input type="checkbox"/> 発煙	
燃えたもの	パソコン 1 台、机の一部	
消防署による判断	4 時 13 分 頃	
	確認中	<input type="checkbox"/> 火災でない ・ <input type="checkbox"/> 火災 ・ <input type="checkbox"/> 鎮火
当該プラントの運転状況	運転中 ・ <input type="checkbox"/> 停止中	
当該プラントへの影響	<input type="checkbox"/> 影響無し ・ 影響有り	
負傷者の有無	確認中	<input type="checkbox"/> 無し ・ 有り（— 名）
現時点における外部への放射能の影響	確認中	<input type="checkbox"/> 無し ・ 有り

\* 第\_\_報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

## ○備考（補足事項）

本日 3 時 41 分に発生した火災についての続報です。

公設消防による現場検証の結果、ノートパソコンのバッテリー部分から出火したものと推定され、今後、公設消防にて詳細調査を実施することとなりました。

詳細調査の結果が判明次第、別途、お知らせいたします。

以 上



共通番号: 886823EDCA89