

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24519報)

2023年 3月 9日 15時 00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [3月9日11時00分現在] ・サブドレン等 分析結果 [採取日 3月8日] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 3月8日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 3月8日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 3月6日、3月8日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 2月6日、3月8日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年3月9日 11:00現在

2023年3月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	総水系: 2.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h	総水系: 1.7 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h	総水系: 1.5 m ³ /h CS系: 2.2 m ³ /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 13.7 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 12.3 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 13.1 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 22.5 °C RPV温度 (TE-2-3-69F): 25.7 °C	スカーションジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 16.9 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 16.0 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 13.2 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 13.1 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 22.9 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 23.0 °C	PCV温度 (TE-16-002): 14.6 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 15.7 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.26 kPa.g	4.12 kPa.g	0.46 kPa.g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.47 Nm ³ /h (JP-A): 15.33 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 6.62 Nm ³ /h RPV-B: 6.51 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 8.42 Nm ³ /h RPV-B: 7.84 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	25.6 m ³ /h	13.90 Nm ³ /h	20.92 Nm ³ /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.06 vol% B系: 0.06 vol%	A系: 0.11 vol% B系: 0.10 vol%	
原子炉格納容器 放射線濃度 [Xe135] ※2	A系: 指示値 6.16E-04 Ba/cm ³ 検出限界値 5.04E-04 Ba/cm ³ B系: 指示値 1.01E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.50E-04 Ba/cm ³	A系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.2E-01 ND Ba/cm ³ B系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.2E-01 ND Ba/cm ³	A系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.9E-01 ND Ba/cm ³ B系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.9E-01 ND Ba/cm ³	
使用済燃料プール 水温度	26.3 °C	25.6 °C	- ※5	
FPC 注水ノズル 水位	3.03 m	3.19 m	3.01 m	32.1 X100mm

【放射線測定】
放射線測定については、検査やその他の事業活動の影響を受けて、通常の放射線測定条件を
満たしているものもあり、正しく測定されておらず、測定値が実際の放射線濃度と異なる場合があります。
フロントの放射線測定する際には、このように放射線測定値が実際の放射線濃度と異なる場合、放射線
の計測器から得られる情報を活用して放射線の傾向にも注目して総合的に判断してください。

【注】
※1: 原子炉格納容器内の水素濃度は0.00vol%と表示される。これは、計測器の検出限界値を示しているためである。
※2: 原子炉格納容器内の放射線濃度はBa/cm³と表示される。これは、放射線濃度の単位である。
※3: 窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入量を表している。
※4: 窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入量を表している。
※5: 全炉心注水ノズル水位は、注水ノズル水位を示している。

2023年3月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/03/08 06:56	< 5.5E+00	< 5.2E+00	7.5E+01
2号機サブドレン	2023/03/08 06:48	< 2.6E+01	1.3E+02	6.6E+03
3号機サブドレン	2023/03/08 07:04	< 5.0E+00	< 3.0E+00	< 4.2E+00
4号機サブドレン	2023/03/08 07:10	< 5.0E+00	< 4.0E+00	< 4.4E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

・核種の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

2023年3月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/03/08 07:10	< 5.0E+00	< 4.0E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋北東	2023/03/08 07:32	< 3.9E+00	< 4.1E+00	< 4.6E+00
プロセス主建屋南東	2023/03/08 07:39	< 5.2E+00	< 5.2E+00	< 5.0E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/03/08 07:15	< 4.3E+00	< 5.4E+00	< 4.4E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/03/08 07:50	< 4.0E+00	< 4.1E+00	2.8E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/03/08 07:55	< 4.0E+00	< 4.7E+00	< 5.0E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/03/08 07:45	< 5.0E+00	< 5.0E+00	< 4.9E+00

・核種の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.QE+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2023年3月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/08 07:15	4.4E+00	< 4.1E-01	1.4E+00
物揚場排水路	2023/03/08 07:25	< 2.8E+00	< 4.0E-01	8.2E-01
K排水路	2023/03/08 06:00	4.6E+00	< 3.5E-01	3.1E+00
BC排水路	2023/03/08 06:00	< 3.5E+00	< 7.6E-01	< 5.9E-01
D排水路	2023/03/08 07:20	< 2.8E+00	< 3.6E-01	< 4.4E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。
- ・例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/11

2023年03月09日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)			
No.0-1	2023/03/06 06:45	1.2E+02	7.3E+03	< 1.2E+00	< 1.5E+00	< 1.2E+01	< 4.2E+00	< 1.4E+00	1.8E+01	—	—	
No.0-1-2	2023/03/06 06:50	6.2E+01	1.1E+04	< 3.7E-01	< 3.9E-01	< 3.6E+00	< 1.5E+00	3.9E-01	1.8E+01	—	—	
No.0-2	2023/03/06 07:05	3.4E+01	2.8E+02	< 3.4E-01	< 3.9E-01	< 3.4E+00	< 1.3E+00	< 3.6E-01	5.2E+00	—	—	
No.0-3-1	2023/03/06 06:55	1.8E+01	< 1.1E+02	< 3.4E-01	< 3.2E-01	< 3.6E+00	< 1.2E+00	< 4.1E-01	5.0E+00	—	—	
No.0-3-2	2023/03/06 07:00	3.5E+01	1.3E+04	< 2.7E-01	< 3.8E-01	< 2.1E+00	< 1.1E+00	< 2.2E-01	6.6E+00	—	—	
No.0-4	2023/03/06 07:10	1.8E+01	6.0E+03	< 3.8E-01	< 3.4E-01	< 3.0E+00	< 1.2E+00	< 3.5E-01	5.8E+00	—	—	
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-9 *1	2023/03/06 07:16	7.6E+01	7.5E+02	—	—	—	—	—	—	8.3E+01	—	
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* 検出限界の半減期: H-3(約12年), Mn-54(約3.10日), Co-60(約5.27年), Ru-106(約370日), Sr-125(約65年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

* 不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を表す。

* 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

* O.OE+Oとは、 0.0×10^{00} であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読み。

* H-3以外は別に分析結果を参照。

* 1 No.1-9は、取水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としての測定に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										結果 (ppm)										
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他放射性核種												
1,2号機ウエルポイント 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2	2023/03/06 07:35	2.1E+02	2.1E+02	< 2.0E-01	< 3.3E-01	< 2.4E+00	< 8.4E-01	< 3.0E-01	< 3.0E-01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01	6.0E+01
No.2-2	2023/03/06 07:25	1.8E+02	2.6E+02	< 1.2E+00	< 1.2E+00	< 1.4E+01	< 4.7E+00	< 1.4E+01	< 1.4E+01	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00	2.1E+00
No.2-3	2023/03/06 07:30	3.4E+04	3.6E+03	< 3.5E-01	< 2.2E-01	< 3.6E+00	< 1.2E+00	< 4.2E-01	< 4.2E-01	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00	9.8E+00
No.2-5 ※2	2023/03/06 07:20	1.5E+06	7.6E+02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	2023/03/06 07:40	3.7E+02	1.7E+03	< 2.7E-01	< 2.6E-01	< 2.7E+00	< 1.1E+00	< 3.2E-01	< 3.2E-01	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00	3.8E+00
No.2-8	2023/03/06 07:50	3.8E+03	5.3E+02	< 4.1E-01	< 2.8E-01	< 3.6E+00	< 1.3E+00	< 3.8E-01	< 3.8E-01	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00	3.2E+00
2,3号機改修ウエル 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,4号機改修ウエル 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・検体前の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不符号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象物質および採取中の項目は「-」と記す。

・O.CE±Oとは、O.CE×10^{±O}であることを意味する。

・例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み。

・H-3以外は国にお知らせ済み。

※2 No.2-5, No.3-5は、放射線による影響があるため、Y測定は実施せず、全βは参考値としての値後に測定。

2023年3月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 *1	2023/03/08 06:42	7.2E+01	-	-	-	-	-	-	9.9E+01
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検出限の半減期: Mn-54(約3.10日), Co-60(約5年), Ru-106(約70日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

* 不番号 (く:小なり) は、検出限界未満 (ND) を示す。

* 測定対象外および測定中止の項目は「-」と記す。

* O.OE+Oとは、 0.0×10^0 であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

* 1 No.1-9は、検出限による検出であるため、γ測定は実施せず、全βは参考値としての観測に留め。

9/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							備考 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
1,2号機ウエルポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 *1		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	2023/03/08 06:58	6.5E+02	< 2.9E-01	< 3.4E-01	< 2.4E+00	< 1.1E+00	< 2.6E-01	8.0E+00	-
No.2-7	2023/03/08 06:51	3.3E+02	< 2.2E-01	< 2.6E-01	< 2.4E+00	< 1.0E+00	< 2.6E-01	9.6E+00	5.3E+02
No.2-8		-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ウエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 *1		-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号機改修ウエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-

*採種毎の半減期: Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

*不平等 (<:小文字) は、検出限界未満 (ND) を表す。

*測定対象外および検出中止の項目は「-」と記す。

*O.OE±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で 31 , $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で 3.1 , $3.1E-01$ は 0.31 と読み取ります。

*2 No.2-5, No.3-5は、採水器具による検出であるため、測定は実施せず。全βは参考値としての感度で測定。

10/11

2023年3月9日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/02/06 08:15	1.1E+01	5.5E-01	< 8.3E-01	< 6.7E-01
1F 6号機取水口前	2023/02/06 07:55	< 1.4E+01	< 2.1E+00	< 3.1E-01	< 3.5E-01
1F 物揚場前	2023/02/06 07:35	< 1.4E+01	< 1.8E+00	< 3.0E-01	3.4E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/02/06 07:15	< 1.4E+01	2.5E+00	< 3.3E-01	6.7E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/02/06 07:10	< 1.4E+01	2.5E+01	< 2.3E-01	3.7E+00
1F 南放水口付近 (T-2)※	2023/02/06 07:45	1.2E+01	< 3.0E-01	< 6.6E-01	< 6.7E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/02/06 06:54	< 1.3E+01	7.2E-01	< 2.6E-01	< 2.6E-01
1F 港湾中央	2023/02/06 06:45	1.6E+01	2.3E+00	< 3.0E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内東側	2023/02/06 06:48	< 1.4E+01	1.9E+00	< 2.9E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内西側	2023/02/06 06:43	1.7E+01	< 1.8E+00	< 3.2E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内北側	2023/02/06 06:40	< 1.4E+01	< 1.7E+00	< 3.0E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内南側	2023/02/06 06:51	< 1.4E+01	< 1.7E+00	< 3.0E-01	< 3.1E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/02/06 06:58	1.4E+01	< 3.5E-01	< 2.8E-01	< 2.8E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/02/06 07:03	< 1.3E+01	< 3.6E-01	< 2.5E-01	< 2.1E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/02/06 07:47	< 1.3E+01	< 3.0E-01	< 2.4E-01	< 3.1E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/02/06 07:42	< 1.3E+01	< 3.5E-01	< 3.7E-01	< 3.8E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/02/06 07:37	< 1.3E+01	< 3.5E-01	< 2.9E-01	< 2.8E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※ ¹			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

・T-0-1, T-0-1A, T-0-2, T-0-3A, T-0-3のH-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

11/11

2023年3月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/03/08 07:45	—	< 6.5E-01	< 8.1E-01
1F 6号機取水口前	2023/03/08 07:40	1.3E+01	< 2.5E-01	5.0E-01
1F 物揚場前	2023/03/08 07:10	1.3E+01	< 2.9E-01	< 3.5E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/03/08 07:05	< 1.2E+01	< 3.2E-01	9.8E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/03/08 07:00	< 1.2E+01	< 3.7E-01	2.9E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/03/08 06:26	1.4E+01	< 6.1E-01	< 6.3E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/03/08 06:51	< 1.3E+01	< 2.5E-01	< 2.6E-01
1F 港湾中央	2023/03/08 06:45	< 1.3E+01	< 3.1E-01	< 3.1E-01
1F 港湾内東側	2023/03/08 06:48	1.7E+01	< 3.5E-01	< 3.5E-01
1F 港湾内西側	2023/03/08 06:43	1.3E+01	< 2.8E-01	< 3.0E-01
1F 港湾内北側	2023/03/08 06:40	< 1.1E+01	< 3.2E-01	< 3.0E-01
1F 港湾内南側	2023/03/08 06:54	1.5E+01	< 3.5E-01	< 3.5E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※1}			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

・(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は, シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式 0-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第24520報)

2023年 3月 9日 17時20分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第24516報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 11時03分 ・排水終了 : 15時24分 ・排水量 : 647m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応 (注3)	なし

※添付の有り(無し)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。