•H24-B14-2 97.23~97.27mのボーリングコアから新鮮部の試料を採取しEPMA分析を行った。



コア写真(拡大)

第7.4.4.10図(7) 長石類のEPMA分析(試料採取位置:H24-B14-2 97.23~97.27m)

•H27-B-3 147.36~147.40mのボーリングコアから新鮮部の試料を採取しEPMA分析を行った。



147

コア写真拡大範囲

長石の白色化がみられる。

⑦ H27-B-3 147.36~147.40m の新鮮岩/変質区分1(花崗斑岩)

深度147.31~147.40m(赤枠範囲)

変質が見られないため変質区分1である。このうち深度147.36~147.40m で試料を採取した。

当該箇所は,柱状図の変質の記載では変質区分2となっている。コア長が10cm以下のため,柱状図の変質区分を分けていない。

コア写真(拡大)_{第7.4.4.10}図(8) 長石類のEPMA分析(試料採取位置:H27-B-3 147.36~147.40m)



試料採取位置図

割れ目沿いが わずかに白色化している。



・2号炉原子炉建屋南側道路剥ぎ取り部のH-3a破砕帯付近で変質区分2の試料を採取しEPMA分析を行った。



写真2. ⑨H-3a破砕帯付近の試料採取位置(変質区分2) 第7.4.4.10図(9) 長石類のEPMA分析(試料採取位置:2号炉原子炉建屋南側道路剥ぎ取り部)



試料採取位置図

原岩組織は完全に残る。 一部の長石に白色化 が見られるが全体には 非変質である。 粘土細脈は見られない。 変質区分は2である。

赤枠は試料採取位置

•1号炉原子炉建屋南方斜面72m小段のD-6破砕帯付近の変質区分3,変質区分2で試料を採取しEPMA分析を行った。



写真1. (10D-6破砕帯付近の試料採取位置(変質区分3)

写真2. ①D-6破砕帯付近の試料採取位置(変質区分2) 第7.4.4.10図(10) 長石類のEPMA分析(試料採取位置:1号炉原子炉建屋南方斜面72m小段)





SiO2 2 mm

EPMAマッピング(Si)

EPMAマッピング用試料 赤色枠内をマッピング



COMPO – 2 mm 点は測定箇所

第7.4.4.10図(11) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング:①D-14既往露頭 変質区分3)

EPMAマッピング(K)

- 2 mm



EPMAマッピング(COMPO像)黄色





EPMAマッピング用試料

赤色枠内をマッピング

SiO2 Conc.% 160 140 120 100 80 60 40 20 Ave 58 SiO2

2 mm

EPMAマッピング(Si)



点は測定箇所



– 2 mm

第7.4.4.10図(12) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング: ②D-14既往露頭 変質区分3)

6-7-96

EPMAマッピング(K)



EPMAマッピング(COMPO像)黄色

	OMPO Lv.
	2600
+1	2325
-3	2050
	1775
	1500
	1225
	950
No Xee	675
	400
A	ve 1016
	16



iO2 Conc.% 160 140 120 100 80 Ave 71

SiO2 - 2 mm

EPMAマッピング(Si)



COMPO -— 2 mm 点は測定箇所

EPMAマッピング用試料 赤色枠内をマッピング



第7.4.4.10図(13) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング:③D-1トレンチ北側ピット 変質区分2)

EPMAマッピング(COMPO像)黄色



EPMAマッピング(K)



EPMAマッピング用試料 赤色枠内をマッピング



EPMAマッピング(Si)



COMPO – 2 mm 点は測定箇所



EPMAマッピング(Na)





EPMAマッピング(K)

第7.4.4.10図(14) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング:④D-1トレンチ北側ピット 変質区分2)

EPMAマッピング(COMPO像)黄色





- 2 mm

EPMAマッピング(Si)



COMPO -— 2 mm 点は測定箇所



Na2O Conc.% 30.0 26.3 22.5 18.8 15.0 11.3 7.5 3.8 0.0 Ave 3.4 Na2O CaO - 2 mm - 2 mm EPMAマッピング(Na) EPMAマッピング(Ca)

EPMAマッピング用試料 赤色枠内をマッピング

第7.4.4.10図(15) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング: ⑤H27-B-1 103.40~103.44m 変質区分1)



EPMAマッピング(COMPO像)黄色

EPMAマッピング(K)





SiO2 - 2 mm

EPMAマッピング(Si)

EPMAマッピング用試料 赤色枠内をマッピング

Na2O





点は測定箇所



K20 2 mm

EPMAマッピング(K)

第7.4.4.10図(16) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング:⑥H24-B14-2 97.23~97.27m 変質区分1)

EPMAマッピング(COMPO像)黄色



第7.4.4.10図(17) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング:⑦H27-B-3 147.36~147.40m 変質区分1)



EPMAマッピング(COMPO像)黄色



EPMAマッピング(K)





SiO2 2 mm

EPMAマッピング(Si)



点は測定箇所



EPMAマッピング(Na)



EPMAマッピング(Ca)



第7.4.4.10図(18) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング:⑧2号炉原子炉建屋南側道路剥ぎ取り部 変質区分2)

K20

EPMAマッピング用試料 赤色枠内をマッピング

EPMAマッピング(COMPO像)黄色



EPMAマッピング(K)



EPMAマッピング用試料

赤色枠内をマッピング

iO2 Conc.% 160 140 120 100 80 20 ve 80

SiO2 - 2 mm

EPMAマッピング(Si)



点は測定箇所



EPMAマッピング(Na)



EPMAマッピング(Ca)

第7.4.4.10図(19) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング: ⑨2号炉原子炉建屋南側道路剥ぎ取り部 変質区分2)

- 2 mm

K20

EPMAマッピング(COMPO像)黄色



EPMAマッピング(K)





EPMAマッピング(Si)

EPMAマッピング用試料 赤色枠内をマッピング



СОМРО — — 2 mm

点は測定箇所

第7.4.4.10図(20) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング: ⑩1号炉原子炉建屋南方斜面72m小段 変質区分3)



EPMAマッピング(COMPO像)黄色



EPMAマッピング(K)





EPMAマッピング(Si)

EPMAマッピング用試料 赤色枠内をマッピング



第7.4.4.10図(21) 長石類のEPMA分析(EPMAマッピング: ⑪1号炉原子炉建屋南方斜面72m小段 変質区分2)

COMPO -

— 2 mm



EPMAマッピング(COMPO像)黄色 点は測定箇所



EPMAマッピング(K)

・破砕部について, EPMA分析で斜長石の曹長石化が進んでいる状況やX線回折分析で雲母粘土鉱物が認められる状況は, 井上(2003)⁽¹⁷⁷⁾によれば比較的高温の熱水活動に伴ってもたらさ れた状況であると判断した。



図9 各変質帯に特徴的な鉱物とそれらの概略の生成湿度(吉村(2001)を改変).

井上(2003)(177):熱水変質作用. 資源環境地質学-地球史と環境汚染を読むー, 資源地質学会, 195-202.より引用

第7.4.4.11図 粘土鉱物の生成条件に関する文献調査結果

・熱水変質作用によって生成された江若花崗岩中や破砕帯に見られる粘土細脈に含まれる粘土鉱物のカリウム・アルゴン 法年代測定値は約51.0~58.1Maであり、熱水変質作用の影響により江若花崗岩の形成年代(約64.2~66.6Ma)よりも若干 若い年代を示している。

・ドレライト中の粘土細脈に含まれる粘土鉱物のカリウム・アルゴン法年代測定値は約18.9Maであり、熱水変質作用の影響 によりドレライトの形成年代(約21.1Ma)よりも若干若い年代を示している。

	試料採取位置		測定物	カリウム含有量 (wt.%)	放射性起源 ⁴⁰ Ar (10 ^{−8} cc STP/g)	K-Ar年代 (Ma)	非放射性起源 ⁴⁰ Ar (%)	
	黒雲母 花崗岩	社有地内3, 4号機 試掘坑A1	65m付近	カリ長石	10.5 10.4	277 274	66.6±3.3 ^{%3}	8.6 10.9
	花崗斑岩	社有地内3, 4号機 試掘坑A3	337m付近	カリ長石	10.0 10.0	265 260	66.3±3.3 ^{%3}	9.6 11.0
	アプライト	社有地内3, 4号機 試掘坑B1	260m付近	カリ長石	8.45 8.44	218 211	64.2±3.2 ^{%3}	14.2 14.9
江若井	D-1	D-1トレンチ 北側ピット	—	Mca, Sme他 ^{※1}	1.571 ± 0.031	333.3±5.0	53.9±1.3	29.5
化崗岩日	破砕帯	这 砕 帯 ふ げん 道路ピット ー		Sme他 ^{※1}	0.514±0.010	116.4±1.8	57.4±1.4	30.8
4	H−3a 破砕帯	2号炉原子炉 建屋南側道路 剥ぎ取り部	—	Sme他 ^{※1}	0.458±0.009	104.9±1.3	58.1±1.4	20.4
	亦庭如	H24-D1-1	59.00~ 59.10m	Sme他 ^{※1}	2.476±0.050	497.4±5.7	51.0±1.2	13.5
	変 貝郡	H27-B-2	31.65 ∼ 31.82m	Sme ^{涨1}	1.852 ± 0.037	390.4±6.2	53.5 ± 1.3	32.8
ドレラ	ドレライト	社有地内3,4号機 試験坑m	15m付近	全岩	0.51 0.51	41 43	21.1±1.1 ^{%3}	49.0 54.6
イト中	_ f− 25 破砕帯	社有地内3, 4号機 試験坑m	18m付近	Sme他 ^{※2}	0.39 0.38	29 28	$18.9 \pm 2.3^{*3}$	75.1 79.6

※1 粘土鉱物を対象とした分析については沈降法・遠心分離の前処理をして、2µm以下にした粒子を測定した。

※2 篩を用いて50~100µmの粒子を選定し, 測定した。

※3 それぞれの試料を分割して測定を行い、平均した値を年代値とした。



試料採取位置図 (B) 第7.4.4.12図(1) K-Ar年代測定(測定位置及び測定結果)

・破砕部及び変質部のK-Ar年代測定試料について、熱水変質作用によって生成されたと判断される粘土鉱物が含まれることをX線回折分析によって確認した。 •なお、f-25破砕帯の試料を除き、水簸により粘土鉱物を抽出してK-Ar年代測定を行った。



・D-1トレンチ北側ピットでD-1破砕帯の断層ガウジのうち最新活動ゾーンの試料を採取しK-Ar年代測定を行った。



6 - 7 - 109

・2号炉原子炉建屋南側道路剥ぎ取り部のH-3a破砕帯の最新活動ゾーンから試料を採取しK-Ar年代測定を行った。



20cm

写真1. 試料採取位置

最新活動面(赤矢印)の 東側の幅30cm程度の範 囲は幅数mm~数cm程 度の白色の粘土細脈が 網目状に分布し,全体に 軟質である。 原岩組織は残る。 変質区分は3である。

赤矢印は最新活動面 白破線は拡大写真範囲



写真2. 試料採取位置(拡大) 第7.4.4.12図(4) K-Ar年代測定(試料採取位置:2号炉原子炉建屋南側道路剥ぎ取り部 H-3a破砕帯)



試料採取位置図

最新活動ゾーンは,幅約 1cm, 軟質で灰黄~黄橙色 を呈する。 変質区分は4である。 最新活動ゾーンを分析試 料として採取した。

赤矢印は最新活動面



第7.4.4.12図(5) K-Ar年代測定(試料採取位置:H24-D1-1 59.00~59.10m)

・H27-B-2 31.65~31.82mの変質区分3で試料を採取しK-Ar年代測定を行った。





試料採取位置図

幅数mm程度の白色の粘土細脈 が網目状に分布する。全体に軟 質である。 変質区分は3である。

第7.4.4.12図(6) K-Ar年代測定(試料採取位置:H27-B-2 31.65~31.82m)

江若花崗岩、ドレライト及びこれらに見られる変質部に関する分析の結果は、若狭湾周辺に第四紀火山が存在しないなど、ドレライトの貫入時期 • (約21Ma)以降の熱水活動は見られないとされている地史と矛盾していないことを確認した。



敷地周辺の白亜紀後期~現在の地質構造発達史

- 「日本地質学会編(2009)⁽¹⁹¹⁾:日本地方地質誌 5 [近畿地方]」を抜粋・編集
 - ※1 栗本他(1999)⁽⁵⁾「敦賀地域の地質」による黒雲母花崗岩の黒雲母のK-Ar年代測定値62.9±3.1Ma, 当社実施の花崗岩類のK-Ar年代測定値 64.2±3.2Ma~66.6±3.3Ma
 - ※2 当社実施の江若花崗岩中や破砕帯に見られる粘土細脈のK-Ar年代測定値51.0±1.2Ma~58.1±1.4Ma
- ※3 当社実施のドレライトのK-Ar年代測定値21.1±1.1Ma
- ※4 当社実施のドレライト中の粘土細脈に含まれる粘土鉱物のK-Ar年代測定値18.9±2.3Ma
- ※5 竹内(2010)(192)より引用



第7.4.4.13図 熱水変質の時期の検討

破砕部の断層岩区分については、ボーリングコアや露頭の観察において、肉眼観察による断層岩の特徴を示している文献(狩野・村田(1998)⁽¹⁶⁷⁾、高木・小林(1996)⁽¹⁷⁸⁾、 林(2000)⁽¹⁷⁹⁾,中島他(2004)⁽¹⁸⁰⁾)等に基づき,破砕部の硬軟,母岩の組織構造の有無並びに粘土・シルト・砂等の細粒部の連続性及び直線性に着目して観察した。

肉眼観察	狩野・村田(1998) ⁽¹⁶⁷⁾	高木·小林(1996) ⁽¹⁷⁸⁾	林(2000) ⁽¹⁷⁹⁾	中!
断層ガウジ	▶ 断層岩の中で,手でこわせるほど軟 弱で,粘土状の細粒な基質部が多い もの。 破砕岩片の割合が<30%	 > 断層ガウジあるいは断層角礫と呼ばれる物質は、未 固結の断層破砕物質として定義される。 > 断層ガウジ帯は、露頭スケールでのY面に平行に存 在する場合が多いが、Y面から派生される露頭ス ケールのR1面沿いにも生ずることがある。 > 細粒の断層ガウジには、ほぼY面に平行な組織縞が 発達する。 > 肉眼観察が可能な岩片の量比<30% 	> 断層剪断作用により母岩の初生的固 結性が失われて,母岩の組織構造が 乱されたものである。	新層ガウジは断 断層内物質であ 形成されたもので になった物質とと 泥石,カオリナイ いることが多い。 肉眼観察が「
断層角礫	▶ 断層ガウジに比べて基質が少なく、角 礫状の岩片が多いもの。 破砕岩片の割合が>30%) 断層ガウジと断層角礫の区別は、肉眼で認定できる 程度の粒度の破砕岩片と細粒基質部の構成比で区 別される。 肉眼観察が可能な岩片の量比>30%		肉眼観察がす
カタクレーサイト	 > 基質と岩片が固結しているもの。 > 複合面構造(葉状構造)が認められる ものと, 認められないものがある。 > 破砕岩片の含有量によって, ウルトラ カタクレーサイト(<10%), カタクレー サイト(10~50%), プロトカタクレーサ イト(>50%)に細分される。 	プロトカタクレーサイト 肉眼観察が可能な岩片の量比 >50% カタクレーサイト 肉眼観察が可能な岩片の量比 10~50% ウルトラカタクレーサイト 肉眼観察が可能な岩片の量比 <10%	 カタクレーサイトは全体的に破砕されているが、母岩の初生的固結性は失われず、母岩の組織構造も基本的に乱されていない。 地下水や風化作用により破砕帯が軟弱化することがあるが、母岩そのものの組織構造がよく観察できる。 	 機械的な破砕れ 結性を保持した る。 断層破砕帯でに 崗岩のカタクレ 存しつつ固結性 プロトカタクレ 肉眼観察がす カタクレーサ 肉眼観察がす

・木村(1981)(193)では、花こう岩中に粘土脈がある場合、粘土脈の周辺および粘土脈の中にとり込まれた軟弱化した花こう岩の組織に破砕変形の証拠が認められず、花こう岩の 完晶組織をそのまま残すことや、粘土脈をもつ割れ目が長く延びることなく花こう岩中にしばしば消滅すること、ときに粘土脈は割れ目の中にフィルム状にのみであることなどか らも、その粘土が熱水によってできたことが推測できるとしている。

・相山他(2017)(183)では、山田断層の露頭調査に際して、断層岩の境界の連続性や直線性に着目して断層岩区分を実施している。

文献による断層岩区分に用いる着眼点

- ・ 狩野・村田(1998)⁽¹⁶⁷⁾や高木・小林(1996)⁽¹⁷⁸⁾では、「破砕部の固結の程度」と「破砕岩片及び基質部の粘土の量」を区分に用いている。
- 高木・小林(1996)⁽¹⁷⁸⁾では、「断層ガウジには、ほぼY面に平行な組織縞が発達する」としている。
- 林(2000)⁽¹⁷⁹⁾や中島他(2004)⁽¹⁸⁰⁾では、「母岩の初生的固結性」と「母岩の組織構造の保存の有無」を区分に用いている。なお、カタクレーサイトには母岩の組織構造 が保存されていても風化や地下水の影響で「固結性を失ったものがある」としている。
- 木村 (1981)⁽¹⁹³⁾は、熱水変質作用により生じた粘土脈の特徴(分岐したり、せん滅したりする)を示している。
- なお,相山他(2017)⁽¹⁸³⁾においても,露頭での断層岩の境界の「連続性や直線性」に着目している。

敦賀発電所の断層岩区分に用いる着眼点 肉眼観察によって得られる破砕部に関する観察所見のうち、文献の着眼点を参考に、「破砕部の硬軟」、「母岩の組織構造の有無」及び「粘土・シルト・砂等の細粒部 の連続性及び直線性」等を断層岩区分の着眼点とする。

別紙6-7-4-11

島他(2004)⁽¹⁸⁰⁾

層破砕帯を構成する未固結の り、母岩の破砕と変質によって である。母岩が破砕されて細粒 :もに, スメクタイト, イライト, 緑 トなどの粘土鉱物が生成して

可能な岩片の量比<30%

可能な岩片の量比>30%

がおもな変形機構であり、固 とまま破砕された断層岩であ

は風化しやすいことから、花 ーサイトが母岩の組織を保 生をうしなったものもある。 ノーサイト 可能な岩片の量比 >50% イト

可能な岩片の量比 10~50% クレーサイト 可能な岩片の量比 <10%

第7.4.4.23図 断層岩区分の着眼点(肉眼観察に関する文献調査結果)

- 肉眼観察における断層岩区分を断層ガウジ,断層角礫,カタクレーサイト及び変質したカタクレーサイト(カタクレーサイトのうち熱水変質作用を受け軟質化した) • もの)に区分した。
- 断層岩区分の実施にあたっては、最新活動ゾーンが狭小な場合や、熱水変質作用の影響により最新活動ゾーンの境界や構造が不明瞭である場合には、ボーリ • ングコアや露頭の観察においては安全側に断層ガウジとして扱い、薄片試料を用いてより詳細に観察した。

肉眼観察での着眼点	断層
 ・破砕部内物質が粘土又はシルト主体(細粒部)で軟質 ・細粒部に母岩の組織構造が認められない ・断層面に沿って細粒部が直線的に連続する ・せん断構造などが認められる場合もある 	断層
 ・断層ガウジの特徴を有する ・断層ガウジに比べて基質が少ない ・断層ガウジに比べて角礫状の岩片が多い 	断
 ・基質と岩片が固結している ・母岩の組織構造が基本的に乱されていない(原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織を示す) 	カタク
 ・破砕部内物質は軟質であるが、母岩の組織構造が認められる ・破砕部内物質が破砕岩片主体 	変質したカ

※含まれる細粒部で連続性・直線性に乏しいものは粘土脈と判断した。



第7.4.4.24図 断層岩区分の着眼点(肉眼観察)

• 薄片試料の観察においては、薄片観察による断層岩の特徴を示している文献 (Passchier and Trouw (2005)⁽¹⁸¹⁾, Manatschal (1999)⁽¹⁸²⁾, 相山他 (2017) (183),相山・金折(2019)(184))に基づき、粘土鉱物の量及び定向配列の有無、粘土状部の連続性及び直線性、岩片の量及び粒形、粒界を横断する破 断面,ジグソー状の角礫群並びに塑性変形した雲母粘土鉱物に着目して観察した。

薄片観察	Passchier and Trouw(2005) ⁽¹⁸¹⁾	Manatschal (1999) ⁽¹⁸²⁾	
断層ガウジ	 > 数少ない岩片が粘土鉱物に富む基質中に孤立して存在する。 > 基質には面構造が発達することがあり、岩片もレンズ状の形態をしていることが多い。 > 未固結カタクレーサイトは細粒基質中の岩片量が30%以下である。※1 	 > 基質支持であり、基質は粘土鉱物に富み、強い定向配列が認められる。 > 丸みを帯びている岩片や、レンズ状に引き延ばされた岩片が認められる。 	 新層ガウジ からなる層 フラグメント 物は定向酯
断層角礫	▶ 未固結角礫岩は, 30%以上の壁岩角礫片または破断脈と細粒基質からなっている。	記載なし。	記載なし。
カタクレーサイト	 カタクレーサイトに認められる特徴として、粒界を横断する破断面も含む、多様な粒径の角張った破片が細粒基質中に含まれ、多くの大きい粒子には流体及び固体包有物からなるヒールドフラクチャーが交差する。 固結角礫岩や固結カタクレーサイトは、圧力溶解・析出の豊富な痕跡を示すことが多い。岩片は、流体包有物の配列したヒールドクラックによって切断されていることもある。ランダムファブリックを有することが多い。 固結角礫岩は破砕岩片量>30%、固結カタクレーサイトは破砕岩片量<30%である。※2 	 ≻ 岩片が角ばっており、粒子内にマイクロクラックが発達しジグソー状の 組織が認められる。 > 基質の割合の増加や角礫がわずかに丸みを帯びることにより、岩片 支持から基質支持に変化する。 	 > 破砕流動を 岩片からな > 破砕流動し > 塑性変形し
 ・粒界を横断する破り 	・ 断面:岩片を横断するように認められる亀裂のこと。	- ※1:Passchier and Trouw(2005) ⁽¹⁸¹⁾ では岩片量30%以下の:	未固結脆性断層

ジグソー状の組織:岩片に多くの亀裂が発達して細かい角礫に分離したもので, 角礫は一つの岩片であったことが推測できるもの。

層岩を断層ガウジと未固結カタクレーサイトに 分類しているが、敦賀発電所における破砕部の区分においてはこれらを断層ガウジと表記している。 ※2: Passchier and Trouw (2005) ⁽¹⁸¹⁾では固結脆性断層岩に含まれる岩片の割合から固結角礫岩と固結カタクレーサイ トに分類しているが、敦賀発電所における破砕部の区分においてはこれらをカタクレーサイトと表記している。

文献による断層岩区分に用いる着眼点

- Passchier and Trouw (2005)⁽¹⁸¹⁾では、「岩片及び基質の量」、「粒界を横断する破断面」、「多様な粒径の角張った破片」を区分に用い ている。
- Manatschal(1999)⁽¹⁸²⁾では、「粘土鉱物の量(基質支持、岩片支持)」、「粘土鉱物の定向配列」、「岩片の粒形(丸みを帯びた岩片、レ ンズ状に引き延ばされた岩片、角張った岩片)」、「ジグソー状の組織」を区分に用いている。
- 相山他(2017)⁽¹⁸³⁾及び相山・金折(2019)⁽¹⁸⁴⁾では、「断層ガウジの層状構造」、「粘土鉱物の定向配列」、「破砕岩片からなる基質」、 「塑性変形した黒雲母」を区分に用いている。

╶╲╴

敦賀発電所の断層岩区分に用いる着眼点 薄片観察によって得られる破砕部に関する観察所見のうち、文献の着眼点を参考に、「粘土鉱物の量及び定向配列の有無」、「粘 土状部の連続性及び直線性」、「岩片の量及び粒形」、「粒界を横断する破断面」、「ジグソー状の角礫群」、「塑性変形した雲母粘土鉱 物」を断層岩区分の着眼点とする。

相山他(2017)⁽¹⁸³⁾ 相山·金折(2019)⁽¹⁸⁴⁾

帯は,断層面に境された複数枚の断層ガウジ 状構造を示す。 ·の周りに粘土鉱物が一様に分布する。粘土鉱 別している。

示すカタクレーサイトの基質は細粒緻密な破砕 り、粘土鉱物をわずかに含む。 *.*たフラグメントによるP面が発達する。 た黒雲母(黒雲母フィッシュ等)が認められる。

第7.4.4.25図 断層岩区分の着眼点(薄片観察に関する文献調査結果)

• 薄片観察における断層岩区分を断層ガウジ,断層角礫及びカタクレーサイトに区分した。

薄片観察での着眼点	断層
 ・基質を構成する粘土鉱物が多い ・粘土状部の分布が連続的・直線的 ・岩片の含有量が少なく、含まれる岩片は丸みを帯びていることが多い ・せん断構造に伴う粘土鉱物の定向配列が認められる場合もある 	断層
 ・断層ガウジの特徴を有するが、断層ガウジに比べて基質が少なく、角 礫状の岩片が多い 	断
 ・下記の(A)と(B)の両方が認められる (A)断層ガウジの特徴をもたない ・基質を構成する粘土鉱物が少ない ・粘土状部の分布が不連続又は周囲との境界が漸移的 ・粘土鉱物の定向配列が認められない (B)次の特徴のいずれかが認められる ・多様な粒径の角ばった岩片が多い ・粒界を横断する破断面 ・ジグソー状の角礫群 ・塑性変形した雲母粘土鉱物 	カタク

連続的:粘土状部が帯状に横断する状態。 直線的:粘土状部が断層面により境され,周囲と明瞭に区分できる状態。 粒界を横断する破断面:岩片を横断するように認められる亀裂のこと。 ジグソー状の角礫群:岩片に多くの亀裂が発達して細かい角礫に分離したもので、角礫は一つの岩片であったことが推測できるもの。



第7.4.4.26図 断層岩区分の着眼点(薄片観察)

肉眼観察による断層岩区分の評価フローを示す。



薄片観察による断層岩区分の評価フローを示す。



ボーリングコアや露頭の観察による断層岩区分と薄片試料の観察による断層岩区分の両方が 得られている場合には、両者の観察から得られた性状に矛盾がないことを確認した上で断層 岩区分の総合評価を行い、断層ガウジ、断層角礫、カタクレーサイト及び変質したカタクレーサ イトに区分する。

第7.4.4.27図(2) 断層岩区分の評価フロー(その2)

肉眼観察結果



- 敷地の破砕帯の連続性評価基準については、連続した破砕帯であることが確認さ れている2号炉基礎掘削面及び1号炉原子炉建屋南方斜面の地質観察データを用 いた以下の検討を行い、設定した。
- 破砕帯の走向の特徴を把握するため、2号炉基礎掘削面の連続する破砕帯につい て5m, 10m, 20mのサンプリング間隔で基礎掘削面のスケッチから走向を図読し, 隣 り合う2点の破砕部の位置関係や走向の差を整理した。
- 破砕帯の傾斜の特徴については、走向と同様の整理を1号炉原子炉建屋南方斜面 に対して実施した。
- 整理の結果,走向及び傾斜ともサンプリング間隔によらず,隣り合う2点の破砕部 は一方の走向又は傾斜の±20°以内の範囲に他方の破砕部が位置している幾何 学的位置関係にあり、2点の走向又は傾斜の差は±20°以内であり、走向・傾斜の 類似性を確認した。
- また,連続した破砕帯については,最新活動で形成された破砕部の性状(断層ガウ ジ又は断層角礫の有無,明瞭なせん断構造・変形構造の有無,条線方向,最新活 動ゾーンの変位センス)の類似性があることを確認した。



花崗斑岩	縦ずれ
	⊗: 低下側
	横ずれ
破砕帯	: 右ずれ
	∠ :左ずれ
H−2 破砕帯名称	※縦ずれ・横ずれ併記の場合斜めずれ、 あるいは条線不明の場合
 断層ガウジ又(明瞭なせん断² 	よ断層角礫を伴い, 最新活動面に 構造・変形構造を持つもの
 断層ガウジ又(明瞭なせん断) 断層ガウジ又(明瞭なせん断) カタクレーサイ 	よ断層角礫を伴い、最新活動面に 構造・変形構造を持つもの よ断層角礫を伴い、最新活動面に 構造・変形構造を持たないもの トのみからなるもの

第7.4.4.28図 連続性評価基準(2号炉基礎掘削面の破砕帯分布図)



第7.4.4.29図 連続性評価基準(1号炉原子炉建屋南方斜面の破砕帯分布図)

- ・ 破砕帯の走向の特徴を把握するため、2号炉基礎掘削面の連続する破砕帯について5m, 10m, 20mのサンプリング間隔で基礎掘削面のスケッチから走向を図読し、隣り合う2点の破砕部の 位置関係や走向の差を整理した。
- 整理の結果,走向はサンプリング間隔によらず,隣り合う2点の破砕部は一方の走向の±20°以内の範囲に他方の破砕部が位置している幾何学的位置関係にあり,2点の走向の差は ٠ ±20°以内であり、走向の類似性を確認した。



- * 走向:東方向を正,西方向を負とした。
- 第7.4.4.30図 連続性評価基準(検討対象とする破砕部の抽出基準(走向))

- 破砕帯の傾斜の特徴を把握するため、1号炉原子炉建屋南方斜面の連続する破砕帯について5m、10m、20mのサンプリング間隔で傾斜を図読し、隣り合う2点の破砕部の位置関係や傾斜 ٠ の差を整理した。
- 整理の結果,傾斜はサンプリング間隔によらず,隣り合う2点の破砕部は一方の傾斜の±20°以内の範囲に他方の破砕部が位置している幾何学的位置関係にあり,2点の傾斜の差は ٠ ±20°以内であり、傾斜の類似性を確認した。



連続する破砕帯の模式図(断面図)

第7.4.4.31図 連続性評価基準(検討対象とする破砕部の抽出基準(傾斜))

- 連続性評価基準の検討結果に基づき、起点とする破砕部の走向・傾斜から±20°の範囲に位置する破砕部で(幾何学的位置関係)、起点の破砕部の走向・傾斜との差が±20°以内の破砕部 (走向・傾斜の類似性)を連続する破砕帯である可能性があるものとして選定する。
- 選定した破砕部のうち、断層ガウジ又は断層角礫の有無、明瞭なせん断構造・変形構造の有無、条線方向及び最新活動ゾーンの変位センス等の最新活動で形成された破砕部の性状や最新 活動以前に形成された破砕部の性状等が起点の破砕部性状と類似するものを、起点の破砕部と連続する破砕部であると判断する。



6 - 7 - 124

• 連続性評価基準に基づく検討例を示す。

起点 対比する ボーリング孔 ^建 H19-No.4 -	連続性検討 範囲 - 範囲内	断面図上 の番号 ① ① ② ③	破砕 上端深度 (m) 107.54 45.58	帯範囲 下端深度 (m) 109.94	走向	比較対象との 走向の差 (°)	傾斜	比較対象との 傾斜の差 (°)	最 断層ガウジ・ 断層角礫	新活動で形成され 明瞭な せん断構造・	た破砕部の性 条線方向	状 変位センス N:正断層	最新活動以前に 形成された	連続性 検討結果
起点 対比する ボーリング孔 連 H19-No.4 - 「 H24-B11-1 1 H24-B11-2 1 H24-B11-2 1 H19-No.6 1	連続性検討 範囲 - 範囲内	断面図上 の番号 10 10 2 3	(m) 107.54 45.58	[〒] 戦囲 下端深度 (m) 109.94	走向 -	比較対象との 走向の差 (°)	傾斜	比較対象との 傾斜の差 (°)	断層ガウジ・ 断層角礫	明瞭な せん断構造・ 本形構造	条線方向	変位センス N:正断層	最新活動以前に 形成された	連続性 検討結果
起点 対比する ボーリング孔 419-No.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	連続性検討 範囲 - 範囲内	断面図上 の番号 ① ① ② ③	上端深度 (m) 107.54 45.58	下端深度 (m) 109.94	走向 N16E	11戦対象との 走向の差 (°)	傾斜	11戦対象との 傾斜の差 (°)	断層ガウジ・ 断層角礫	明瞭な せん断構造・ 亦形構造	条線方向	N:正断層	取利力動以前に 形成された	連続性 検討結果
H19-No.4 - H24-B11-1 H24-B11-2 H19-No.6	- 範囲内	1) (1) (2) (3)	(m) 107.54 45.58	(m) 109.94	NIGE			()				RL:石積すれ	破砕部の性状等	
H19-No.4 - H24-B11-1 H24-B11-2 H19-No.6	範囲内	1) () (2) (3)	107.54 45.58	109.94	N16E				の有無	の有無		R : 逆断層 LL : 左横ずれ	MXIITEROOTE IVI 4	
- H24-B11-1 H24-B11-2 H19-No.6	範囲内	1 2 3	45.58		NIOL		87W		有	有	-	N,RL		
H24-B11-1 H24-B11-2 H19-No.6	範囲内	2		45.63	N8W	24	84W	3	有	無	15R	LL		
H24-B11-1 H24-B11-2 H19-No.6	範囲内	3	60.36	60.60	N8E	8	84W	3	有	無	62R	N,LL		
- H24-B11-2 H19-No.6	筋田内		88.93	88.97	N4E	12	81W	6	有	有	60L	N,RL		0
- H24-B11-2 H19-No.6	筋囲め	4	97.87	99.00	N4E	12	72W	15	有	無	70R	N	<u></u> %3	×
H24-B11-2 H19-No.6		5	143.67	143.77	N8E	8	87E	6	無	-	5L	RL		
H24-B11-2 H19-No.6	単じビゴクト	(1)	71.21	71.24	N12E	4	76W	11	有	無	25L	N,RL		<u> </u>
H19-No.6	範囲内	2	77.48	/8.10	NS	16	79W	8		月	20L		× 1	
H19-No.6		3	80.50	83.93	N9E	/	80W	/	1	何	-	N,RL		X
	範囲外	0	167 53	168 54		57	62W	18	有	無	73K 23D	-		
気の破砕部の走向・傾斜からま 気の破砕部の走向・傾斜からま 気の破砕部の走向・傾斜からま	±20°程度 ±20°程度 ±20°程度	5の範囲内の 5の範囲内に 5の範囲内に	<u>りもの</u> こ分布し, : こ分布し, :	かつ, <u>両者</u> かつ, <u>両者</u>	の走向 の走向	 ・傾斜の差が ・傾斜の差が 	[×] ±20°和 ×±20°	呈度以内のも 程度以内の可	<u>の</u> 「能性があるも	5 <u>0</u>				
点の破砕部の走向・傾斜から±	±20°程度	の範囲内に	<u>こ分布し,</u> ;	かつ, <u>両者</u>	の走向	・傾斜の差が	[×] ±20°利	呈度以内で <u>,</u>	かつ, <u>最新</u> 活	動で形成され	た破砕部の)性状のうち困	「層ガウジ・ 断	層角礫の有
点の破砕部の走向・傾斜から 」	±20°程度	の範囲内に	こ <u>分布し,</u> :	かつ, <u>両者</u>	の走向	・傾斜の差が	[×] ±20°利	程度以内で,	かつ, <u>最新</u> 活	動で形成され	た破砕部の)性状のうち間	「層ガウジ・断	層角礫の有
点の破砕部の走向・傾斜から±	±20°程度	の範囲内に	こ <u>分布し,</u> ;	かつ, <mark>両者</mark>	の走向	・傾斜の差が	[×] ±20°利	程度以内で,	かつ,					
所活動で形成された破砕部の性	性状(断属	層ガウジ・	断層角礫の	の有無, せん	断構造	・変形構造の	D有無,	条線方向も	しくは変位セ	ンス)が類似	するもの			
気の破砕部の走向・傾斜からま	±20°程度	の範囲内に	<u>こ分布し,</u> :	かつ、 <u>両者</u>	の走向	・傾斜の差が	[×] ±20°利	呈度以内で,	かつ,		/			
所活動で形成された破砕部の性	性状のうな	5断層ガウ:	ジ・断層角	礫の有無,	せん断	構造・変形	構造の有	「無が類似し	, 条線方向も	しくは変位せ	ンスが類似	する可能性が	あるもの	
気の破砕部の走向・傾斜からま	±20°程度	の範囲内に	ごが布し, ;	かつ, <u>両者</u>	の走向	・傾斜の差が	[×] ±20°利	程度以内で,	かつ,					
所活動で形成された破砕部の性	性状(断点	層ガウジ・	断層角礫の)有無, せん	」断構造	・変形構造の	の有無,	条線方向も	しくは変位セ	ンス) が類似	<u>し,</u> かつ,	最新活動以前	に形成された	皮砕部の性
「層ガウジ・断層角礫の有無」「B		い新・変形構	造の有無」	の類似性の	判新		٦		冬绅士向马。		新生産の生産	blatt] [

HIVE						
	断層ガウジ・ 断層角礫の 有無	明瞭な せん断構造・ 変形構造の 有無	断層ガウジ・ 断層角礫の 有無	明瞭な せん断構造・ 変形構造の 有無	断層ガウジ・ 断層角礫の 有無	明瞭な せん断構造・ 変形構造の 有無
起点破砕部	無	_	有	無	有	有
候補とする破砕部	無	_	無	_	無	_
候補とする破砕部	有	無	有	無	有	無
候補とする破砕部	有	有	有	有	有	有

※ 「カタクレーサイトからなる破砕部」と「断層ガウジ又は断層角礫を伴い,明瞭なせん断構造・変形構造が認め られる破砕部」の組み合わせ(グレーハッチ)以外については,連続する可能性があるものとする(ブルーハッチ 又はブルー枠)。

「断層ガウジ又は断層角礫を伴い、明瞭なせん断構造・変形構造が認められない破砕部」には、

- 『「カタクレーサイトからなる破砕部」が熱水変質作用等によって軟質化した場合』

- 『「断層ガウジ又は断層角礫を伴う破砕部」が場所的変化によって明瞭なせん断構造・変形構造を呈していない場合』

のいずれかの可能性があることから、「断層ガウジ又は断層角礫を伴い、明瞭なせん断構造・変形構造が認められない破砕部」はいずれの性状の破砕部とも連続する可能性があると判断する。

条線方向及び変位センスの類似性の判断	最新活動以前
 (類似していると判断する場合) 起点と当該破砕部の条線方向の差が±45°以内[※],かつ 鉛直方向又は水平方向のセンスが同じ場合 条線方向が得られておらず,かつ8等分した変位センスが 起点と当該破砕部とで隣り合う場合 N:正断層 N,RL:正断層右ずれ N,LL:正断層左ずれ R:症ずれ LL:症ずれ L:症ずれ LL:症ずれ R:症断層 R,RL:遮断層右ずれ R,LL:遮断層左ずれ 8等分した変位センス 	下記の破砕部の性* 似しているかを確認 合,類似していない。 ※1 起点の破砕部 ※2 破砕部の構造 周辺岩盤の破 ※3 熱水変質等の ※4 起点の破砕部
 (類似していないと判断する場合) ・ 起点と当該破砕部の条線方向の差が±45[°]以上の場合 ・ 起点と当該破砕部の条線方向の差が±45[°]以内であるが, 鉛直方向及び水平方向のセンスが逆の場合 	断層ガウジ・断層角 いればその結果を
※ 破砕部の走向・傾斜の変動(平均的な走向・傾斜±20°の範囲)及び過去の広域応力場の方向の変動(第536回審査会合,資料2, p.61参照)を踏まえて求めた理論的な条線方向の変動幅に基づき設定	第7.

動以前に形成された 部の性状等の類似性



前に形成された破砕部の性状等の類似性の判断

状について起点破砕部と対象破砕部の性状が類 認する。確認した結果,類似していないと判断した場 いと判断した性状に該当する番号を記載する。

部の破砕幅のオーダーが同じである。 造的特徴(カタクレーサイト中の構造の特徴)や 皮砕の影響の程度が起点の破砕部と類似している。 D規模や特徴が起点の破砕部と類似している。 部との間に他の破砕帯が横断していない。

角礫の有無は, 断層岩区分の総合評価を実施して 注記載している。

.4.4.32図(2) 連続性評価フロー(その2)

6 - 7 - 125

最新活動面の認定は,露頭やボーリングコアの肉眼観察,CT画像観察,薄片観察等に基づき,巨視的観察から微視的観察にかけて順に行った。 •



最新活動面の認定方法

あたっての判断指標
វី៩
れていない いゾーン [、] 相対的に富む
ゾーン(最新活動ゾーン)を伴う面 『む面

第7.4.4.34図 破砕部の最新活動面の認定方法



①層:砂礫。にぶい赤褐~灰白色(5YR4/3~2.5Y7/1)。礫は径50cm以下の亜角礫を主体とする。礫率30~60%。淘汰は悪い。基質は粗~中粒砂で固く締まっている。 本層は、せん断を受けておらず、基盤中の破砕帯と断層関係にはない。

Gp:花崗斑岩。にぶい赤褐~灰白色(5YR4/3~2.5Y7/1)。全体に風化を受け、一部土砂状を呈す。また、断層周辺部では、カタクレーサイトが分布し、礫・シルト質状を呈す。

⑦:f:N28° E62° W

(8): f:N56° E74° N

f:せん断面

第7.4.4.63図(1) D-1破砕帯 ピット調査結果(ふげん道路ピット) (その1)



第7.4.4.63図(2) D-1破砕帯 ピット調査結果(ふげん道路ピット) (その2)



ピット内調査位置図

⑦層:礫混じり砂質シルト。褐(7.5YR4/3)。シルトを主体とし、全体に細砂~径10cmの礫が混じる。全体に風化が進み土壌化を受ける。 ②層:礫・シルト混じり砂。灰白~灰黄色(2.5Y7/1~2.5Y7/2)。細砂~粗砂からなり,径40cmのGp礫が混じる。くさり礫が混じる。

:砂質シルト。灰白色(2.5Y7/1)。シルトを主体とし、細砂が混じる。よく締まっている。

①層:砂礫。にぶい赤褐~灰白色(5YR4/3~2.5Y7/1)。礫は径50cm以下の亜角礫を主体とする。礫率30~60%。淘汰は悪い。基質は粗~中粒砂で固く締まっている。 本層は、せん断を受けておらず、基盤中の破砕帯と断層関係にはない。

Gp:花崗斑岩。にぶい赤褐~灰白色(5YR4/3~2.5Y7/1)。全体に風化を受け、一部土砂状を呈す。また、断層周辺部では、カタクレーサイトが分布し、礫・シルト質状を呈す。 第7.4.4.63図(3) D-1破砕帯 ピット調査結果(ふげん道路ピット) (その3)

現場確認:2015年8月



第7.4.4.63図(4) D-1破砕帯 ピット調査結果(ふげん道路ピット) (その4)



⑦層:礫混じり砂質シルト。褐(7.5YR4/3)。シルトを主体とし、全体に細砂~径10cmの礫が混じる。全体に風化が進み土壌化を受ける。 ① 層:砂礫。にぶい赤褐~灰白色(5YR4/3~2.5Y7/1)。礫は径50cm以下の亜角礫を主体とする。礫率30~60%。淘汰は悪い。基質は粗~中粒砂で固く締まっている。 Gp:花崗斑岩。にぶい赤褐~灰白色(5YR4/3~2.5Y7/1)。全体に風化を受け、一部土砂状を呈す。また、断層周辺部では、カタクレーサイトが分布し、礫・シルト質状を呈す。

第7.4.4.63図(5) D-1破砕帯 ピット調査結果(ふげん道路ピット)(その5)