

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式 0-1 (1/2) ^{1/3}
(第24939報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

2023年 8月24日 8時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) ALPS処理水測定・確認用タンクB群の当社及び当社が委託した外部機関による分析結果については、放出可能であることを確認したため、本日、8月24日から放出を開始します。 放出開始・終了の実績については、別途お知らせします。 ALPS処理水 測定・確認用タンク水の排水前分析結果 [採取日 3月27日] 【公表区分: その他】 ※添付の有 [○] り・無し
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/3

2023年8月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

ALPS処理水 測定・確認用タンク水の排水前分析結果 (1/2)

試料名	ALPS処理水 測定・確認用タンク水	測定・評価対象核種(29核種)	告示濃度比総和	0.28 (1未滿を超過)
採取日時	2023年3月27日 10時57分			
貯留量 (m ³)	8919			

放射能分析 測定・評価対象核種(29核種)

No.	核種	分析結果				告示濃度限度に対する比		告示濃度限度 ※2 (Bq/L)	分析値の求め方 ※4
		分析値 (Bq/L)	検出限界値 (Bq/L)	分析値 (Bq/L)	検出限界値 (Bq/L)	東京電力 不確かさ ※1 (Bq/L)	(株) 化研 不確かさ ※1 (Bq/L)		
1	C-14	1.4E+01	2.6E+00	1.4E+01	8.7E-01	± 9.3E-01	7.1E-03	測定	
2	Mn-54	ND	2.6E-02	ND	2.8E-02	-	2.8E-05 未滿	測定	
3	Fe-55	ND	1.5E+01	ND	1.1E+01	-	5.4E-03 未滿	測定	
4	Co-60	3.5E-01	2.4E-02	3.2E-01	2.7E-02	± 3.8E-02	1.6E-03	測定	
5	Ni-63	ND	8.8E+00	ND	4.9E+00	-	8.2E-04 未滿	測定	
6	Se-79	ND	9.3E-01	ND	1.8E+00	-	9.2E-03 未滿	測定	
7	Sr-90	4.1E-01	3.6E-02	3.7E-01	7.8E-02	± 6.2E-02	1.2E-02	測定	
8	Y-90	4.1E-01	3.6E-02	3.7E-01	7.8E-02	-	1.2E-03	測定	
9	Tc-99	6.8E-01	2.0E-01	6.1E-01	6.4E-02	± 1.2E-01	6.1E-04	測定	
10	Ru-106	ND	2.5E-01	ND	2.5E-01	-	2.5E-03 未滿	測定	
11	Sb-125	1.8E-01	8.6E-02	7.9E-02	7.7E-02	± 5.2E-02	9.8E-05	測定	
12	Te-125m	6.4E-02	3.0E-02	2.8E-02	2.7E-02	-	3.1E-05	測定	
13	I-129	2.0E+00	2.3E-02	2.0E+00	1.3E-01	± 3.0E-01	2.2E-01	測定	
14	Cs-134	ND	3.3E-02	ND	4.7E-02	-	7.9E-04 未滿	測定	
15	Cs-137	4.7E-01	2.8E-02	4.8E-01	3.9E-02	± 5.2E-02	5.3E-03	測定	
16	Ce-144	ND	3.6E-01	ND	2.6E-01	-	1.3E-03 未滿	測定	
17	Pm-147	ND	3.1E-01	ND	3.3E-01	-	1.1E-04 未滿	測定	
18	Sm-151	ND	1.2E-02	ND	1.2E-02	-	1.6E-06 未滿	Eu-154相対比評価	
19	Eu-154	ND	7.0E-02	ND	7.3E-02	-	1.8E-04 未滿	Eu-154相対比評価	
20	Eu-155	ND	1.9E-01	ND	1.4E-01	-	4.8E-05 未滿	測定	
21	U-234						20	全q	
22	U-238						20	全q	
23	Np-237						9	全q	
24	Pu-238						4	全q	
25	Pu-239	ND	2.1E-02	ND	2.6E-02	-	6.6E-03 未滿 ※3	全q	
26	Pu-240						4	全q	
27	Am-241						4	全q	
28	Cm-244						5	全q	
29	Pu-241	ND	5.8E-01	ND	7.2E-01	-	2.9E-03 未滿	全q	
							2.8E-01 未滿	Pu-238相対比評価	

・NDは検出限界未滿を表す。
 ・O.OE±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 ※1 「不確かさ」とは分析値の精度を意味している。
 「不確かさ」は「拡張不確かさ：包含係数k=2」を用いて算出している。
 ※2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子力発電所の放射性核種の汚染に関する規則に定める告示濃度限度
 (例) 検査第一第六欄：周辺区域域外の水中の濃度限度(下表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載)
 ※3 放射線の告示濃度限度に対する比は、評価対象核種のうち最も低い告示濃度限度で評価する。
 ※4 分析値の求め方は以下のとおり。
 測定：放射能測定、元素量を直接計測・分析することによって放射性核種の濃度を求める。
 全q：放射線を直接計測し、試料に含まれる核種の全量を求める。
 放射平衡評価：放射性核種が生成する別の放射性核種の間で、その放射性核種が一定の比率で存在する物理現象によって求める。
 相対比評価：原子種内に存在していた放射性核種の母核種を元に、放射性核種の崩壊、ALPS処理水への移行を考慮して求める。

ALPS処理水 測定・確認用タンク水の排水前分析結果 (2/2)

要約 14 (万Bq/L) (100万Bq/L未満を確認)

放射能分析 トリチウム

No.	核種	分析結果						分析目的	分析値の求め方 ※3
		東京電力		(株) 化研		検出限界値 (Bq/L)	分析値 (Bq/L)		
		分析値 (Bq/L)	不確かさ ※1 (Bq/L)	検出限界値 (Bq/L)	分析値 (Bq/L)				
1	H-3	1.4E+05	± 9.5E+03	1.9E+01	1.4E+05	± 7.8E+03	1.4E+02	※2	測定

・O.OE±Oとは、O.O×10⁰であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 ※1 「不確かさ」は分析値の精度を意味している。
 「不確かさ」は「拡張不確かさ：包含係数k=2」を用いて算出している。
 ※2 トリチウム濃度が1E+06Bq/L未満(100万Bq/L未満)であることを確認する。
 ※3 分析値の求め方は以下のとおり。
 測定：放射能濃度、元素量を直接計測・分析することによって放射性核種毎の濃度を求める。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24940報)

2023年 8月24日 13時30分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第24939報でお知らせしたとおり、ALPS処理水測定・確認用タンクB群に貯水していた水について、本日以下のとおり放出を開始しました。 ・放出開始 : 8月24日13時03分 放出状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分:E】 ※添付の有り(無し)
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24941報)

2023年 8月 24日 14時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [8月24日11時00分現在] ・サブドレン等 分析結果 [採取日 8月23日] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 8月23日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 8月23日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 8月21日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 7月24日、8月23日] ・地下貯水槽(ドレン孔・検知孔・海側観測孔) 分析結果 [採取日 8月23日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクLの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、8月25日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 8月20日] <p>【公表区分: その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/11

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年8月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

2023年8月24日 11:00現在

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.4 m ³ /h CS系: 1.3 m ³ /h	給水系: 1.6 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 2.1 m ³ /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 29.7 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 28.0 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 29.2 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 36.6 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 40.2 °C	スカーション上部温度 (TE-2-3-69F1): 33.5 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 32.0 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 29.3 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 29.2 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 37.0 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 36.7 °C	PCV温度 (TE-16-002): 31.0 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 31.9 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.20 kPa g	3.55 kPa g	0.46 kPa g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.06 Nm ³ /h (JP-A): 14.97 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 6.32 Nm ³ /h RPV-B: 6.61 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 8.13 Nm ³ /h RPV-B: 8.17 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.2 m ³ /h	16.08 Nm ³ /h	19.94 Nm ³ /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.00 vol% B系: 0.02 vol%	A系: 0.07 vol% B系: 0.07 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.51E-03 Bq/cm ³ 検出限界値 4.78E-04 B系: 指示値 1.12E-03 Bq/cm ³ 検出限界値 3.82E-04	A系: 指示値 ND Bq/cm ³ 検出限界値 1.2E-01 B系: 指示値 ND Bq/cm ³ 検出限界値 1.2E-01	A系: 指示値 ND Bq/cm ³ 検出限界値 1.9E-01 B系: 指示値 ND Bq/cm ³ 検出限界値 1.9E-01	
使用済燃料プール 水温度	35.5 °C	34.8 °C	※5	※5
FPC 及び Y-ヤウ 水位	2.53 m	4.01 m	3.40 m	66.9 X100mm

※1: 原子炉格納容器内の水素濃度は、水素濃度計で測定される。水素濃度計は、計測原理によりバイアス表示される場合がある。

※2: 放射能濃度は、原子炉格納容器内の放射能濃度を測定するための放射能濃度計で測定される。

※3: 放射能濃度の測定は、原子炉格納容器内の放射能濃度を測定するための放射能濃度計で測定される。

※4: 窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入流量を測定するための窒素封入流量計で測定される。

※5: 全長約10mの長さについて、放射能濃度を測定する。

【重要事項】
各計測器については、地震やその他の事故による影響を考慮して、通常の使用状態を想定して設計されている。正しく測定されていない可能性がある。計測器の異常を検出する場合は、計測器の異常を調査し、必要に応じて計測器の交換を行う。また、計測器の異常を検出した場合は、計測器の異常を調査し、必要に応じて計測器の交換を行う。

3/11

2023年8月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/08/23 07:28	< 5.9E+00	< 7.8E+00	1.2E+02
2号機サブドレン	2023/08/23 07:34	< 1.3E+01	2.5E+01	1.5E+03
3号機サブドレン	2023/08/23 07:40	< 5.0E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00
4号機サブドレン	2023/08/23 07:45	< 4.4E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
槽内深井戸	—	—	—	—

- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $0.0E \pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で 31 、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で 3.1 、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で 0.31 と読む。

4/11

2023年8月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/08/23 07:45	< 4.4E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00
プロセス主建屋北東	2023/08/23 07:55	< 4.2E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00
プロセス主建屋南東	2023/08/23 08:00	< 3.7E+00	< 4.5E+00	< 3.9E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/08/23 08:15	< 4.5E+00	< 5.5E+00	< 4.6E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/08/23 08:10	< 4.6E+00	< 4.5E+00	3.3E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/08/23 07:50	< 3.9E+00	< 5.0E+00	< 4.3E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/08/23 08:05	< 5.0E+00	< 4.2E+00	< 4.2E+00

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

5/11

2023年8月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/08/23 08:00	4.3E+00	< 5.5E-01	4.2E+00
物揚場排水路	2023/08/23 08:10	< 3.0E+00	< 6.0E-01	1.1E+00
K排水路	2023/08/23 06:00	1.4E+01	< 7.5E-01	1.0E+01
BCI排水路	2023/08/23 06:00	< 3.5E+00	< 5.7E-01	6.0E-01
D排水路	2023/08/23 08:05	< 3.0E+00	< 6.6E-01	< 7.1E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0 とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01 は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00 は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01 は 3.1×10^{-1} で0.31 と読む。

・採取当日の降雨量は1.5 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/11

2023年8月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所環境管理センター

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)	
No.0-1	2023/08/21 08:00	1.0E+02	4.8E+03	< 1.8E+00	< 2.1E+00	< 1.7E+01	< 5.4E+00	< 2.1E+00	1.9E+01	—	
No.0-1-2	2023/08/21 08:04	< 1.2E+01	9.7E+03	< 3.2E-01	< 3.3E-01	< 2.5E+00	< 9.7E-01	< 3.8E-01	4.0E-01	—	
No.0-2	2023/08/21 08:22	1.8E+01	2.9E+02	< 3.5E-01	< 4.0E-01	< 3.7E+00	< 1.3E+00	< 5.0E-01	4.6E-01	—	
No.0-3-1	2023/08/21 08:09	4.6E+01	< 1.1E+02	< 3.4E-01	< 3.7E-01	< 3.0E+00	< 1.4E+00	< 3.1E-01	5.5E+00	—	
No.0-3-2	2023/08/21 08:13	1.7E+01	7.7E+03	< 3.3E-01	< 3.7E-01	< 2.8E+00	< 1.2E+00	< 3.5E-01	6.4E-01	—	
No.0-4	2023/08/21 08:18	< 1.2E+01	4.9E+03	< 3.0E-01	< 2.6E-01	< 2.7E+00	< 9.8E-01	< 3.1E-01	5.6E-01	—	
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-9 ※1	2023/08/21 07:55	6.8E+01	8.4E+02	—	—	—	—	—	—	1.0E+02	
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

・不番号 (<: 0.05D) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象および採取中の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・H-3以外項目にお知らせ済み。

※1 No.1-9は、集水器による採取であるため、Y測定は実施せず、全βは参考値としての適用に測定。

7/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他放射性核種				
1,2号線ワエルポンプ 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2	2023/08/21 07:16	2.1E+02	2.1E+02	< 3.0E-01	< 3.2E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01	< 4.5E-01	< 3.9E-01	< 1.3E+00	< 3.9E-01	< 4.5E-01	—
No.2-2	2023/08/21 07:24	1.5E+02	1.8E+02	< 1.4E+00	< 1.8E+00	< 1.2E+01	< 7.7E+00	< 1.8E+00	6.7E+01	< 1.8E+00	< 7.7E+00	< 1.8E+00	6.7E+01	—
No.2-3	2023/08/21 07:28	2.0E+04	2.3E+00	< 3.6E-01	< 3.0E-01	< 3.9E+00	< 1.4E+00	< 5.7E-01	4.0E+00	< 5.7E-01	< 1.4E+00	< 5.7E-01	4.0E+00	—
No.2-5 *2	2023/08/21 07:31	1.3E+06	6.7E+02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	2023/08/21 07:12	3.1E+02	2.0E+03	< 3.3E-01	< 3.9E-01	< 3.2E+00	< 1.3E+00	< 3.3E-01	3.1E+00	< 3.3E-01	< 1.3E+00	< 3.3E-01	3.1E+00	5.2E+02
No.2-8	2023/08/21 07:20	4.0E+03	4.6E+02	< 2.8E-01	< 3.4E-01	< 3.4E+00	< 1.5E+00	5.3E-01	1.6E+01	5.3E-01	< 1.5E+00	5.3E-01	1.6E+01	—
2,3号線改修ワエル 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-5 *2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,4号線改修ワエル 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・不等号 (<) : 小検出は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 ・O.OE±Dとは、O.O×10^{-D}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 ・H-3以外は四にお知らせ済み。
 ※2 No.2-5, No.3-5は、報告書による採取であるため、4欄目は検出値としてお知らせに判定。

8/11

2023年8月24日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/07/24 07:00	1.1E+01	< 3.1E-01	< 8.8E-01	< 7.8E-01
1F 5号機取水口前	2023/07/24 07:48	< 1.4E+01	2.6E+00	< 3.4E-01	< 3.5E-01
1F 物揚場前	2023/07/24 07:41	< 1.4E+01	< 1.8E+00	< 3.5E-01	< 2.8E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/07/24 07:24	1.5E+01	5.6E+00	< 4.3E-01	1.6E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/07/24 07:25	3.8E+01	1.9E+01	< 3.7E-01	4.8E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/07/24 08:30	1.1E+01	< 3.1E-01	< 7.4E-01	< 7.6E-01
1F 港灣口 (T-0)	2023/07/24 07:09	< 1.4E+01	9.5E-01	< 3.7E-01	< 3.4E-01
1F 港湾中央	2023/07/24 07:00	< 1.4E+01	1.9E+00	< 4.2E-01	4.8E-01
1F 港湾内東側	2023/07/24 07:03	1.7E+01	2.9E+00	< 3.0E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内西側	2023/07/24 06:58	1.3E+01	2.9E+00	< 3.7E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内北側	2023/07/24 06:55	< 1.2E+01	2.0E+00	< 4.1E-01	4.4E-01
1F 港湾内南側	2023/07/24 07:06	1.4E+01	2.9E+00	< 3.7E-01	3.1E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/07/24 08:06	< 1.4E+01	< 3.6E-01	< 3.5E-01	< 3.2E-01
1F 港灣口北東側 (T-0-1A)	2023/07/24 07:47	< 1.4E+01	< 3.6E-01	< 3.3E-01	< 3.0E-01
1F 港灣口東側 (T-0-2)	2023/07/24 07:38	< 1.2E+01	< 3.2E-01	< 2.5E-01	< 2.6E-01
1F 港灣口南東側 (T-0-3A)	2023/07/24 07:32	1.8E+01	< 3.5E-01	< 2.8E-01	< 2.0E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/07/24 07:18	< 1.4E+01	< 3.5E-01	< 3.4E-01	< 3.4E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

・T-0-1, T-0-1A, T-0-2, T-0-3A, T-0-3のH-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

9/11

2023年8月24日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/08/23 07:29	—	< 8.6E-01	< 6.7E-01
1F 5号機取水口前	2023/08/23 08:17	< 1.2E+01	< 3.0E-01	3.8E-01
1F 物揚場前	2023/08/23 07:55	< 1.2E+01	< 2.7E-01	< 3.0E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/08/23 07:50	1.4E+01	< 3.3E-01	1.2E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/08/23 07:00	1.4E+01	< 3.8E-01	6.9E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/08/23 06:30	8.9E+00	< 8.3E-01	< 7.4E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/08/23 06:51	< 1.3E+01	< 3.3E-01	3.6E-01
1F 港湾中央	2023/08/23 06:45	< 1.3E+01	< 3.2E-01	7.2E-01
1F 港湾内東側	2023/08/23 06:48	1.5E+01	< 3.4E-01	5.0E-01
1F 港湾内西側	2023/08/23 06:43	1.6E+01	< 2.3E-01	6.0E-01
1F 港湾内北側	2023/08/23 06:40	< 1.3E+01	< 3.9E-01	6.0E-01
1F 港湾内南側	2023/08/23 06:54	< 1.3E+01	< 3.0E-01	< 3.6E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E \pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で 31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で 3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で 0.31 と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について (日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

10/11

2023年8月24日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

採取地点			採取日時	分析項目
				全β (Bq/L)
地下貯水槽 (ドレン孔水)	i	北東側	—	—
		南西側※	2023/08/23 05:36	< 2.2E+01
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	vi	北西側	—	—
		南東側	—	—
地下貯水槽 (漏えい検知孔水)	i	北東側	—	—
		南西側※	2023/08/23 05:41	1.7E+04
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	—	—
		南西側	—	—
海側観測孔	②	—	—	
	⑦	—	—	
	⑧	—	—	

・ 不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E \pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で 31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で 3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で 0.31 と読む。

※ 8月7日に有意な上昇があったため、調査分析を実施。

11/11

2023年8月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m ³)	分析機関	分析項目					その他 γ核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サンプルタンク)	L 2023/08/20 06:35	650	東京電力	< 1.9E+00	9.0E+02	< 8.5E-01	< 6.5E-01	< 6.5E-01	検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.3E-01	9.9E+02	< 4.9E-01	< 5.8E-01	< 5.8E-01	検出なし
運用目録				3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
告示濃度限度※3				/	6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	9.0E+01	/
WHO飲料水基準ガイドライン				/	1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01	/

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・0.0E±0とは、0.0×10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24942報)

2023年 8月 24日 16時 40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第24936報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクKに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。 ・排水開始 : 09時55分 ・排水終了 : 15時27分 ・排水量 : 823m ³ 排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分:E】
その他の事項の対応(注3)	なし ※添付の有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。