

10:27 受

1/2

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18319報)

平成30年 7月 3日 10時20分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月1日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽 i 南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。 ・地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果 [採取日 7月2日] 今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。 引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。 【公表区分: D続】 ※添付の有・無
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2018年7月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果(2018年7月2日分)

	地下水バイパス 調査孔			海側観測孔							
	a	b	c	①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
採取時刻		8:05	8:24	8:40			8:57			7:47	
全ベータ(Bq/L)		ND(25)	ND(25)	36			ND(25)			30	
トリチウム(Bq/L)		分析中	分析中	分析中			分析中			分析中	

半減期 トリチウム:約12年

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

15:41受

1/1 様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18320報)

平成30年 7月 3日 15時 15分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [7月3日11時00分現在] ・サブドレン等核種分析結果 [採取日 7月2日] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 7月2日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 6月15日~21日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 7月2日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 6月28日~30日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 7月2日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 6月25日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 7月2日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクKの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、7月4日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。 ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 6月29日]</p> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

1/1

【注意事項】
 各種機器については、地震やその他の事故・異常の影響を受けて、通常の使用環境
 条件を越えていたものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存
 在している。プラントの状態を把握するために、このような計測値の不確かさを考
 慮しながら、機器の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意し
 て総合的に判断している。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年7月3日 11:00 現在

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系：1.4m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (7/3 11:00 現在)	給水系：1.4m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (7/3 11:00 現在)	給水系：3.0m ³ /h CS系：0.0m ³ /h (7/3 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：23.4℃ 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1)：23.3℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：23.2℃ (7/3 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：29.0℃ RPV温度 (TE-2-3-69R)：31.0℃ (7/3 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)：27.0℃ RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)：26.2℃ (7/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：23.5℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：23.2℃ (7/3 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：29.2℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH-2-16B (TE-16-114G#1)：29.5℃ (7/3 11:00 現在)	格納容器空冷機戻り空気温度 (TE-16-114A)：27.2℃ 格納容器空冷機供給空気温度 (TE-16-114F#1)：25.7℃ (7/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	1.31kPa g (7/3 11:00 現在)	4.59kPa g (7/3 11:00 現在)	0.27kPa g (7/3 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH)：13.60Nm ³ /h (JP-A)：14.05Nm ³ /h (JP-B)：-Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h (7/3 11:00 現在)	※4	RPV：16.36Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h (7/3 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.1m ³ /h (7/3 11:00 現在)	15.84Nm ³ /h (7/3 11:00 現在)	16.78Nm ³ /h (7/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (7/3 11:00 現在)	A系：0.05vol% B系：0.04vol% (7/3 11:00 現在)	A系：0.00vol% B系：0.01vol% (7/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系：指示値 8.80E-04 検出限界値 4.30E-04 B系：指示値 1.15E-03 検出限界値 3.60E-04 (7/3 11:00 現在)	A系：指示値 ND 検出限界値 1.6E-01 B系：指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 (7/3 11:00 現在)	A系：指示値 ND 検出限界値 2.4E-01 B系：指示値 ND 検出限界値 2.4E-01 (7/3 11:00 現在)	Ba/cm Ba/cm
使用冷却プール 水温度	31.6℃ (7/3 11:00 現在)	32.2℃ (7/3 11:00 現在)	31.4℃ (7/3 11:00 現在)	20.0℃ (5/13 5:00 現在) ※5
FPC 1号機 2号機 水位	3.10m (7/3 11:00 現在)	4.08m (7/3 11:00 現在)	3.80m (7/3 11:00 現在)	66.73X100mm (7/3 11:00 現在)

【注】
 ※1：指示値がマニピュレータの値は0.00vol%と記載する。(放射濃度が極めて低い場合は、計測値によりマニピュレータが指示される場合があるため)
 ※2：放射能濃度が放射能濃度管理システムの放射能濃度を記載する。
 ※3：使用状態の温度・圧力で流量修正した値を記載する。
 ※4：窒素封入停止中
 ※5：作業により4号機格納容器冷却プール冷却系一次系ポンプ停止のため、4号機使用冷却プール水温度に関しては最近のデータを記載。

3/11

サブドレン等核種分析結果

(データ集約: 7/3)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	2018年7月2日 7時30分	2018年7月2日 7時35分	2018年7月2日 7時50分	2018年7月2日 8時00分	対象外	対象外	対象外
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND (6.5)	ND (8.2)	ND (4.1)	ND (5.1)	-	-	-
Cs-134 (約2年)	14	38	ND (4.2)	ND (4.4)	-	-	-
Cs-137 (約30年)	150	480	ND (4.7)	ND (5.1)	-	-	-

※ NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

2018年7月3日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2
①	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(6.1)	ND(5.4)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(5.3)	ND(5.4)	ND(4.5)	ND(5.1)
②	ND(4.4)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(3.6)	ND(4.5)	ND(4.4)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.1)
③	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(7.2)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.6)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.4)
⑥	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(3.7)
⑦	ND(5.7)	ND(6.2)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(5.8)	ND(5.7)	ND(5.4)	ND(7.0)	ND(5.9)	ND(6.3)	ND(5.6)	ND(5.3)	ND(6.0)	ND(6.6)	ND(6.0)	ND(5.9)
⑧	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(6.3)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(5.2)	ND(5.9)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(6.1)	ND(4.7)
⑨	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(5.6)	ND(3.9)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.7)

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2
①	ND(3.4)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(6.0)	ND(5.9)	ND(6.0)	ND(6.0)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(6.0)	ND(4.1)	ND(4.4)
②	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(3.2)	ND(3.6)	ND(3.2)	ND(4.2)	ND(3.2)	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.1)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(3.6)
③	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(5.9)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(3.5)	ND(3.6)	ND(3.2)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.8)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(4.0)	ND(4.1)	ND(2.8)	ND(3.6)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(5.3)	ND(3.0)
⑥	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(3.4)	-	-	-	-	-	-	ND(5.0)
⑦	5.6	5.8	8.5	ND(9.3)	7.7	ND(9.8)	5.2	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.7)	5.6	6.0	ND(9.0)	5.4	ND(4.4)
⑧	ND(5.8)	ND(3.6)	ND(5.8)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(6.0)	ND(4.0)	ND(6.0)	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(4.8)
⑨	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(6.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(2.7)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(3.2)

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2
①	ND(4.4)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(5.6)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(5.1)
②	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.6)	ND(4.4)
③	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(4.6)	ND(6.1)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(3.3)	ND(3.7)	ND(4.1)	ND(4.4)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(5.1)	ND(3.6)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(5.1)
⑥	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	-	ND(4.4)
⑦	63	59	55	46	55	65	44	35	50	39	52	44	47	49	46	43
⑧	6.5	8.4	11	14	15	11	11	8.2	5.1	7.8	ND(4.8)	9.3	8.9	4.7	ND(5.3)	ND(4.4)
⑨	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(5.9)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(6.1)	ND(3.8)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(4.7)

※I-131はサンプリング・測定を要していないことを示す。
 ※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、過1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
 ※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
 ※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
 ※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
 ※⑨は検出限界未満を示し、()内に検出限界値を示す。

- <測定箇所>
- ①4号7B選廃南東
 - ②プロセス主建屋北東
 - ③プロセス主建屋南東
 - ④プロセス主建屋南西
 - ⑤雑固体廃棄物減容処理建屋南
 - ⑥サイトハンカ建屋南西
 - ⑦焼却工作建屋 西側
 - ⑧雑固体廃棄物減容処理建屋北
 - ⑨サイトハンカ建屋南東

5/11

2018年7月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

	A排水路										物揚場排水路									
	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日						
採取日	8:01	8:00	8:05	8:03	8:15	7:20	8:12	7:56	8:05	8:10	8:05	8:20	7:25	8:08						
採取時刻	10	5	0	0	0	17.5	1	10	5	0	0	0	17.5	1						
降雨量(mm/日)	0.000	0.017	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005						
流量(m ³ /秒)	ND(0.68)	0.86	ND(0.55)	ND(0.70)	ND(0.68)	ND(0.66)	ND(0.51)	ND(0.89)	ND(0.83)	ND(0.93)	ND(0.65)	ND(0.66)	ND(0.66)	0.70						
Cs-134(約2年)	5.7	5.1	3.0	3.2	6.8	5.4	4.0	3.0	5.3	3.0	2.7	2.7	3.5	5.5						
Cs-137(約30年)	14	11	8.1	7.6	12	12	7.4	4.4	9.3	7.2	4.6	5.0	4.8	12						
全β	-	-	-	-	-	ND(7.2)	-	-	-	-	-	-	11	-						
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

単位: Bq/L

	K排水路										C排水路									
	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日						
採取日	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00						
採取時刻	10	5	0	0	0	17.5	1	10	5	0	0	0	17.5	1						
降雨量(mm/日)	0.016	0.021	0.017	0.017	0.016	0.015	0.020	0.018	0.063	0.019	0.019	0.019	0.018	0.028						
流量(m ³ /秒)	1.6	3.0	2.9	1.4	1.5	ND(0.97)	7.0*	ND(0.59)	ND(0.57)	ND(0.59)	ND(0.55)	ND(0.57)	ND(0.61)	ND(0.66)						
Cs-134(約2年)	16	28	21	17	13	9.3	83*	0.81	ND(0.84)	ND(0.87)	ND(0.71)	0.75	ND(0.82)	ND(0.81)						
Cs-137(約30年)	26	45	32	27	20	19	120*	4.4	5.7	5.4	7.8	4.4	5.6	4.5						
全β	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	ND(7.2)	-						
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

* 太枠内が今回公表データ。他は6月22日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※ 降雨の影響により上昇したと考えられる。

6/11

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	A排水路					物揚場排水路				
	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日		6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	
採取日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日		6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	
採取時刻	8:20	7:46	7:45	8:05		8:15	7:41	7:48	8:10	
降雨量(mm/日)	0	0	0	0		0	0	0	0	
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.54)	ND(0.75)	ND(0.71)		ND(0.52)	ND(1.2)	ND(0.60)	ND(0.64)	
Cs-137(約30年)	5.7	6.1	6.9	4.8		5.4	5.5	5.6	3.8	
全β	12	15	15	8.2		5.4	8.9	6.2	6.2	
H-3(約12年)	-	-	-	-		-	-	-	-	

単位: Bq/L

	K排水路					O排水路				
	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日		6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	
採取日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日		6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00		6:00	6:00	6:00	6:00	
降雨量(mm/日)	0	0	0	0		0	0	0	0	
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	ND(0.89)	ND(1.3)	ND(0.88)	ND(0.86)		ND(0.91)	ND(0.81)	ND(0.50)	ND(0.57)	
Cs-137(約30年)	9.6	7.8	8.5	7.8		4.1	2.9	3.0	2.2	
全β	14	15	16	13		ND(3.5)	4.7	4.5	ND(3.5)	
H-3(約12年)	-	-	-	-		-	-	-	-	

* 本枠内が今回公表データ。他は7月2日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2018年7月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/4)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻			6月28日	6月28日					6月29日					
塩素(単位: ppm)			8:26	8:26					7:26					
Cs-134(約2年)			—	—					62					
Cs-137(約30年)			ND(0.32)	ND(0.39)					—					
その他									—					
γ									—					
全β			43	43					21					
H-3(約12年)			35,000	35,000					660					
Sr-90(約29年)			—	—					—					

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2,3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取時刻									6月28日	6月28日	6月28日	6月28日	6月28日	
塩素(単位: ppm)									7:36	8:08	7:52	7:20	7:12	340
Cs-134(約2年)		2.5	ND(0.34)	ND(0.34)	ND(0.44)	ND(0.35)	ND(0.34)	—	ND(0.61)	ND(2.4)	15	ND(1.2)	—	—
Cs-137(約30年)		34	ND(0.44)	ND(0.52)	ND(0.49)	0.63	ND(0.52)	—	0.92	9.8	110	2.8	—	—
その他									—					
γ									—					
全β		250	2,700	5,100	72	280	5,100	—	200	620	2,500	ND(14)	21	—
H-3(約12年)		320	2,500	480	1,100	990	480	—	4,700	930	1,700	1,300	ND(120)	—
Sr-90(約29年)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 太枠内が今回公表データ。他は6月29日、30日、7月1日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9、2-5、3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてる過後に測定。

8/11

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/4)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻	7月2日 8:36	7月2日 7:54	7月2日 7:20	7月2日 8:09	7月2日 8:11	7月2日 7:38				7月2日 8:46					
塩素(単位: ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—
Cs-134(約12年)	3.1	ND(0.43)	ND(0.39)	ND(0.26)	ND(0.36)	ND(0.44)				—	—	—	—	—	—
Cs-137(約30年)	32	ND(0.51)	1.8	ND(0.39)	ND(0.45)	ND(0.56)				—	—	—	—	—	—
その他															
γ															
全β	150	ND(13)	29	ND(13)	62	ND(13)				29					
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中				分析中					
Sr-90(約29年)	—	—	—	—	—	—				分析中					

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-1	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-B	2,3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取時刻	7月2日 7:21	7月2日 8:08	7月2日 8:25	7月2日 8:18	7月2日 7:52	7月2日 7:36	7月2日 480	7月2日 ND(0.28)	7月2日 ND(0.39)					
塩素(単位: ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cs-134(約12年)	ND(0.31)	2.3	ND(0.46)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cs-137(約30年)	ND(0.43)	29	ND(0.43)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他														
γ														
全β	320	240	2,800*1	34,000	5,100	250	—	—	—	—	—	—	—	—
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中								
Sr-90(約29年)	—	—	—	—	—	—								

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されるときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、探水器による採取のため、γ測定は実施せず。全βは参考値として過後に測定。

* 1 過去最高値(「福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

9/11

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/4)海水

単位: Bq/L

採取日	福島第一5.6号機放水口北側(T-1)	福島第一6号機取水口前	福島第一物揚場前	福島第一1~4号機取水口内北側(東防波堤北側)	福島第一1号機取水口(遮水壁前)	福島第一2号機取水口(遮水壁前)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
採取時刻									6月25日 6:51	6月25日 6:57		
Cs-134 (約2年)									ND(0.53)	ND(0.32)	60	10
Cs-137 (約30年)									ND(0.49)	0.50	90	10
全β									ND(18)	ND(13)		
H-3 (約12年)									1.8	ND(1.8)	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)									分析中	-	30	10

単位: Bq/L

採取日	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一港湾内南側	福島第一港湾中央	福島第一北防波堤北側(T-0-1)	福島第一港湾口北東側(T-0-1A)	福島第一港湾口東側(T-0-2)	福島第一港湾口南東側(T-0-3A)	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
採取時刻	6月25日 6:59	6月25日 7:01	6月25日 6:55	6月25日 7:28	6月25日 6:36	6月25日 6:38	6月25日 6:41	6月25日 6:43	6月25日 6:45		
Cs-134 (約2年)	ND(0.19)	ND(0.30)	ND(0.27)	ND(0.54)	ND(0.62)	ND(0.71)	ND(0.50)	ND(0.65)	ND(0.81)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.71	0.38	0.53	ND(0.55)	ND(0.70)	ND(0.59)	ND(0.57)	ND(0.69)	ND(0.70)	90	10
全β	14	13	18	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)		
H-3 (約12年)	ND(1.8)	2.0	ND(1.8)	1.7	ND(0.87)	ND(0.87)	ND(0.87)	ND(0.87)	ND(0.87)	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	分析中	-	分析中	-	-	-	-	-	30	10

* 本枠内が今回公表予一タ。他は6月26日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

10/11

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/4)海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一5,6号機放水口北側(T-1)	福島第一6号機取水口前	福島第一物掃場前	福島第一1~4号機取水口内北側(遮水壁北側)	福島第一1号機取水口(遮水壁前)	福島第一2号機取水口(遮水壁前)	福島第一1~4号機取水口内南側(遮水壁前)	福島第一南放水口付近(T-2)	福島第一港湾口	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
7月2日	7:10	ND(0.67)	ND(0.52)	ND(0.44)	ND(0.53)	ND(0.43)	ND(0.62)	ND(0.56)	ND(0.63)	ND(0.54)	ND(0.28)	60	10
		ND(0.73)	0.67	1.1	2.9	3.1	4.3	2.6	ND(0.63)	ND(0.49)	0.57	90	10
		12	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	22	16	12	ND(17)	ND(13)		
		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	60,000	10,000
		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	30	10

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一港湾内西側	福島第一港湾内北側	福島第一港湾内南側	福島第一北防波堤北側(T-0-1)	福島第一港湾口北東側(T-0-1A)	福島第一港湾口南側(T-0-2)	福島第一港湾口南東側(T-0-3A)	福島第一南防波堤南側(T-0-3)	福島第一港湾内東側	※告示濃度限度	WHO飲料水水質ガイドライン
7月2日	7:13	ND(0.25)	ND(0.27)	ND(0.33)	ND(0.52)	ND(0.73)	ND(0.63)	ND(0.64)	ND(0.57)	ND(0.57)	60	10
		0.74	0.96	0.57	ND(0.53)	ND(0.89)	ND(0.57)	ND(0.71)	ND(0.84)	ND(0.84)	90	10
		ND(13)	ND(13)	16	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)		
		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	60,000	10,000
		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2018年7月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

	一時貯水タンク K (サンプルタンク K)		運用目標	告示濃度 限度 ※1	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取日	2018年6月29日	2018年6月29日			
採取時刻	8:23	8:23			
貯水量 [m ³]	860	860			
セシウム134	ND(0.71)	ND(0.70)	1	60	10
セシウム137	ND(0.71)	ND(0.66)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	※2 検出されないこと		
全ベータ	ND(1.9)	ND(0.34)	3(1) (注)		
トリチウム	950	1,000	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。



17:47受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第18321報)

平成30年 7月 3日 17時 40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第2.5条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第18317報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクJに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時14分 ・排水終了 : 16時57分 ・排水量 : 1,002m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分:E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。