

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 試料採取日: 令和元年5月19日~25日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: May 19 - 25, 2019

令和元年5月28日
 May 28, 2019

1. 試料採取点T-1〔上層〕 Sampling point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/4/24 8:00	ND(0.72)	ND(0.64)	-	-
2019/4/25 9:38	ND(0.50)	ND(0.80)	-	-
2019/4/26 8:17	ND(0.39)	ND(0.52)	-	-
2019/4/27 8:10	ND(0.61)	ND(0.59)	-	-
2019/4/28 7:55	ND(0.60)	ND(0.66)	-	-
2019/4/29 7:30	ND(0.61)	ND(0.72)	13	ND(0.78)
2019/4/30 8:28	ND(0.75)	ND(0.56)	-	-
2019/5/1 8:42	ND(0.64)	ND(0.45)	-	-
2019/5/2 8:38	ND(0.53)	ND(0.72)	-	-
2019/5/3 8:08	ND(0.67)	ND(0.59)	-	-
2019/5/4 8:20	ND(0.69)	ND(0.72)	-	-
2019/5/5 7:47	ND(0.72)	ND(0.68)	-	-
2019/5/6 7:50	ND(0.77)	ND(0.53)	11	1.5
2019/5/7 8:24	ND(0.80)	ND(0.58)	-	-
2019/5/8 8:35	ND(0.75)	ND(0.59)	-	-
2019/5/9 8:35	ND(0.44)	ND(0.71)	-	-
2019/5/10 7:57	ND(0.65)	ND(0.58)	-	-
2019/5/11 7:42	ND(0.68)	ND(0.65)	-	-
2019/5/12 8:00	ND(0.67)	ND(0.62)	-	-
2019/5/13 7:40	ND(0.70)	ND(0.68)	11	ND(0.85)
2019/5/14 8:37	ND(0.75)	ND(0.59)	-	-
2019/5/15 8:08	ND(0.54)	ND(0.68)	-	-
2019/5/16 8:00	ND(0.61)	ND(0.59)	-	-
2019/5/17 8:15	ND(0.55)	ND(0.80)	-	-
2019/5/18 8:12	ND(0.70)	ND(0.53)	-	-
2019/5/19 8:15	<u>ND(0.56)</u>	<u>ND(0.74)</u>	-	-
2019/5/20 7:50	<u>ND(0.70)</u>	<u>ND(0.68)</u>	9.3	<u>ND(0.90)</u>
2019/5/21 8:35	<u>ND(0.71)</u>	<u>ND(0.67)</u>	-	-
2019/5/22 8:00	<u>ND(0.61)</u>	<u>ND(0.68)</u>	-	-
2019/5/23 8:35	<u>ND(0.75)</u>	<u>ND(0.72)</u>	-	-
2019/5/24 8:25	<u>ND(0.55)</u>	<u>ND(0.62)</u>	-	-
2019/5/25 8:15	<u>ND(0.67)</u>	<u>ND(0.62)</u>	-	-

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 試料採取日: 令和元年5月19日~25日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: May 19 - 25, 2019

令和元年5月28日
 May 28, 2019

2. 試料採取点T-2〔上層〕 Sampling point T-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(検出下限値)(Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/4/24 7:00	ND(0.66)	ND(0.58)	9.3	-
2019/4/25 8:55	ND(0.57)	ND(0.75)	8.5	-
2019/4/26 7:16	ND(0.71)	ND(0.63)	8.5	ND(1.4)
2019/4/27 7:00	ND(0.54)	ND(0.53)	11	-
2019/4/28 6:45	ND(0.48)	ND(0.53)	10	-
2019/4/29 6:50	ND(0.51)	ND(0.53)	13	0.81
2019/4/30 7:05	ND(0.68)	ND(0.63)	10	-
2019/5/1 7:16	ND(0.71)	ND(0.58)	9.9	-
2019/5/2 7:07	ND(0.69)	ND(0.72)	9.0	-
2019/5/3 6:50	ND(0.75)	ND(0.72)	13	-
2019/5/4 6:54	ND(0.50)	ND(0.86)	11	-
2019/5/5 6:45	ND(0.71)	ND(0.63)	11	-
2019/5/6 7:00	ND(0.68)	ND(0.68)	11	ND(0.92)
2019/5/7 7:05	ND(0.62)	ND(0.63)	11	-
2019/5/8 7:05	ND(0.71)	ND(0.53)	11	-
2019/5/9 7:10	ND(0.73)	ND(0.68)	10	-
2019/5/10 7:00	ND(0.66)	ND(0.58)	8.7	-
2019/5/11 6:42	ND(0.57)	ND(0.67)	13	-
2019/5/12 6:45	ND(0.68)	ND(0.75)	11	-
2019/5/13 6:55	ND(0.63)	ND(0.71)	14	ND(0.85)
2019/5/14 7:20	ND(0.74)	ND(0.56)	12	-
2019/5/15 6:55	ND(0.62)	ND(0.58)	12	-
2019/5/16 6:55	ND(0.71)	ND(0.58)	13	-
2019/5/17 7:10	ND(0.71)	ND(0.68)	12	-
2019/5/18 7:11	ND(0.89)	ND(0.68)	12	-
2019/5/19 6:55	<u>ND(0.68)</u>	<u>ND(0.58)</u>	<u>10</u>	-
2019/5/20 6:55	<u>ND(0.68)</u>	<u>ND(0.85)</u>	<u>9.9</u>	<u>ND(0.90)</u>
2019/5/21 7:05	<u>ND(0.60)</u>	<u>ND(0.64)</u>	<u>10</u>	-
2019/5/22 6:54	<u>ND(0.66)</u>	<u>ND(0.75)</u>	<u>11</u>	-
2019/5/23 7:15	<u>ND(0.68)</u>	<u>ND(0.69)</u>	<u>11</u>	-
2019/5/24 7:03	<u>ND(0.71)</u>	<u>ND(0.75)</u>	<u>11</u>	-
2019/5/25 7:05	<u>ND(0.59)</u>	<u>ND(0.63)</u>	<u>13</u>	-

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 試料採取日: 令和元年5月13日、20日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: May 13, 20, 2019

令和元年5月28日
 May 28, 2019

3. 試料採取点T-0-1[上層] Sampling point T-0-1[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/4/22 6:37	ND(0.62)	ND(0.53)	ND(17)	ND(0.88)
2019/4/29 6:50	ND(0.71)	ND(0.68)	ND(16)	ND(0.80)
2019/5/6 6:26	ND(0.70)	ND(0.59)	ND(18)	0.96
2019/5/13 6:40	ND(0.74)	ND(0.64)	ND(18)	ND(0.83)
2019/5/20 6:34	ND(0.71)	ND(0.58)	ND(16)	分析中 In progress

4. 試料採取点T-0-1A[上層] Sampling point T-0-1A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/4/22 6:39	ND(0.82)	ND(0.58)	ND(17)	ND(0.87)
2019/4/29 6:52	ND(0.76)	ND(0.59)	ND(16)	ND(0.80)
2019/5/6 6:28	ND(0.74)	ND(0.78)	ND(18)	ND(0.82)
2019/5/13 6:43	ND(0.66)	ND(0.74)	ND(18)	ND(0.83)
2019/5/20 6:36	ND(0.51)	ND(0.71)	ND(16)	分析中 In progress

5. 試料採取点T-0-2[上層] Sampling point T-0-2[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/4/22 6:41	ND(0.75)	ND(0.68)	ND(17)	ND(0.87)
2019/4/29 6:54	ND(0.55)	ND(0.68)	ND(16)	ND(0.80)
2019/5/6 6:30	ND(0.79)	ND(0.62)	ND(18)	ND(0.82)
2019/5/13 6:46	ND(0.68)	ND(0.60)	ND(18)	ND(0.83)
2019/5/20 6:38	ND(0.68)	ND(0.59)	ND(16)	分析中 In progress

6. 試料採取点T-0-3A[上層] Sampling point T-0-3A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/4/22 6:43	ND(0.64)	ND(0.64)	ND(17)	ND(0.87)
2019/4/29 6:57	ND(0.52)	ND(0.63)	ND(16)	ND(0.80)
2019/5/6 6:32	ND(0.60)	ND(0.64)	ND(18)	ND(0.82)
2019/5/13 6:49	ND(0.47)	ND(0.60)	ND(18)	ND(0.83)
2019/5/20 6:40	ND(0.80)	ND(0.74)	ND(16)	分析中 In progress

7. 試料採取点T-0-3[上層] Sampling point T-0-3[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2019/4/22 6:45	ND(0.75)	ND(0.56)	ND(17)	ND(0.87)
2019/4/29 6:59	ND(0.46)	ND(0.62)	ND(16)	ND(0.81)
2019/5/6 6:34	ND(0.64)	ND(0.76)	ND(18)	ND(0.81)
2019/5/13 6:52	ND(0.45)	ND(0.59)	ND(18)	ND(0.83)
2019/5/20 6:42	ND(0.62)	ND(0.69)	ND(16)	分析中 In progress

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

*The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP