

14:51.受

1/3

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第19803報)

2019年6月22日14時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地下貯水槽観測孔 分析結果 [採取日 6月21日] ・地下貯水槽 分析結果 [採取日 6月21日] <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D続】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2019年6月22日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽観測孔 分析結果(2019年6月21日分)

地下貯水槽観測孔(i~iii)												
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
採取時刻												
全ベータ(Bq/L)												

地下貯水槽観測孔(i~iii)						地下貯水槽観測孔(vi)						
	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	B1	B2	B3		
採取時刻								7:40	7:46	7:52		
全ベータ(Bq/L)								ND(20)	ND(20)	ND(20)		

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2019年6月22日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽 分析結果(2019年6月21日分)

地下貯水槽(ドレン孔水)														
	i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻														
全ベータ(Bq/L)							8:19	8:10						
							ND(24)	ND(24)						

地下貯水槽(漏えい検知孔水)														
	i		ii		iii		iv*		v*		vi		vii*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻														
全ベータ(Bq/L)														

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
*漏えい検知孔 iv、v、viiは、採取対象としていない。

14:51 後

1/8

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19804報)

2019年 6月22日 14時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [6月22日11時00分現在] ・サブドレン等核種分析結果 [採取日 6月21日] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 6月21日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 6月21日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 6月17日、18日、19日、21日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 6月21日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年6月22日 11:00現在

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象による影響を受けて、通常の使用範囲外データを
 超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。被
 プラントの状態を把握するにため、このような計測の不確かさを考慮しながら、被
 の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (6/22 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (6/22 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (6/22 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 21.6 °C 原子炉 SKJRT JONT 上部 (TE-263-69H1): 21.4 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 21.4 °C (6/22 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 26.8 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 28.1 °C (6/22 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 24.5 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 23.5 °C (6/22 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 21.6 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 21.4 °C (6/22 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 27.4 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 27.0 °C (6/22 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 24.7 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 23.1 °C (6/22 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.41 kPa g (6/22 11:00 現在)	3.00 kPa g (6/22 11:00 現在)	0.39 kPa g (6/22 11:00 現在)	
窒素系入流量 ※3	RPV (RVH): - Nm ³ /h ※7 (JP-A): 27.73 Nm ³ /h ※7 (JP-B): - Nm ³ /h ※4 PCV: - Nm ³ /h ※4 (6/22 11:00 現在)	RPV: 11.29 Nm ³ /h ※6 PCV: - Nm ³ /h ※4 (6/22 11:00 現在)	RPV: 16.80 Nm ³ /h ※4 PCV: - Nm ³ /h ※4 (6/22 11:00 現在)	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.8 m ³ /h (6/22 11:00 現在)	12.72 Nm ³ /h (6/22 11:00 現在)	18.27 Nm ³ /h (6/22 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (6/22 11:00 現在)	A系: 0.06 vol% B系: 0.06 vol% (6/22 11:00 現在)	A系: 0.12 vol% B系: 0.09 vol% (6/22 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射性濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.08E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.70E-04 B系: 指示値 8.80E-04 Ba/cm ³ 検出限界値 3.40E-04 (6/22 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 Ba/cm ³ (6/22 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm ³ (6/22 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	28.6 °C (6/22 11:00 現在)	29.3 °C (6/22 11:00 現在)	28.1 °C (6/22 11:00 現在)	※5 (6/22 11:00 現在)
FPC 炉内水位	3.95 m (6/22 11:00 現在)	3.41 m (6/22 11:00 現在)	2.59 m (6/22 11:00 現在)	67.2 X100mm (6/22 11:00 現在)

【計測器に関する情報】
 ※1: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(水素濃度が検出されない場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)
 原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を記載する。
 ※2: 指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システム内の放射性濃度値 (Xe135) を記載する。
 ※3: 使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する。
 ※4: 窒素系入流量 (PTW)
 ※5: 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中
 ※6: RPV/N2流量ニ特高量(FI-PSA-2U-001)ープロ用流量(FI-PSA-2U-004)
 ※7: 窒素系入流量 (PTW)

2/8

3/8

サブドレン等核種分析結果

(データ集約: 6/22)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	2019年6月21日 8時32分	2019年6月21日 8時20分	2019年6月21日 8時10分	2019年6月21日 7時52分	2019年6月21日 8時09分	2019年6月21日 8時27分	2019年6月21日 9時50分
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND(6.6)	ND(6.7)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(5.4)	ND(2.7)
Cs-134 (約2年)	9.2	13	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(3.6)	ND(2.3)
Cs-137 (約30年)	170	200	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(5.8)	ND(3.0)

※ NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

2019年6月22日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with columns for measurement location (測定場所) and dates from 6/2 to 6/21. Rows 1-9 show I-131 data points.

Cs-134 (Bq/L)

Table with columns for measurement location (測定場所) and dates from 6/2 to 6/21. Rows 1-9 show Cs-134 data points.

Cs-137 (Bq/L)

Table with columns for measurement location (測定場所) and dates from 6/2 to 6/21. Rows 1-9 show Cs-137 data points.

<測定箇所>
①4号T/内建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤焼固体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトバンガ建屋南西
⑦旋却工作建屋 西側
⑧焼固体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイトバンガ建屋南東

※I-131はサンプリング測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
※⑨は検出限界値未満を示し、() 内に検出限界値を示す。

4/8

2019年6月22日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

A排水路		物揚場排水路	
採取日	6月21日	6月21日	
採取時刻	7:33	7:38	
降雨量(mm/日)	0	0	
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	0.81	ND(0.40)	
Cs-137(約30年)	12	1.8	
全β	23	ND(3.1)	
H-3(約12年)	-	-	

単位: Bq/L

K排水路		BC排水路	
採取日	6月21日	6月21日	
採取時刻	6:00	6:00	
降雨量(mm/日)	0	0	
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	ND(1.5)	ND(0.51)	
Cs-137(約30年)	15	ND(0.63)	
全β	23	ND(2.7)	
H-3(約12年)	-	-	

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

5/8

2019年6月22日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

採取日	単位: Bq/L (塩素除く)																		
	No.0-1	No.0-1-2	No.0-2	No.0-3-1	No.0-3-2	No.0-4	No.1	No.1-6	No.1-8	No.1-9(注)	No.1-11	No.1-12	No.1-14	No.1-16	No.1-17	1/2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	2/3号機 改修ウエル 汲み上げ水	3/4号機 改修ウエル 汲み上げ水	
採取時刻	8:45	8:35	7:33	8:14	8:23	7:48	7:53	8:28	7:08	8:17	7:21	8:17	7:28	8:08	7:38				
塩素(単位: ppm)										52									
Cs-134(約2年)	2.1	ND(0.44)	ND(0.44)	ND(0.33)	ND(0.31)	ND(0.42)	ND(0.39)	1,400	74		ND(0.42)	34	ND(0.43)	0.50	ND(0.38)				
Cs-137(約30年)	31	ND(0.54)	ND(0.48)	ND(0.49)	ND(0.40)	ND(0.48)	ND(0.45)	19,000	1,000		ND(0.53)	450	ND(0.62)	11	ND(0.51)				
その他	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	ND		ND	ND	ND	ND	ND				
全β	130	ND(13)	ND(13)	ND(13)	60	ND(13)	33,000	160,000	9,300	32	ND(14)	2,000	24,000	27,000	85,000				
H-3(約12年)	8,000	10,000	320	ND(130)	28,000	11,000	42,000	1,400	3,900	470	1,100	31,000	1,400	590	34,000				
Sr-90(約29年)																			
採取日	6月18日					6月19日													
採取時刻	7:43					8:02													
塩素(単位: ppm)																			
Cs-134(約2年)	ND(1.2)					ND(0.30)													
Cs-137(約30年)	6.0					0.61													
その他	ND					ND													
全β	280,000					160													
H-3(約12年)	2,400					850													
Sr-90(約29年)																			

* 大枠内が今回公表データ。他は6月18日、19日、20日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9、2-5、3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

6/8

7/8

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻							6月21日 7:54	6月21日 8:24		6月21日 7:16	6月21日 6:58	6月21日 8:45	6月21日 8:17	6月21日 8:12	6月21日 7:33
塩素(単位: ppm)										50					
Cs-134(約2年)							ND(0.37)	1,500			ND(0.34)	38	ND(0.32)	1.1	ND(0.41)
Cs-137(約30年)							ND(0.48)	20,000			0.51	480	ND(0.43)	13	ND(0.46)
Co-60(約5年)							ND	25			ND	ND	ND	ND	ND
その他															
γ															
全β							29,000	160,000		29	ND(14)	2,100	24,000	24,000	100,000
H-3(約12年)							分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中
Sr-90(約29年)															

採取日	12号機 ウェルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	23号機 改修ウェル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	34号機 改修ウェル 汲み上げ水
採取時刻						6月21日 8:38									
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)						ND(0.44)									
Cs-137(約30年)						0.81									
Co-60(約5年)						ND									
その他															
γ															
全β						130									
H-3(約12年)						分析中									
Sr-90(約29年)															

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

8/8

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東浜線北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (速水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日		
採取時刻	7:53	7:47	7:28	7:17	7:22	6:55	6:31	6:29		
Cs-134 (約2年)	ND(0.67)	ND(0.51)	ND(0.54)	ND(0.48)	ND(0.70)	ND(0.62)	ND(0.42)	ND(0.29)	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.64)	ND(0.51)	ND(0.59)	3.0	5.2	ND(0.75)	ND(0.53)	0.61	90	10
全β	-	ND(16)	ND(16)	17	16	10	ND(17)	ND(16)		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日		
採取時刻	6:27	6:25	6:33	7:13	7:13	7:13	7:13	7:13	7:13		
Cs-134 (約2年)	ND(0.26)	ND(0.28)	ND(0.27)	ND(0.54)	ND(0.54)	ND(0.54)	ND(0.54)	ND(0.54)	ND(0.54)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.44	0.62	ND(0.27)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	90	10
全β	ND(16)	16	ND(16)	17	17	17	17	17	17		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

14:51 受

✓

様式9-1(1/2)
(第19805報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

2019年 6月22日 14時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 19801報でお知らせした、1号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系の、計装品の定期点検に伴う当該設備の運転停止については、工程見直しのため、下記のとおり、停止予定期間を変更します。</p> <p>変更前 6/23 18時 ~ 6/27 12時</p> <p>変更後 6/23 8時 ~ 6/27 12時</p> <p>本日5時現在のSFP水温度は、28.4℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約29.7℃と評価しております。</p> <p>実績については、別途お知らせします。</p> <p>【公表区分：E】</p>
※添付の有・無	無
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

17:57受

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19806報)

2019年 6月22日 17時45分

内閣総理大臣、原子力規制委員会、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第19798報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクKに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時19分 ・排水終了 : 16時55分 ・排水量 : 986m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
※添付の有	無
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事象該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。