




泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料1-5
提出年月日	令和5年4月19日

泊発電所3号炉 今回提出の審査資料に対する記載適正化予定リスト
有効性評価 原子炉格納容器の除熱機能喪失

No.	条文	まとめ資料 ページ番号	比較表 ページ番号	適正化予定内容
1	原子炉格納容器の 除熱機能喪失	7.1.4-36	40	<p>以下の記載を修正する。(下線部参照) (旧)</p>  <p>第 7.1.4.9 図 原子炉容器内水位の推移</p> <p>※修正内容 <ul style="list-style-type: none"> ・再冠水開始の記載位置を上方から下方に移動 ・添付資料を参照していた記載を削除 </p> <p>(新)</p>  <p>第 7.1.4.9 図 原子炉容器内水位の推移</p> <p>(参考) 2023/1/17ヒアリング資料</p>  <p>第 7.1.4.9 図 原子炉容器内水位の推移</p>