


余白

③-1 H26共和-2地点 (ボーリングコア写真) (1/4)

一部修正 (H27/3/13審査会合)




コア写真 (深度0~15m)



コア写真 (深度15~30m)

③-1 H26共和-2地点 (ボーリングコア写真) (2/4)

一部修正 (H27/3/13審査会合)



コア写真 (深度30~45m)



コア写真 (深度45~60m)

③-1 H26共和-2地点 (ボーリングコア写真) (3/4)

一部修正 (H27/3/13審査会合)




コア写真 (深度60~75m)



コア写真 (深度75~90m)

③-1 H26共和-2地点 (ボーリングコア写真) (4/4)

一部修正 (H27/3/13審査会合)




コア写真 (深度90~100m)

1.3 【敷地近傍(II)】岩内平野西部で実施した地質調査結果


③-2 H26共和-2地点(ボーリング柱状図)(1/2)

一部修正(H27/5/29審査会合)


H26共和-2 孔口標高 12.75m 掘進長 100.00m



ボーリング柱状図(深度0~20m)



ボーリング柱状図(深度20~40m)




ボーリング柱状図(深度40~60m)


1.3 【敷地近傍(II)】岩内平野西部で実施した地質調査結果

③-2 H26共和-2地点(ボーリング柱状図)(2/2)

一部修正(H27/5/29審査会合)



ボーリング柱状図(深度60~80m)



ボーリング柱状図(深度80~100m)

凡例

- [Purple box] シルト
- [Green box] 砂質シルト
- [Pink box] 礫混じりシルト
- [Yellow box] 砂
- [Light blue box] 礫混じり砂
- [Light green box] シルト混じり砂礫
- [Dark green box] 砂礫
- [Light purple box] シルト質礫
- [Dark purple box] 礫
- [Green with dots] 凝灰質泥岩
- [Green with diagonal lines] 泥質凝灰岩
- [Green with horizontal lines] 砂質凝灰岩
- [Green with vertical lines] 軽石凝灰岩
- [Green with cross-hatch] 含泥岩礫軽石凝灰岩

④-1 H26共和-3地点 (ボーリングコア写真) (1/3)

一部修正 (H27/3/13審査会合)



コア写真 (深度0~15m)



コア写真 (深度15~30m)

④-1 H26共和-3地点(ボーリングコア写真)(2/3)

一部修正(H27/3/13審査会合)



コア写真(深度30~45m)



コア写真(深度45~60m)

④-1 H26共和-3地点 (ボーリングコア写真) (3/3)

一部修正 (H27/3/13審査会合)



コア写真 (深度60~75m)



コア写真 (深度75~90m)


余白

1.3 【敷地近傍(II)】岩内平野西部で実施した地質調査結果

④-2 H26共和-3地点(ボーリング柱状図)(1/2)

一部修正(H27/5/29審査会合)


H26共和-3 孔口標高 41.13m 掘進長 90.00m



ボーリング柱状図(深度0~20m)



ボーリング柱状図(深度20~40m)




ボーリング柱状図(深度40~60m)

1.3 【敷地近傍(II)】岩内平野西部で実施した地質調査結果

④-2 H26共和-3地点 (ボーリング柱状図) (2/2)

一部修正 (H27/5/29審査会合)



ボーリング柱状図 (深度60~80m)



ボーリング柱状図 (深度80~90m)

凡例

- シルト
- 凝灰角礫岩
- 腐植質シルト
- 火山礫凝灰岩
- 砂質シルト
- 凝灰質泥岩
- 礫混じり砂質シルト
- 砂質凝灰岩
- 礫混じりシルト
- 玄武岩
- 砂
- 砂岩
- シルト混じり砂
- シルト混じり砂礫
- 砂礫
- シルト質礫

⑤-1 H26共和-4地点(ボーリングコア写真)(1/4)

一部修正(H27/5/29審査会合)


孔口標高:11.89m



扇状地性堆積物

岩内層


コア写真(深度0~15m)



コア写真(深度15~30m)

⑤-1 H26共和-4地点 (ボーリングコア写真) (2/4)

一部修正 (H27/5/29審査会合)



コア写真 (深度30~45m)



コア写真 (深度45~60m)

⑤-1 H26共和-4地点 (ボーリングコア写真) (3/4)

一部修正 (H27/5/29審査会合)



コア写真 (深度60~75m)



コア写真 (深度75~90m)

⑤-1 H26共和-4地点 (ボーリングコア写真) (4/4)

一部修正 (H27/5/29審査会合)

孔口標高: 11.89m




コア写真 (深度90~100m)

1.3 【敷地近傍(II)】岩内平野西部で実施した地質調査結果

⑤-2 H26共和-4地点(ボーリング柱状図)(1/2)

一部修正(H27/5/29審査会合)


H26共和-4 孔口標高 11.89m 掘進長 100.00m



ボーリング柱状図(深度0~20m)



ボーリング柱状図(深度20~40m)




ボーリング柱状図(深度40~60m)


1.3 【敷地近傍(II)】岩内平野西部で実施した地質調査結果

⑤-2 H26共和-4地点 (ボーリング柱状図) (2/2)

一部修正 (H27/5/29審査会合)



ボーリング柱状図 (深度60~80m)



ボーリング柱状図 (深度80~100m)

凡例

- [Pattern] 腐植質土
- [Pattern] シルト
- [Pattern] 腐植質シルト
- [Pattern] 砂質シルト
- [Pattern] 礫混じり砂質シルト
- [Pattern] 砂
- [Pattern] シルト質砂
- [Pattern] シルト混じり砂
- [Pattern] 礫混じり砂
- [Pattern] シルト混じり砂礫
- [Pattern] 砂礫
- [Pattern] シルト質礫
- [Pattern] 礫
- [Pattern] 凝灰角礫岩
- [Pattern] 火山礫凝灰岩
- [Pattern] 泥質凝灰岩
- [Pattern] 砂質凝灰岩