

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
20651	R2.1.1	15:24	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20652	R2.1.1	15:24	プラント状況等の定例報告
20653	R2.1.1	17:09	サブドレン他水処理施設運転状況
20654	R2.1.2	15:07	プラント状況等の定例報告
20655	R2.1.3	14:59	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20656	R2.1.3	14:59	プラント状況等の定例報告
20657	R2.1.3	17:02	サブドレン他水処理施設運転状況
20658	R2.1.4	14:31	プラント状況等の定例報告
20659	R2.1.5	11:40	6号機淡水化設備ポンプ下部における油溜まりの発見について
20660	R2.1.5	12:52	第20659報続報(6号機淡水化設備ポンプ下部における油溜まりの発見について)
20661	R2.1.5	14:39	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20662	R2.1.5	14:39	プラント状況等の定例報告
20663	R2.1.5	17:57	サブドレン他水処理施設運転状況
20664	R2.1.6	14:43	プラント状況等の定例報告
20665	R2.1.7	14:38	プラント状況等の定例報告
20666	R2.1.7	18:27	サブドレン他水処理施設運転状況
20667	R2.1.8	15:30	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20668	R2.1.8	15:30	プラント状況等の定例報告
20669	R2.1.8	15:30	6号機SFP冷却状況
20670	R2.1.8	16:03	増設焼却炉建屋工事エリアにおける一斗缶からの油漏れについて
20671	R2.1.8	17:32	第20670報続報(増設焼却炉建屋工事エリアにおける一斗缶からの油漏れについて)
20672	R2.1.9	14:52	プラント状況等の定例報告
20673	R2.1.9	14:52	6号機SFP冷却状況
20674	R2.1.9	14:52	既設多核種除去設備のHIC(高性能容器)排水ラインフランジ下部の水溜り発見について
20675	R2.1.9	17:43	サブドレン他水処理施設運転状況
20676	R2.1.9	19:12	第20674報続報(既設多核種除去設備のHIC(高性能容器)排水ラインフランジ下部の水溜り発見について)
20677	R2.1.10	15:54	プラント状況等の定例報告
20678	R2.1.10	15:54	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20679	R2.1.10	15:54	第20529報続報(6号機残留熱除去系(B系)圧力抑制室吸込弁の手動操作ハンドル軸の折損について)
20680	R2.1.11	14:55	プラント状況等の定例報告
20681	R2.1.11	17:51	サブドレン他水処理施設運転状況
20682	R2.1.11	17:51	地下水バイパス状況
20683	R2.1.12	14:44	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20684	R2.1.12	14:44	プラント状況等の定例報告
20685	R2.1.13	14:38	増設雑固体廃棄物焼却設備設置工事における負傷者の発生について
20686	R2.1.13	15:13	第20685報続報(増設雑固体廃棄物焼却設備設置工事における負傷者の発生について)
20687	R2.1.13	15:17	第20685報続報(増設雑固体廃棄物焼却設備設置工事における負傷者の発生について)
20688	R2.1.13	15:59	プラント状況等の定例報告
20689	R2.1.13	15:59	サブドレン他水処理施設運転状況
20690	R2.1.13	18:55	第20685報続報(増設雑固体廃棄物焼却設備設置工事における負傷者の発生について)
20691	R2.1.14	11:09	1～3号機SFP冷却状況
20692	R2.1.14	11:09	6号機SFP冷却状況
20693	R2.1.14	15:19	プラント状況等の定例報告
20694	R2.1.14	16:21	第20685報続報(増設雑固体廃棄物焼却設備設置工事における負傷者の発生について)
20695	R2.1.15	12:06	所内共通ディーゼル発電機の定例試験中における過電流警報の発生について
20696	R2.1.15	15:07	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20697	R2.1.15	15:07	プラント状況等の定例報告
20698	R2.1.15	15:07	1～3号機SFP冷却状況
20699	R2.1.15	18:32	6号機SFP冷却状況
20700	R2.1.15	18:32	地下水バイパス状況
20701	R2.1.16	15:02	プラント状況等の定例報告
20702	R2.1.16	15:36	構内正門付近駐車場における車両からの油らしきものの漏えいについて
20703	R2.1.16	16:20	第20702報続報(構内正門付近駐車場における車両からの油らしきものの漏えいについて)
20704	R2.1.16	19:33	第20685報続報(増設雑固体廃棄物焼却設備設置工事における負傷者の発生について)
20705	R2.1.17	15:19	プラント状況等の定例報告
20706	R2.1.17	15:19	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20707	R2.1.17	15:19	6号機SFP冷却状況
20708	R2.1.17	16:19	サブドレン他水処理施設運転状況
20709	R2.1.18	14:32	プラント状況等の定例報告
20710	R2.1.18	16:46	サブドレン他水処理施設運転状況
20711	R2.1.19	14:53	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20712	R2.1.19	14:53	プラント状況等の定例報告
20713	R2.1.19	17:51	サブドレン他水処理施設運転状況
20714	R2.1.20	13:15	6号機SFP冷却状況

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
20715	R2.1.20	14:59	第20695報続報(所内共通ディーゼル発電機の定例試験中における過電流警報の発生について)
20716	R2.1.20	14:59	プラント状況等の定例報告
20717	R2.1.20	16:16	構内免震重要棟における体調不良者の発生について
20718	R2.1.20	17:27	第20717報続報(構内免震重要棟における体調不良者の発生について)
20719	R2.1.21	10:50	第20717報続報(構内免震重要棟における体調不良者の発生について)
20720	R2.1.21	15:37	プラント状況等の定例報告
20721	R2.1.21	16:31	サブドレン他水処理施設運転状況
20722	R2.1.22		第20695報続報(所内共通ディーゼル発電機の定例試験中における過電流警報の発生について)
20723	R2.1.22	15:07	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20724	R2.1.22	15:07	プラント状況等の定例報告
20725	R2.1.22	18:35	地下水バイパス状況
20726	R2.1.23	12:19	構内共用ボイラー建屋東側におけるバックホー作動油ホースからの油漏れに
20727	R2.1.23	15:38	第20726報続報(構内共用ボイラー建屋東側におけるバックホー作動油ホースからの油漏れについて)
20728	R2.1.23	15:38	プラント状況等の定例報告
20729	R2.1.23	16:28	6号機SFP冷却状況
20730	R2.1.23	16:28	サブドレン他水処理施設運転状況
20731	R2.1.24	15:12	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20732	R2.1.24	15:12	プラント状況等の定例報告
20733	R2.1.25	14:58	プラント状況等の定例報告
20734	R2.1.25	15:28	地下水バイパス状況
20735	R2.1.25	16:31	サブドレン他水処理施設運転状況
20736	R2.1.26	6:38	既設多核種除去設備逆洗スキッドにおける漏えい警報の発生について
20737	R2.1.26	7:37	第20736報続報(既設多核種除去設備逆洗スキッドにおける漏えい警報の発生について)
20738	R2.1.26	15:05	プラント状況等の定例報告
20739	R2.1.26	15:05	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20740	R2.1.27	15:00	プラント状況等の定例報告
20741	R2.1.27	16:15	サブドレン他水処理施設運転状況
20742	R2.1.28	15:03	プラント状況等の定例報告
20743	R2.1.28	15:03	1・2・3号機原子炉注水状況
20744	R2.1.29	11:26	1・2号機原子炉注水状況
20745	R2.1.29	11:26	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20746	R2.1.29	11:26	1号機窒素封入・ガス管理状況
20747	R2.1.29	14:04	2号機タービン建屋北東エリア滞留水水位に係る運転上の制限の逸脱につ
20748	R2.1.29	15:01	プラント状況等の定例報告
20749	R2.1.29	22:16	第20747報続報(2号機タービン建屋北東エリア滞留水水位に係る運転上の制限の逸脱について)
20750	R2.1.30	13:38	第20747報続報(2号機タービン建屋北東エリア滞留水水位に係る運転上の制限の逸脱について)
20751	R2.1.30	15:37	1・2号機原子炉注水状況
20752	R2.1.30	15:37	1号機窒素封入・ガス管理状況
20753	R2.1.30	15:37	プラント状況等の定例報告
20754	R2.1.31	10:04	H8タンクエリア北側ポンプ室内における水溜まりの発見について
20755	R2.1.31	10:37	第20754報続報(H8タンクエリア北側ポンプ室内における水溜まりの発見につ
20756	R2.1.31	15:52	プラント状況等の定例報告
20757	R2.1.31	15:52	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20758	R2.1.31	15:52	サブドレン他水処理施設運転状況
20759	R2.1.31	16:44	第20747報続報(2号機タービン建屋北東エリア滞留水水位に係る運転上の制限の逸脱について)
20760	R2.1.31	18:49	1・2・3号機原子炉注水状況
20761	R2.2.1	15:01	プラント状況等の定例報告
20762	R2.2.1	15:01	サブドレン他水処理施設運転状況
20763	R2.2.1	17:10	地下水バイパス状況
20764	R2.2.2	14:57	プラント状況等の定例報告
20765	R2.2.2	14:57	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20766	R2.2.2	14:57	サブドレン他水処理施設運転状況
20767	R2.2.3	11:44	3号機原子炉注水状況
20768	R2.2.3	15:23	6号機SFP冷却状況
20769	R2.2.3	15:23	プラント状況等の定例報告
20770	R2.2.3	15:59	第20747報続報(2号機タービン建屋北東エリア滞留水水位に係る運転上の制限の逸脱について)
20771	R2.2.3	17:10	第20747報続報(2号機タービン建屋北東エリア滞留水水位に係る運転上の制限の逸脱について)
20772	R2.2.4	11:20	6号機SFP冷却状況
20773	R2.2.4	15:01	プラント状況等の定例報告
20774	R2.2.5	10:48	水処理設備建屋付近におけるフレキシブル電線管からの発煙について
20775	R2.2.5	11:33	3号機原子炉注水状況
20776	R2.2.5	12:10	第20774報続報(水処理設備建屋付近におけるフレキシブル電線管からの発煙について)
20777	R2.2.5	13:33	第20774報続報(水処理設備建屋付近におけるフレキシブル電線管からの発煙について)

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
20778	R2.2.5	15:47	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20779	R2.2.5	15:47	地下貯水槽分析結果
20780	R2.2.5	15:47	プラント状況等の定例報告
20781	R2.2.5	15:47	サブドレン他水処理施設運転状況
20782	R2.2.6	15:42	プラント状況等の定例報告
20783	R2.2.6	15:42	地下貯水槽分析結果
20784	R2.2.6	15:42	3号機原子炉注水状況
20785	R2.2.6	15:42	2号機原子炉建屋における作業員の汚染検出について
20786	R2.2.6	17:51	第20785報続報(2号機原子炉建屋における作業員の汚染検出について)
20787	R2.2.7	14:13	1～4号機PPフェンスDG1ゲート付近の車道における油の漏えい跡の発見につ
20788	R2.2.7	16:06	第20787報続報(1～4号機PPフェンスDG1ゲート付近の車道における油の漏
20789	R2.2.7	16:06	えい跡の発見について)
20790	R2.2.7	16:06	プラント状況等の定例報告
20791	R2.2.7	16:06	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20792	R2.2.7	18:24	地下貯水槽分析結果
20793	R2.2.7	18:24	6号機SFP冷却状況
20794	R2.2.7	18:24	1～3号機SFP冷却状況
20795	R2.2.7	18:24	3号機原子炉注水状況
20796	R2.2.7	18:24	地下水バイパス状況
20797	R2.2.7	18:24	第20787報続報(1～4号機PPフェンスDG1ゲート付近の車道における油の漏
20798	R2.2.8	14:53	えい跡の発見について)
20799	R2.2.8	14:53	プラント状況等の定例報告
20800	R2.2.9	11:51	地下貯水槽分析結果
20801	R2.2.9	12:14	3号機タービン建屋大物搬入口内側における水溜まりの発見について
20802	R2.2.9	14:43	第20799報続報(3号機タービン建屋大物搬入口内側における水溜まりの発見
20803	R2.2.9	14:43	につ
20804	R2.2.9	14:43	プラント状況等の定例報告
20805	R2.2.10	14:43	プラント状況等の定例報告
20806	R2.2.10	14:53	プラント状況等の定例報告
20807	R2.2.11	14:53	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20808	R2.2.12	14:54	プラント状況等の定例報告
20809	R2.2.12	20:06	地震後のプラント状況について
20810	R2.2.12	23:28	第20808報続報(地震後のプラント状況について)
20811	R2.2.13	12:19	入退域管理棟における協力企業作業員のAPD及び線量計の不携帯判明につ
20812	R2.2.13	14:42	プラント状況等の定例報告
20813	R2.2.13	17:00	地下水バイパス状況
20814	R2.2.13	17:00	第20810報続報(入退域管理棟における協力企業作業員のAPD及び線量計の
20815	R2.2.14	15:33	不携帯判明について)
20816	R2.2.14	15:33	サブドレン他水処理施設運転状況
20817	R2.2.14	15:33	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20818	R2.2.15	15:33	プラント状況等の定例報告
20819	R2.2.15	14:50	プラント状況等の定例報告
20820	R2.2.15	20:06	サブドレン他水処理施設運転状況
20821	R2.2.16	15:05	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20822	R2.2.16	15:05	プラント状況等の定例報告
20823	R2.2.16	17:25	サブドレン他水処理施設運転状況
20824	R2.2.17	15:32	2・3号機原子炉注水状況
20825	R2.2.17	15:32	3号機原子炉注水状況
20826	R2.2.17	15:32	プラント状況等の定例報告
20827	R2.2.17	16:53	サブドレン他水処理施設運転状況
20828	R2.2.18	16:08	プラント状況等の定例報告
20829	R2.2.18	16:08	サブドレン他水処理施設運転状況
20830	R2.2.18	16:47	2・3号機原子炉注水状況
20831	R2.2.18	20:03	プロセス主建屋における放射性物質の内部取込の可能性について
20832	R2.2.18	21:32	第20829報続報(プロセス主建屋における放射性物質の内部取込の可能性に
20833	R2.2.19	15:24	ついて)
20834	R2.2.19	15:24	プラント状況等の定例報告
20835	R2.2.19	15:24	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20836	R2.2.19	16:50	サブドレン他水処理施設運転状況
20837	R2.2.19	16:50	第20829報続報(プロセス主建屋における放射性物質の内部取込の可能性に
20838	R2.2.20	15:12	ついて)
20839	R2.2.20	15:12	プラント状況等の定例報告
20840	R2.2.20	16:06	2号機原子炉注水状況
20841	R2.2.20	16:06	サブドレン他水処理施設運転状況
20842	R2.2.20	18:15	地下水バイパス状況
20843	R2.2.21	15:06	プラント状況等の定例報告
20844	R2.2.21	15:06	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20845	R2.2.21	15:30	サブドレン他水処理施設運転状況
20846	R2.2.21	17:30	3号機原子炉注水状況
20847	R2.2.22	14:58	プラント状況等の定例報告
20848	R2.2.22	17:10	サブドレン他水処理施設運転状況
20849	R2.2.23	15:00	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
20846	R2.2.23	15:00	プラント状況等の定例報告
20847	R2.2.24	15:17	プラント状況等の定例報告
20848	R2.2.24	16:39	サブドレン他水処理施設運転状況
20849	R2.2.25	15:12	プラント状況等の定例報告
20850	R2.2.25	15:05	DエリアA1タンク受入れ配管からの水の滴下について
20851	R2.2.25	15:56	第20850報続報(DエリアA1タンク受入れ配管からの水の滴下について)
20852	R2.2.25	16:44	サブドレン他水処理施設運転状況
20853	R2.2.26	13:35	4号機廃棄物処理建屋における漏えい検知器の作動について
20854	R2.2.26	14:36	第20853報続報(4号機廃棄物処理建屋における漏えい検知器の作動について)
20855	R2.2.26	15:35	2号機廃棄物処理建屋における配管からの水の滴下について
20856	R2.2.26	17:06	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20857	R2.2.26	17:06	1～3号機原子炉注水状況
20858	R2.2.26	17:06	プラント状況等の定例報告
20859	R2.2.26	17:06	サブドレン他水処理施設運転状況
20860	R2.2.26	18:20	使用済セシウム吸着塔一時保管施設における体調不良者の発生について
20861	R2.2.26	19:16	第20855報続報(2号機廃棄物処理建屋における配管からの水の滴下について)
20862	R2.2.26	19:16	第20860報続報(使用済セシウム吸着塔一時保管施設における体調不良者の発生について)
20863	R2.2.26	19:56	第20860報続報(使用済セシウム吸着塔一時保管施設における体調不良者の発生について)
20864	R2.2.27	14:00	1～3号機原子炉注水状況
20865	R2.2.27	14:00	サブドレン他水処理施設運転状況
20866	R2.2.27	15:28	プラント状況等の定例報告
20867	R2.2.27	15:28	第20855報続報(2号機廃棄物処理建屋における配管からの水の滴下について)
20868	R2.2.27	16:31	第20860報続報(使用済セシウム吸着塔一時保管施設における体調不良者の発生について)
20869	R2.2.27	17:04	地下水バイパス状況
20870	R2.2.28	11:31	6号機非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油フィルター点検中における油漏れに
20871	R2.2.28	15:06	第20870報続報(6号機非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油フィルター点検中における油漏れについて)
20872	R2.2.28	15:06	2号機SFP冷却状況
20873	R2.2.28	15:06	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20874	R2.2.28	15:06	プラント状況等の定例報告
20875	R2.2.28	16:17	1～3号機原子炉注水状況
20876	R2.2.28	17:59	サブドレン他水処理施設運転状況
20877	R2.2.29	14:53	プラント状況等の定例報告
20878	R2.3.1	14:45	プラント状況等の定例報告
20879	R2.3.1	14:45	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20880	R2.3.1	17:39	2号機SFP冷却状況
20881	R2.3.1	17:39	サブドレン他水処理施設運転状況
20882	R2.3.2	15:21	プラント状況等の定例報告
20883	R2.3.2	15:21	6号機SFP冷却状況
20884	R2.3.2	18:49	1～3号機原子炉注水状況
20885	R2.3.2	23:22	多核種除去設備出口移送アスキッド漏えい警報発生
20886	R2.3.3	3:08	第20885報続報(多核種除去設備出口移送アスキッド漏えい警報発生)
20887	R2.3.3	14:51	プラント状況等の定例報告
20888	R2.3.3	14:51	6号機SFP冷却状況
20889	R2.3.3	14:51	シルトフェンス開閉状況
20890	R2.3.3	16:24	サブドレン他水処理施設運転状況
20891	R2.3.4	9:27	シルトフェンス開閉状況
20892	R2.3.4	15:04	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20893	R2.3.4	15:04	プラント状況等の定例報告
20894	R2.3.5	11:15	5、6号排気筒モニタの欠測について
20895	R2.3.5	15:08	シルトフェンス開閉状況
20896	R2.3.5	15:08	プラント状況等の定例報告
20897	R2.3.5	16:40	地下水バイパス状況
20898	R2.3.6	15:00	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20899	R2.3.6	15:00	1号機SFP冷却状況
20900	R2.3.6	15:00	プラント状況等の定例報告
20901	R2.3.6	16:56	6号機SFP冷却状況
20902	R2.3.6	16:56	2号機SFP冷却状況
20903	R2.3.6	17:36	サブドレン他水処理施設運転状況
20904	R2.3.7	15:00	プラント状況等の定例報告
20905	R2.3.7	17:35	サブドレン他水処理施設運転状況
20906	R2.3.8	14:55	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20907	R2.3.8	14:55	1号機SFP冷却状況
20908	R2.3.8	14:55	プラント状況等の定例報告
20909	R2.3.8	17:59	サブドレン他水処理施設運転状況
20910	R2.3.9	14:41	プラント状況等の定例報告
20911	R2.3.10	11:46	構内フランジタンク解体建屋近傍の小屋内におけるドラム缶からの油漏れにつ
20912	R2.3.10	13:46	第20911報続報(構内フランジタンク解体建屋近傍の小屋内におけるドラム缶からの油漏れについて)
20913	R2.3.10	15:05	プラント状況等の定例報告

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
20914	R2.3.10	15:05	第20911報続報(構内フランジタンク解体建屋近傍の小屋内におけるドラム缶からの油漏れについて)
20915	R2.3.11	10:31	Hタンクエリアの装備交換所における警報付ポケット線量計と蛍光ガラス線量計の置忘れについて
20916	R2.3.11	11:10	発電所構内バスロータリーにおける油じみの発見について
20917	R2.3.11	14:58	第20916報続報(発電所構内バスロータリーにおける油じみの発見について)
20918	R2.3.11	14:58	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20919	R2.3.11	14:58	プラント状況等の定例報告
20920	R2.3.11	16:46	第20915報続報(Hタンクエリアの装備交換所における警報付ポケット線量計と蛍光ガラス線量計の置忘れについて)
20921	R2.3.12	14:43	プラント状況等の定例報告
20922	R2.3.12	18:13	地下水バイパス状況
20923	R2.3.12	18:13	サブドレン他水処理施設運転状況
20924	R2.3.13	15:19	プラント状況等の定例報告
20925	R2.3.13	15:19	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20926	R2.3.13	16:25	サブドレン他水処理施設運転状況
20927	R2.3.13	18:59	既設多核種除去設備(C)吸着塔6C入口PH計ラックにおける漏えい警報の発生について
20928	R2.3.13	19:36	第20927報続報(既設多核種除去設備(C)吸着塔6C入口PH計ラックにおける漏えい警報の発生について)
20929	R2.3.13	23:17	第20927報続報(既設多核種除去設備(C)吸着塔6C入口PH計ラックにおける漏えい警報の発生について)
20930	R2.3.14	14:56	プラント状況等の定例報告
20931	R2.3.15	14:46	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20932	R2.3.15	14:46	プラント状況等の定例報告
20933	R2.3.15	17:14	サブドレン他水処理施設運転状況
20934	R2.3.16	15:10	プラント状況等の定例報告
20935	R2.3.17	14:52	プラント状況等の定例報告
20936	R2.3.18	14:45	プラント状況等の定例報告
20937	R2.3.18	14:45	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20938	R2.3.18	16:30	サブドレン他水処理施設運転状況
20939	R2.3.18	17:40	1～3号機原子炉注水状況
20940	R2.3.19	8:31	1号機北西ヤードにおけるがれき撤去用クローラークレーンからの油漏れにつ
20941	R2.3.19	11:13	タンクエリア構内駐車場における車両からの油らしきものの漏えいについて
20942	R2.3.19	12:01	第20941報続報(タンクエリア構内駐車場における車両からの油らしきものの漏えいについて)
20943	R2.3.19	15:20	プラント状況等の定例報告
20944	R2.3.19	16:56	サブドレン他水処理施設運転状況
20945	R2.3.19	16:56	第20940報続報(1号機北西ヤードにおけるがれき撤去用クローラークレーンからの油漏れについて)
20946	R2.3.19	18:41	地下水バイパス状況
20947	R2.3.19	18:41	1～3号機原子炉注水状況
20948	R2.3.20	11:44	5号機タービン建屋における天井クレーンからの発煙について
20949	R2.3.20	13:34	第20948報続報(5号機タービン建屋における天井クレーンからの発煙につい
20950	R2.3.20	14:57	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20951	R2.3.20	14:57	プラント状況等の定例報告
20952	R2.3.21	15:43	プラント状況等の定例報告
20953	R2.3.22	14:55	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20954	R2.3.22	14:55	プラント状況等の定例報告
20955	R2.3.23	13:00	既設多核種除去設備(C)吸着塔6C入口PH計ラックにおける漏えい警報の発生について
20956	R2.3.23	15:45	プラント状況等の定例報告
20957	R2.3.23	17:11	第20955報続報(既設多核種除去設備(C)吸着塔6C入口PH計ラックにおける漏えい警報の発生について)
20958	R2.3.23	18:05	サブドレン他水処理施設運転状況
20959	R2.3.24	15:00	プラント状況等の定例報告
20960	R2.3.25	14:54	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20961	R2.3.25	14:54	プラント状況等の定例報告
20962	R2.3.26	14:43	プラント状況等の定例報告
20963	R2.3.27	12:06	2・3号機海側における体調不良者の発生について
20964	R2.3.27	12:35	第20963報続報(2・3号機海側における体調不良者の発生について)
20965	R2.3.27	13:05	第20963報続報(2・3号機海側における体調不良者の発生について)
20966	R2.3.27	15:46	プラント状況等の定例報告
20967	R2.3.27	15:46	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20968	R2.3.27	16:04	第20963報続報(2・3号機海側における体調不良者の発生について)
20969	R2.3.28	14:37	プラント状況等の定例報告
20970	R2.3.28	18:29	地下水バイパス状況
20971	R2.3.29	14:55	プラント状況等の定例報告
20972	R2.3.29	14:55	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20973	R2.3.30	14:52	プラント状況等の定例報告
20974	R2.3.30	18:24	サブドレン他水処理施設運転状況
20975	R2.3.31	11:05	J3タンクエリアにおける弁保温カバーからの水の滴下について
20976	R2.3.31	11:36	第20975報続報(J3タンクエリアにおける弁保温カバーからの水の滴下につい
20977	R2.3.31	14:46	プラント状況等の定例報告

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
20978	R2.3.31	17:04	サブドレン他水処理施設運転状況
20979	R2.4.1	15:17	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20980	R2.4.1	15:17	プラント状況等の定例報告
20981	R2.4.1	17:46	サブドレン他水処理施設運転状況
20982	R2.4.1	21:22	5号機タービン建屋南西立溝ピットにおける漏えい検知器の作動について
20983	R2.4.1	21:43	第20982報続報(5号機タービン建屋南西立溝ピットにおける漏えい検知器の作動について)
20984	R2.4.2	14:27	2号機タービン建屋ヒータールーム内における配管遮へいカバーからの水の漏えいについて
20985	R2.4.2	15:31	プラント状況等の定例報告
20986	R2.4.2	16:53	第20984報続報(2号機タービン建屋ヒータールーム内における配管遮へいカバーからの水の漏えいについて)
20987	R2.4.2	16:53	サブドレン他水処理施設運転状況
20988	R2.4.3	15:23	プラント状況等の定例報告
20989	R2.4.3	15:23	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20990	R2.4.3	16:25	サブドレン他水処理施設運転状況
20991	R2.4.4	14:34	プラント状況等の定例報告
20992	R2.4.4	16:06	サブドレン他水処理施設運転状況
20993	R2.4.5	14:39	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
20994	R2.4.5	14:39	プラント状況等の定例報告
20995	R2.4.5	17:21	地下水バイパス状況
20996	R2.4.6	15:01	プラント状況等の定例報告
20997	R2.4.6	16:47	サブドレン他水処理施設運転状況
20998	R2.4.7	15:15	プラント状況等の定例報告
20999	R2.4.7	16:42	サブドレン他水処理施設運転状況
21000	R2.4.8	15:27	プラント状況等の定例報告
21001	R2.4.8	15:27	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21002	R2.4.8	15:27	地下貯水槽分析結果
21003	R2.4.8	15:39	サブドレン他水処理施設運転状況
21004	R2.4.9	15:25	地下貯水槽分析結果
21005	R2.4.9	15:25	プラント状況等の定例報告
21006	R2.4.10	15:07	プラント状況等の定例報告
21007	R2.4.10	15:07	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21008	R2.4.10	16:37	地下水バイパス状況
21009	R2.4.10	16:51	サブドレン他水処理施設運転状況
21010	R2.4.11	14:40	プラント状況等の定例報告
21011	R2.4.11	16:41	サブドレン他水処理施設運転状況
21012	R2.4.12	15:00	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21013	R2.4.12	15:00	プラント状況等の定例報告
21014	R2.4.13	12:45	プロセス主建屋における放射性物質の内部取込の可能性について
21015	R2.4.13	15:14	プラント状況等の定例報告
21016	R2.4.13	16:41	サブドレン他水処理施設運転状況
21017	R2.4.14	15:25	プラント状況等の定例報告
21018	R2.4.14	15:25	プラント状況等の定例報告
21019	R2.4.14	16:27	第21014報続報(プロセス主建屋における放射性物質の内部取込の可能性について)
21020	R2.4.14	16:49	サブドレン他水処理施設運転状況
21021	R2.4.15	10:57	雑固体廃棄物焼却設備建屋内における排ガス補助ブロア出口配管からの水の滴下について
21022	R2.4.15	12:17	第21021報続報(雑固体廃棄物焼却設備建屋内における排ガス補助ブロア出口配管からの水の滴下について)
21023	R2.4.15	15:34	プラント状況等の定例報告
21024	R2.4.15	15:34	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21025	R2.4.16	15:21	プラント状況等の定例報告
21026	R2.4.16	16:34	サブドレン他水処理施設運転状況
21027	R2.4.16	16:34	地下水バイパス状況
21028	R2.4.17	11:21	雑固体廃棄物焼却設備建屋内の雑固体廃棄物焼却設備A系における水の滴下について
21029	R2.4.17	15:42	プラント状況等の定例報告
21030	R2.4.17	15:42	地下貯水槽分析結果
21031	R2.4.17	15:42	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21032	R2.4.17	15:42	第21028報続報(雑固体廃棄物焼却設備建屋内の雑固体廃棄物焼却設備A系における水の滴下について)
21033	R2.4.17	16:08	サブドレン他水処理施設運転状況
21034	R2.4.18	14:51	地下貯水槽分析結果
21035	R2.4.18	14:51	プラント状況等の定例報告
21036	R2.4.18	17:17	福島県浜通り地方における竜巻注意報発令による待避指示
21037	R2.4.18	18:20	福島県浜通り地方における竜巻注意報発令による待避指示解除
21038	R2.4.19	15:54	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21039	R2.4.19	15:54	プラント状況等の定例報告
21040	R2.4.19	15:54	サブドレン他水処理施設運転状況
21041	R2.4.20	10:22	H8タンクエリア北側ポンプ室内における水溜まりの発見について
21042	R2.4.20	11:44	第21041報続報(H8タンクエリア北側ポンプ室内における水溜まりの発見について)
21043	R2.4.20	14:50	プラント状況等の定例報告

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21044	R2.4.20	16:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21045	R2.4.21	15:39	プラント状況等の定例報告
21046	R2.4.21	15:39	プラント状況等の定例報告
21047	R2.4.22	15:31	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21048	R2.4.22	15:31	プラント状況等の定例報告
21049	R2.4.22	15:39	2号機タービン建屋内監視カメラ設置工事における負傷者の発生について
21050	R2.4.22	16:28	サブドレン他水処理施設運転状況
21051	R2.4.23	11:48	2号機タービン建屋2階東側床面における水溜まりの発見について
21052	R2.4.23	13:32	第21051報続報(2号機タービン建屋2階東側床面における水溜まりの発見について)
21053	R2.4.23	14:57	プラント状況等の定例報告
21054	R2.4.23	17:51	地下水バイパス状況
21055	R2.4.23	17:51	サブドレン他水処理施設運転状況
21056	R2.4.24	14:44	窒素ガス分離装置(B)の指示不良に伴う運転上の制限の逸脱について
21057	R2.4.24	16:09	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21058	R2.4.24	16:09	プラント状況等の定例報告
21059	R2.4.25	15:09	プラント状況等の定例報告
21060	R2.4.25	17:35	サブドレン他水処理施設運転状況
21061	R2.4.26	15:00	プラント状況等の定例報告
21062	R2.4.26	15:00	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21063	R2.4.26	16:53	サブドレン他水処理施設運転状況
21064	R2.4.27	15:36	プラント状況等の定例報告
21065	R2.4.28	14:54	プラント状況等の定例報告
21066	R2.4.28	16:23	構内における体調不良者の発生について
21067	R2.4.28	17:27	サブドレン他水処理施設運転状況
21068	R2.4.28	17:27	第21066報続報(構内における体調不良者の発生について)
21069	R2.4.29	15:34	プラント状況等の定例報告
21070	R2.4.29	15:34	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21071	R2.4.29	18:10	サブドレン他水処理施設運転状況
21072	R2.4.30	15:43	プラント状況等の定例報告
21073	R2.4.30	17:43	大熊・分析センター(JAEA)第1棟における火災について
21074	R2.4.30	18:39	第21073報続報(大熊・分析センター(JAEA)第1棟における火災について)
21075	R2.5.1	13:54	第21056報続報(窒素ガス分離装置(B)の指示不良に伴う運転上の制限の逸脱について)
21076	R2.5.1	15:16	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21077	R2.5.1	15:16	プラント状況等の定例報告
21078	R2.5.1	17:42	サブドレン他水処理施設運転状況
21079	R2.5.2	15:05	プラント状況等の定例報告
21080	R2.5.2	15:05	プラント状況等の定例報告
21081	R2.5.2	18:44	地下水バイパス状況
21082	R2.5.2	18:44	サブドレン他水処理施設運転状況
21083	R2.5.3	14:59	プラント状況等の定例報告
21084	R2.5.3	14:59	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21085	R2.5.4	14:47	プラント状況等の定例報告
21086	R2.5.4	17:58	サブドレン他水処理施設運転状況
21087	R2.5.5	14:59	プラント状況等の定例報告
21088	R2.5.5	18:05	サブドレン他水処理施設運転状況
21089	R2.5.5	22:38	免震重要棟におけるA排水路および物揚場排水路の簡易放射線検知器の指示値の監視不可について
21090	R2.5.6	15:04	プラント状況等の定例報告
21091	R2.5.6	15:04	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21092	R2.5.7	15:15	第21089報続報(免震重要棟におけるA排水路および物揚場排水路の簡易放射線検知器の指示値の監視不可について)
21093	R2.5.7	15:15	プラント状況等の定例報告
21094	R2.5.7	17:33	サブドレン他水処理施設運転状況
21095	R2.5.8	15:25	プラント状況等の定例報告
21096	R2.5.8	15:25	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21097	R2.5.8	17:58	地下水バイパス状況
21098	R2.5.8	17:58	サブドレン他水処理施設運転状況
21099	R2.5.9	15:14	プラント状況等の定例報告
21100	R2.5.10	14:58	プラント状況等の定例報告
21101	R2.5.10	14:58	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21102	R2.5.10	17:29	サブドレン他水処理施設運転状況
21103	R2.5.11	15:19	プラント状況等の定例報告
21104	R2.5.11	18:34	サブドレン他水処理施設運転状況
21105	R2.5.12	14:54	プラント状況等の定例報告
21106	R2.5.13	15:06	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21107	R2.5.13	15:06	プラント状況等の定例報告
21108	R2.5.13	17:39	サブドレン他水処理施設運転状況
21109	R2.5.14	15:23	プラント状況等の定例報告
21110	R2.5.14	16:47	サブドレン他水処理施設運転状況
21111	R2.5.14	16:47	地下水バイパス状況
21112	R2.5.15	0:37	A排水路における簡易放射線検知器の欠測について
21113	R2.5.15	15:45	プラント状況等の定例報告

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21114	R2.5.15	15:45	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21115	R2.5.15	15:45	5号機SFP冷却状況
21116	R2.5.16	14:57	プラント状況等の定例報告
21117	R2.5.16	16:03	サブドレン他水処理施設運転状況
21118	R2.5.17	15:14	プラント状況等の定例報告
21119	R2.5.17	15:14	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21120	R2.5.17	15:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21121	R2.5.18	13:41	5号機SFP冷却状況
21122	R2.5.18	15:40	プラント状況等の定例報告
21123	R2.5.19	12:53	Dタンクエリア北東側ポンプ室内における水溜まりの発見について
21124	R2.5.19	12:53	地震後のプラント状況について
21125	R2.5.19	14:38	第21123報続報(Dタンクエリア北東側ポンプ室内における水溜まりの発見につ
21126	R2.5.19	16:17	プラント状況等の定例報告
21127	R2.5.19	16:17	サブドレン他水処理施設運転状況
21128	R2.5.19	16:58	第21066報続報(構内における体調不良者の発生について)
21129	R2.5.19	16:58	第21124報続報(地震後のプラント状況について)
21130	R2.5.20	16:15	プラント状況等の定例報告
21131	R2.5.20	16:15	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21132	R2.5.21	16:16	プラント状況等の定例報告
21133	R2.5.21	16:16	サブドレン他水処理施設運転状況
21134	R2.5.21	17:20	地下水バイパス状況
21135	R2.5.22	13:48	5号機SFP冷却状況
21136	R2.5.22	15:22	構内休憩所(登録センター)における体調不良者の発生について
21137	R2.5.22	16:14	プラント状況等の定例報告
21138	R2.5.22	16:14	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21139	R2.5.22	16:14	サブドレン他水処理施設運転状況
21140	R2.5.22	16:14	第21136報続報(構内休憩所(登録センター)における体調不良者の発生につい
21141	R2.5.22	17:30	第21136報続報(構内休憩所(登録センター)における体調不良者の発生につい
21142	R2.5.22	19:36	サブドレン浄化装置前処理フィルタ2B保温材下部からの水の滴下について
21143	R2.5.22	21:16	第21142報続報(サブドレン浄化装置前処理フィルタ2B保温材下部からの水の滴下について)
21144	R2.5.23	15:05	プラント状況等の定例報告
21145	R2.5.23	16:00	サブドレン他水処理施設運転状況
21146	R2.5.24	15:26	プラント状況等の定例報告
21147	R2.5.24	15:26	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21148	R2.5.25	15:13	プラント状況等の定例報告
21149	R2.5.25	15:13	サブドレン他水処理施設運転状況
21150	R2.5.26	16:51	プラント状況等の定例報告
21151	R2.5.26	16:51	プラント状況等の定例報告
21152	R2.5.26	16:51	サブドレン他水処理施設運転状況
21153	R2.5.27	11:11	G1タンク堰内におけるALPS処理水移送配管近傍からの水の滴下について
21154	R2.5.27	11:45	第21153報続報(G1タンク堰内におけるALPS処理水移送配管近傍からの水の滴下について)
21155	R2.5.27	15:38	プラント状況等の定例報告
21156	R2.5.27	15:38	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21157	R2.5.27	16:33	第21136報続報(構内休憩所(登録センター)における体調不良者の発生につい
21158	R2.5.28	15:51	プラント状況等の定例報告
21159	R2.5.28	15:51	1号機SFP冷却状況
21160	R2.5.28	16:15	サブドレン他水処理施設運転状況
21161	R2.5.28	17:06	地下水バイパス状況
21162	R2.5.29	16:01	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21163	R2.5.29	16:01	プラント状況等の定例報告
21164	R2.5.29	16:32	1号機SFP冷却状況
21165	R2.5.29	17:40	サブドレン他水処理施設運転状況
21166	R2.5.30	8:05	1号機SFP冷却状況
21167	R2.5.30	16:19	プラント状況等の定例報告
21168	R2.5.30	16:19	プラント状況等の定例報告
21169	R2.5.31	15:17	プラント状況等の定例報告
21170	R2.5.31	15:17	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21171	R2.5.31	15:17	サブドレン他水処理施設運転状況
21172	R2.5.31	21:31	構内ダストモニタの監視不能について
21173	R2.5.31	23:00	第21172報続報(構内ダストモニタの監視不能について)
21174	R2.6.1	15:36	プラント状況等の定例報告
21175	R2.6.1	15:36	サブドレン他水処理施設運転状況
21176	R2.6.1	15:48	第21112報続報(A排水路における簡易放射線検知器の欠測について)
21177	R2.6.2	15:05	プラント状況等の定例報告
21178	R2.6.3	13:55	入退域管理棟における協力企業作業員のAPD及び線量計の不携帯判明につ
21179	R2.6.3	15:05	プラント状況等の定例報告
21180	R2.6.3	15:05	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21181	R2.6.3	16:15	サブドレン他水処理施設運転状況
21182	R2.6.4	15:26	プラント状況等の定例報告
21183	R2.6.4	17:06	サブドレン他水処理施設運転状況
21184	R2.6.4	17:06	地下水バイパス状況
21185	R2.6.5	11:24	4号機原子炉建屋5階カバー内における油らしきものの漏えいについて

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21186	R2.6.5	12:39	第21185報続報(4号機原子炉建屋5階カバー内における油らしきものの漏えいについて)
21187	R2.6.5	15:54	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21188	R2.6.5	15:54	プラント状況等の定例報告
21189	R2.6.5	15:54	プラント状況等の定例報告
21190	R2.6.6	14:35	プラント状況等の定例報告
21191	R2.6.6	14:35	プラント状況等の定例報告
21192	R2.6.6	16:04	サブドレン他水処理施設運転状況
21193	R2.6.7	15:13	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21194	R2.6.7	15:13	プラント状況等の定例報告
21195	R2.6.7	15:13	サブドレン他水処理施設運転状況
21196	R2.6.8	10:26	第21185報続報(4号機原子炉建屋5階カバー内における油らしきものの漏えいについて)
21197	R2.6.8	14:55	プラント状況等の定例報告
21198	R2.6.9	14:54	プラント状況等の定例報告
21199	R2.6.9	15:40	サブドレン他水処理施設運転状況
21200	R2.6.10	15:21	プラント状況等の定例報告
21201	R2.6.10	15:21	地下貯水槽分析結果
21202	R2.6.10	15:21	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21203	R2.6.10	16:51	サブドレン他水処理施設運転状況
21204	R2.6.11	15:38	プラント状況等の定例報告
21205	R2.6.11	15:38	地下貯水槽分析結果
21206	R2.6.11	17:10	サブドレン他水処理施設運転状況
21207	R2.6.11	18:15	地下水バイパス状況
21208	R2.6.12	15:19	プラント状況等の定例報告
21209	R2.6.12	15:19	地下貯水槽分析結果
21210	R2.6.12	15:19	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21211	R2.6.12	17:25	サブドレン他水処理施設運転状況
21212	R.26.13	15:07	プラント状況等の定例報告
21213	R.26.13	15:07	地下貯水槽分析結果
21214	R.26.13	16:36	サブドレン他水処理施設運転状況
21215	R2.6.14	14:57	プラント状況等の定例報告
21216	R2.6.14	14:57	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21217	R2.6.14	16:38	サブドレン他水処理施設運転状況
21218	R2.6.15	7:54	3・4号機サービス建屋休憩所における火災警報の発生について
21219	R2.6.15	8:49	第21218報続報(3・4号機サービス建屋休憩所における火災警報の発生につ
21220	R2.6.15	15:01	プラント状況等の定例報告
21221	R2.6.15	16:17	サブドレン他水処理施設運転状況
21222	R2.6.16	15:09	プラント状況等の定例報告
21223	R2.6.16	15:20	サブドレン他水処理施設運転状況
21224	R2.6.17	15:36	プラント状況等の定例報告
21225	R2.6.17	15:36	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21226	R2.6.17	15:36	サブドレン他水処理施設運転状況
21227	R2.6.18	13:58	1号機SFP冷却状況
21228	R2.6.18	15:24	サブドレン他水処理施設運転状況
21229	R2.6.18	15:24	プラント状況等の定例報告
21230	R2.6.18	17:10	地下水バイパス状況
21231	R2.6.19	15:47	プラント状況等の定例報告
21232	R2.6.19	15:47	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21233	R2.6.19	15:47	プラント状況等の定例報告
21234	R2.6.19	16:09	サブドレン他水処理施設運転状況
21235	R2.6.20	15:24	プラント状況等の定例報告
21236	R2.6.20	15:24	サブドレン他水処理施設運転状況
21237	R2.6.21	14:53	プラント状況等の定例報告
21238	R2.6.21	14:53	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21239	R2.6.21	15:41	サブドレン他水処理施設運転状況
21240	R2.6.22	15:24	プラント状況等の定例報告
21241	R2.6.22	15:24	サブドレン他水処理施設運転状況
21242	R2.6.23	15:37	プラント状況等の定例報告
21243	R2.6.23	15:37	サブドレン他水処理施設運転状況
21244	R2.6.24	15:17	プラント状況等の定例報告
21245	R2.6.24	15:17	サブドレン他水処理施設運転状況
21246	R2.6.24	15:17	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21247	R2.6.25	11:13	既設ALPS(C)における吸着塔9Cカップリング部からの水の漏えいについて
21248	R2.6.25	11:53	第21247報続報(既設ALPS(C)における吸着塔9Cカップリング部からの水の漏えいについて)
21249	R2.6.25	16:41	プラント状況等の定例報告
21250	R2.6.25	16:41	サブドレン他水処理施設運転状況
21251	R2.6.25	16:41	地下水バイパス状況
21252	R2.6.26	15:28	プラント状況等の定例報告
21253	R2.6.26	15:28	プラント状況等の定例報告
21254	R2.6.26	15:28	サブドレン他水処理施設運転状況
21255	R2.6.26	15:28	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21256	R2.6.27	15:47	プラント状況等の定例報告

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21257	R2.6.27	15:47	サブドレン他水処理施設運転状況
21258	R2.6.28	14:45	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21259	R2.6.28	14:45	プラント状況等の定例報告
21260	R2.6.28	14:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21261	R2.6.29	15:23	プラント状況等の定例報告
21262	R2.6.29	15:23	サブドレン他水処理施設運転状況
21263	R2.6.30	15:09	プラント状況等の定例報告
21264	R2.6.30	15:09	サブドレン他水処理施設運転状況
21265	R2.7.1	11:17	増設多核種除去設備における処理水受入タンク2入口弁フランジ部からの水の漏えいについて
21266	R2.7.1	13:01	プラント状況等の定例報告
21267	R2.7.1	13:55	第21265報続報(増設多核種除去設備における処理水受入タンク2入口弁フランジ部からの水の漏えいについて)
21268	R2.7.1	15:32	サブドレン他水処理施設運転状況
21269	R2.7.1	15:32	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21270	R2.7.1	15:32	プラント状況等の定例報告
21271	R2.7.2	15:33	プラント状況等の定例報告
21272	R2.7.2	17:09	地下水バイパス状況
21273	R2.7.3	16:15	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21274	R2.7.3	16:15	2号機SFP冷却状況
21275	R2.7.3	16:15	サブドレン他水処理施設運転状況
21276	R2.7.3	16:15	プラント状況等の定例報告
21277	R2.7.4	10:00	プロセス主建屋1階油分分離装置処理水タンク設備における漏えい警報の発生について
21278	R2.7.4	11:34	プロセス主建屋1階油分分離装置処理水タンク設備における漏えい警報の発生について(続報)
21279	R2.7.4	14:43	プラント状況等の定例報告
21280	R2.7.4	16:02	サブドレン他水処理施設運転状況
21281	R2.7.5	14:44	プラント状況等の定例報告
21282	R2.7.5	14:44	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21283	R2.7.5	14:56	サブドレン他水処理施設運転状況
21284	R2.7.6	14:10	サブドレン他水処理施設運転状況
21285	R2.7.6	14:55	プラント状況等の定例報告
21286	R2.7.6	14:55	2号機SFP冷却状況
21287	R2.7.7	14:46	プラント状況等の定例報告
21288	R2.7.7	14:46	サブドレン他水処理施設運転状況
21289	R2.7.8	11:14	SPT建屋東側建屋内RO循環設備A系トラフ内における漏えい検知器の作動について
21290	R2.7.8	11:32	サブドレンNO. 19における地下水の溢水について
21291	R2.7.8	11:42	プロセス主建屋1階油分分離装置処理水タンク設備における漏えい検知器の作動について
21292	R2.7.8	11:55	5号機タービン建屋南西側立溝ピット及びスイッチギア室における漏えい検知器の作動について
21293	R2.7.8	12:15	第21290報続報(サブドレンNO. 19における地下水の溢水について)
21294	R2.7.8	12:33	第21292報続報(5号機タービン建屋南西側立溝ピット及びスイッチギア室における漏えい検知器の作動について)
21295	R2.7.8	13:22	第21291報続報(プロセス主建屋1階油分分離装置処理水タンク設備における漏えい検知器の作動について)
21296	R2.7.8	15:39	プラント状況等の定例報告
21297	R2.7.8	15:39	サブドレン他水処理施設運転状況
21298	R2.7.8	15:39	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21299	R2.7.8	19:03	第21289報続報(SPT建屋東側建屋内RO循環設備A系トラフ内における漏えい検知器の作動について)
21300	R2.7.8	19:03	2号機SFP冷却状況
21301	R2.7.9	8:14	1号機大型クローラクレーンからの油漏れについて
21302	R2.7.9	10:06	第21301報続報(1号機大型クローラクレーンからの油漏れについて)
21303	R2.7.9	11:14	既設ALPS(C)クロスフローフィルタ2C二次側出口弁フランジ付近からの水の漏えいについて
21304	R2.7.9	12:00	第21303報続報(既設ALPS(C)クロスフローフィルタ2C二次側出口弁フランジ付近からの水の漏えいについて)
21305	R2.7.9	12:30	第21301報続報(1号機大型クローラクレーンからの油漏れについて)
21306	R2.7.9	15:26	プラント状況等の定例報告
21307	R2.7.9	15:44	サブドレン他水処理施設運転状況
21308	R2.7.9	16:43	地下水バイパス状況
21309	R2.7.10	16:37	プラント状況等の定例報告
21310	R2.7.10	16:37	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21311	R2.7.10	16:37	サブドレン他水処理施設運転状況
21312	R2.7.11	15:32	プラント状況等の定例報告
21313	R2.7.11	15:32	サブドレン他水処理施設運転状況
21314	R2.7.12	15:35	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21315	R2.7.12	15:35	プラント状況等の定例報告
21316	R2.7.12	15:50	サブドレン他水処理施設運転状況
21317	R2.7.13	15:32	プラント状況等の定例報告
21318	R2.7.13	15:32	サブドレン他水処理施設運転状況

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21319	R2.7.14	15:38	プラント状況等の定例報告
21320	R2.7.14	15:38	サブドレン他水処理施設運転状況
21321	R2.7.15	15:47	プラント状況等の定例報告
21322	R2.7.15	15:47	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21323	R2.7.15	15:47	サブドレン他水処理施設運転状況
21324	R2.7.16	14:52	プラント状況等の定例報告
21325	R2.7.16	17:14	地下水バイパス状況
21326	R2.7.17	15:15	プラント状況等の定例報告
21327	R2.7.17	15:15	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21328	R2.7.17	18:09	サブドレン他水処理施設運転状況
21329	R2.7.18	14:29	プラント状況等の定例報告
21330	R2.7.18	18:05	サブドレン他水処理施設運転状況
21331	R.2.7.19	15:30	プラント状況等の定例報告
21332	R.2.7.19	15:30	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21333	R.2.7.19	17:26	サブドレン他水処理施設運転状況
21334	R.2.7.20	15:32	プラント状況等の定例報告
21335	R.2.7.20	17:05	サブドレン他水処理施設運転状況
21336	R.2.7.21	17:08	プラント状況等の定例報告
21337	R.2.7.21	17:08	プラント状況等の定例報告
21338	R.2.7.21	17:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21339	R.2.7.22	15:32	プラント状況等の定例報告
21340	R.2.7.22	15:32	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21341	R.2.7.22	16:51	サブドレン他水処理施設運転状況
21342	R.2.7.23	9:43	事務本館2階における負傷者の発生について
21343	R2.7.23	14:16	プラント状況等の定例報告
21344	R2.7.23	14:48	第21342報続報(事務本館2階における負傷者の発生について)
21345	R2.7.23	17:39	地下水バイパス状況
21346	R2.7.23	17:39	サブドレン他水処理施設運転状況
21347	R2.7.24	15:16	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21348	R2.7.24	15:16	プラント状況等の定例報告
21349	R2.7.24	17:36	サブドレン他水処理施設運転状況
21350	R2.7.25	14:45	プラント状況等の定例報告
21351	R2.7.25	14:45	プラント状況等の定例報告
21352	R2.7.25	17:10	サブドレン他水処理施設運転状況
21353	R2.7.26	15:07	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21354	R2.7.26	15:07	プラント状況等の定例報告
21355	R2.7.26	17:13	サブドレン他水処理施設運転状況
21356	R2.7.27	15:29	プラント状況等の定例報告
21357	R2.7.27	16:24	サブドレン他水処理施設運転状況
21358	R2.7.28	16:14	プラント状況等の定例報告
21359	R2.7.28	16:53	サブドレン他水処理施設運転状況
21360	R2.7.28	17:36	構内五叉路付近におけるトレーラーからの油漏れについて
21361	R2.7.28	18:37	第21360報続報(構内五叉路付近におけるトレーラーからの油漏れについて)
21362	R2.7.29	15:32	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21363	R2.7.29	15:32	プラント状況等の定例報告
21364	R2.7.29	17:03	サブドレン他水処理施設運転状況
21365	R2.7.30	15:00	プラント状況等の定例報告
21366	R2.7.30	18:06	地下水バイパス状況
21367	R2.7.30	18:06	サブドレン他水処理施設運転状況
21368	R2.7.31	15:20	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21369	R2.7.31	15:20	プラント状況等の定例報告
21370	R2.7.31	17:00	サブドレン他水処理施設運転状況
21371	R2.8.1	14:50	プラント状況等の定例報告
21372	R2.8.1	17:33	サブドレン他水処理施設運転状況
21373	R2.8.2	15:04	プラント状況等の定例報告
21374	R2.8.2	15:04	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21375	R2.8.2	17:02	サブドレン他水処理施設運転状況
21376	R2.8.3	15:14	プラント状況等の定例報告
21377	R2.8.3	15:46	サブドレン他水処理施設運転状況
21378	R2.8.4	15:19	プラント状況等の定例報告
21379	R2.8.4	15:19	プラント状況等の定例報告
21380	R2.8.4	16:34	サブドレン他水処理施設運転状況
21381	R2.8.5	15:20	プラント状況等の定例報告
21382	R2.8.5	15:20	地下貯水槽分析結果
21383	R2.8.5	15:20	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21384	R2.8.5	16:07	サブドレン他水処理施設運転状況
21385	R2.8.6	15:28	プラント状況等の定例報告
21386	R2.8.6	15:28	地下貯水槽分析結果
21387	R2.8.6	17:51	サブドレン他水処理施設運転状況
21388	R2.8.6	17:51	地下水バイパス状況
21389	R2.8.7	15:34	プラント状況等の定例報告
21390	R2.8.7	15:34	地下貯水槽分析結果
21391	R2.8.7	15:34	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21392	R2.8.7	16:51	サブドレン他水処理施設運転状況

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21393	R2.8.8	15:39	プラント状況等の定例報告
21394	R2.8.8	15:39	地下貯水槽分析結果
21395	R2.8.8	16:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21396	R2.8.9	15:29	プラント状況等の定例報告
21397	R2.8.9	15:29	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21398	R2.8.9	16:16	サブドレン他水処理施設運転状況
21399	R2.8.9	20:21	5号機原子炉建屋地下2階南東コーナーにおける火災報知器の発報について
21400	R2.8.9	21:11	第21399報続報(5号機原子炉建屋地下2階南東コーナーにおける火災報知器の発報について)
21401	R2.8.10	1:24	5号機原子炉建屋地下2階南東コーナーにおける火災報知器の発報について
21402	R2.8.10	1:49	第21401報続報(5号機原子炉建屋地下2階南東コーナーにおける火災報知器の発報について)
21403	R2.8.10	9:51	5号機原子炉建屋地下2階南東コーナーにおける火災報知器の発報について
21404	R2.8.10	10:19	第21403報続報(5号機原子炉建屋地下2階南東コーナーにおける火災報知器の発報について)
21405	R2.8.10	14:44	プラント状況等の定例報告
21406	R2.8.10	15:29	サブドレン他水処理施設運転状況
21407	R2.8.11	14:47	プラント状況等の定例報告
21408	R2.8.11	14:47	2号機原子炉注水状況
21409	R2.8.11	16:36	サブドレン他水処理施設運転状況
21410	R2.8.12	14:57	2号機原子炉注水状況
21411	R2.8.12	15:31	プラント状況等の定例報告
21412	R2.8.12	15:31	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21413	R2.8.12	15:50	サブドレン他水処理施設運転状況
21414	R2.8.13	15:37	プラント状況等の定例報告
21415	R2.8.13	15:37	プラント状況等の定例報告
21416	R2.8.13	16:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21417	R2.8.13	17:06	地下水バイパス状況
21418	R2.8.14	11:00	5, 6号機滞留水貯留設備浄化ユニットCの配管からの水の漏えいについて
21419	R2.8.14	15:19	プラント状況等の定例報告
21420	R2.8.14	15:19	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21421	R2.8.14	15:19	サブドレン他水処理施設運転状況
21422	R2.8.14	16:48	第21418報続報(5, 6号機滞留水貯留設備浄化ユニットCの配管からの水の漏えいについて)
21423	R2.8.15	14:43	プラント状況等の定例報告
21424	R2.8.15	16:05	サブドレン他水処理施設運転状況
21425	R2.8.16	15:31	プラント状況等の定例報告
21426	R2.8.16	15:31	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21427	R2.8.16	15:31	サブドレン他水処理施設運転状況
21428	R2.8.17	11:35	2号機原子炉注水状況
21429	R2.8.17	15:00	プラント状況等の定例報告
21430	R2.8.17	15:00	サブドレン他水処理施設運転状況
21431	R2.8.17	15:56	第21289報続報(SPT建屋東側建屋内RO循環設備A系トラフ内における漏えい検知器の作動について)
21432	R2.8.18	14:39	3号機タービン建屋屋上における放射性物質の内部取込の可能性について
21433	R2.8.18	15:29	プラント状況等の定例報告
21434	R2.8.18	15:29	サブドレン他水処理施設運転状況
21435	R2.8.19	12:09	第21432報続報(3号機タービン建屋屋上における放射性物質の内部取込の可能性について)
21436	R2.8.19	14:51	プラント状況等の定例報告
21437	R2.8.19	14:51	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21438	R2.8.19	15:25	サブドレン他水処理施設運転状況
21439	R2.8.20	14:25	2号機原子炉注水状況
21440	R2.8.20	15:21	プラント状況等の定例報告
21441	R2.8.20	15:46	サブドレン他水処理施設運転状況
21442	R2.8.20	17:43	地下水バイパス状況
21443	R2.8.21	15:15	プラント状況等の定例報告
21444	R2.8.21	15:15	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21445	R2.8.21	15:15	2号機原子炉注水状況
21446	R2.8.21	15:21	サブドレン他水処理施設運転状況
21447	R2.8.22	14:44	プラント状況等の定例報告
21448	R2.8.22	14:44	サブドレン他水処理施設運転状況
21449	R2.8.23	15:10	プラント状況等の定例報告
21450	R2.8.23	15:10	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21451	R2.8.23	15:10	サブドレン他水処理施設運転状況
21452	R2.8.24	15:11	サブドレン他水処理施設運転状況
21453	R2.8.24	15:11	プラント状況等の定例報告
21454	R2.8.25	15:24	サブドレン他水処理施設運転状況
21455	R2.8.25	15:24	プラント状況等の定例報告
21456	R2.8.26	11:50	第二土捨場における体調不良者の発生について
21457	R2.8.26	12:31	第21456報続報(第二土捨場における体調不良者の発生について)
21458	R2.8.26	15:15	プラント状況等の定例報告
21459	R2.8.26	15:15	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21460	R2.8.26	17:41	サブドレン他水処理施設運転状況

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21461	R2.8.27	15:12	プラント状況等の定例報告
21462	R2.8.27	15:12	サブドレン他水処理施設運転状況
21463	R2.8.27	18:54	地下水バイパス状況
21464	R2.8.28	16:37	サブドレン他水処理施設運転状況
21465	R2.8.28	16:37	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21466	R2.8.28	16:37	2号機窒素封入・ガス管理状況
21467	R2.8.28	16:37	プラント状況等の定例報告
21468	R2.8.28	16:37	2号機原子炉注水状況
21469	R2.8.29	14:39	サブドレン他水処理施設運転状況
21470	R2.8.29	14:39	プラント状況等の定例報告
21471	R2.8.30	15:10	サブドレン他水処理施設運転状況
21472	R2.8.30	15:10	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21473	R2.8.30	15:10	プラント状況等の定例報告
21474	R2.8.31	15:12	プラント状況等の定例報告
21475	R2.8.31	15:12	サブドレン他水処理施設運転状況
21476	R2.8.31	19:26	2号機窒素封入・ガス管理状況
21477	R2.9.1	16:19	プラント状況等の定例報告
21478	R2.9.1	16:19	サブドレン他水処理施設運転状況
21479	R2.9.1	19:12	3号機廃棄物地下貯蔵建屋内タンク接続配管からの廃液の漏えいについて
21480	R2.9.1	22:13	第21479報続報(3号機廃棄物地下貯蔵建屋内タンク接続配管からの廃液の漏えいについて)
21481	R2.9.2	10:27	第21479報続報(3号機廃棄物地下貯蔵建屋内タンク接続配管からの廃液の漏えいについて)
21482	R2.9.2	15:42	プラント状況等の定例報告
21483	R2.9.2	15:42	サブドレン他水処理施設運転状況
21484	R2.9.2	15:42	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21485	R2.9.3	11:41	第21479報続報(3号機廃棄物地下貯蔵建屋内タンク接続配管からの廃液の漏えいについて)
21486	R2.9.3	15:06	プラント状況等の定例報告
21487	R2.9.3	17:10	サブドレン他水処理施設運転状況
21488	R2.9.3	17:43	地下水バイパス状況
21489	R2.9.3	17:43	第21479報続報(3号機廃棄物地下貯蔵建屋内タンク接続配管からの廃液の漏えいについて)
21490	R2.9.4	15:58	プラント状況等の定例報告
21491	R2.9.4	15:58	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21492	R2.9.4	15:58	サブドレン他水処理施設運転状況
21493	R2.9.5	15:22	プラント状況等の定例報告
21494	R2.9.5	15:22	サブドレン他水処理施設運転状況
21495	R2.9.6	14:50	プラント状況等の定例報告
21496	R2.9.6	14:50	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21497	R2.9.6	14:50	サブドレン他水処理施設運転状況
21498	R2.9.7	14:56	プラント状況等の定例報告
21499	R2.9.7	15:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21500	R2.9.8	9:08	ALPS建屋における体調不良者の発生について
21501	R2.9.8	10:00	第21500報続報(ALPS建屋における体調不良者の発生について)
21502	R2.9.8	15:12	プラント状況等の定例報告
21503	R2.9.8	15:12	サブドレン他水処理施設運転状況
21504	R2.9.8	16:46	第21500報続報(ALPS建屋における体調不良者の発生について)
21505	R2.9.9	15:16	プラント状況等の定例報告
21506	R2.9.9	15:16	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21507	R2.9.9	15:16	サブドレン他水処理施設運転状況
21508	R2.9.10	15:22	プラント状況等の定例報告
21509	R2.9.10	16:00	サブドレン他水処理施設運転状況
21510	R2.9.10	18:37	地下水バイパス状況
21511	R2.9.11	15:40	プラント状況等の定例報告
21512	R2.9.11	15:40	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21513	R2.9.11	15:40	サブドレン他水処理施設運転状況
21514	R2.9.12	10:49	高性能多核種除去設備建屋での火災警報発生について
21515	R2.9.12	11:27	第21514報続報(高性能多核種除去設備建屋での火災警報発生について)
21516	R2.9.12	15:08	プラント状況等の定例報告
21517	R2.9.12	16:17	サブドレン他水処理施設運転状況
21518	R2.9.12	19:36	高性能多核種除去設備建屋での火災警報発生について
21519	R2.9.12	19:52	第21518報続報(高性能多核種除去設備建屋での火災警報発生について)
21520	R2.9.13	14:38	プラント状況等の定例報告
21521	R2.9.13	14:38	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21522	R2.9.13	17:34	サブドレン他水処理施設運転状況
21523	R2.9.14	14:56	プラント状況等の定例報告
21524	R2.9.14	16:44	サブドレン他水処理施設運転状況
21525	R2.9.15	15:17	プラント状況等の定例報告
21526	R2.9.15	15:34	サブドレン他水処理施設運転状況
21527	R2.9.15	16:28	第21456報続報(第二土捨場における体調不良者の発生について)
21528	R2.9.16	14:34	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21529	R2.9.16	14:34	プラント状況等の定例報告
21530	R2.9.16	16:30	サブドレン他水処理施設運転状況

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21531	R2.9.17	14:54	プラント状況等の定例報告
21532	R2.9.17	16:05	サブドレン他水処理施設運転状況
21533	R2.9.17	17:23	地下水バイパス状況
21534	R2.9.17	18:44	2号機原子炉格納容器内温度計指示値のハンチングの発生について
21535	R2.9.18	8:36	第21534報続報(2号機原子炉格納容器内温度計指示値のハンチングの発生について)
21536	R2.9.18	14:57	プラント状況等の定例報告
21537	R2.9.18	14:57	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21538	R2.9.18	15:35	サブドレン他水処理施設運転状況
21539	R2.9.19	15:18	プラント状況等の定例報告
21540	R2.9.19	16:01	3号機タービン建屋における漏えい検知器作動警報の発生について
21541	R2.9.19	17:06	第21540報続報(3号機タービン建屋における漏えい検知器作動警報の発生について)
21542	R2.9.19	17:06	サブドレン他水処理施設運転状況
21543	R2.9.20	15:10	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21544	R2.9.20	15:10	プラント状況等の定例報告
21545	R2.9.20	16:30	サブドレン他水処理施設運転状況
21546	R2.9.21	15:18	プラント状況等の定例報告
21547	R2.9.21	16:11	サブドレン他水処理施設運転状況
21548	R2.9.22	15:12	プラント状況等の定例報告
21549	R2.9.22	16:25	サブドレン他水処理施設運転状況
21550	R2.9.23	15:00	プラント状況等の定例報告
21551	R2.9.23	15:00	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21552	R2.9.23	16:39	サブドレン他水処理施設運転状況
21553	R2.9.24	11:32	J6タンクエリア雨水移送配管ジョイント部付近からの水の漏えいについて
21554	R2.9.24	13:00	第21553報続報(J6タンクエリア雨水移送配管ジョイント部付近からの水の漏えいについて)
21555	R2.9.24	15:45	プラント状況等の定例報告
21556	R2.9.24	15:45	プラント状況等の定例報告
21557	R2.9.24	18:29	地下水バイパス状況
21558	R2.9.24	18:29	サブドレン他水処理施設運転状況
21559	R2.9.25	1:58	雑固体焼却設備(B)二次燃焼器点検口扉からの蒸気の確認について
21560	R2.9.25	10:04	第21559報続報(雑固体焼却設備(B)二次燃焼器点検口扉からの蒸気の確認について)
21561	R2.9.25	15:41	プラント状況等の定例報告
21562	R2.9.25	15:41	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21563	R2.9.25	15:41	2号機SFP冷却状況
21564	R2.9.25	15:46	3号機原子炉注水設備配管設置エリアにおける漏えい検知器作動警報の発生について
21565	R2.9.25	16:54	第21564報続報(3号機原子炉注水設備配管設置エリアにおける漏えい検知器作動警報の発生について)
21566	R2.9.25	16:54	サブドレン他水処理施設運転状況
21567	R2.9.26	14:55	プラント状況等の定例報告
21568	R2.9.26	17:31	サブドレン他水処理施設運転状況
21569	R2.9.27	15:18	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21570	R2.9.27	15:18	プラント状況等の定例報告
21571	R2.9.27	17:03	サブドレン他水処理施設運転状況
21572	R2.9.28	9:03	2号機SFP冷却状況
21573	R2.9.28	15:25	プラント状況等の定例報告
21574	R2.9.28	16:46	サブドレン他水処理施設運転状況
21575	R2.9.29	16:08	プラント状況等の定例報告
21576	R2.9.30	10:37	第21559報続報(雑固体焼却設備(B)二次燃焼器点検口扉からの蒸気の確認について)
21577	R2.9.30	15:31	地下水バイパス揚水受タンク(A)からの水の漏えいについて
21578	R2.9.30	16:07	プラント状況等の定例報告
21579	R2.9.30	16:07	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21580	R2.9.30	16:38	サブドレン他水処理施設運転状況
21581	R2.9.30	17:07	第21577報続報(地下水バイパス揚水受タンク(A)からの水の漏えいについて)
21582	R2.9.30	18:55	2号機SFP冷却状況
21583	R2.10.1	15:07	プラント状況等の定例報告
21584	R2.10.1	16:27	サブドレン他水処理施設運転状況
21585	R2.10.1	17:33	地下水バイパス状況
21586	R2.10.1	20:39	2号機SFP冷却状況
21587	R2.10.2	15:16	プラント状況等の定例報告
21588	R2.10.2	15:16	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21589	R2.10.2	16:44	サブドレン他水処理施設運転状況
21590	R2.10.2	17:52	2号機SFP冷却状況
21591	R2.10.3	15:15	プラント状況等の定例報告
21592	R2.10.3	15:48	サブドレン他水処理施設運転状況
21593	R2.10.4	14:47	プラント状況等の定例報告
21594	R2.10.4	14:47	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21595	R2.10.4	16:29	サブドレン他水処理施設運転状況
21596	R2.10.5	14:52	プラント状況等の定例報告
21597	R2.10.5	17:35	サブドレン他水処理施設運転状況

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21598	R2.10.5	18:33	6号機増設RO装置ROポンプ下部からの油の漏えいについて
21599	R2.10.5	19:56	第21598報続報(6号機増設RO装置ROポンプ下部からの油の漏えいについて)
21600	R2.10.6	14:48	プラント状況等の定例報告
21601	R2.10.6	17:51	地下水バイパス状況
21602	R2.10.6	17:51	サブドレン他水処理施設運転状況
21603	R2.10.7	15:35	プラント状況等の定例報告
21604	R2.10.7	15:35	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21605	R2.10.7	15:35	地下貯水槽分析結果
21606	R2.10.7	16:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21607	R2.10.8	15:35	プラント状況等の定例報告
21608	R2.10.8	15:35	地下貯水槽分析結果
21609	R2.10.8	17:05	サブドレン他水処理施設運転状況
21610	R2.10.9	14:20	第21479報続報(3号機廃棄物地下貯蔵建屋内タンク接続配管からの廃液の漏えいについて)
21611	R2.10.9	15:46	プラント状況等の定例報告
21612	R2.10.9	15:46	地下貯水槽分析結果
21613	R2.10.9	15:46	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21614	R2.10.9	17:44	サブドレン他水処理施設運転状況
21615	R2.10.10	14:48	地下貯水槽分析結果
21616	R2.10.10	14:48	プラント状況等の定例報告
21617	R2.10.10	16:53	サブドレン他水処理施設運転状況
21618	R2.10.11	12:35	5、6号機コントロール建屋における体調不良者の発生について
21619	R2.10.11	13:19	第21618報続報(5、6号機コントロール建屋における体調不良者の発生について)
21620	R2.10.11	14:47	プラント状況等の定例報告
21621	R2.10.11	14:47	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21622	R2.10.11	16:13	サブドレン他水処理施設運転状況
21623	R2.10.11	17:22	第21618報続報(5、6号機コントロール建屋における体調不良者の発生について)
21624	R2.10.12	14:40	プラント状況等の定例報告
21625	R2.10.12	15:54	サブドレン他水処理施設運転状況
21626	R2.10.13	15:29	プラント状況等の定例報告
21627	R2.10.13	15:29	プラント状況等の定例報告
21628	R2.10.13	15:54	サブドレン他水処理施設運転状況
21629	R2.10.14	15:29	プラント状況等の定例報告
21630	R2.10.14	15:29	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21631	R2.10.14	15:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21632	R2.10.15	15:03	プラント状況等の定例報告
21633	R2.10.15	15:03	地下水バイパス状況
21634	R2.10.15	16:35	サブドレン他水処理施設運転状況
21635	R2.10.15	20:37	構内ダストモニタ指示値の遠隔監視不能について
21636	R2.10.16	0:13	第21635報続報(構内ダストモニタ指示値の遠隔監視不能について)
21637	R2.10.16	14:57	プラント状況等の定例報告
21638	R2.10.16	14:57	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21639	R2.10.16	15:35	サブドレン他水処理施設運転状況
21640	R2.10.17	14:53	プラント状況等の定例報告
21641	R2.10.17	15:24	第21635報続報(構内ダストモニタ指示値の遠隔監視不能について)
21642	R2.10.17	16:03	サブドレン他水処理施設運転状況
21643	R2.10.18	14:46	プラント状況等の定例報告
21644	R2.10.18	14:46	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21645	R2.10.18	15:58	サブドレン他水処理施設運転状況
21646	R2.10.19	14:39	免震重要棟西側駐車場脇の側溝における油の発見について
21647	R2.10.19	16:04	第21646報続報(免震重要棟西側駐車場脇の側溝における油の発見について)
21648	R2.10.19	16:04	プラント状況等の定例報告
21649	R2.10.19	16:14	サブドレン他水処理施設運転状況
21650	R2.10.20	15:04	プラント状況等の定例報告
21651	R2.10.20	16:49	サブドレン他水処理施設運転状況
21652	R2.10.21	15:18	プラント状況等の定例報告
21653	R2.10.21	15:18	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21654	R2.10.21	16:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21655	R2.10.22	15:46	プラント状況等の定例報告
21656	R2.10.22	16:07	サブドレン他水処理施設運転状況
21657	R2.10.23	14:50	プラント状況等の定例報告
21658	R2.10.23	14:50	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21659	R2.10.23	16:25	サブドレン他水処理施設運転状況
21660	R2.10.24	14:45	プラント状況等の定例報告
21661	R2.10.24	17:04	サブドレン他水処理施設運転状況
21662	R2.10.25	14:21	プラント状況等の定例報告
21663	R2.10.25	14:21	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21664	R2.10.25	16:55	サブドレン他水処理施設運転状況
21665	R2.10.26	15:33	プラント状況等の定例報告
21666	R2.10.26	16:55	サブドレン他水処理施設運転状況
21667	R2.10.27	15:08	プラント状況等の定例報告
21668	R2.10.27	16:26	サブドレン他水処理施設運転状況
21669	R2.10.28	15:07	プラント状況等の定例報告
21670	R2.10.28	15:07	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21671	R2.10.28	16:57	サブドレン他水処理施設運転状況
21672	R2.10.29	9:32	構外JAEA通用門建屋での火災警報の発生について
21673	R2.10.29	11:13	第21672報続報(構外JAEA通用門建屋での火災警報の発生について)
21674	R2.10.29	15:23	プラント状況等の定例報告
21675	R2.10.29	15:44	サブドレン他水処理施設運転状況
21676	R2.10.30	15:09	プラント状況等の定例報告
21677	R2.10.30	15:09	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21678	R2.10.30	15:53	サブドレン他水処理施設運転状況
21679	R2.10.31	15:02	プラント状況等の定例報告
21680	R2.10.31	17:50	地下水バイパス状況
21681	R2.10.31	17:50	サブドレン他水処理施設運転状況
21682	R2.11.1	15:35	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21683	R2.11.1	15:35	プラント状況等の定例報告
21684	R2.11.1	16:44	サブドレン他水処理施設運転状況
21685	R2.11.2	8:16	新事務本館における体調不良者の発生について
21686	R2.11.2	8:43	第21685報続報(新事務本館における体調不良者の発生について)
21687	R2.11.2	9:35	第21685報続報(新事務本館における体調不良者の発生について)
21688	R2.11.2	13:34	サブドレン他水処理施設運転状況
21689	R2.11.2	14:59	プラント状況等の定例報告
21690	R2.11.2	17:46	21685報続報(新事務本館における体調不良者の発生について)
21691	R2.11.3	14:44	プラント状況等の定例報告
21692	R2.11.3	16:32	サブドレン他水処理施設運転状況
21693	R2.11.4	15:09	プラント状況等の定例報告
21694	R2.11.4	15:09	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21695	R2.11.4	15:09	サブドレン他水処理施設運転状況
21696	R2.11.5	14:17	1~4号出入管理所における協力企業作業員のAPD及び蛍光ガラス線量計の不携帯判明について
21697	R2.11.5	15:19	プラント状況等の定例報告
21698	R2.11.5	15:19	サブドレン他水処理施設運転状況
21699	R2.11.6	15:12	プラント状況等の定例報告
21700	R2.11.6	15:12	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21701	R2.11.6	15:12	3号機原子炉注水状況
21702	R2.11.6	15:29	サブドレン他水処理施設運転状況
21703	R2.11.7	14:40	プラント状況等の定例報告
21704	R2.11.7	18:02	サブドレン他水処理施設運転状況
21705	R2.11.7	18:41	地下水バイパス状況
21706	R2.11.8	14:49	プラント状況等の定例報告
21707	R2.11.8	14:49	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21708	R2.11.8	15:29	サブドレン他水処理施設運転状況
21709	R2.11.9	15:23	プラント状況等の定例報告
21710	R2.11.9	15:23	3号機原子炉注水状況
21711	R2.11.9	15:23	サブドレン他水処理施設運転状況
21712	R2.11.10	15:30	プラント状況等の定例報告
21713	R2.11.10	15:30	サブドレン他水処理施設運転状況
21714	R2.11.11	14:47	プラント状況等の定例報告
21715	R2.11.11	14:47	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21716	R2.11.11	15:05	サブドレン他水処理施設運転状況
21717	R2.11.11	19:12	構内西門研修等での火災警報の発生について
21718	R2.11.11	19:46	第21717報続報(構内西門研修等での火災警報の発生について)
21719	R2.11.12	11:58	1号機原子炉格納容器ガス管理設備排気ファンの全台停止について
21720	R2.11.12	12:44	第21719報続報(1号機原子炉格納容器ガス管理設備排気ファンの全台停止について)
21721	R2.11.12	12:44	3号機原子炉格納容器ガス管理設備のモニタ(A)の停止について
21722	R2.11.12	13:11	第21719報続報(1号機原子炉格納容器ガス管理設備排気ファンの全台停止について)
21723	R2.11.12	13:58	第21719報続報(1号機原子炉格納容器ガス管理設備排気ファンの全台停止について)
21724	R2.11.12	15:08	第21719報続報(1号機原子炉格納容器ガス管理設備排気ファンの全台停止について)
21725	R2.11.12	16:19	プラント状況等の定例報告
21726	R2.11.12	16:19	サブドレン他水処理施設運転状況
21727	R2.11.12	16:50	地下水バイパス状況
21728	R2.11.12	22:32	第21721報続報(3号機原子炉格納容器ガス管理設備のモニタ(A)の停止について)
21729	R2.11.13	11:34	2号機原子炉建屋内排気設備サンブラAにおける警報の発生
21730	R2.11.13	11:52	第21729報続報(2号機原子炉建屋内排気設備サンブラAにおける警報の発生)
21731	R2.11.13	13:30	第21729報続報(2号機原子炉建屋内排気設備サンブラAにおける警報の発生)
21732	R2.11.13	16:05	サブドレン他水処理施設運転状況
21733	R2.11.13	16:05	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21734	R2.11.13	16:05	プラント状況等の定例報告
21735	R2.11.13	17:50	構内電気絶縁油タンクエリアにおける絶縁油の漏えいについて
21736	R2.11.13	19:34	第21735報続報(構内電気絶縁油タンクエリアにおける絶縁油の漏えいについて)
21737	R2.11.13	20:10	第21729報続報(2号機原子炉建屋内排気設備サンブラAにおける警報の発生)
21738	R2.11.14	14:55	プラント状況等の定例報告

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21739	R2.11.14	15:07	サブドレン他水処理施設運転状況
21740	R2.11.15	14:57	プラント状況等の定例報告
21741	R2.11.15	14:57	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21742	R2.11.16	11:30	増設ALPS建屋内における体調不良者の発生について
21743	R2.11.16	12:32	第21742報続報(増設ALPS建屋内における体調不良者の発生について)
21744	R2.11.16	13:10	第21742報続報(増設ALPS建屋内における体調不良者の発生について)
21745	R2.11.16	15:33	プラント状況等の定例報告
21746	R2.11.16	15:33	第21742報続報(増設ALPS建屋内における体調不良者の発生について)
21747	R2.11.16	18:04	サブドレン他水処理施設運転状況
21748	R2.11.16	18:58	第21742報続報(増設ALPS建屋内における体調不良者の発生について)
21749	R2.11.17	15:18	プラント状況等の定例報告
21750	R2.11.18	11:28	1号機原子炉注水状況
21751	R2.11.18	15:25	プラント状況等の定例報告
21752	R2.11.18	15:25	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21753	R2.11.18	16:26	サブドレン他水処理施設運転状況
21754	R2.11.19	15:23	プラント状況等の定例報告
21755	R2.11.19	15:28	サブドレン他水処理施設運転状況
21756	R2.11.19	17:43	1号機原子炉注水状況
21757	R2.11.19	18:57	地下水バイパス状況
21758	R2.11.20	14:42	プラント状況等の定例報告
21759	R2.11.20	14:42	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21760	R2.11.20	14:42	サブドレン他水処理施設運転状況
21761	R2.11.20	17:36	3号機原子炉注水状況
21762	R2.11.21	10:48	既設RO設備からの水の漏えいについて
21763	R2.11.21	11:45	第21762報続報(既設RO設備からの水の漏えいについて)
21764	R2.11.21	15:14	プラント状況等の定例報告
21765	R2.11.21	19:34	サブドレン他水処理施設運転状況
21766	R2.11.22	14:59	プラント状況等の定例報告
21767	R2.11.22	14:59	1号機放水路上流側立坑におけるCs-137の濃度上昇
21768	R2.11.22	14:59	サブドレン他水処理施設運転状況
21769	R2.11.23	15:54	プラント状況等の定例報告
21770	R2.11.23	15:54	サブドレン他水処理施設運転状況
21771	R2.11.24	14:49	プラント状況等の定例報告
21772	R2.11.24	14:49	サブドレン他水処理施設運転状況
21773	R2.11.24	18:25	3号機原子炉注水状況
21774	R2.11.25	15:31	プラント状況等の定例報告
21775	R2.11.25	15:31	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21776	R2.11.26	15:25	プラント状況等の定例報告
21777	R2.11.26	15:25	1号機原子炉注水状況
21778	R2.11.26	17:07	サブドレン他水処理施設運転状況
21779	R2.11.26	18:03	地下水バイパス状況
21780	R2.11.27	15:49	プラント状況等の定例報告
21781	R2.11.27	15:49	サブドレン他水処理施設運転状況
21782	R2.11.27	15:49	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21783	R2.11.28	14:46	サブドレン他水処理施設運転状況
21784	R2.11.28	14:46	プラント状況等の定例報告
21785	R2.11.29	15:10	プラント状況等の定例報告
21786	R2.11.29	15:10	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21787	R2.11.29	15:10	サブドレン他水処理施設運転状況
21788	R2.11.30	15:05	プラント状況等の定例報告
21789	R2.11.30	16:12	サブドレン他水処理施設運転状況
21790	R2.12.1	13:37	サブドレン他水処理施設運転状況
21791	R2.12.1	15:06	プラント状況等の定例報告
21792	R2.12.1	16:29	1号機原子炉注水状況
21793	R2.12.2	14:30	プラント状況等の定例報告
21794	R2.12.2	14:30	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21795	R2.12.2	16:42	1号機原子炉注水状況
21796	R2.12.3	15:16	プラント状況等の定例報告
21797	R2.12.3	16:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21798	R2.12.3	17:45	地下水バイパス状況
21799	R2.12.4	13:24	6号機廃棄物処理建屋大物搬入口前における水の漏えいについて
21800	R2.12.4	15:27	プラント状況等の定例報告
21801	R2.12.4	15:27	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21802	R2.12.4	15:27	サブドレン他水処理施設運転状況
21803	R2.12.4	18:24	第21799報続報(6号機廃棄物処理建屋大物搬入口前における水の漏えいについて)
21804	R2.12.5	14:54	サブドレン他水処理施設運転状況
21805	R2.12.5	14:54	プラント状況等の定例報告
21806	R2.12.6	14:54	プラント状況等の定例報告
21807	R2.12.6	14:54	サブドレン他水処理施設運転状況
21808	R2.12.6	14:54	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21809	R2.12.7	15:07	プラント状況等の定例報告
21810	R2.12.7	15:07	サブドレン他水処理施設運転状況
21811	R2.12.8	15:08	サブドレン他水処理施設運転状況

○令和2年中の原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく報告等の概要リスト

通報番号	受領日	受領時刻	案件の概要(タイトル)
21812	R2.12.8	15:08	プラント状況等の定例報告
21813	R2.12.8	17:48	3、4号機原子炉建屋西側サブドレンNo.4中継タンクにおける油分の検出につ
21814	R2.12.9	15:00	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21815	R2.12.9	15:00	地下貯水槽分析結果
21816	R2.12.9	15:00	プラント状況等の定例報告
21817	R2.12.10	15:39	プラント状況等の定例報告
21818	R2.12.10	15:39	プラント状況等の定例報告
21819	R2.12.10	15:39	地下貯水槽分析結果
21820	R2.12.11	15:22	プラント状況等の定例報告
21821	R2.12.11	15:22	地下貯水槽分析結果
21822	R2.12.11	15:22	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21823	R2.12.11	18:18	地下水バイパス状況
21824	R2.12.12	14:08	発電所構外西門付近における体調不良者の発生について
21825	R2.12.12	15:16	プラント状況等の定例報告
21826	R2.12.12	15:16	地下貯水槽分析結果
21827	R2.12.12	15:52	サブドレン他水処理施設運転状況
21828	R2.12.12	16:38	21824報続報(発電所構外西門付近における体調不良者の発生について)
21829	R2.12.13	15:25	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21830	R2.12.13	15:25	プラント状況等の定例報告
21831	R2.12.14	15:11	プラント状況等の定例報告
21832	R2.12.14	16:28	サブドレン他水処理施設運転状況
21833	R2.12.15	16:28	プラント状況等の定例報告
21834	R2.12.16	15:34	21824報続報(発電所構外西門付近における体調不良者の発生について)
21835	R2.12.16	15:34	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21836	R2.12.16	15:34	プラント状況等の定例報告
21837	R2.12.16	16:28	1号機原子炉注水状況
21838	R2.12.17	15:23	3号機タービン建屋東側における水の漏えいについて
21839	R2.12.17	16:23	プラント状況等の定例報告
21840	R2.12.17	16:23	21824報続報(3号機タービン建屋東側における水の漏えいについて)
21841	R2.12.18	15:13	プラント状況等の定例報告
21842	R2.12.18	15:13	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21843	R2.12.19	15:05	プラント状況等の定例報告
21844	R2.12.19	19:10	地下水バイパス状況
21845	R2.12.20	15:02	プラント状況等の定例報告
21846	R2.12.20	15:02	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21847	R2.12.20	16:07	サブドレン他水処理施設運転状況
21848	R2.12.21	15:36	プラント状況等の定例報告
21849	R2.12.22	15:06	プラント状況等の定例報告
21850	R2.12.22	16:00	サブドレン他水処理施設運転状況
21851	R2.12.23	15:08	プラント状況等の定例報告
21852	R2.12.23	15:08	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21853	R2.12.23	16:53	サブドレン他水処理施設運転状況
21854	R2.12.24	9:41	プロセス主建屋1階西側通路における漏えい警報の発生について
21855	R2.12.24	12:52	21854報続報(プロセス主建屋1階西側通路における漏えい警報の発生につい
21856	R2.12.24	14:44	プラント状況等の定例報告
21857	R2.12.24	16:54	21854報続報(プロセス主建屋1階西側通路における漏えい警報の発生につい
21858	R2.12.24	17:42	サブドレン他水処理施設運転状況
21859	R2.12.25	11:34	21854報続報(プロセス主建屋1階西側通路における漏えい警報の発生につい
21860	R2.12.25	15:19	プラント状況等の定例報告
21861	R2.12.25	15:19	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21862	R2.12.25	15:38	サブドレン他水処理施設運転状況
21863	R2.12.26	15:45	プラント状況等の定例報告
21864	R2.12.26	15:45	サブドレン他水処理施設運転状況
21865	R2.12.27	15:02	プラント状況等の定例報告
21866	R2.12.27	15:02	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21867	R2.12.27	16:54	サブドレン他水処理施設運転状況
21868	R2.12.27	18:09	地下水バイパス状況
21869	R2.12.28	15:38	プラント状況等の定例報告
21870	R2.12.28	15:38	サブドレン他水処理施設運転状況
21871	R2.12.29	15:12	プラント状況等の定例報告
21872	R2.12.30	14:37	プラント状況等の定例報告
21873	R2.12.30	14:37	地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果
21874	R2.12.30	14:43	サブドレン他水処理施設運転状況
21875	R2.12.31	14:58	プラント状況等の定例報告