

原子力施設等におけるトピックス
(令和4年12月12日～12月18日)

令和4年12月21日
原子力規制庁

○令和4年12月12日～12月18日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。

- 原子炉等規制法第62条の3又は放射性同位元素等規制法第31条の2に基づく報告事案(発生に係る報告に限る)

発表日	事業者名	事業所名	件名	備考
			該当なし	

○主要な原子力事業者(*)の原子力事業所内で令和4年12月12日～12月18日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。

- 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案
- 原子炉等規制法第62条の3に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの

*……原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃株

発表日	事業者名	事業所名	件名	備考
			該当なし	

<参考> 海外の原子力施設におけるトピックス
該当なし

<その他>

日本原燃株式会社再処理事業所高レベル廃液ガラス固化建屋(管理区域内)における協力会社作業員の負傷について

(別紙)

日本原燃株式会社公開資料

2022年12月16日掲載

再処理事業所構内（管理区域内）

再処理事業所構内（管理区域内）における協力会社作業員の負傷について

2022年12月15日（木）14時55分頃、高レベル廃液ガラス固化建屋（管理区域内）において、水密扉設置工事に従事していた協力会社作業員1名が、水密扉の搬入作業中に、水密扉を載せていた運搬台車が倒れ、水密扉の角が左脚にあたり負傷しました。

社外医療機関へ搬送し、診察の結果「左大腿骨骨折」と診断されました。

なお、当該作業員は、放射性物質による汚染はありません。


別紙

[再処理事業所 構内配置図](#)

以上

別紙

高レベル廃液
ガラス固化建屋



再処理事業所 構内配置図